

FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4291FLH	Nº IDENTIFICACION: 578
KM CHASIS: 479246	H CHASIS: 25188	H EQUIPO: 317
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>


Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS



/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. Serie C-A 182410 A		MATRÍCULA
 Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria		
Núm. IDENTIFICACIÓ N.º IDENTIFICACIÓN: 57P		WJME2NNH40C174365
CLASIFICACIÓ DEL VEHICLE CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: 22 55 CAMION BASURERO		Núm. CERTIFICAT N.º CERTIFICADO: 250503007010
Marca: IVECO Tipus * Tipo: E2N000 Variant * Variante: FPSL22JCAH Denom. comercial: AD260S31E/PS Tars (kg): 15025 MMA (kg): 26000 MMA 1r E (kg): 8000 MMA 2n E (kg): 11500 MMA 3r E (kg): 7500 MMA 4r E (kg): 750/3500 MMR SF/CF (kg): 2 Núm. de seients * N.º de asientos: 07315780R22, 5156/15 Pneumàtics * Neumáticos: OG Volum bodega * Volumen bodega: ---	Classe * Clase: --- Alçada màx. * Altura màx. (mm): 3870 Ampl. màx. * Ancho màx. (mm): 2500 Vs anterior / Posterior (mm): 2050/2040 Long. màx. * Long. màx. (mm): 9120 Vol. post. * Vol. post. (mm): 2335 Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): 4200 Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): 1395 Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm): --- Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm): --- Motor Marca: IVECO Tipus * Tipo: D-F2BE3681C* Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³): 6/7790 Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): 35, 41/228	
250503007010 El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en aquesta data la reglamentació vigent.		El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
Per l'Organisme Inspector: [Firma] Data * Fecha: 30/01/2007 Vençut fins * Válido hasta:		
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas: Construcció Recm.: CI-1545 CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24./ LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS, ART. 18.		

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 12-05-2008 Vàlida fins / per. / Validez hasta / por: 12-05-2009 Segell * Sello - Firma inspector: 	Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 27-5-09 Vàlida fins / per. / Validez hasta / por: 27-5-10 Segell * Sello - Firma inspector: 
Num. informe inspec.: 62808 Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 17-05-2011 Vàlida fins / per. / Validez hasta / por: 17-05-2012 Segell * Sello - Firma inspector: 	Num. informe inspec.: 10556 Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 21-05-10 Vàlida fins / per. / Validez hasta / por: 21-05-11 Segell * Sello - Firma inspector: 
Num. informe inspec.: 51885 Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 24-05-2012 Vàlida fins / per. / Validez hasta / por: 24-05-2013 Segell * Sello - Firma inspector: 	Num. informe inspec.: 58364 Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 20-05-13 Vàlida fins / per. / Validez hasta / por: 20-05-14 Segell * Sello - Firma inspector: 
Num. informe inspec.: 51885 Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 19-05-2014 Vàlida fins / per. / Validez hasta / por: 19-05-2015 Segell * Sello - Firma inspector: 	Num. informe inspec.: 50331 Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 15-08-15 Vàlida fins / per. / Validez hasta / por: 15-08-2016 Segell * Sello - Firma inspector: 

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
 firmas digitales



N.º de bastidor: WJME2NNH40C174365

N.º de matrícula: 4291FLH

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado procedente: A - 00182410/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 19-05-16 Validez: 12-05-17 Firma y sello: <i>[Firma]</i> 51905 251.371km	Fecha: 18-05-2017 Validez: 18-11-2017 Informe: 14007-17-00489 Km: 381028	Fecha: 16-11-2017 Validez: 16-05-2018 Informe: 14007-17-139013 Km: 400380
Fecha: 16-05-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-061089 Km: 422097	Fecha: 17-05-2018 Validez: 17-11-2018 Informe: 14007-18-0031244 Km: 412097	Fecha: 14-11-2018 Validez: 17-05-2019 Informe: 14007-18-143644 Km: 436753
Fecha: 14-05-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-081555 Km: 458914	Fecha: 15-05-2019 Validez: 17-11-2019 Informe: 14007-19-061962 Km: 458916	Fecha: 13-11-2019 Validez: 17-05-2020 Informe: 14007-19-146815 Km: 483387
Fecha: 21-08-2020 Validez: 17-11-2020 Informe: 14007-20-075527 Km: 513559	Fecha: 16-11-2020 Validez: 17-05-2021 Informe: 14007-20-112538 Km: 522.410	Fecha: 12-05-2021 Validez: 17-11-2021 Informe: 14007-21-053085 Km: 255231

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



578

A	271 218
B	
H	
I	18-02-2002
(I.1)	14-02-2002
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INSTITUCIÓN EDUCATIVA GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. ESPONDA 2 15007-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	17224
D.2	12000
D.3	ANEXO 11000
(D.4)	PARTICULAR

E	17-02-2002 (17-01-02)
F.1	12000
F.2	20000
G	11100
K	01 10-02
P.1	0730
P.2	
P.3	00000
Q	
S.1	001
S.2	



Código seguro de verificación: BS60Q2DQ14R008QLFSD2

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 6 de 110



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4306FLH	Nº IDENTIFICACION: 579
KM CHASIS: 322490	H CHASIS: 23519	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML120E22		
DESCRIPCION EQUIPO: CAJA ABIERTA SELEC. 12TN		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. série **C-A 202252** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

579

Num. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: **2GFA1EG1302500209**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:
21 17 CAMION BASCULANTE.

Num. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO:
081803807045

Marca: **IVECO**
 Tipus * Tipo: **A1EM01**
 Variant * Variante: **BM2D120BP**
 Denom. comercial: **ML120E22**
 Tara (kg): **8175**
 MMA (kg): **12000**
 MMA 1r E (kg): **4800**
 MMA 2n E (kg): **8500**
 MMA 3r E (kg): **---**
 MMA 4r E (kg): **750/3500**
 MMR SF/CF (kg): **3**
 Num. de eixos * N.º de ejes: **0:265/70R19.5 (*)**
 Pneumàtics * Neumáticos: **---**
 Volum boaga * Volumen boaga: **---**

Classe * Clase: **---**
 Alçada màx. * Altura màx. (mm): **---**
 Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): **2450**
 Via anterior / Posterior (mm): **1835/1680**
 Long. màx. * Long. màx. (mm): **7675**
 Vol. post. * Vol. post. (mm): **2200**
 Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): **4185**
 Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): **---**
 Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm): **---**
 Dist. 5ra R/ut. * Dist. 5.º R/ut. (mm): **IVECO**
 Motor Marca: **D-F4AE3681B***
 Tipus * Tipo: **6/5880**
 Num. Cilindr. / Cilindrada (cm³): **29.92/160.00**
 Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): **---**

081810001054515

El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Fir / Organisme Inspector * For al Organismo Inspector



10/01/2007

Des * Fecha:
Vàlida fins * Válida hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Contraseña Hcm.: C1-1824

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. EQUIPADO CON GRUA AUTOCARGA MARCA ATLAS MOD. 75.2 A2, N° DE SERIE 0075P00349, CON CAPACIDAD MAXIMA DE ELEVACION 7.3TM (NO APTA PARA ELEVAR PERSONAS). (*)139/137M.

Model AU 104 - FITXA ITV - Gener 2005

TAXA ITV: 0.15 €

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 9 de 110



TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 22-09-08 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 22-09-09 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 58111 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-05-10 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 13-05-11 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 51156 
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-11-09 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 3439 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 22-4-11 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 22-4-12 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 38911 
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-05-09 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 11-05-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 413 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-4-12 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 27-4-13 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 42147 
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 15-05-10 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 5144 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-04-13 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 25-04-14 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 41343 

Código seguro de verificación: BS60Q2DQ14R008QLFSD2

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



Nº de bastidor: ZCFA1EG1302500209

Nº de matrícula: 4306FLH

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00202252/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 20-04-17 Validez: 29-04-18 Firma y sello: 	Fecha: 20-04-18 Validez: 29-04-19 Firma y sello: 	Fecha: 15-04-16 Validez: 15-04-17 Firma y sello: 
Fecha: 18-04-2017 Validez: 18-10-2017 Informe: 14007-17-045135 Km: 264872	Fecha: 19-10-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-27248 Km: 278838	Fecha: 25-10-2017 Validez: 25-04-2018 Informe: 14007-17-28595 Km: 278848
Fecha: 24-04-2018 Validez: 24-10-2018 Informe: 14007-18-050539 Km: 292722	Fecha: 27-11-2018 Validez: 27-05-2019 Informe: 14007-18-149448 Km: 301700	Fecha: 21-05-2019 Validez: 27-11-2019 Informe: 14007-19-065116 Km: 314836
Fecha: 25-11-2019 Validez: 27-05-2020 Informe: 14007-19-152345 Km: 324182	Fecha: 19-11-2020 Validez: 19-05-2021 Informe: 14007-20-114363 Km: 649717	Fecha: Validez: Firma y sello:

Centro de Publicaciones Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 2009

Código seguro de verificación: BS60Q2DQ14R008QLFSD2

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7062FLM	Nº IDENTIFICACION: 580
KM CHASIS: 257460	H CHASIS: 18752	H EQUIPO: 141
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD190S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie **C-A 182463 A** MATRÍCULA
 Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria 580



Num. IDENTIFICACIÓ N.º CERTIFICACIÓ
 CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE CLASSIFICACIÓ DEL VEHICUL
 22 S5 CANTON BANGUERO NORMATIVA 40C114364
 Num. CERTIFICAT N.º CERTIFICACIÓ
 256504407009

Marca:	IVECO	Classe *Clase:	---
Tipo * Tipus:	ALV800	Alçada màx. * Alçrs màx. (mm):	3900
Variant * Variante:	3900/281K	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Direcc. comercial:	AD190S3L	Via anterior / Posterior (mm):	2050 / 1905
Tra (cap):	13640	Long. màx. * Long. màx. (mm):	7840
MMA 1r E (kg):	18000	Vic. post. * Vcl post. (mm):	2210
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 1/2n * Dist. eix 1/2 (mm):	4200
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 2n/3 * Dist. eix 2/3 (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4 * Dist. eix 3/4 (mm):	---
MAR S/C/P (N):	750 / 3500	Dist. d'na R/nd. * Dist. S.º R/nd. (mm):	---
Num. de sèients * N.º de seients:	2	Motor Marce:	IVECO
Identificació * Identificac:	6/2819/90822-5156/15	Trau * Trau:	D-E28E3681C*
Identificació * Identificac:	02	Num. Cand. / Clivada (cm. /):	6/7790
Volunt. bioclog. * Volunten bioclog:	---	Pol. fiscal / Fiscal (C.V.F. / MW):	3300/228



Observacions * Observacions: - Referències autoritzades * Referències autoritzades:
 Contador de Km. 2 CI-1558
 Data * Data: 13/02/2007
 Vendedor * Vendedor:
 Observacions * Observacions: 92/24 // LAS JACES CARACTERÍSTICAS INTENCIONALES QUE ALLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART. 18.

El vehiculo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 13-05-2021 Validad: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-988748 Km: 314.246	Fecha: 13-05-2021 Validad: 18-11-2021 Informe: 14007-21-056919 Km: 314.250	Fecha: Validad: Firma y sello	Fecha: Validad: Firma y sello
Fecha: Validad: Firma y sello	Fecha: Validad: Firma y sello	Fecha: Validad: Firma y sello	Fecha: Validad: Firma y sello

Código seguro de verificación: BS60Q2DQ14R008QLFSD2

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



A	1000
B	
H	
I	
(I.1)	
(I.2)	
C.1.1	
C.1.2	
C.1.3	
C.4	
D.1	
D.2	
D.3	
(D.4)	

580

E	
F.1	
F.2	
G	
K	
P.1	
P.2	
P.3	
Q	
S.1	
S.2	




Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



A	6181 FMG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(L1)	14-03-2007
(L2)	GRANADA
C1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C1.2	
C1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NF00
D.3	AD260S31YNPS
(D.4)	PARTICULAR

584

E	MJNE2NNH40C174941
F1	26000
F2	26000
G	15100
K	C1/1545
P1	7790
P2	-----
P3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----




GR

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6565FLW	Nº IDENTIFICACION: 582
KM CHASIS: 281437	H CHASIS: 18202	H EQUIPO: 4612
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD190S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie **C-A 182493** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

522

Núm. IDENTIFICADÓ
N° IDENTIFICACION

WJMA1VNB140C174507

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE
CLASIFICACION DEL VEHICULO

22 55 CAMION BASURERO

Núm. CERTIFICAT
N° CERTIFICADO

250505107019

Marc: IVECO
Tipus * Tipo: A1V900
Variant * Variante: FMN2B1M
Denom. comercial: AD190S31
Tara (kg): 13640
MMA (kg): 18000
MMA 1r E (kg): 8000
MMA 2n E (kg): 11500
MMA 3r E (kg): ---
MMA 4r E (kg): ---
MMR SF/CF (kg): 750/3500
Núm. de seients * N.º de asientos: 2
Pneumàtics * Neumáticos: 6: 315/80R22.5
156/150
Volum bodega * Volumen bodega: ---

Classe * Clase: ---
Alçada màx. * Altura màx. (mm): 3900
Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): 2500
Via anterior / Posterior (mm): 2050/1805
Long. màx. * Long. màx. (mm): 7840
Vol. post. * Vol. post. (mm): 2210
Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): 4200
Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): ---
Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm): ---
Dist. 5ra R/Vit. * Dist. 5.º R/Vit. (mm): ---
Motor Marca: IVECO
Tipus * Tipo: D-EZBE3681C*
Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³): 6/7790
Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): 35,41/228

25051000002325

El vehicle del qual s'indiquen les característiques complex en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspectiu *



Data * Fecha:

20/02/2007

Vàlida fins * Válida hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Construcció. Bom.: C1-1558

CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // LAS LUCES CROMATICAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.18.

Model AU 104 - FITXA ITV - Gener 2006

TAMA T.01: 0.05 €

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por

GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 22 de 110



INSPECCIONES TÉCNICAS

F Fecha: 10-11-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 1400721-135475 Km: 370.062	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



A	6565 FLW
B	
H	
I	01-03-2007
(I.1)	01-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	AIVPOO
D.3	AD190S31
(D.4)	PARTICULAR

422

E	WJMA1VNH4OC174507
F.1	18000
F.2	18000
G	13715
K	G1/1558
P.1	7790
P.2	
P.3	GASOIL
Q	
S.1	002
S.2	




GR

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 3310FLK	Nº IDENTIFICACION: 583
KM CHASIS: 101129	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: NISSAN CABSTAR		
DESCRIPCION EQUIPO: CABSTAR DOBLE CABINA		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. Serie **C-A 202288** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Num. IDENTIFICACIÓ / N° IDENTIFICACION **VWADHTE2461003877**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACION DEL VEHICULO
20 11 CAMION CON CAJA ABIERTA

Num. CERTIFICAT / N° CERTIFICADO
081804007026

Marca: **NISSAN**
Tipus * Tipo: **P24.25.35**
Variant * Variante: **16**
Denom. comercial: **NISSAN CABSTAR**
Tara (kg): **3005**
MMA (kg): **3500**
MMA 1r E (kg): **1750**
MMA 2n E (kg): **2200**
MMA 3r E (kg): **---**
MMA 4r E (kg): **750/3500**
MMR SF/CF (kg): **6**
Num. de seients * N.º de asientos: **6195/70R15C**
Pneumàtics * Neumáticos: **103/101Q**
Volum bodega * Volumen bodega: **---**

Classe * Clase: **---**
Alçada màx. * Altura màx. (mm): **---**
Amp. màx. * Anch. màx. (mm): **1900**
Via anterior / Posterior (mm): **1570/1395**
Long. màx. * Long. màx. (mm): **6162**
Vst. post. * Vst. post. (mm): **1700**
Dist. eix 1r/2n * Dist. eix 1.º/2.º (mm): **3400**
Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2.º/3.º (mm): **---**
Dist. eix 3r/4r * Dist. eix 3.º/4.º (mm): **---**
Dist. Sna R/ult. * Dist. S.º R/ult. (mm): **---**
Motor Marca: **NISSAN**
Tipus * Tipo: **D-YD25 EURO 4**
Núm. Cilind. / Cilindrada (cm.³): **4/2488**
Pot. fiscal / Real (C.V.F. / KW): **15.18/096.00**

081810001054354

El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspector * For el Organismo Inspector



Data * Fecha: **03/01/2007**
Valides fins * Validez hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas.
Contraseña Hom.: **C1-2279**

EQUIPADO CON GRUA AUTOCARGA MARCA ATLAS MOD. 26.2 A2, N° DE SERIE 0026K30013 (NO APTA PARA ELEVAR PERSONAS), ENGANCHE PARA REMOLQUE CON CONTRASEÑA DE HOMOLOGACION E2-7509 Y CAJA DE HERRAMIENTAS.

Model AU 104 - FITXA ITV - Gener 2006

TMA T.01.043 v

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



Pag. 27 de 110



HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV

N.º 4529645

N.º de bastidor: VWADHTF2461003877

N.º de matrícula: 3310FLK

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A - 00202288/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

<p>Fecha: 22-03-2017 Validez: 22-09-2017 Informe: 14007-17-874636 Km: 78238</p>	<p>Fecha: 22-03-2017 Validez: 22-09-2017 Informe: 14007-17-115553 Km: 83327</p>	<p>Fecha: 19-03-2017 Validez: 19-09-2017 Informe: 14007-17-115553 Km: 83327</p>
<p>Fecha: 18-09-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-118850 Km: 90644</p>	<p>Fecha: 18-09-2018 Validez: 19-03-2019 Informe: 14007-18-118858 Km: 90653</p>	<p>Fecha: 18-03-2019 Validez: 19-09-2019 Informe: 14007-19-035454 Km: 94505</p>
<p>Fecha: 16-09-2019 Validez: 19-03-2020 Informe: 14007-19-120429 Km: 99990</p>	<p>Fecha: 21-05-2020 Validez: 19-09-2020 Informe: 14007-20-033293 Km: 106899</p>	<p>Fecha: 18-09-2020 Validez: 19-03-2021 Informe: 14007-20-087271 Km: 110898</p>
<p>Fecha: 17-03-2021 Validez: 19-09-2021 Informe: 14007-21-000045 Km: 115.063</p>	<p>Fecha: 16-09-2021 Validez: 19-03-2022 Informe: 14007-21-115885 Km: 123.177</p>	<p>Fecha: 16-03-2022 Validez: 19-09-2022 Informe: 14007-22-030334 Km: 126.725</p>

Centro de Inspección Técnica. Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 M-11 11/10/16. 1812

M-11 ENT

6077716

Código seguro de verificación: BS60Q2DQ14R008QLFSD2

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



A	CLUB ESTE
B	
H	
I	
(L1)	1-01-2017
(L2)	CONTRATA
C11	CONTRATA DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
C12	
C13	1-01-2017
C4	c
D1	
D2	
D3	
(D4)	

573

E	
F1	
F2	
G	
K	
R1	
R2	
R3	
Q	
S1	
S2	




Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 8013FLL	Nº IDENTIFICACION: 584
KM CHASIS: 152446	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: NISSAN CABSTAR		
DESCRIPCION EQUIPO: CABSTAR CONTENEDORES		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:10:14
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. série **C-A 202356** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
 Departament de
 Treball i Indústria

Num. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: **VWASHTF2461003840**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:
20 17 CAMION BASCULANTE

584

Num. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO:
081804407029

Marca: **NISSAN**
 Tipus * Tipo: **E24.25.35**
 Variant * Versión: **13**
 Denom. comercial: **NISSAN CABSTAR**
 Tara (kg): **2950**
 MMA (kg): **3500**
 MMA tr E (kg): **1750**
 MMA 2n E (kg): **2200**
 MMA 3r E (kg): **---**
 MMA 4r E (kg): **750/3500**
 MMR SF/CF (kg): **3**
 Num. de seients * N.º de asientos: **6:195/70R15C**
 Pneumàtics * Neumáticos: **103/101Q**
 Volum bodega * Volumen bodega: **---**

Classe * Clase: **---**
 Alçada màx. * Altura màx. (mm): **---**
 Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): **1970**
 Vs anterior / Posterior (mm): **1570/1530**
 Long. màx. * Long. màx. (mm): **5743**
 Vol. post. * Vol. post. (lmm): **1780**
 Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): **2900**
 Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): **---**
 Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm): **---**
 Dist. 5na R/ut. * Dist. 5.º R/ut. (mm): **NISSAN**
 Motor Marca: **D:YD25 EURO4**
 Tipus * Tipo: **4/2488**
 Num. Cilindr. / Cilindrada (cm.³): **15.18/96**
 Pot. fiscal / Real (CV/E / kW): **---**

081810001055291
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspector * Por el Organismo Inspector



Data * Fecha: **07/02/2007**
 Validat fins * Validez hasta

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Contraseña Hom.: C1-2279
VEHICULO EQUIPADO CON GRUA AUTOCARGA MARCA ATLAS, MODELO 36.2 A2, N° DE SERIE 0036K35238, NO APTA PARA ELEVAR PERSONAS.-----

Model AU 104 - FITXA IVV - Gener 2006

TAXA T.I.R.T. 0,15 €

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



N.º de bastidor: VWASHTF2461003840

N.º de matricula: 8013FLL

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A - 00202356/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 13-10-2017 Validez: 13-04-2018 Informe: 14007-17-124593 Km: 125950	Fecha: 10-04-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-043553 Km: 131619	Fecha: 10-04-2018 Validez: 10-10-2018 Informe: 14007-18-043553 Km: 131628
Fecha: 05-10-2018 Validez: 10-04-2019 Informe: 14007-18-127149 Km: 136848	Fecha: 01-04-2019 Validez: 10-10-2019 Informe: 14007-19-042477 Km: 143331	Fecha: 04-10-2019 Validez: 10-04-2020 Informe: 14007-19-129251 Km: 151805
Fecha: 04-06-2020 Validez: 10-10-2020 Informe: 14007-20-039669 Km: 163735	Fecha: 05-10-2020 Validez: 10-04-2021 Informe: 14007-20-034535 Km: 170.078	Fecha: 06-04-2021 Validez: 16-10-2021 Informe: 14007-21-038217 Km: 178.602
Fecha: 05-10-2021 Validez: 10-04-2022 Informe: 14007-21-122405 Km: 185.853	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Centro de Publicaciones Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 Ave. 11 de Abril, 11000000

Código seguro de verificación: BS60Q2DQ14R008QLFSD2

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



A	0013 8811
B	
H	
I	20-04-2022
(I1)	20-02-2022
(I2)	
C11	
C12	
C13	de productos y servicios
C4	C
D1	
D2	
D3	
(D4)	

584

E	
E1	
R2	
G	
K	
P1	
P2	
P3	
Q	
S1	
S2	




Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6577FLW	Nº IDENTIFICACION: 585
KM CHASIS: 367251	H CHASIS: 19174	H EQUIPO: 38889
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AS190S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica_sim/root

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie

C-A 182492 A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Núm. IDENTIFICACIÓ / N° IDENTIFICATION: **WJMA1VNB140C174640**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: **22 55 CAMION BASURERO**
 NÚM. CERTIFICAT / N° CERTIFICADO: **250505107018**

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	A1V900	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3900
Variants * Variantes:	PMN2H1M	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denomin. comercial:	AD190S31	Va anterior / Posterior (mm):	2050/1805
Tara (kg):	13640	Long. màx. * Long. màx. (mm):	7840
MMA (kg):	18000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2210
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1./2.º (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	---	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2./3.º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3./4.º (mm):	---
MMA 4t E (kg):	---	Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm):	---
MMA SF/CF (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
Num. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-E2BE3481C*
Pneumàtics * Neumáticos:	6: 315/80R22.5	Num. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/7790
Vol. bodega * Volumen bodega:	---	Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW):	35, 41/228

Model AU 104 - FITXA ITV - Gener 2006

250511000022324
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.
 El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
 Per l'Organisme Inspector: 
 Data * Fecha: **20/02/2007**
 Validat fins * Válido hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
 Contrassenya firm.: **C3-1558**
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24. // LAS LUCES GIROTORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.18.

TAMA TL31 0.15 €

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Validez: Fecha: 28-01-2023 Validez: 15-08-2023 Informe: 14007-21-202307 Km: 387,985	Fecha: 09-08-2021 Validez: 15-02-2022 Informe: 14007-21-100232 Km: 485,762	Fecha: 10-02-2022 Validez: 15-08-2022 Informe: 14007-22-015468 Km: 428,577
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Reformas en el vehículo / Diligencia de venta		

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
 firmas digitales



A	6577 FLM
B	-----
H	-----
I	01-03-2007
(I.1)	01-03-2007
(I.2)	GRANADA
(I.1)	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C1.1	
C1.2	
C1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C4	c
D.1	IVECO
D.2	A1VPO0
D.3	AD190S31
(D.4)	PARTICULAR

595

E	KJNA1VNH4QC174640
F.1	18000
F.2	18000
G	13715
K	C1/1558
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



* K J N A 1 V N H 4 Q C 1 7 4 6 4 0 *


GR

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 8845FLP	Nº IDENTIFICACION: 586
KM CHASIS: 23449	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: RENAULT MASTER		
DESCRIPCION EQUIPO: FURGON TALLER		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 41 de 110



COMUNIDAD DE MADRID, N.º SERIE **33887261**
CONSEJERIA DE ECONOMIA E INNOVACION TECNOLOGICAS
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA, ENERGIA Y MINAS

MATRICULA

Numero de identificación: VEFICDMSJ093009

N.º CERTIFICADO: 01/14/02/0251

Clasificación del vehículo:

2 1 1 3 FURCON MALEO 586

Marca:	RENAULT	Color:	GRAN NEGRO
Modelo:	1709	Altura total (mm):	1413
Variante:	711 FDC195	Altura base (mm):	1390
Denominación comercial:	581.00	Altura eje delantero (mm):	1160
Tan (kg):	2300	Altura eje trasero (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	3300	Altura eje 1/2 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	3400	Altura eje 3/4 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 5/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 7/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 9/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 10/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 11/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 12/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 13/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 14/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 15/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 16/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 17/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 18/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 19/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 20/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 21/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 22/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 23/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 24/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 25/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 26/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 27/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 28/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 29/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 30/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 31/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 32/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 33/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 34/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 35/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 36/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 37/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 38/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 39/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 40/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 41/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 42/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 43/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 44/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 45/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 46/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 47/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 48/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 49/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 50/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 51/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 52/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 53/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 54/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 55/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 56/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 57/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 58/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 59/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 60/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 61/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 62/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 63/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 64/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 65/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 66/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 67/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 68/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 69/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 70/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 71/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 72/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 73/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 74/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 75/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 76/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 77/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 78/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 79/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 80/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 81/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 82/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 83/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 84/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 85/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 86/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 87/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 88/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 89/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 90/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 91/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 92/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 93/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 94/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 95/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 96/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 97/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 98/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 99/8 (mm):	1160
ACTUAL/ANIA (kg):	2000	Altura eje 100/8 (mm):	1160

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
Por el Organismo Inspector, 2/07/2007



Fecha: 15/07/2007 Validez por: DOS AÑOS DESDE SU MATRICULACION

Observaciones y reformas autorizadas:
VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.
OPCIONALES: 229/59 R16.



02-04-2016: para dispositivo con contraseña de homologación: e9*94*20*94/20*2415*01,
para frenos hasta 750 kg s/nro o 1751 kg c/nro. ITV N°1812

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



ESPAÑA

TARJETA
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA: 8845 HLP	
Fecha de inspección: Validez hasta por: Nº Informe Inspección: Firma:	18-02-2017 18-02-21 23728	Fecha de inspección: Validez hasta por: Nº Informe Inspección: Firma:	08-02-2017 08-02-20 14007-17-015898
Fecha de inspección: Validez hasta por: Nº Informe Inspección: Firma:	15-02-17 15-02-17 17245	Fecha de inspección: Validez hasta por: Nº Informe Inspección: Firma:	17-02-17 17-02-17 17337
Fecha de inspección: Validez hasta por: Nº Informe Inspección: Firma:	17-02-17 17-02-17 17065	Fecha de inspección: Validez hasta por: Nº Informe Inspección: Firma:	24-08-2017 24-08-2018 14007-17-1029

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 43 de 110



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello
Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello
Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello
Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello
Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello	Fecha: Validar: Firma y sello

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



A	8845 FLP
B	
H	
I	23-02-2007
(I.1)	23-02-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	RENAULT
D.2	X70M
D.3	MASTER
(D.4)	PARTICULAR

588

E	VF1FD01H637096009
F.1	3500
F.2	3500
G	1969
K	C/1865
P.1	2464
P.2	
P.3	GASOIL
Q	
S.1	003
S.2	



* V F 1 F D C 1 H 6 3 7 0 9 6 0 0 9 *


GR

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7993FLL	Nº IDENTIFICACION: 587
KM CHASIS: 176480	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: NISSAN CABSTAR		
DESCRIPCION EQUIPO: CABSTAR SIR/BOLA		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:10:14
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie **C-A 202355** A

MATRICULA




Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Num. IDENTIFICACIÓ / N° IDENTIFICACIÓN: **VWASHTF2461005727**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: **20 11 CAMION CON CAJA ABIERTA** 587
 Num. CERTIFICAT / N° CERTIFICADO: **081804407028**

Marca: NISSAN Tipus * Tipo: F24.25.35 Variant * Variante: 13 Denom. comercial: NISSAN CABSTAR Tara (kg): 2710 MMA (kg): 3500 MMA 1r E (kg): 1750 MMA 2n E (kg): 2200 MMA 3r E (kg): --- MMA 4r E (kg): --- MMF CF/CF (kg): 750/3500 Num. de asseients * N.º de asientos: 3 Pneumàtics * Neumáticos: 6:195/70R15C Volum bodega * Volumen bodega: 103/101Q ---	Classe * Clase: --- Alçada màx. * Altura màx. (mm): --- Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): 1960 Via anterior / Posterior (mm): 1570/1395 Long. màx. * Long. màx. (mm): 5813 Vol. post. * Vol. post. (mm): 1850 Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): 2900 Dist. eix 2n/3n * Dist. eje 2.º/3.º (mm): --- Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm): --- Dist. 5n R/alt. * Dist. 5.º R/alt. (mm): --- Motor Marca: NISSAN Tipus * Tipo: D:YD25 EURO 4 Num. Cilindr. / Cilindrada (cm ³): 4/2486 Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): 15.18/96
--	---

081810001055317
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques complexes en aquesta data la reglamentació vigent.
 El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
 Per l'Oganisme expedidor * Por el Organismo expedidor
 Data * Fecha: **07/02/2007**
 Vàlida fins * Válida hasta: **---**


Observacions * Observaciones - Reclamacions autoritzades * Reclamaciones autorizadas:
Contraseña Hom.: C1-2279
VEHICULO EQUIPADO CON GRUA ARTICULADA DETRAS CABINA MARCA ATLAS, MODELO 36.2K-A2, N° DE SERIE 0036K40423, NO APTA PARA ELEVAR PERSONAS; ENGANCHE PARA REMOLQUE MARCA POMMIER, C.H. E2+0061.
Se ha comprobado que el n° de serie de la grua es 0036K40429
29 MARÇ 2007


Model AU 104 - FITXA IV - Gener 2005

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 14-02-2022 Validez: 16-02-2022 Informe: 14007-22-016874 Km: 214,938 	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



A	PROYECTO
B	
H	
I	
(I1)	
(I2)	
C11	
C12	
C13	
C4	
D1	
D2	
D3	
(D4)	

5/11

E	
F1	
F2	
G	
K	
P1	
P2	
P3	
Q	
S1	
S2	




Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6483FLM	Nº IDENTIFICACION: 588
KM CHASIS: 211281	H CHASIS: 16482	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML160E25		
DESCRIPCION EQUIPO: CAJA ABIERTA 16TN		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:10:14
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie **C-A 202401** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Num. IDENTIFICACIÓ / N° IDENTIFICACIÓN **2CFA1MJ0302499062**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO **22 17 CAMION BASCULANTE** 588 Num. CERTIFICAT. / N° CERTIFICADO **081804607014**

Marc:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	A1NM02	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	---
Variants * Variante:	BM2160E160DP	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2550
Denom. comercial:	ML160E25	Vis anterior / Posterior (mm):	1970/1815
Tara (kg):	8440	Long. màx. * Long. màx. (mm):	7802
MMA (kg):	16000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	1995
MMA 1r E (kg):	6100	Dist. eix 1r/2n * Dist. eix 1.º/2.º (mm):	4455
MMA 2n E (kg):	11000	Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2.º/3.º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4t * Dist. eix 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm):	---
MMR BF/CF (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
Num. de avants * N° de avantes:	3	Tipus * Tipo:	D:F4AE3681D*
Pneumàtics * Neumáticos:	6:305/70R19,5 (*)	Num. Cilindr. / Cilindrada (cm³):	6/5880
Volum bodega * Volumen bodega:	---	Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW):	29.92/185

081810001055285
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Oficina Inspectora * Por el Oficio Inspector

Data * Fecha: **14/02/2007**
Valida fins * Validez hasta:



Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Contraseña Hom.: **C1-2141**

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. EQUIPADO CON GRUA ARTICULADA DETRAS CABINA MARCA ATLAS, MODELO 75.2 A2, N° DE SERIE 0075P00335, NO APTA PARA ELEVAR PERSONAS. (*)147/145G.-----

Model AU 104 - ITXA ITV - Genial 2008 TAXA IBI: 0,15 €

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



TARGETA
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23/4/09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 23/4/09 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 39818	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 14-05-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 14-05-11 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 54691
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 29-04-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 29-04-09 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-05-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 11-05-12 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 34054
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-05-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 11-05-09 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 7114	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 30-04-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 30-04-13 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 42756
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 14-05-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 14-05-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 51633	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 26-4-13 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 26-4-13 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 51874

Código seguro de verificación: BS60Q2DQ14R008QLFSD2

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV

Nº **0**

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 12-04-2021 Validez: 18-10-2018 Informe: 14007-04-1087 Km: 248 693	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Nº de basidor: ZCFA1MJ0302499062
 Nº de matrícula: 6483FLM
 Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 0

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 26-04-2017 Validez: 26-04-17 Firma y sello	Fecha: 25-04-14 Validez: 25-04-15 Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
---	---	----------------------------------

Fecha: 18-04-2017 Validez: 18-04-17 Firma y sello	Fecha: 19-04-2017 Validez: 19-10-2017 Informe: 14007-12-045887 Km: 153696	Fecha: Validez: Informe: Km: 157
---	--	-------------------------------------

Fecha: 17-04-2018 Validez: 18-04-2018 Informe: 14007-18-045535 Km: 180230	Fecha: 18-04-2018 Validez: 18-10-2018 Informe: 14007-18-047414 Km: 180234	Fecha: Validez: Informe: Km: 193
--	--	-------------------------------------

Fecha: 17-10-2018 Validez: 18-04-2018	Fecha: 09-04-2019 Validez: 19-10-2019 Informe: 14007-19-046338	Fecha: Validez:
--	--	-----------------

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: Validez: Fecha: 11-05-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-0433011 Km: 226014	Fecha: Validez: Fecha: 15-06-2020 Validez: 18-10-2020 Informe: 14007-20-043333 Km: 226012	Fecha: Validez: Fecha: 15-10-2020 Validez: 18-04-2021 Informe: 14007-20-097433 Km: 234.704
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta

A.1	Número del fabricante del vehículo base	F.4	Altura total	0.1.1
A.2	Dirección del eje volante del vehículo base	F.5	Anchura total	0.1.2
B.1	Modelo del fabricante del vehículo certificado	F.6.1	Anchura máxima camarozado	0.1.3
B.2	Dirección del eje volante del vehículo certificado	F.6	Longitud total	0.1.4
C.1	Código ITV	F.6.1	Longitud máxima camarozado	0.2.1
C.1	Clasificación de vehículo	F.7	Vista anterior	0.2.2
C.V	Código VIN	F.7.1	Vista posterior	0.2.3
D.1	Marca	F.8	Volante posterior	0.2.3
D.2	Tipo / Variante / Versión	F.8.1	Volante máximo posterior camarozado	0.2
D.3	Distribución lateral del vehículo	0	Medida en Orden de marcha (MOM)	0.2
D.6	Protección	G.1	Medida en vano para vehículos categoría A	R.1
E	Número de identificación del vehículo	G.2	Medida Máxima permitida del vehículo certificado	R.1.1
EP	Especificación de protección	J	Categoría del vehículo	R.2
EP.1	Marca de la estructura de protección	J.1	Categoría del vehículo	R.2.1
EP.2	Modelo de la estructura de protección	J.2	Código	R.2
EP.3	Nº de homologación de la estructura de protección	J.3	Volante de dirección	R.5
EP.4	Nº de identificación de la estructura de protección	K	Número de homologación del vehículo base	R.5.1
F.1	Masa Máxima en carga Técnica/Admisión (MMTA)	K.1	Número de homologación del vehículo certificado	R
F.1.1	Masa Máxima en carga Técnica/Admisión en cada eje (TGT)	K.2	Nº certificado ITV vehículo base	R.1
F.1.2	Masa Máxima en carga Técnica/Admisión en 5ª rueda o parte de accesorio	L	Nº de eje y ruedas	R.1.1
F.2	Masa Máxima en carga Admisión del vehículo en circulación (MMA)	L.6	Nº y posición de ejes con unidades gemelas	R.2
F.2.1	Masa Máxima autorizada en cada eje (TGT)	L.1	Ejes anteriores	T
F.3	Masa Máxima Técnica/Admisión Limpieza del conductor (MNTAC)	L.3	Dimensiones de los neumáticos	T.1
		M.1	Diferencia entre ejes 1'-2'-3'-4'	T.2
		M.4	Diferencia entre 5ª rueda o parte de accesorio y último eje	T.3
		O.1	Masa Remolcada con freno/Masa	T.4

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6471FLM	Nº IDENTIFICACION: 589
KM CHASIS: 96158	H CHASIS: 7767	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML160E25		
DESCRIPCION EQUIPO: CAJA ABIERTA16TN		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS

<p>Fecha: 16-04-2020 Validez: 24-10-2020 Informe: M007-20-03-0008 Km: 108567</p> 	<p>Fecha: 20-10-2020 Validez: 24-04-2021 Informe: 14007-20-100015 Km: 111451</p> 	<p>Fecha: 16-04-2020 Validez: 24-10-2020 Informe: M007-20-03-0008 Km: 108567</p> 
<p>Fecha: 16-04-2021 Validez: 24-10-2021 Informe: M007-21-03-03702 Km: 29940</p> 	<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>
<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>
<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6499FLM	Nº IDENTIFICACION: 590
KM CHASIS: 101240	H CHASIS: 8387	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML160E25		
DESCRIPCION EQUIPO: CAJA ABIERTA 16TN		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:10:14
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. serie CA 202400 A Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria		MATRÍCULA BS60Q2DQ14R008QLFSD2	
Num. IDENTIFICADO N.º REGISTRADO 2CEFA1MJ0302499064		Num. CENTRADA N.º REGISTRADO 081804607013	
CLASIFICACION DEL VEHICULO CLASIFICACION DEL ILLUSTROR 22 17 CM10N BASCULANTE			
Marca: IVECO Tipo * Tipo: A1NM02 Variant * Variante: HM21 60E160BP Origen comercial: ML160E25 Tipo kg: 8440 MAEA kgp: 16000 MAEA 1r E (kg): 6300 MAEA 2r E (kg): 11000 MAEA 4r E (kg): --- MAEA 5r E (kg): 750/3500 MAEA 3r C/E (kg): 3 Num. de asientos * N.º de plazas: 6 Plazas: 6 Nece. asientos: 6 Nece. plazas: 6 Volumen podaga: ---	Clase * Clase: Alzada máx. * Altura máx. (mm): --- Anpl. máx. * Anch. máx. (mm): 2550 Via anterior * Puntalor (mm): 1970/1815 Long. máx. * Long. máx. (mm): 7502 Vol. post. * Vol. post. (mm): 1995 Difer. eje 1r/2r * Difer. eje 1.º-2.º (mm): 4455 Difer. eje 2r/3r * Difer. eje 2.º-3.º (mm): --- Difer. eje 3r/4r * Difer. eje 3.º-4.º (mm): --- Difer. eje 4r/5r * Difer. eje 4.º-5.º (mm): --- Motor/Marca: IVECO Tipo * Tipo: --- Num. Cante / Cilindrada (cm.³): D:EN3681D*P 6/5880 Pot. fiscal / Pote (CV / kW): 29,92/185	Per. (Operari) Inspector * Per. el Organisme Inspectiu: 081810001055283 El vehicle del qual s'originen les característiques complix en aquesta data la regulació vigent.	El vehicle queda caracteritzat per quedar complet en esta secció la regulació vigent.  Empl. de: CA
Data * Data: 14/02/2007 Hora * Hora: --- Hora Ins. * Hora inscripció: --- Observacions * Observacions - Informes autoritzats * Informes autoritzats: Construcció Hom. i C1-2141 VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. EQUIPADO CON GRUA ARTICULADA DETRAS CABINA MARCA ATLAS, MODELO 75.2 A2, N.º DE SERIE 0075P00347, NO AETA PARA ELEVAR PERSONAS. (+1147/145G.-----			

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales





Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria

TARGETA
D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÓDIQUES • I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
<p>Data de la inspecció: <i>02-07-11</i></p> <p>Vida fins / per: <i>14-06-10</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>30104/09</i></p> <p>Data de la inspecció: <i>02-07-11</i></p> <p>Vida fins / per: <i>14-06-10</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>30104/09</i></p> <p>DESFAVORABLE</p>	<p>Data de la inspecció: <i>14-06-10</i></p> <p>Vida fins / per: <i>11-06-10</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>51730</i></p> <p>Data de la inspecció: <i>03-05-11</i></p> <p>Vida fins / per: <i>03-05-11</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>34487</i></p> <p>DESFAVORABLE</p>
<p>Data de la inspecció: <i>05-07-10</i></p> <p>Vida fins / per: <i>05-07-10</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>738</i></p> <p>Data de la inspecció: <i>05-07-10</i></p> <p>Vida fins / per: <i>05-07-10</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>738</i></p> <p>DESFAVORABLE</p>	<p>Data de la inspecció: <i>08-05-12</i></p> <p>Vida fins / per: <i>08-05-12</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>9516</i></p> <p>Data de la inspecció: <i>08-05-12</i></p> <p>Vida fins / per: <i>08-05-12</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>9516</i></p> <p>DESFAVORABLE</p>
<p>Data de la inspecció: <i>05-05-10</i></p> <p>Vida fins / per: <i>05-05-10</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>51730</i></p> <p>Data de la inspecció: <i>05-05-10</i></p> <p>Vida fins / per: <i>05-05-10</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>51730</i></p> <p>DESFAVORABLE</p>	<p>Data de la inspecció: <i>03-05-11</i></p> <p>Vida fins / per: <i>03-05-11</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>9516</i></p> <p>Data de la inspecció: <i>03-05-11</i></p> <p>Vida fins / per: <i>03-05-11</i> - Validada hasta / por</p> <p>Sigla: <i>SA</i> - Firma inspecte:</p> <p>Núm. informe inspecte: <i>9516</i></p> <p>DESFAVORABLE</p>

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
<p>Fecha: Validar: 15-05-2020 Validar: 17-10-2020 Informe: 14007-20-054871 Km: 112182</p>	<p>Fecha: Validar: 09-10-2020 Validar: 17-04-2021 Informe: 14007-20-005559 Km: 117954</p>	<p>Fecha: Validar: 09-04-2023 Validar: 17-10-2023 Informe: 14007-20-046942 Km: 124817</p>
<p>Fecha: Validar: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validar: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validar: Firma y sello</p>
<p>Fecha: Validar: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validar: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validar: Firma y sello</p>
<p>Fecha: Validar: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validar: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validar: Firma y sello</p>

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



A	
B	
H	
I	
(I.1)	
(I.2)	
C.1.1	
C.1.2	
C.1.3	
C.4	c
D.1	
D.2	
D.3	
(D.4)	

E	
F.1	
F.2	
G	
K	
P.1	
P.2	
P.3	
Q	
S.1	
S.2	



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5842FLR	Nº IDENTIFICACION: 591
KM CHASIS: 94125	H CHASIS: 6899	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML120E22		
DESCRIPCION EQUIPO: CAJA ABIERTA 12TN		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:10:14
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. serie **C-A 202456** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

591

PLA

Num. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN **2CFA1EG1302500210**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO **21 17 CAMION BASCULANTE.**

Num. CERTIFICAT. / N.º CERTIFICADO **081805007003**

Marca: **IVECO**
 Tipus * Tipo: **A1EM01**
 Variant * Versión: **BM2D120BP**
 Denom. comercial: **ML120E22**
 Tara (kg): **7850**
 MMA (kg): **12000**
 MMA 1r E (kg): **4600**
 MMA 2n E (kg): **8500**
 MMA 3r E (kg): **---**
 MMA 4r E (kg): **750/3500**
 MMR SF/CF (kg): **3**
 Num. de asientos * N.º de asientos: **6:265/70R19,5 (*)**
 Pneumàtics * Neumáticos: **---**
 Volum bodega * Volumen bodega: **---**

Classe * Clase: **---**
 Alçada màx. * Altura màx. (mm): **---**
 Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): **2550**
 Via anterior / Posterior (mm): **1760/1620**
 Long. màx. * Long. màx. (mm): **7445**
 Vol. post. * Vol. post. (mm): **1970**
 Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): **4185**
 Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): **---**
 Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm): **---**
 Dist. 5na R/ut. * Dist. 5.º R/ut. (mm): **---**
 Motor Marca: **IVECO**
 Tipus * Tipo: **D: F4AE3681B***
 Num. Cilindr. / Cilindrada (cm³): **6/5880**
 Pot. fiscal / Real iC.V.F. / kW: **29.92/160**

081810001055311
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per / Organisme Inspector * Por el Organismo Inspector



Appluse
Ecofit, S.L.A.

Data * Fecha: **07/02/2007**
 Valida fins * Validez hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas
 Contrasena Hom.: **C1-1824**

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. EQUIPADO CON GRUA ARTICULADA DETRAS CABIONA MARCA ATLAS, MODELO 75.2 A2, N° DE SERIE 0075P00344, NO APTA PARA ELEVAR PERSONAS; PLATAFORMA ELEVADORA POSTERIOR MARCA TAP, MODELO ROC-VOLQ, N° DE SERIE 10.635, CON CAPACIDAD MAXIMA DE ELEVACION DE 500KG. (*)139/137M.-----

Model AU 104 - FITXA ITV - Gabinet 2006

TAXA 11,31 € 0,15 €

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 08-04-2021 Validez: 08-10-2021 Informe: 14007-21-03046 Km: 163.644 	Fecha: 01-10-2021 Validez: 08-04-2022 Informe: 14007-21-121204 Km: 180.903 	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



A	1997-2001
B	
H	
I	
(I1)	2002-2007
(I2)	
C11	INDUSTRIA AERONAUTICA
C12	
C13	
C4	C
D1	
D2	
D3	
(D4)	

591

E	
F1	
F2	
G	
K	
P1	
P2	
P3	
Q	
S1	
S2	




Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6625FLW	Nº IDENTIFICACION: 592
KM CHASIS: 248874	H CHASIS: 22801	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD190S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CAJA ABIERTA 18TN		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. serie **C-A 179019** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Num. IDENTIFICACIÓ
N° IDENTIFICACIÓN

WJMA1VNH40C174794

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO
CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO

22 17 CAMION BASCULANTE

592

Num. CERTIFICAT
N° CERTIFICADO

081805207014

Marca: **IVECO**
Tipus * Tipo: **A1V200**
Variant * Variante: **FMN211M**
Denom. comercial: **AD190S31**
Tara (kg): **11915**
MMA (kg): **18000**
MMA 1r E (kg): **8000**
MMA 2n E (kg): **11500**
MMA 3r E (kg): **---**
MMA 4t E (kg): **---**
MMR SF/CF (kg): **750/3500**
Num. de eixos * N° de ejes: **3**
Pneumàtics *
Neumáticos: **6:315/80R22,5 (*)**
Volumen bodega * Volumen bodega: **---**

Classe * Clase: **---**
Alçada màx. * Altura máx. (mm): **---**
Ampl. màx. * Anch. máx. (mm): **2550**
Via anterior / Posterior (mm): **2050/1805**
Long. màx. * Long. máx. (mm): **8110**
Vol. post. * Vol. post. (mm): **2200**
Dist. eix 1/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): **4500**
Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): **---**
Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm): **---**
Dist. 5ra R/últ. * Dist. 5.º R/últ. (mm): **---**
Motor Marca: **IVECO**
Tipus * Tipo: **D:F2BE3681C***
Num. Cilindr. * Cilindrada (cm.³): **6/7790**
Pot. base / Ref. (CV / kW): **35.41/200**

081810001055282

El vehicle del qual s'indiquen les característiques,
compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan,
cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per / Digonante Inspector * Por el Diputado



Data * Fecha: **21/02/2007**

Vista fins * Válida hasta

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:

Contraseña Hom.: **C1-1558**

VEHICULO EQUIPADO CON GRUA ARTICULADA DETRAS CABINA MARCA
ATLAS, MODELO 165.2E A3, N° DE SERIE 0165P00578, NO APTA PARA
ELEVAR PERSONAS. (*)156/150G. VEHICULO FIN DE SERIE DIRECTIVA
2003/97/CE-2005/27/CE.

Model AU 104 - FITXA ITV - Gener 2006

TAMA TIR: 0.15 €

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOÑALES HOLINA JUAN CARLOS**
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 13-10-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-007377 Km: 289.877	Fecha: 12-04-2021 Validez: 18-10-2021 Informe: 14007-21-041123 Km: 280.850	Fecha: 14-10-2021 Validez: 18-04-2022 Informe: 14007-21-125567 Km: 289.020
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Reformas en el vehiculo / Diligencia de venta		

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



A	6625 FLW
B
H
I	01-03-2007
(I.1)	01-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL, GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	A1VP00
D.3	AD190S31
(D.4)	PARTICULAR

592

E	KJMAIVNH4QC174794
F.1	18000
F.2	18000
G	11990
K	G1/1558
P.1	7790
P.2
P.3	GASOIL
Q
S.1	003
S.2



* 6 6 2 5 F L W *



* K J M A I V N H 4 Q C 1 7 4 7 9 4 *

GR

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 1573FKW	Nº IDENTIFICACION: 596
KM CHASIS: 234351	H CHASIS: 14784	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML160E25		
DESCRIPCION EQUIPO: CAJA ABIERTA 16TN		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:10:14
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie

C-A 202047 A

MATRÍCULA

1824FK

Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i IndústriaNúm. IDENTIFICACIÓ
N.º IDENTIFICACIÓN

ZCFALMJ0302499059

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE
CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO

22 17 CAMION BASCULANTE

595

Núm. CERTIFICAT
N.º CERTIFICADO

081802507006

Marca: IVECO
 Tipus * Tipo: A1NM02
 Variant * Variante: BM2160E160DP
 Denom. comercial: MLI60E25
 Tars (kg): 8265
 MMA (kg): 16000
 MMA 1r E (kg): 6100
 MMA 2n E (kg): 11000
 MMA 3r E (kg): ---
 MMA 4t E (kg): ---
 MMR SF/CF (kg): 750/3500
 Núm. de seients * N.º de asientos: 3
 Pneumàtics * Neumáticos: 6:305/70R19,5 (*)
 Volum bodega * Volumen bodega: ---

Classe * Clase: ---
 Alçada màx. * Altura màx. (mm): ---
 Anpl. màx. * Anch. màx. (mm): 2550
 Via anterior / Posterior (mm): 1970/1815
 Long. màx. * Long. màx. (mm): 7497
 Vol. post. * Vol. post. (mm): 1695
 Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): 4450
 Dist. eix 2r/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): ---
 Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm): ---
 Dist. 5na R/ut. * Dist. 5.ª R/ut. (mm): ---
 Motor Marca: IVECO
 Tipus * Tipo: D:F4AE3681D*
 Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³): 6/5880
 Pot. fiscal / Real (CVF. / kW): 29:92/185

081810001054521

El vehicle del qual s'indiquen les característiques,
compleix en aquesta data la reglamentació vigent.El vehículo cuyas características se reseñan
cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspector * Por el Organismo Inspector

Data * Fecha:

10/01/2007

Valida fins * válida hasta:

Apliquet
Escripció, S.A.

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:

Contraseña Hcm.: C1-2141

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. EQUIPADO CON GRUA ARTICULADA
 DETRAS CABINA MARCA ATLAS, MODELO 75.2 A2, N° DE SERIE
 0075P00341, NO APTA PARA ELEVAR PERSONAS; PLATAFORMA ELEVADORA
 POSTERIOR MARCA TAP, MODELO ROC-VOLQ, N° DE SERIE 10637, CON
 CAPACIDAD MAXIMA DE ELEVACION DE 500KG. (*)147/145G.-----

Código seguro de verificación: BS60Q2DQ14R008QLFSD2

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>Conforme de
Firmado porGONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44Contiene 2
firmas digitales

Pag. 82 de 110



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 21-10-2021 Validez: 23-04-2022 Informe: 14007-21/127809 Km: 180.481	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 1573FKW	Nº IDENTIFICACION: 596
KM CHASIS: 234351	H CHASIS: 14784	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML160E25		
DESCRIPCION EQUIPO: CAJA ABIERTA 16TN		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:10:14
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie **C-A 202927** A MATRÍCULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Núm. IDENTIFICACIÓ
Nº IDENTIFICACIÓN

3CFA1MJ0302499058

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICUL
CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO

22 17 CAMION BASCULANTE

Núm. CERTIFICAT
Nº CERTIFICADO

081801807008

596

Marc: **IVECO**
 Tipus * Tipo: **A1NM02**
 Variant * Variante: **EM2160E160DP**
 Denom. comercial: **ML160E25**
 Tara (kg): **8265**
 MMA (kg): **16000**
 MMA 1r E (kg): **6100**
 MMA 2n E (kg): **11000**
 MMA 3r E (kg): **---**
 MMA 4r E (kg): **---**
 MMA 4r E (kg): **750/3500**
 MMR SF/CF (kg): **3**
 Núm. de seients * N.º de asientos: **6:305/70R19.5(*)**
 Pneumàtics *
 Neumáticos: **---**
 Volum bodega * Volumen bodega: **---**

Classe * Clase: **---**
 Alçada màx. * Altura màx. (mm): **---**
 Anpt. màx. * Anch. màx. (mm): **2550**
 Via anterior / Posterior (mm): **1970/1815**
 Long. màx. * Long. màx. (mm): **7497**
 Vol. post. * Vol. post. (mm): **1695**
 Dist. eix 1/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): **4450**
 Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): **---**
 Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm): **---**
 Dist. Sra R/Alt. * Dist. 5.º R/Alt. (mm): **IVECO**
 Motor Marca: **D-F4AE3681D***
 Tipus * Tipo: **6/5880**
 Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³): **29.92/185.00**
 Pot. fiscal / Real (CV/kW): **---**

081810001054517

El vehicle del qual s'indiquen les característiques complexa en aquesta data la reglamentació vigent

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente

Per l'Organisme Inspector * Por el Organismo Inspector



Data * Fecha

10/01/2007

Valida fins * Válida hasta

Apptura+
Eco-Itx, S.A.

Observacions * Observaciones - Reformas autoritzades * Reformas autorizadas

Contraseña Hom.: **C1-2141**

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. EQUIPADO CON GRUA ARTICULADA MARCA ATLAS MOD. 75.2A2, N° SERIE 0075P00343, CON CAPACIDAD MAXIMA DE ELEVACION DE 7.3TM (NO APTA PARA ELEVAR PERSONAS) Y PLATAFORMA ELEVADORA MARCA TAP RATCLIFF MOD. ROC VOL., N° DE SERIE 10640 CON CAPACIDAD MAXIMA DE ELEVACION 500KG.-----

Model AU 154 - FITXA ITY - Gener 2006

TAMA ITI 0.16 €

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por

GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 30-04-2019 Validez: 02-11-2019 Informe: 14007-19-054853 Km: 218197 	Fecha: 31-10-2019 Validez: 02-05-2020 Informe: 14007-19-140901 Km: 234609 	Fecha: 23-05-2020 Validez: 02-11-2020 Informe: 14007-20-049182 Km: 264871 
Fecha: 28-10-2020 Validez: 02-05-2021 Informe: 14007-20-103649 Km: 288141 	Fecha: 21-04-2021 Validez: 02-11-2021 Informe: 14007-21-045847 Km: 313838 	Fecha: 26-10-2021 Validez: 02-05-2022 Informe: 14007-21-129561 Km: 332520 
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
 firmas digitales



596

A	1971 BUB
B	
H	
I	10-01-2002
(I.1)	10-01-2002
(I.2)	CONVIA
C1.1	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
C1.2	
C1.3	EL SECTOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
G4	C
D.1	INDIA
D.2	INDIA
D.3	INDIA
(D.4)	INDIA

E	2011M10T02 2011M10T02 2011M10T02
F.1	2011M10T02
F.2	1.200
G	1.100
K	01.21.1
P.1	2011
P.2	
P.3	INDIA
Q	
S.1	201
S.2	



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4895FLF	Nº IDENTIFICACION: 597
KM CHASIS: 590652	H CHASIS: 22674	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CAMIÓN MIXTO GANCHO-CADENAS		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>


Conforme de **GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



N.º serie **C-A 202160** A

MATRICULA

4857LF



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria

Núm. IDENTIFICACIÓ: **WJME2NNH40C174875**
N.º IDENTIFICACIÓN

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: **22 12 CAMION PORTACONTENEDORES**
CLASSIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: **57**
Núm. CERTIFICAT: **081803307008**
N.º CERTIFICADO

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	E2NP00	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	---
Variant * Variante:	FPTL22JCAH	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2550
Denom. comercial:	AD260S31Y/PT	Via anterior / Posterior (mm):	2050/1837
Tara (kg):	10645	Long. màx. * Long. màx. (mm):	8505/8960
MMA (kg):	26000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	1500/1955
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1/2n * Dist. eix 1.ª/2.ª (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2.ª/3.ª (mm):	1395
MMA 3r E (kg):	7500	Dist. eix 3r/4t * Dist. eix 3.ª/4.ª (mm):	---
MMA 4t E (kg):	750/35000	Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.ª R/ult. (mm):	---
MMR SF/CF (kg):	2	Motor Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asseients:	2	Tipus * Tipo:	D: F2BE3691C*
Pneumàtics * Neumáticos:	10:315/80R22,5(*)	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/7790
Volum bodega * Volumen bodega:	---	Pot. fiscal / Real (C.V.E. / kW):	35,41/230

081810001053605
El vehicle del qual s'indiquen les característiques complexes en aquesta data la reglamentació vigent.
El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspector * Por el Organismo Inspector



Data * Fecha: **12/12/2006**
Vinde fins * Validez hasta

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Contraseña Hom.: C1-1545

CAMION PORTACONTENEDORES BASCULANTE. (+)156/150G.-----

Model AU (04 - FIVE) TV - Gener 2006

TMA 1101 0,15 €

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 09-11-2018 Validez: 09-05-2019 Informe: 14007-18-134790 Km: 546334	Fecha: 03-05-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-056189 Km: 564076	Fecha: 09-05-2019 Validez: 09-11-2019 Informe: 14007-18-059352 Km: 564086
Fecha: 07-11-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-041371 Km: 588915	Fecha: 07-11-2019 Validez: 09-05-2020 Informe: 14007-19-041118 Km: 588920	Fecha: 22-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-063022 Km: 623507
Fecha: 21-07-2020 Validez: 09-11-2020 Informe: 14007-20-063882 Km: 623508	Fecha: 06-11-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-067100 Km: 636657	Fecha: 06-11-2020 Validez: 09-05-2021 Informe: 14007-20-109049 Km: 636700
Fecha: 04-05-2021 Validez: 09-11-2021 Informe: 14007-21-051675 Km: 656679	Fecha: 02-11-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-050683 Km: 669680	Fecha: 02-11-2021 Validez: 09-05-2022 Informe: 14007-21-198199 Km: 669681
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



A	1992 III
B	
H	
I	01-02-2007
(I1)	01-02-2007
(I2)	GRANADA
C11	INDICADORA ANTIESTRUC. GRANADINA SA
C12	
C13	AL. ESTACIONA 2 15007-GRANADA GRANADA
C4	C
D1	21100
D2	E21000
D3	ANEXO 111501
(D4)	PARTICULAR

E	MANTENIMIENTO
F1	20000
F2	20000
G	10730
K	01 1545
P1	2000
P2	
P3	20000
Q	
S1	002
S2	




592

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4890FLF	Nº IDENTIFICACION: 598
KM CHASIS: 320966	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CAMIÓN MIXTO GANCHO-CADENAS		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:10:14
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4756FLB	Nº IDENTIFICACION: 599
KM CHASIS: 374553	H CHASIS: 17595	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD190S31		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS 16M3		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



2-08

Num. sèrie **C-A 182403** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Num. IDENTIFICACIÓ / N° IDENTIFICACIÓN: **WJMA1VNH40C174362** **599**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: **22 55 CAMION BASURERO**
 Non. CERTIFICAT / N° CERTIFICADO: **250503007003**

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	----
Tipus * Tipo:	ALV200	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3720
Variants * Variantes:	FMN281M	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD190S31	Via anterior / Posterior (mm):	2050/1805
Tara (kg):	13040	Long. màx. * Long. màx. (mm):	8580
MMA (kg):	18000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2970
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	----
MMA 3r E (kg):	----	Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	----
MMA 4t E (kg):	750/3500	Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm):	IVECO
MMA SF/CF (kg):	3	Motor Marca:	D-F2BE3681C*
Num. de valents * N° de asientos:	67.115/80R22,5156/15	Tipus * Tipo:	6/7790
Pneumàtics * Neumáticos:	DOT	Num. Cilind. / Cilindrada (cm.³):	35,41/200
Vol. bodega * Volumen bodega:	----	Pot. fiscal / Real (C.V.E. / kW):	----

250503007003127
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspector de SAH/CAS, Inspector



Data * Fecha: **30/01/2007**
 Valides fins * Validez hasta:

Observacions * Observaciones - Reforms autoritzades * Reformas autorizadas:
Contrasenya Num. 1: CI-1558
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.// LAS LIXES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS, ART. 18.

Model AU 104 - FITXA ITV - Genial 2006 TAXA 1131-0-15 €

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Fecha: 15-08-2021 Validez: 23-12-2021 Informe: 14007-21-151768 Km: 439.711	Fecha: Fecha: 21-12-2021 Validez: 23-08-2022 Informe: 14007-21-151768 Km: 454.054	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
 firmas digitales



A	...
B	...
H	...
I	...
(I1)	...
(I2)	...
C11	...
C12	...
C13	...
C4	C
D1	...
D2	...
D3	...
(D4)	...

E	...
F1	...
F2	...
G	...
K	...
R1	...
R2	...
R3	...
Q	...
S1	...
S2	...




Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 0032FMB	Nº IDENTIFICACION: 600
KM CHASIS: 497760	H CHASIS: 22830	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML120E18		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS 09M3		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie: C-A 153259 A. MATRÍCULA	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria	
N ^o IDENTIFICACIÓ / N ^o IDENTIFICATION: ZCFA1ED1302500999	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: 21 55 CAMION BASURERO.	N ^o CERTIFICAT / N ^o CERTIFICADO: 250505807007
Marca: IVECO	Classe * Clase:
Tipus * Tipo: A1E003	Alçada màx. * Altura màx. (mm): 3290
Variant * Variante: BK2B120AP	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): 2300
Denom. comercial: ML120E18	Va anterior / Posterior (mm): 1930/1745
Tara (kg): 8520	Long. màx. * Long. màx. (mm): 7117
MMA (kg): 12000	Vel. post. * Vel. post. (km/h): 2660
MMA 1r E (kg): 4800	Dist. eix 1r/2n * Dist. eix 1.72 * (mm): 3105
MMA 2n E (kg): 8500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2.72 * (mm):
MMA 3r E (kg):	Dist. eix 3r/4r * Dist. eix 3.74 * (mm):
MMA 4r E (kg):	Dist. Sina RAV: * Dist. 5 * (mm):
MMR SF/GF (kg): 750/3500	Motor Marca: IVECO
Num. de seients * N ^o de asientos: 3	Tipus * Tipo: D-F4RE3481A*
Pneumàtics * Neumáticos: 6r10R22,5 144/142K	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm ³): 4/3920
Volum bodega * Volumen bodega:	Pot. fiscal / Pwr IC.VF. / kW: 19,95/134
250510000072112 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.	El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
Per l'òrganisme emissor de certificats de inspecció	
Data * Fecha: 27/02/2007	Valida fins * Válida hasta:
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas: Contraseña Hom.: C1-2300 VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24./ LAS LUCES GIRATORIAS-INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS, ART. 18.	


Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:10:14
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 29-05-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 29-05-09 Segell * Sello - Firma inspector: 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 29-05-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: DESFAVORABLE 
Num. informe inspecc.: 61780 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 02-06-2000 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 02-06-2010 Segell * Sello - Firma inspector: 	Num. informe inspecc.: 66504 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 22-06-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 22-06-11 Segell * Sello - Firma inspector: 
Num. informe inspecc.: 62683 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 20-06-11 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: DESFAVORABLE 	Num. informe inspecc.: 66094 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-06-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 21-06-13 Segell * Sello - Firma inspector: 
Num. informe inspecc.: 50811 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-06-11 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 21-06-12 Segell * Sello - Firma inspector: 	Num. informe inspecc.: 61984 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 20-06-13 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: DESFAVORABLE 
Num. informe inspecc.: 41094 	

Código seguro de verificación: BS60Q2DQ14R008QLFSD2

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>




Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



HOJA ADICIONAL DE TARI

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 29-12-2020 Validez: 29-09-2021 Informe: 14007-20-031865 Km: 537.836 	Fecha: 22-06-2021 Validez: 29-12-2021 Informe: 14007-20-032848 Km: 555.497 	Fecha: 22-06-2021 Validez: 29-12-2021 Informe: 14007-20-032848 Km: 555.497 
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Nº de bastidor: ZCFA1ED1302
 Nº de matrícula: 0032FMB
 Nº de Tarjeta ITV / Nº de Cer


Fecha: 15-12-2017 Validez: DESFATORRALJE Informe: 14037-17-000000 Km: 429869 	Fecha: 14-12-2018 Validez: 15-08-2018 Informe: 14007-18-000000 Km: 455916 
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2 firmas digitales



A	0032 PNB
B	-----
H	-----
I	07-03-2007
(I.1)	07-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	AIED03
D.3	ML120E18
(D.4)	PARTICULAR

E	ZCFALFD1302500999
F.1	12000
F.2	12000
G	8895
K	01/2300
P.1	3920
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	003
S.2	-----

* 0 0 3 2 F M B *

* Z C F A 1 E D 1 3 0 2 5 0 0 9 9 9 *


GR

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 0038FMB	Nº IDENTIFICACION: 601
KM CHASIS: 490065	H CHASIS: 28670	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML120E18		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS O9M3		



Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales



Num. serie **C-A 153261** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

601

Núm. IDENTIFICADO: N.º IDENTIFICACION:	ZCFAIED1302500990
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: CLASIFICACION DEL VEHICULO:	21 55 CAMION BASURERO.
Núm. CERTIFICAT: N.º CERTIFICADO:	250505807009

Marca:	IVECO	Classe * Class:	---
Tipus * Tipo:	A1ED03	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3290
Variant * Variante:	BK2B120AP	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2300
Denom. comercial:	ML120R10	Va. anterior / Posador (mm):	1930/1745
Tara (kg):	8820	Long. màx. * Long. màx. (mm):	7117
SMA (kg):	12000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2660
MMA 1r E (kg):	4800	Dist. ax 1r/2r * Dist. ax 1r/2r (mm):	3105
MMA 2n E (kg):	8500	Dist. ax 2r/3r * Dist. ax 2r/3r (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. ax 3r/4r * Dist. ax 3r/4r (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5ra Rulot * Dist. 5ra Rulot (mm):	---
MNR SFCF (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
Núm. de aserits * N.º de asientos:	3	Tipus * Tipo:	D-F4RE3481A*
Pneumàtics * Neumáticos:	6;10R22,5 144/142K	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	4/3920
Volum botiga * Volumen botiga:	---	Pot. fiscal / Relat IC.VF. / kW):	19,95/134

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

<p>250510670002314 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.</p>	<p>El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.</p>
<p>EN l'Organisme Inspectiu * En el Organismo Inspector</p>	
<p>Data * Fecha: 27/02/2007</p> <p>Venda lra * Validez hasta:</p>	

Observacions * Observaciones - Reformas autoritzades * Reformas autorizadas:

Contracció de lla. : **C1-2300**

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.R. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24./ LAS LUCES GIRATORIAS-INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS, ART. 10.

TAXI 15.81.515-E

Código seguro de verificación: **BS60Q2DQ14R008QLFSD2**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:10:14
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:44

Contiene 2
firmas digitales

