

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha:
Validez:

Fecha: 30-06-2020
Validez: 07-11-2020
Informe: 14007-20-062027
Km: 512165

Fecha: 29-10-2020
Validez: 07-05-2021
Informe: 14007-20-109276
Km: 533.931

Fecha: 21-04-2021
Validez: DESFAVORABLE
Informe: 14007-21-045863
Km: 552.913

Fecha:

Fecha: 22-04-2021
Validez: 07-11-2021
Informe: 14007-21-038616
Km: 552.921

Fecha:
Validez:

Fecha: 26-10-2021
Validez: 07-05-2022
Informe: 14007-21-130898
Km: 588.090

Fecha:
Validez:

Firma y sello

Fecha:
Validez:

Firma y sello

Fecha:
Validez:

Firma y sello

Fecha:
Validez:

Firma y sello

Fecha:
Validez:

Firma y sello

Fecha:
Validez:

Firma y sello

Fecha:
Validez:

Firma y sello

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por

GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



A	0038 PNB
B	-----
H	-----
I	07-03-2007
(I.1)	07-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL, GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	C
D.1	IVECO
D.2	AIED03
D.3	ML120E18
(D.4)	PARTICULAR

E	ZCFAIED1302500998
F.1	12000
F.2	12000
G	8895
K	C1/2300
P.1	3920
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	003
S.2	-----

* 0 0 3 8 F M B *

* Z C F A 1 E D 1 3 0 2 5 0 0 9 9 8 *

GR

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 0047FMB	Nº IDENTIFICACION: 602
KM CHASIS: 461875	H CHASIS: 14714	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML120E18		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS O9M3		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



N.º IDENTIFICACIÓ: **ZCFA1ED1302500997**
 N.º IDENTIFICACIÓN:

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: **21 55 CAMION BASURERO.**
 CLASSIFICACIÓN DEL VEHICULO: **602**
 N.º CERTIFICAT: **250505807008**
 N.º CERTIFICADO:

Marca: IVECO Tipus * Tipo: A16103 Versió: BK2B120AP Denom. comercial: ML120E18 Tota (kg): 9820 MMA (kg): 12800 MMA 1r E (kg): 4800 MMA 2n E (kg): 8700 MMA 3r E (kg): MMA 4t E (kg): MMR 6r/CI (kg): 750/3500 Núm. de seients * N.º de assejos: 3 Pneumàtics: 6: L0822, 5: 144/142K Neumáticos: Volum bodega * Volumen bodega:	Classe * Classo: Alçada màx. * Altura màx. (mm): 3290 Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): 2300 Via anterior / Posterior (mm): 1930/1745 Long. màx. * Long. màx. (mm): 7117 Vol. port. * Vol. port. (mm): Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): 3105 Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm): Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm): Dist. 5na H/alt. * Dist. 5.º R/alt. (mm): Motor Marca: IVECO Triax * Tripos: G-E18E346LA* Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³): 4/3920 Pot. fiscal / Real (CV/E (kW)): 19, 95/134
---	---

25050580700822113
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.
 El vehículo, cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.



Data: **27/02/2022**
 Vàlida fins:

Observacions * Observaciones - Retornes autoritzades * Retornos autorizados:
 Contracció (km): **01-7300**
VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.// LAS LUXES GIGANTICAS-INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS, ART. 18.

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004
 TAXA 1801.015 €

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria



TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-04-08 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 23-04-09 Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 58782</p>	<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-06-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 08-06-11 Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 60524</p>
<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 28-06-08 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 10220</p>	<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-06-11 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 40237</p>
<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-06-08 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 60491</p>	<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-06-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 60524</p>

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE


/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 6 de 119





Fecha: 23-11-2020
 Validez: 23-05-2021
 Informe: 14007-20-11-005
 Km: 501.775

Fecha: 18-05-2021
 Validez: 23-11-2021
 Informe: 14007-21-05-004
 Km: 517.002

Fecha: 18-11-2021
 Validez: 23-05-2022
 Informe: 14007-21-1386042
 Km: 537.475

Fecha: 18-11-2021
 Validez: 23-05-2022
 Informe: 14007-21-1386042
 Km: 537.475

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/sim/cgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



A	0047 FNB
B
H
I	07-03-2007
(I.1)	07-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	C
D.1	IVECO
D.2	AIEDO3
D.3	ME120E18
(D.4)	PARTICULAR

E	ZCFAIEDI302500997
F.1	12000
F.2	12006
G	8895
K	G1/2300
P.1	3920
P.2
P.3	GASOIL
Q
S.1	003
S.2



GR

Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5958FMG	Nº IDENTIFICACION: 603
KM CHASIS: 472759	H CHASIS: 25162	H EQUIPO: 1383
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QGO6QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Num. eòrie **C-A 153298** A

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Nom. IDENTIFICADÓ:
N.º IDENTIFICACIÓN: **WJME2NNH40C175023**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: **22 55 CAMION BASURERO** **.603**

Num. CERTIFICAT:
N.º CERTIFICADO: **250506507012**

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	E2HP00	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3870
Variant * variante:	FPSL22JCAH	Amp. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD260S31Y/PS	Va anterior / Posterior (mm):	2050/2040
Tara (kg):	15025	Long. màx. * Long. màx. (mm):	9120
MMA (kg):	26000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2115
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1/2n * Dist. eje 1-2º (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2-3º (mm):	1395
MMA 3r E (kg):	7500	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3-4º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5ra R/ut. * Dist. 5º R/ut. (mm):	---
MNR SF/CF (kg):	150/3500	Motor Marca:	IVECO
Num. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-E2BE3681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	8:315/80R22.5 156/150	Num. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/7790
Volum bodega * Volumen bodega:	---	Pot. fiscal / Resp. (CV / kW):	35.41/220

Model: AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

250510030022379
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per / Dispone de: **YO** al **5** de **Agosto** de **2007**



Data * Fecha: **06/03/2007**
valeda fins * valeda hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Observaciones Hds.: **CI-1545**
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24. // LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.18.

TAMA 18.01.0.15.4

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO** La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales  Pag. 12 de 119 

TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÓDIQUES - I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-06-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 23-06-13 Segell * Sello - Firma inspector: 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-06-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 23-06-13 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 58452 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-06-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 09-06-11 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 10265 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-06-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 09-06-11 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 60967 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 28-06-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 28-06-13 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 40958 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-6-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 13-6-13 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 38490 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-06-13 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 10-06-14 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 58518 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-06-14 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 04-06-15 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 27588 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-06-14 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 10-06-15 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 64711 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-06-14 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 04-06-15 Segell * Sello - Firma inspector: 

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de Firmado por: GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



Nº de bastidor: WJME2NNH40C175023

Nº de matrícula: 5958FMG

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153298/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 08-06-15 Validez: 08-06-16 Firma y sello: 	Fecha: 08-06-16 Validez: DESFAVORABLE Firma y sello: 	Fecha: 08-06-18 Validez: 08-06-19 Firma y sello: 
Fecha: 06-06-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-066535 Km: 376296 	Fecha: 06-06-2017 Validez: 06-12-2017 Informe: 14007-17-066535 Km: 376284 	Fecha: 05-12-2017 Validez: 05-06-2018 Informe: 14007-17-147830 Km: 394676 
Fecha: 04-06-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-058449 Km: 413436 	Fecha: 05-06-2018 Validez: 05-12-2018 Informe: 14007-18-069026 Km: 414431 	Fecha: 03-12-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-152341 Km: 434174 
Fecha: 03-12-2018 Validez: 05-06-2019 Informe: 14007-18-152522 Km: 434176 	Fecha: 03-06-2019 Validez: 05-12-2019 Informe: 14007-19-071316 Km: 454911 	Fecha: 04-12-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-156837 Km: 477452 

Centro de Fabricación: ... Energía y Cultura ...

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por: GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
F Fecha: 05-12-2019 Validez: 05-06-2020 F Informe: 14007-19-157754 Km: 477454	Fecha: Fecha: 12-01-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-002788 Km: 526.595	Fecha: 13-01-2021 Validez: 16-07-2021 Informe: 14007-21-003308 Km: 526.593
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Reformas en el vehículo / Diligencia de venta		

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



A	5958 FMG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NPO0
D.3	AD260S31YNPS
(D.4)	PARTICULAR

603

E	WJME2NNH40C175023
F.1	26000
F.2	26000
G	15100 *
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



GR

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5867FMG	Nº IDENTIFICACION: 604
KM CHASIS: 483805	H CHASIS: 26234	H EQUIPO: 6225
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QGO6QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Num. serie **C-A 153307 A**

MATRÍCULA



Gov. **lilitat de Catalunya**
Departament de Treball i Indústria

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACION **WJME2NNH40C1T4T80** **604**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACION DEL VEHICULO **22.55 CAMION BASURERO** **250506507021**

Marca:	IVECO	Classe * Class:	---
Tipus * Tip:	E2NP00	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3870
Variants * Variante:	EP5L22K28H	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD260S31Y/BS	Va anterior / Posterior (mm):	2050/2040
Tara (kg):	15025	Long. màx. * Long. màx. (mm):	9120
MMA (kg):	26000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2115
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	1395
MMA 3r E (kg):	7500	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5ra Ruit. * Dist. 5.º Ruit. (mm):	---
MMR BF-GF (kg):	750/3500	Motor/Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tip:	D-F26E3681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	8-315/80R22.5	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/7790
Vol. bodega * Volumen bodega:	156/150	Pot. fiscal / Real (CVF / kW):	35.41/228

250516600022406
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

Per l'òrganisme inspectiu **VEHICULOS Y VEHICULISTAS**
LOS-R 49
Data * Fecha: **06/03/2007**
Vàlida fins * Válido hasta: *

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Contraseña Mod.: **cl-1545**
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES (QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.18.


Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRICULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 24-05-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 24-05-11 Segel * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspec.: 59104	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-5-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 25-5-10 Segel * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspec.: 64155
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 26-05-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 26-05-11 Segel * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspec.: 56450	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 26-05-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segel * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspec.: 43674
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-05-11 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 12-05-12 Segel * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspec.: 59190	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-05-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 09-05-13 Segel * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspec.: 49635
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-05-13 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segel * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspec.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-05-13 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 08-05-14 Segel * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspec.:

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
 firmas digitales



Nº de bastidor: WJME2NNH40C174780

Nº de matrícula: 5867FMG

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153307/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 07-05-14 Validez: Firma y sello DESFAVORABLE 27642K	Fecha: 07-05-14 Validez: 07-05-15 Firma y sello 27642K	Fecha: 30-06-15 Validez: 30-06-16 Firma y sello 93769 31749K
Fecha: 29-06-16 Validez: DESFAVORABLE Firma y sello 7601/39420Km	Fecha: 29-06-16 Validez: 29-06-17 Firma y sello 35923K	Fecha: 27-06-2017 Validez: 27-12-2017 Informe: 14007-17-074534 Km: 398731
Fecha: 29-01-2018 Validez: 29-07-2018 Informe: 14007-18-011431 Km: 414075	Fecha: 23-07-2015 Validez: 29-01-2016 Informe: 14007-15-052155 Km: 415573	Fecha: 31-01-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-052155 Km: 414809
Fecha: 01-02-2019 Validez: 01-08-2019 Informe: 14007-19-014054 Km: 454614	Fecha: 31-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-052155 Km: 475033	Fecha: 01-08-2019 Validez: 01-02-2020 Informe: 14007-19-098977 Km: 475034

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales





INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 29-01-2020 Validez: 01-08-2020 Informe: 14007-20-010273 Km: 493041	Fecha: 30-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-066640 Km: 512721	Fecha: 03-08-2020 Validez: 01-02-2021 Informe: 14007-20-068078 Km: 512732
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Fecha: 01-02-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-010019 Km: 532.095	Fecha: 02-02-2021 Validez: 02-08-2021 Informe: 14007-21-010456 Km: 532.106	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



604

A	5867 FMG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NP00
D.3	AD260S31Y8PS
(D.4)	PARTICULAR

604

E	WJME2NNH40C174780
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



* 5 8 6 7 F M G *



* W J M E 2 N N H 4 0 C 1 7 4 7 8 0 *

GR

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 23 de 119



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6077FMG	Nº IDENTIFICACION: 605
KM CHASIS: 469517	H CHASIS: 25561	H EQUIPO: 1516
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GENERALLES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales





Núm. IDENTIFICACIÓ: **WIME2MHK40C174843** **605**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO: **22 55 CAMION BASURERO** Núm. CERTIFICAF. N.º CERTIFICADO: **250-06507810**

Marca:	IVECO	Classe / Clase:	
Tipus / Tipo:	E2NF00	Açada màx. * Altura màx. (mm):	3670
Variant / Variante:	FPSL223CAH	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD260S31Y7#S	Via anterior / Psterior (mm):	2050/2040
Tara (kg):	15025	Long. màx. * Long. màx. (mm):	9120
MMA (kg):	26000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2115
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1/2n * Dist. eix 1 9/16 (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2 9/16 (mm):	1395
MMA 3r E (kg):	7500	Dist. eix 3r/4t * Dist. eix 3 9/16 (mm):	
MMA 4r F (kg):	750/3500	Dist. Sine Pull * Dist. 5.º R/lt. (mm):	
MMA SF/OR (kg):	2	Motor Marca:	IVECO
Núm. de gears / N.º de engrajes:	B: 315/8GR22.5	Tipus / Tipo:	D- E2DE3681C*
Pneumàtics / Neumáticos:	156/150	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm):	6/7790
Volum bodega * Volumen bodega:		Pot. fiscal / Real (CV/ kW):	35.41/228

El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació v.pent.

El vehicle, cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Peri. Organisme Impresor / Organismo Impresor: **TECNICAS**

Data * Fecha: **06/03/2007**

Vàlida fins * Validez hasta:



Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:

CI-1545

CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // LOS LUCES GIRATORIOS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART. 18.

Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 24-5-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 24-5-10 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 59355	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-5-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 25-5-10 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-5-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 5901	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Validez hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-05-12 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 10720	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-05-13 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 10479
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-05-14 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 10344	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.:

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales






Nº de bastidor: WJME2NNH40C174643

Nº de matrícula: 6077FMG

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153296/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 13-05-16 Validez: 13-05-18 Firma y sello 	Fecha: 17-05-16 Validez: 17-05-16 Firma y sello 	Fecha: 11-05-16 Validez: 11-05-17 Firma y sello 
Fecha: 11-05-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-055179 Km: 372002	Fecha: 11-05-2017 Validez: 11-11-2017 Informe: 14007-17-055388 Km: 372004	Fecha: 09-11-2017 Validez: 09-05-2018 Informe: 14007-17-136062 Km: 391354
Fecha: 09-05-2018 Validez: 09-11-2018 Informe: 14007-18-057639 Km: 40671	Fecha: 05-11-2018 Validez: 09-05-2019 Informe: 14007-18-139421 Km: 427721	Fecha: 09-05-2019 Validez: 09-11-2019 Informe: 14007-18-059211 Km: 451554
Fecha: 07-11-2019 Validez: 09-05-2020 Informe: 14007-19-14388 Km: 470507	Fecha: 27-07-2020 Validez: 09-11-2020 Informe: 14007-20-065074 Km: 495727	Fecha: 04-11-2020 Validez: 09-05-2021 Informe: 14007-20-106459 Km: 507.176

Control de Publicación, Mención de Inspección, Frecuencia y Distancia. Mod. 001/004

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Validez: Informe: Km:	Fecha: 05-05-2021 Validez: 09-11-2021 Informe: 14007-21-052705 Km: 527.146	Fecha: 03-11-2021 Validez: 09-05-2022 Informe: 14007-21-132514 Km: 556.194
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



605

A	6077 ENG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	C
D.1	IYECO
D.2	E2NP00
D.3	AD260S31YNPS
(D.4)	PARTICULAR

E	KJNE2NHH40C17464J
E.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----

605

* 6 0 7 7 F M G *

* W J M E 2 N N H 4 0 C 1 7 4 6 4 3 *


GR

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6152FMG	Nº IDENTIFICACION: 606
KM CHASIS: 462034	H CHASIS: 24858	H EQUIPO: 7786
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Núm. IDENTIFICACIÓ: **WJME2NNH46C175025**
 N.º IDENTIFICACIÓN:
 CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: **22 55 CATION BASUREO**
 CLASSIFICACIÓN DEL VEHICULO:
 Núm. CERTIFICAT: **250306507022**
 N.º CERTIFICACIÓN:

Marca: IVECO	Classe * Classe:
Tipus * Tipo: E2N200	Alçada màx * Altura màx. (mm): 3670
Variants * Variantes: PPS128KAN	Ampl. màx * Anch. màx. (mm): 2300
Denom. comercial: A22P35517/25	Viel. anterior * P. anterior (mm): 2058 / 2040
Tara (kg): 11300	Long. màx * Long. màx. (mm): 4120
MMA (kg): 26000	Viel. post. * Viel. post. (mm): 2115
MMA 1r E (kg): 8000	Dist. eix 1/2n * Dist. eje 1.ª/2.ª (mm): 4200
MMA 2n E (kg): 11500	Dist. eix 2/3r * Dist. eje 2.ª/3.ª (mm): 1100
MMA 3r E (kg): 7500	Dist. eix 3/4t * Dist. eje 3.ª/4.ª (mm):
MMA 4t E (kg): 750 / 3500	Dist. Sna Rvult. * Dist. 5.ª Rvult. (mm):
MMA GVCF (kg):	Motor Marca: D-72BE3691C
Núm. de seients * N.º de asientos: 3: 315/00R22-5	Tipus * Tipo:
Pneumàtics * Neumáticos: 156/150	Núm. Cilindr. * Cilindrada (cm³): 6 / 7750
Volumen borbega * Volumen bodega:	Pot. fiscal / Pdel (CV/kW): 35 / 400 / 230

El vehicle del qual s'indiquen les característiques complexes en aquesta data la reglamentació vigent.
 El vehículo de las características se detallan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Data * fecha: **06/03/2007**

Vàlida fins * Válida hasta:



Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades i Reformes autorizadas:
 CONTRASERIE N.º: **CI-3153**
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 / 77 DE LAS UNIONES EUROPEAS INSTALMENTES QUE DEBEVA INSTALAR ESTE VEHICULO CUMPLIEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART. 18

Model ALI 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/froot>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:58

TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. Informe inspecc.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. Informe inspecc.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. Informe inspecc.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. Informe inspecc.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. Informe inspecc.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. Informe inspecc.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. Informe inspecc.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. Informe inspecc.:

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
 firmas digitales



Nº de bastidor: WJME2NNH40C175025

Nº de matrícula: 6152FMG

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente:

A - 00153308/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 09-06-15 Validez: 09-06-15 Firma y sello 	Fecha: 20-05-15 Validez: 20-05-15 Firma y sello 	Fecha: 20-05-15 Validez: 20-05-15 Firma y sello 
Fecha: 07-06-2017 Validez: 07-12-2017 Informe: 14007-17-057095 Km: 372063 	Fecha: 07-12-2017 Validez: 07-06-2018 Informe: 14007-17-147958 Km: 387796 	Fecha: 05-06-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-069100 Km: 406941 
Fecha: 07-06-2018 Validez: 07-12-2018 Informe: 14007-18-070136 Km: 406955 	Fecha: 05-12-2018 Validez: 07-06-2019 Informe: 14007-18-153569 Km: 425676 	Fecha: 05-06-2019 Validez: 07-12-2019 Informe: 14007-19-072309 Km: 443623 
Fecha: 05-12-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-157508 Km: 466555 	Fecha: 11-12-2019 Validez: 11-06-2020 Informe: 14007-19-158627 Km: 465566 	Fecha: 27-01-2021 Validez: 31-07-2021 Informe: 14007-21-008411 Km: 510864 

Centro de Regulación, Mecánica de Vehículos, Energía y Turismo
 No. 111111-A

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AVE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 27-07-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-093938 Km: 537.864	Fecha: 28-07-2021 Validez: 31-01-2022 Informe: 14007-21-094570 Km: 537.890	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
 firmas digitales



A	6152 PNG
B
H
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NP00
D.3	AD260S1YNPS
(D.4)	PARTICULAR

606

E	WJME2NNH40C175025
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2
P.3	GASOIL
Q
S.1	002
S.2

606

* 6 1 5 2 F M G *

W J M E 2 N N H 4 0 C 1 7 5 0 2 5 *


GR

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6133FMG	Nº IDENTIFICACION: 607
KM CHASIS: 440477	H CHASIS: 24717	H EQUIPO: 47206
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QGO6QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Num. **C-A 153294** A MATRÍCULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: **WJME2NHR40C174059** **697**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: **22 55 CAMION BASURERO**
Núm. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO: **250506507008**

Marca:	IVECO	Classe / Clase:	---
Tipus / Tipo:	E2HP00	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3870
Variants / Variantes:	FPSL22JCAH	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD260S31Y/PS	Via anterior / Posterior (mm):	2050/2040
Tara (kg):	15025	Long. màx. * Long. màx. (mm):	9120
MMA (kg):	26000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2115
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	1395
MMA 3r E (kg):	7500	Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4t E (kg):	---	Dist. Sna R/Vlt. * Dist. 5.º R/Vlt. (mm):	---
MMA 5F/CF (kg):	750/3500	Motor/Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus / Tipo:	D-228R3481C*
Pneumàtics * Neumáticos:	B: 315/50R22.5	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	67790
	136/350	Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW):	35.41/25.4
Volúmen bodega * Volumen bodega:	---		

250510000022175
El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspecció Tècnica de Vehícules



Data / Fecha: **06/03/2007**
Vàlid fins / Válida hasta:

Observacions / Observaciones - Reformes autoritzades / Reformas autorizadas:
Const. avaralles / No.: **CI-1545**
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24. // LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.18.

Model AU 105 - FITXA ITV - Febrer 2004

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 22-04-2008 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: DESFAVORABLE Núm. informe inspecc.: 51987	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-06-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 03-06-08 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 03-06-09 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 79188	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-06-11 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 21-06-12 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 51199
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-06-09 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 08-06-10 Segell * Sello - Firma inspector: 12234 Núm. informe inspecc.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-06-13 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-06-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 66558	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 18-06-13 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 4284

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8SBO

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
 firmas digitales



HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV

Nº 1627263

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Nº de bastidor: WJMEZNNH40C174859
 Nº de matricula: 6133FIMG
 Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153294/.....

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 23-06-14 Validez: Firma y sello 	Fecha: 23-06-2014 Validez: Firma y sello 	Fecha: 13-06-15 Validez: Firma y sello
Fecha: 14-06-14 Validez: Firma y sello 	Fecha: 16-06-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-1-0308497 Km: 361802 	Fecha: 19-06-2017 Validez: 14007-1-0308497 Informe: 14007-1-0308497 Km: 361811
Fecha: 18-12-2017 Validez: 14007-17-1-8271 Informe: 14007-17-1-8271 Km: 382503 	Fecha: 26-07-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-003010 Km: 395600 	Fecha: 26-07-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-003010 Km: 395600
Fecha: 24-01-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-009847 Km: 41514 	Fecha: 26-01-2019 Validez: 14007-19-009847 Informe: 14007-19-009847 Km: 41514 	Fecha: 25-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-095311 Km: 430088

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8SBO

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 26-07-2019 Validez: 26-01-2020 Informe: 14007-26-07-2019 Km: 450093	Fecha: 28-01-2020 Validez: 28-07-2020 Informe: 14008-28-01-2020 Km: 450002	Fecha: 24-07-2020 Validez: 28-01-2021 Informe: 14007-24-07-2020 Km: 469201
Fecha: 21-01-2021 Validez: 26-07-2021 Informe: 14007-21-01-2021 Km: 489176		
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta

A.1 Nombre del fabricante del vehículo base	F.4 Masa total	0.1.1	Serie de fábrica
A.2 Dirección del fabricante del vehículo base	F.5 Anchura total	0.1.2	Sensométrica
B.1 Nombre del fabricante del vehículo completo	F.5.1 Anchura máxima carrozable	0.1.3	Resistencia eje central
B.2 Dirección del fabricante del vehículo completo	F.6 Longitud total	0.1.4	Resistencia sin freno
C.1 Código ITV	F.6.1 Longitud máxima carrozable	0.2.1	Masa máxima remolque lentamente admitida con frenos secos
C.2 Tipo / Variante / Versión	F.7 Via anterior	0.2.2	Masa máxima remolque lentamente admitida con frenos de freno
C.3 Denominación comercial del vehículo	F.7.1 Via posterior	0.2.3	Masa máxima remolque lentamente admitida con frenos de freno
C.4 Capacidad del vehículo	F.8 Vías: positivo	0.2.4	Masa máxima remolque lentamente admitida con frenos hidráulicos o neumáticos
C.5 Control VIN	F.8.1 Vías: negativo	0.3	Tipo de freno de servicio
D.1 Marca	F.9 Masa en Orden de marca (MOM)	P.1	Cilindrada
D.2 Tipo / Variante / Versión	G.1 Masa en vacío para vehículos categoría L	P.1.1	Nº y disposición de los cilindros
D.3 Denominación comercial del vehículo	G.2 Masa máxima admisible del vehículo completo	P.2	Potencia del motor
D.4 Proveniencia	J. Categoría del vehículo	P.2.1	Potencia Fficial
E. Número de identificación del vehículo	J.1 Característica del vehículo	P.3	Tipo de combustible o fuente de energía
E.1 Número de protección	J.2 Clase	P.4	Código de identificación del motor
E.2 Marca de la estructura de protección	J.3 Volumen de los gases	P.5.1	Fabricación o marca del motor
E.3 Modelo de la estructura de protección	K. Número de homologación del vehículo base	Q	Relación potencia/masa
E.4 Nº de homologación de la estructura de protección	K.1 Número de homologación del vehículo completo	R	Color
F.1 Masa máxima en carga Técnica Admisible (MTMA)	K.2 Nº certificado ITV vehículo base	S.1	Nº de placa de asientos de pasajeros a vehículos
F.1.1 Masa máxima en carga Técnica Admisible en cada eje (T _{27.1})	L. Nº de ejes y ruedas	S.1.1	Dimensiones de seguridad
F.1.2 Masa máxima en carga Técnica Admisible en 2ª rueda o ejes de equilibrio	L.1 Nº y posición de ejes con ruedas gemelas	S.2	Nº de ejes de eje
F.2 Masa máxima en carga Técnica Admisible del vehículo en circulación (MMU)	L.1.1 Ejes múltiples	T	Velocidad máxima
F.2.1 Masa máxima autorizada en cada eje (T _{27.1})	L.2 Orientación de los seguidores	U.1	Nivel sonoro en parado
F.3 Masa Máxima Técnica Admisible del conjunto (MATA)	M.1 Distancia entre ejes (L ₁₋₂)	U.2	Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a vehículo parado
F.3.1 Masa Máxima Autorizada del conjunto (MAMC)	M.4 Distancia entre 2ª rueda o eje de equilibrio y último eje	V.1	Emissiones de CO ₂
	M.1.1 Distancia entre ejes (L ₁₋₂)	V.8	Emissiones de CO
	M.1.2 Distancia entre ejes (L ₁₋₃)	V.9	Nivel de emisiones
	M.1.3 Distancia entre ejes (L ₁₋₄)	Z	Año y nº de orden de la serie contra
	M.1.4 Distancia entre ejes (L ₁₋₅)	(1)	Código por ITV

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



607

A	6133 FMG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NP00
D.3	AD260S34YNPS
(D.4)	PARTICULAR

E	WJME2NNH40C174859
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



GR

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8SBO

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6228FMG	Nº IDENTIFICACION: 608
KM CHASIS: 492552	H CHASIS: 27204	H EQUIPO: 133
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8SB0**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales





Num. sèrie C-A-153309 A MATRÍCULA	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria	
Nòm. IDENTIFICACIÓ: N.º IDENTIFICACIÓN: WJHE20RH40CJ74779	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO: CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: 22 55 CAMION BASURERO	
Nòm. CERTIFICAT: N.º CERTIFICADO: 250506507023	
Mercat: IVECO	
Tipus * Tipo: E2NPO0	
Variant * Variante: PDSL22JCAP	
Denom. comercial: AD26US31Y/BS	
Tara (kg): 15025	
MMA (kg): 26000	
MMA 1r E (kg): 8000	
MMA 2n E (kg): 11500	
MMA 3r E (kg): 7500	
MMA 4r E (kg): 7500/3500	
MMA BFACF (kg): 2	
N.ºm. de eixos * N.º de ejes: 8: 315/60R22.5	
Pneumàtics: 156/150	
Volum bodega * Volumen bodega:	
El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en què s'ha de la reglamentació vigent.	
El vehículo de las características se indican cumple en esta fecha la reglamentación vigente.	
Data * Fecha: 06/03/2017	
Vàlida fins * Validez hasta:	
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:	
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // LAS LUCES GIRATORIAS QUE LLEVAN INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONEXIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART. 18.	

Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria

TARGETA DE
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES
 CARJETA DE
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-05-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspec.: 10432	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 01-06-09 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspec.: 10432
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspec.: 49765	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspec.: 11320
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspec.: 60967	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspec.: 59210
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspec.: 274209	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspec.: 202015

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
 firmas digitales



N.º de bastidor: WJME2NNH40C174779

N.º de matrícula: 6228FMG

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A - 00153309/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 09-11-2016 Validez: 14-09-2017 Informe: 14007-17-32357 Km: 367072	Fecha: 13-09-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-14960/2 Km: 402900	Fecha: 14-03-2017 Validez: 14-03-2018 Informe: 14007-17-112504 Km: 402010
Fecha: 14-03-2018 Validez: 14-09-2018 Informe: 14007-18-032716 Km: 424007	Fecha: 12-09-2018 Validez: 14-03-2019 Informe: 14007-18-111243 Km: 444219	Fecha: 13-03-2019 Validez: 14-09-2019 Informe: 14007-19-037526 Km: 466523
Fecha: 11-09-2019 Validez: 14-03-2020 Informe: 14007-19-118245 Km: 486997	Fecha: 12-03-2020 Validez: 14-09-2020 Informe: 14007-20-037390 Km: 506990	Fecha: 11-09-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-081927 Km: 526737
Fecha: 16-09-2020 Validez: 16-03-2021 Informe: 14007-20-083368 Km: 526.740	Fecha: 12-03-2021 Validez: 16-09-2021 Informe: 14007-21-027888 Km: 548.608	Fecha: 14-09-2021 Validez: 16-03-2022 Informe: 14007-21-115257 Km: 567.175


Centro de Publicación, Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 Mod. ITV/VA - 026-FIOT 04/16

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



A	6228 FKG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IYECO
D.2	E2NPO0
D.3	AD260S31YNPS
(D.4)	PARTICULAR

E	MJNE2NNH40C174779
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----

* 6 2 2 8 F M G *

* W J M E 2 N N H 4 0 C 1 7 4 7 7 9 *

GR

608

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6092FMG	Nº IDENTIFICACION: 609
KM CHASIS: 472972	H CHASIS: 27044	H EQUIPO: 38721
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZLES HOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie C-A-13329-A MATRÍCULA	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria	
Núm. IDENTIFICACIÓ: N.º IDENTIFICACIÓN:	WJME2NMR40C135024
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:	22 55 CAMIÓN BASURERO
	Num. CERTIFICAT: N.º CERTIFICADO:
	250506507011
Marca: IVECO Tipus / Tipo: E2NBP00 Variant / Variante: PPSL220CAH Doncc. comercial: AD260S31K/PS Tara (kg): 15025 MMA (kg): 26000 MMA 1r E (kg): 8000 MMA 2n E (kg): 11500 MMA 3r E (kg): 7500 MMA 4t E (kg): 750/9500 MMR SF/CF (kg): 2 Núm. de espais / N.º de espacios: 4-315/80R22.5 Pneumàtica / Neumáticos: 156/150 Volum bodega / Volumen bodega:	Classe / Clase: Alçada màx. / Altura máx. (mm): 3670 Ampl. màx. / Anch. máx. (mm): 2500 Via anterior / Posterior (mm): 2050/2040 Long. màx. / Long. máx. (mm): 9120 Vol. prió. / Vol. prió. (mm): 2115 Dist. eix 1r/2n / Dist. eje 1.º/2.º (mm): 4200 Dist. eix 2n/3r / Dist. eje 2.º/3.º (mm): 1195 Dist. eix 3r/4t / Dist. eje 3.º/4.º (mm): Dist. Sna R/Vul. / Dist. S.º R/Vul. (mm): Motor Marca: IVECO Tipus / Tipo: Núm. Cilindr. / Cilindrada (Cyl.): Pot. fiscal / Real (C.V.E. / kW):
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.	El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
Data / Fecha: 06/03/2007	
Observacions / Observaciones / Reformes autoritzades / Reformas autorizadas: Contrasenya s/n: C1-1545 CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 / 77 LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART. 16.	


Model ALI 104 - FITXA ITV - Febrer 2004
 AVA 18.91.015









Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales




I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-05-2008 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 25-05-2009 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecció: 45072	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-5-09 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 29-5-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecció: 10023
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 7-6-10 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 7-6-11 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecció: 59944	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-06-11 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 07-06-12 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecció: 45702
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 5-6-10 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 5-6-13 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecció: 59278	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-06-13 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 09-06-14 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecció: 59319
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-06-13 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 07-06-14 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecció: 4259	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-06-13 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 07-06-14 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecció: 03729

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8SBO

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Nº de bastidor: WJME2NNH40C175024

Nº de matrícula: 6092FMG

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153297

INSPECCIONES TÉCNICAS



Fecha: 03-06-17 Validez: 03-06-2017 Firma y sello:	Fecha: 07-06-2017 Validez: 03-06-2017 Firma y sello:	Fecha: 31-05-2017 Validez: 30-11-2017 Informe: 14007-17-064103 Km: 377611
Fecha: 28-11-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-144062 Km: 397729	Fecha: 28-11-2017 Validez: 28-05-2018 Informe: 14007-17-144234 Km: 397731	Fecha: 25-05-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-065757 Km: 430013
Fecha: 28-05-2018 Validez: 23-11-2018 Informe: 14007-18-065626 Km: 420022	Fecha: 21-11-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-148958 Km: 440325	Fecha: 21-11-2018 Validez: 28-05-2019 Informe: 14007-18-147098 Km: 440325
Fecha: 22-05-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-065745 Km: 461179	Fecha: 22-05-2019 Validez: 28-11-2019 Informe: 14007-19-066008 Km: 461200	Fecha: 26-11-2019 Validez: 28-05-2020 Informe: 14007-19-152903 Km: 478655

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Fecha: 17-11-2020 Validez: 17-05-2021 Informe: 14007-21-13602 Km: 517.303	Fecha: Validez: F Fecha: 11-05-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-055422 Km: 536.122	Fecha: 12-05-2021 Validez: 17-11-2021 Informe: 14007-21-056186 Km: 536.123
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Fecha: 11-11-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-136044 Km: 551.343	Fecha: 12-11-2021 Validez: 17-05-2022 Informe: 14007-21-136505 Km: 551.345	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



A	6092 FMG
B
H
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NF00
D.3	AD26DSJ1YNPS
(D.4)	PARTICULAR

E	MJNE2NNH40C175024
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2
P.3	GASOIL
Q
S.1	002
S.2

* 6 0 9 2 F M G *

* M J M E 2 N N H 4 0 C 1 7 5 0 2 4 *

GR


609

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5972FMG	Nº IDENTIFICACION: 610
KM CHASIS: 280807	H CHASIS: 27615	H EQUIPO: 19139
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD190S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Num. Serie **C-A 1533_0 A** MATRÍCULA



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: **WJMA1VNH40C174276** **670**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: **22 55 CAMION BASURERO**
 Núm. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO: **250506507024**

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	ALV000	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3900
Variants * Variante:	FMN2B1M	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD190S31	Via anterior / Posterior (mm):	2050/1805
Tara (kg):	13640	Long. màx. * Long. màx. (mm):	7840
MMA (kg):	18000	Vol. sost. * Vol. post. (mm³):	2210
MMA 1r E (kg):	6000	Dist. eix 1x/2n * Dist. eje 1 / 2ª (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2 / 3ª (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3 / 4ª (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5ra Rruít. * Dist. 5ª Rruít. (mm):	---
MMA 5ra E (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-F2BE3681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	6:315/80R22-5	Núm. Cilind. / Cilindrada (cm³):	6/7790
Neumàtics:	156/150	Pot. fiscal / Pote. (C.V. / kW):	35.41/228
Vol. m. poders * Volumen poders:	---		

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

250510000022409
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, completa en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme autoritzat / Por el organismo autorizador



Data * Fecha: **06/03/2007**
 Valida fins * Validez hasta: **L 05 - R Ys**

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
 Construcció Norm.: **C1-1558**
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.18.

SAMA 10.91.0.15.6

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por: **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 06-07-2020 Validez: 07-01-2021 Informe: 14007-21-059331 Km: 302720 	Fecha: 05-01-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-000867 Km: 328.087 	Fecha: 11-01-2021 Validez: 11-07-2021 Informe: 14007-21-002464 Km: 328.203 
Fecha: Validez: Fecha: 08-07-2021 Validez: 11-01-2022 Informe: 14007-21-054485 Km: 345.770 	Fecha: 29-12-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-154446 Km: 351.654 	Fecha: 30-12-2021 Validez: 11-07-2022 Informe: 14007-21-154841 Km: 351.665 
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SB0**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
 firmas digitales



A	5972 ENG
B	*****
H	*****
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	AIVEP00
D.3	AD190S31
(D.4)	PARTICULAR

E	HJMAIVNH40C174276
F.1	15000
F.2	15000
G	13715
K	C1/1558
P.1	7790
P.2	*****
P.3	GASOIL
Q	*****
S.1	002
S.2	*****

6/9

* 5 9 7 2 F M G *

* W J M A I V N H 4 0 C 1 7 4 2 7 6 *

GR

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6171FMG	Nº IDENTIFICACION: 611
KM CHASIS: 77929	H CHASIS: 11033	H EQUIPO: 3972
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDORES LATERAL ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GENERALLES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie **C-A 218754** A

MATRÍCULA

611



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

6171FMG

Núm. IDENTIFICACIÓ:
N.º IDENTIFICACIÓN: **ZCEFA1TM0302499989**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:

Núm. CERTIFICAT:
N.º CERTIFICADO:

22 27 CAMION CISTERNA

250514207023

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	A1VM13	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3950
Variante * Variante:	BM6E80EP	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	ML180E28	Via anterior / Posterior (mm):	1985/1820
Tara (kg):	11000	Long. màx. * Long. màx. (mm):	7672
MMA (kg):	17017	Vol. post. * Vol. post. (mm):	1610
MMA 1r E (kg):	7500	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4590
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4t E (kg):	---	Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm):	---
MMR SF/CF (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-F4AE3681E*
Pneumàtica * Neumáticos:	6: 315/70R22.5G154/1	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/5880
Neumáticos:	50	Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW):	29,92/205
Vol. bodega * Volumen bodega:	---		

250510000022918
El vehicle del qual s'indiquen es característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspecció Tècnica i per l'Organisme Inspector



Data * Fecha: **24/05/2007**

Vàlida fins * Válida hasta:

Observacions * Observaciones - Retornes autoritzades * Retornos autorizados:

Contraseña Hom.: C1-2301
VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.//
INSTALADO EQUIPO LAVACONTENEDORES. LAS LUCES GIRATORIAS-
INTERMITENTES LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS,
ART. 18. SE EXPIDE TARJETA ITV POR CORRECCION DE LA EMITIDA EL
06/03/07.

Model AU 104 - FITXA ITV - Gener 2006

TAXA T.I.91: 0,75 €

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80** La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>









Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:58

TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-04-10 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 25-04-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 08058	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-05-10 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 06-05-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 6407
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 29-04-11 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 29-04-11 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 45576	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-05-13 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 04-05-13 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 37815
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-04-12 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 13-04-12 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 70240	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-04-13 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 13-04-13 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 38446
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 20-04-15 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 20-04-15 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 49781	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 16-04-15 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 16-04-15 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 42741 55584 Km

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
 firmas digitales



N.º de bastidor: ZCFA1TM0302499989

N.º de matrícula: 6171FMG

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado procedente: A - 00218754/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 12-04-2017 Validez: 12-10-2017 Firma y sello: 	Fecha: 12-04-2017 Validez: 12-10-2017 Informe: 14007-17-044155 Km: 65327	Fecha: 13-10-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-122746 Km: 67132
Fecha: 16-10-2017 Validez: 16-04-2018 Informe: 14007-17-125510 Km: 67142	Fecha: 16-10-2018 Validez: 13-10-2019 Informe: 14007-18-045396 Km: 69697	Fecha: 09-10-2018 Validez: 13-04-2019 Informe: 14007-18-128523 Km: 74258
F V Fecha: 02-04-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-043217 Km: 77173	Fecha: 02-04-2019 Validez: 13-10-2019 Informe: 14007-19-043839 Km: 77173	Fecha: 07-10-2019 Validez: 13-04-2020 Informe: 14007-19-130169 Km: 77524
Fecha: 10-06-2020 Validez: 13-10-2020 Informe: 14007-20-042715 Km: 81771	Fecha: 28-09-2020 Validez: 13-04-2021 Informe: 14007-20-001458 Km: 88148	Fecha: 07-04-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-033991 Km: 86271

Centro de Publicación: Ministerio de Energía y Minas
 Mod. TRV/16 Mod. TRV/16

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80



La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 28-04-2021 Validez: 28-10-2021 Informe: 14007-21-049363 Km: 86.288 	Fecha: 21-10-2021 Validez: 28-04-2022 Informe: 14007-21-127928 Km: 90.606 	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



A	6171 PNG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	AIVMI3
D.3	ML180E2S
(D.4)	PARTICULAR

E	ZCFALIND0302499989
F.1	17017
F.2	17017
G	11075
K	C1/2301
P.1	5880
P.2	-----
P.3	GASOIL
q	-----
S.1	002
S.2	-----

* 6 1 7 1 F M G *

* Z C F A 1 T M 0 3 0 2 4 9 9 8 9 *

GR


611

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E8998BDW	Nº IDENTIFICACION: 612
KM CHASIS: -	H CHASIS: 11883	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: EUROVOIRIE		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVAACERAS CITY LAV 2020		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie **C-A 153283** A

MATRICULA

DU



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Num. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: **TEB50CC2070136014** 619

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO / CLASIFICACION DEL VEHICULO: **64 ES MAQUINA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ**
 Num. CERTIFICACIÓ / N.º CERTIFICACION: **250506007011**

Marca:	EUROWOITIF	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	OC 2020	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	2230
Variant * Variante:	-	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	1280
Denom. comercial:	CITY LAV 2020	Via anterior / Posterior (mm):	1080/1080
Tara (kg):	2200	Long. màx. * Long. màx. (mm):	4560
MMA (kg):	4500	Vol. post. * Vol. post. (mm):	835
MMA 1r E (kg):	2375	Dist. eix 1r/2n * Dist. eix 1.º/2.º (mm):	1760
MMA 2n E (kg):	2375	Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2.º/3.º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4r * Dist. eix 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5na Ruat. * Dist. 5.º Ruat. (mm):	---
MMA 5r/CP (kg):	---	Motor Marca:	VM
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-64R/HR 494
Pneumàtics * 4:195/75R14C106/104		Num. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	4/2776
Aluminiacó:	Q	Pot. fiscal / Real (CV / kW):	16,21/55
Volum bodega * Volumen bodega:	---		

250510000022121
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle té totes característiques de referència, compleix en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'òrganisme inspecció:  Per el Diputad de Govern:

Data * Fecha: **01/03/2007**

Valida fins * Válida hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
 Construcció de blocs.

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. VELOCIDAD MAXIMA: 25 KM/H.
 EQUIPO LAVAVASERAS. EXPEDIDA TARJETA ITV SEGUN RESOLUCION SDGSI
 DE FECHA. 27-02-07.

VEHICULO ESPECIAL
VEHICLE ESPECIAL

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

3304 18/01/015 4

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV



N.º 6570379

N.º de bastidor: TEB50CC2078136014

N.º de matrícula: E8998BDW

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A-00153283/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 10-03-2021 Validez: 13-03-2022 Informe: 14007-22-027530 Horas: 1872 	Fecha: 10-03-2022 Validez: 13-03-2023 Informe: 14007-22-027530 Km: 86.664 	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Centro de Publicaciones Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 Dirección General de Inspección Técnica de Vehículos

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AVE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



A	E-9998-BDM
B	-----
H	-----
J	12-03-2007
(L1)	12-03-2007
(L2)	GRANADA
C1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C1.2	
C1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C4	C
D.1	EUROVOIRIE
D.2	CC 2020
D.3	CITY LAV 2020
(D.4)	OBRAS Y SERVIC.

6/2

E	TEB50CC20751136014
F.1	4500
F.2	4500
G	2275
K	-----
P.1	2776
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----

6/2




GR





Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO		
FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E9209BDW	Nº IDENTIFICACION: 613
KM CHASIS: -	H CHASIS: 13188	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: EUROVOIRIE		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVAACERAS CITY LAV 2020		
		
		

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales









Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Num. serie	C-A 153282	A	MARQUEA
 Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria			
Nom. IDENTIFICACIÓ N.º IDENTIFICACIÓ		TEB50CC2078136013 613	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO:		Nom. CERTIFICAT N.º CERTIFICADO	
64 65 MAQUINA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ		250506007010	
Marca:	EUROVOIRIE	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	CC 2020	Alçada màx. * Altura máx. (mm):	2230
Variant * Variante:	---	Ampl. màx. * Anch. máx. (mm):	1280
Denom. comercial:	CITY LAV 2020	Via anterior / Posterior (mm):	1080/1080
Tara (kg):	2200	Long. màx. * Long. máx. (mm):	4560
MMA (kg):	4500	Vol. post. * Vol. post. (mm):	835
MMA 1r E (kg):	2375	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	1760
MMA 2n E (kg):	2375	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. Bro R/ut * Dist. 5.º R/ut (mm):	---
MMA SF/CF (kg):	---	Motor Marca:	VM
Num. de sèrie * N.º de piezas:	42195775R14C106/104	Tipus * Tipo:	D-648/HR 494
Pneumàtics * Neumáticos:	2	Num. Cilind. / Cilindrada (cm ³):	4/2776
Volum bodega * Volumen bodega:	---	Pot. fiscal / Real (CV/E / kW):	16,21/55
250510000022320 El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en aquesta data la reglamentació vigent.		El vehicle cusa característiques se resolem, compleix en esta fecha la reglamentación vigente.	
Per l'Organisme inscripció			
Data * Fecha:	01/03/2007		
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas: Observaciones Max.: VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. VELOCIDAD MÁXIMA: 25 KM/H. EQUIPO LAVACERAS. EXPEDIDA TARJETA ITV SEGUN RESOLUCIÓN SDGSI DE FECHA: 27-02-07.			
VEHICULO ESPECIAL VEHICULO ESPECIAL			

Model ALU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

SAGA VERIFICACIÓ

N.º de bastidor: TEB50CC2078136013

N.º de matrícula: E9209BDW

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A-00153282/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 18-03-2021 Validez: 19-03-2022 Informe: 14007/21-000867 Km: 76.351	Fecha: Validez: Firma y sello.	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Centro de Publicaciones Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 Mod. 1.0/1.0/1.0 Mod. 1.0/1.0/1.0

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



A	E-9209-BDM
B	-----
H	-----
I	12-03-2007
(I.1)	12-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	EUROVOIRIE
D.2	CC 2020
D.3	CITY LAV 2020
(D.4)	OBRAS Y SERVIC.

6/3

E	TEB50CC2078136013
F.1	4500
F.2	4500
G	2275
K	-----
P.1	2776
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----

6/3




GR

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 0000FKM	Nº IDENTIFICACION: 614
KM CHASIS: 31683	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: RENAULT MASTER		
DESCRIPCION EQUIPO: FURGON HIDRO ALTA PRESION		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales








Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QGO6QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



 Renault España Comercial, S. A. Carretera de Madrid, Km. 185 47018 - Valladolid		Nº SERIE 37572510 B MATRICULA 614
Número de identificación: VF1FDCRR636943932		
Clasificación del vehículo: RENZOBI 2 4 2 0 FURSON CAJA CER		Nº CERTIFICADO BA70512-005030
Marca: RENAULT Tipo: X70N Variante: 170 FDCMMS Designación comercial: MASTER Tara (kg): 1949 MTMA/MMA (kg): 13500 MTMA/MMA 1ª E (kg): 3850 MTMA/MMA 2ª E (kg): 2060 MTMA/MMA 3ª E (kg): MTMA/MMA 4ª E (kg): MMR S/F, c/F (kg): 750/2000 Neumático: 4-205/75 R16 110G Nº de asientos: Volumen de bodega:	Clase: Altura total (mm): 2554 Anchura total (mm): 1790 Via anterior/posterior (mm): 1740/1725 Longitud total (mm): 5899 Voladizo posterior (mm): 959 Distancia eje 1º/2º (mm): 4078 Distancia eje 2º/3º (mm): Distancia eje 3º/4º (mm): Distancia 3ª rueda/últ. (mm): Motor: Marca: RENAULT Tipo: D/CPU 87 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/2463 Potencia fiscal/real (CV/KW): 15,09/84	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: <p style="text-align: center;">NEUMATICOS 225/65 R16 + + + +</p>		
Observaciones: <p style="text-align: center;">VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</p>		
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por Renault España Comercial, S. A. , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña G-1863 , así como con las opciones arriba incluidas. <p style="text-align: right;">04 de DICIEMBRE de 2006</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>		
Sociedad inscrita: En el Registro Mercantil de Valladolid, tomo 158, tomo 912, tomo YA 4629. Reformas autorizadas: 05.03.2007. Instalación de equipo hidrolimpiador nº FHL 895 Nueva Tara: 2000 kgs. ITV Nº 4141.		

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



MA 300



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS


INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 05-03-2009 Valedera hasta/por: Nº informe inspección: 9961 Firma: 	Fecha de inspección: 09-01-2009 Valedera hasta/por: Nº informe inspección: 2387 Firma:
Fecha de inspección: 04-01-2011 Valedera hasta/por: 04-01-2011 Nº informe inspección: 2486 Firma: 	Fecha de inspección: 16-12-10 Valedera hasta/por: 16-12-12 Nº informe inspección: 135255 Firma:
Fecha de inspección: 15-12-2012 Valedera hasta/por: 17-01-2014 Nº informe inspección: 12870 Firma: 	Fecha de inspección: 17-01-14 Valedera hasta/por: 17-01-15 Nº informe inspección: 5974 Firma:
Fecha de inspección: 15-01-15 Valedera hasta/por: 15-01-16 Nº informe inspección: 216310 Firma: 	Fecha de inspección: 15-01-16 Valedera hasta/por: 15-01-17 Nº informe inspección: 20479 Firma:

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



N.º de bastidor: VF1FDCMM636945932

N.º de matrícula: 0000FKM

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: B - 37572510/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha:	Fecha:	Fecha:
Fecha: 16-01-2017 Validez: 17-07-2017 Informe: 14007-17-005454 Km: 25541	Fecha: 13-07-2017 Validez: 13-01-2018 Informe: 14007-17-002441 Km: 25992	Fecha: 13-07-2017 Validez: 13-01-2018 Informe: 14007-17-002441 Km: 25992
Fecha: 18-07-2018 Validez: 18-07-2018 Informe: 14007-18-005780 Km: 27151	Fecha: 17-07-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-068404 Km: 27722	Fecha: 24-07-2018 Validez: 24-01-2019 Informe: 14007-18-001677 Km: 27705
Fecha: 23-01-2019 Validez: 24-07-2019 Informe: 14007-19-009162 Km: 28435	Fecha: 23-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-004055 Km: 28037	Fecha: 23-07-2019 Validez: 24-01-2020 Informe: 14007-19-002094 Km: 30047
Fecha: 24-01-2020 Validez: 24-07-2020 Informe: 14007-20-006720 Km: 31870	Fecha: 23-07-2020 Validez: 24-01-2021 Informe: 14007-20-003599 Km: 35050	Fecha: 11-01-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-000894 Km: 35355

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS


Fecha: Validez: Firma y sello Fecha: 19-07-2021 Validez: 24-01-2022 Informe: 14007-21-889706 Km: 36.764	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



614

A	0000 FEM
B	-----
H	-----
I	17-01-2007
(I.1)	17-01-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAYA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	RENAULT
D.2	XTON
D.3	MASTER
(D.4)	PARTICULAR

E	VFLFDG36M636945932
F.1	1400
F.2	1500
G	2024
K	C.1885
P.1	2443
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	003
S.2	-----



GE

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: O595FKM	Nº IDENTIFICACION: 615
KM CHASIS: 38660	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: RENAULT MASTER		
DESCRIPCION EQUIPO: FURGON HIDRO ALTA PRESION		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Nº SERIE 37573918 B Renault España Comercial, S. A. Carretera de Madrid, Km. 185 47008 - Valladolid		MATRICULA 615
Número de identificación: VF1FD0PM636945737		N° CERTIFICADO 0470017-002070
Clasificación del vehículo: RENOZGD1 2 5 2 0 FURDON CAJA CER		
Marca: RENAULT Tipo: F70B Variante: 170 FDCPM6 Denominación comercial: MASTER Tara (kg): 1949 MTMA/MMA (kg): 3500 MTMA/MMA 1ª E (kg): 1850 MTMA/MMA 2ª E (kg): 2060 MTMA/MMA 3ª E (kg): MTMA/MMA 4ª E (kg): MMR S/F, c/F (kg): 700/2000 Neumáticos: 205/75 R16 110G Nº de asientos: Volumen de bodega:	Clase: Altura total (mm): 2654 Anchura total (mm): 1990 Via anterior/posterior (mm): 1740/1725 Longitud total (mm): 5259 Voladizo posterior (mm): 959 Distancia eje 1º/2º (mm): 4078 Distancia eje 2º/3º (mm): Distancia eje 3º/4º (mm): Distancia 5ª rueda (rt) (mm): Motor: Marca: RENAULT Tipo: D/GS 67 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/2400 Potencia fiscal/real (CV/KW): 15/109/82	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: NEUMATICOS 205/75 R16		
Observaciones: VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.		
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por Renault España Comercial, S. A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña 5-1853, así como con las opciones arriba incluidas. 11 de DICIEMBRE de 2006 Firma:		
Fuente: Inscripción en el Registro de Matrículas de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, SVA 4629 Referencias administrativas: 03/03/2007. Inscripción de equipo hidrolimpiador nº FHL-996. Nueva Tara: 2600 kgs. ITV FELIGROS, 21/09/2016: Equipado con enganche de boya, marca ARAGON Tipo: RN1.008, con C.H.: e13*MA/20*047*60 para remolque hasta 750 Kg. S/F ó 2300 Kg C/F. - ITV 1812		


EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Validez: Fecha: 03-12-2022 Validez: 13-07-2023 Informe: 14007-22-000139 Km: 52.362	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



615

A	0395 FKM
B	-----
H	-----
I	17-01-2007
(I.1)	17-01-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRADADIMA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDALATA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	RENAULT
D.2	X70N
D.3	MASTER
(D.4)	PARTICULAR

E	VF11DC00636945937
F.1	3500
F.2	3500
G	2024
K	C/1865
P.1	2363
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	003
S.2	-----



GR

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: O637FKM	Nº IDENTIFICACION: 616
KM CHASIS: 34201	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: RENAULT MASTER		
DESCRIPCION EQUIPO: FURGON HIDRO ALTA PRESION		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



granadalimpia
cemás




Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QGO6QJ8SBO**


La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 93 de 119





ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS


INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 05-03-2007 Validera hasta/por: Nº informe inspección: Firma: 9975	Fecha de inspección: 13-01-2014 Validera hasta/por: 13-01-2015 Nº informe inspección: 5913 Firma: 764054
Fecha de inspección: 16-01-09 Validera hasta/por: 16-01-11 Nº informe inspección: 6511 Firma:	Fecha de inspección: 14-01-2015 Validera hasta/por: 14-01-2016 Nº informe inspección: Firma: 3806 27018
Fecha de inspección: 27-12-2010 Validera hasta/por: 27-12-2011 Nº informe inspección: 6154 Firma:	Fecha de inspección: 14-01-16 Validera hasta/por: 14-01-17 Nº informe inspección: Firma: 4186
Fecha de inspección: 29-12-11 Validera hasta/por: 29-12-11 Nº informe inspección: 631456 Firma:	Fecha de inspección: 21-01-15 Validera hasta/por: 21-01-16 Nº informe inspección: 112512 Firma:

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2 firmas digitales



N.º de bastidor: VF1FDCMM636960309

N.º de matrícula: 0637FKM

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: B - 37578487/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 13-01-2017 Validez: 17-07-2017 Informe: 14007-17-004623 Km: 27957	Fecha: 14-07-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-004623 Km: 29052	Fecha: 17-07-2017 Validez: 17-01-2018 Informe: 14007-17-083940 Km: 29054
Fecha: 15-01-2018 Validez: 15-07-2018 Informe: 14007-18-005048 Km: 29710	Fecha: 12-07-2018 Validez: 15-01-2019 Informe: 14007-18-066171 Km: 30719	Fecha: 15-01-2019 Validez: 15-07-2019 Informe: 14007-19-005140 Km: 31789
Fecha: 14-07-2019 Validez: 15-01-2020 Informe: 14007-19-089008 Km: 32773	Fecha: 14-01-2020 Validez: 15-07-2020 Informe: 14007-20-003872 Km: 34455	Fecha: 13-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-058345 Km: 35376
Fecha: 14-07-2020 Validez: 15-01-2021 Informe: 14007-20-059022 Km: 35326	Fecha: 15-12-2020 Validez: 15-06-2021 Informe: 14001-20-044367 Km: 37106	Fecha: 14-06-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-071442 Km: 38426

Centro de Publicación, Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 ISSN 1137-0244 X 1137-0244 X

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 16-06-2021 Validez: 16-12-2021 Informe: 14007-21-072623 Km: 38	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



6/6

A	UNIT SIM
B	-----
H	-----
I	17-01-2007
(I.1)	17-01-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CI. LINDARAJA 2 15005-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	RESAULT
D.2	XTOM
D.3	MASTER
(D.4)	PARTICULAR

E	VERIFICACION 36360309
F.1	3700
F.2	3500
G	3024 *
K	C 1962
P.1	2463
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	001
S.2	-----



GB

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QGO6QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



 Renault España Comercial, S. A. Carretera de Madrid, Km. 185 47008 - Valladolid		Nº SERIE 37571419 B	MATRICULA 6A
Número de identificación: VF1FDCNM636945943			
Clasificación del vehículo: RENG29DI 2 4 2 0 FURGON CAJA CER		Nº CERTIFICADO: BA70530-005030	
Marca: RENAULT Tipo: X70M Variante: 170 FDCM16 Denominación comercial: MASTER Tara (kg): 1989 MTMA/MMA (kg): 2500 MTMA/MMA 1ª E (kg): 1850 MTMA/MMA 2ª E (kg): 2060 MTMA/MMA 3ª E (kg): MTMA/MMA 4ª E (kg): MMR S/F, u/F (kg): 750/2000 Neumáticos: 209/75 R16 1100 Nº de asientos: Volúmenes de bodega:		Clase: Altura total (mm): 2654 Anchura total (mm): 1990 Via anterior/posterior (mm): 1740/1725 Longitud total (mm): 5899 Velocidad posterior (km/h): 939 Distancia eje 1/2ª (mm): 4078 Distancia eje 2/3ª (mm): Distancia eje 3/4ª (mm): Distancia 5ª rueda/últ. (mm): Motor/Marca: RENAULT Tipo: D769U A7 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/2463 Potencia fiscal/real (CV/kW): 15,09/114	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: NEUMÁTICOS 225/65 R16 + + + +			
Observaciones: VEHICULO PROCEDENTE DE LA U. E.			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por Renault España Comercial, S. A. , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña C-1865 , así como con las opciones arriba incluidas. 01 de DICIEMBRE de 2006 Firma:			
Referencia al vehículo: 05 B-2000 Instalación de equipo hidrolimpiador nº FHL-998. Nueva Tara: 2600 kgs. ITV Nº de...			



EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 23-07-2021 Validez: 29-01-2022 Informe: 14007-2-019878 Km: 180,29 	Fecha: * * * * Fecha: 26-01-2022 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-2-019878 Km: 185,32 	Fecha: 08-12-2022 Validez: 08-12-2022 Informe: 14007-2-019874 Km: 185,32 
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



617

617

A	8430 FKL
B	
H	
I	17-01-2007
(I.1)	17-01-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	RENAULT
D.2	N70N
D.3	MASTER
(D.4)	PARTICULAR

E	VFLTRM00036945941
F.1	3500
F.2	1500
G	2024
K	C.1363
P.1	2453
P.2	
P.3	GASOIL
Q	
S.1	003
S.2	



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7750FNG	Nº IDENTIFICACION: 618
KM CHASIS: 126928	H CHASIS: 17835	H EQUIPO: 6787
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDORES LATERAL ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Num. série **C-A 153430** A MATRÍCULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

618

Num. IDENTIFICACIÓ:
N.º IDENTIFICACIÓ: **ZCFATM0302500088**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

22 27 CAMION CISTERNA

Num. CERTIFICAT:
N.º CERTIFICADO

250508807021

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	A1VM13	Alçada màx. * Altura máx. (mm):	3950
Variants * Variantes:	EM6E80E1*	Ampl. màx. * Anch. máx. (mm):	2500
Denom. comercial:	ML180E28	Va. anterior / Posterior (mm):	1985/1820
Tara (kg):	11000	Long. màx. * Long. máx. (mm):	7672
MMA (kg):	17069	Vol. post. * Vol. post. (l):	1620
MMA 1r E (kg):	7500	Dist. eix 1/2e * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4590
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5ra Rdt. * Dist. 5.º Rdt. (mm):	---
MMA 5r E (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
MMA 6r E (kg):	---	Tipus * Tipo:	D-P4AE3681E*
MMA 7r E (kg):	---	Num. Cilind. / Cilindrada (cm³):	6/5880
MMA 8r E (kg):	---	Pot. fiscal / Real (CV/E / kW):	29, 92/205
MMA 9r E (kg):	---		
Num. de seients * N.º de asientos:	2		
Pneumàtics * Neumáticos:	6.315/70R22.5154/15		
Neumàtics:	OC		
Volum bodega * Volumen bodega:	---		

Z50510000022577
El vehicle del qual s'indiquen les característiques,
compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan
cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per / Organisme inspecció / Inspección Inspector



Data * Fecha: **29/03/2007**

Valida fins * Válida hasta:

Observacions * Observaciones - Reformas autoritzades * Reformas autorizadas:

Const. inspecció Hom.: **C1-2301**

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 90/24.//
INSTALADO EQUIPO LAVACONTENEDORES. LAS LUCES GRATORIAS-
INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS,
ART. 18.

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

TAXA 18 PT. 0,10 €

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:58



Contiene 2
firmas digitales



Pag. 105 de 119



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 14-10-2020 Validez: 18-04-2021 Informe: 14007-20-097892 Km: 131.979 	Fecha: 13-04-2021 Validez: 18-10-2021 Informe: 14007-21-041724 Km: 136.310 	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



A	7750	ENG
B		
H		
I	10-04-2007	
(I.1)	10-04-2007	
(I.2)	GRANADA	
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA	
C.1.2		
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA	
C.4	e	
D.1	IVECO	
D.2	ALVM13	
D.3	ML180E28	
(D.4)	PARTICULAR	

E	ZCFATMOJ02500088
F.1	17069
F.2	17069
G	11075
K	C1/2301
P.1	5880
P.2	
P.3	GASOIL
Q	
S.1	002
S.2	

* 7 7 5 0 F N G *

* Z C F A 1 T M 0 3 0 2 5 0 0 0 8 8 *


GR

Código seguro de verificación: **8542R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 8254FMX	Nº IDENTIFICACION: 619
KM CHASIS: 116377	H CHASIS: 17255	H EQUIPO: 6650
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDORES LATERAL ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



Num. serie C-A-15383 A MATRÍCULA	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria	
Núm. IDENTIFICACIÓ: N.º IDENTIFICACIÓN:	ECEA17M0302409988
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:	22 27 CARLON CISTERNA
	N.º CERTIFICAR: N.º CERTIFICADO:
	250508007029
Marca: IVECO	Classe * Class:
Tipus * Tipo: A1VM13	Alçada màx. * Altura máx. (mm): 3050
Variant * Variantes: H16E00E1	Ampli màx. * Anch. máx. (mm): 2500
Denom. comercial: ML160E28	Vlt. anterior / Posterior (mm): 1985/1820
Tona (kg): 11000	Long. màx. * Long. máx. (mm): 7672
MMA (kg): 17069	Vol. pòst. * Vol. pòst. (mm): 1610
MMA 1r E (kg): 7500	Dist. aix. 1r/2n * Dist. eje 1-2 (mm): 4590
MMA 2n E (kg): 11500	Dist. aix. 2n/3r * Dist. eje 2-3 (mm):
MMA 3r E (kg):	Dist. aix. 3r/4l * Dist. eje 3-4 (mm):
MMA 4l E (kg):	Dist. 5na FV/ll. * Dist. 5.ª FV/ll. (mm):
MMR SF/CP (kg): 750/3500	Motor Marca: IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos: 2	Tipus * Tipo: D-F1AE3681E*
Pneumàtics: Neumáticos:	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³): 6/5800
Volum bodega * Volumen bodega: 154/150	Pot. fiscal / Real (CV/ kW): 29.92/205
250510000022513 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.	El vehicle tantes característiques se ressenien, compleix en esta fecha la reglamentación vigente.
Per l'Organisme Inspecció Tècnica de Trànsit	
Data * Fecha: 21/03/2007	Valde fins * Valde hasta:
Observacions * Observaciones * Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:	
Contrasena * Cód.: 03-2303	
VEHICULO PROCEDENTE DE LA DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/74 // INSTALADO EQUIPO LAVACONTENEDORES // LAS LUMES GILATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.10.	



Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8S80**









La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales






I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-04-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspec.: 44.008	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-04-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspec.: 44.008
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-05-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspec.: 5216	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-04-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 24-04-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspec.: 44082
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-11-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspec.: 50049	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 15-11-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspec.: 44497
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 26-04-2012 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspec.: 32.866	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 01-04-15 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspec.: 44011

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



N.º de bastidor: ZCFA1TM0302499988

N.º de matrícula: 8254FMX

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado procedente: A - 00153383/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS


<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Fecha: 12-04-2017 Validez: 12-10-2017 Informe: 14007-17-042166 Km: 92228</p>	<p>Fecha: 13-10-2017 Validez: 13-04-2019 Informe: 14007-17-124673 Km: 98023</p>
<p>Fecha: Validez: Fecha: 10-04-2018 Validez: 10-10-2018 Informe: 14007-18-043519 Km: 103164</p>	<p>Fecha: 08-10-2018 Validez: 10-04-2019 Informe: 14007-18-127975 Km: 109134</p>	<p>Fecha: Fecha: 01-04-2019 Validez: 10-10-2019 Informe: 14007-18-042630 Km: 113324</p>
<p>Fecha: Validez: Fecha: 04-10-2019 Validez: 10-04-2020 Informe: 14007-19-1294 Km: 116242</p>	<p>Fecha: Validez: Fecha: 09-06-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-042106 Km: 123748</p>	<p>Fecha: 10-06-2020 Validez: 10-10-2020 Informe: 14007-20-042972 Km: 123808</p>
<p>Fecha: Validez: Fecha: 24-09-2020 Validez: 10-04-2021 Informe: 14007-20-040076 Km: 125351</p>	<p>Fecha: 06-04-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-038329 Km: 129121</p>	<p>Fecha: 09-04-2021 Validez: 10-10-2021 Informe: 14007-21-040384 Km: 129123</p>

Código seguro de verificación: 8542R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 05-10-2021 Validez: 05-03-2022 Informe: 14007-21-122491 Km: 132.366 	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 0902FMY	Nº IDENTIFICACION: 620
KM CHASIS: 111121	H CHASIS: 17545	H EQUIPO: 6998
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDORES LATERAL ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: **8S42R2FQ32QG06QJ8SBO**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:02:19
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:58

Contiene 2
firmas digitales



N° de bastidor: ZCFA1TM0302500089

N° de matrícula: 0902FMY

N° de Tarjeta ITV / N° de Certificado precedente: A - 00153382/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 24-04-18 Validez: 24-04-18 Firma y sello	Fecha: 06-05-18 Validez: 06-05-18 Firma y sello	Fecha: 06-05-18 Validez: 06-05-18 Firma y sello
Fecha: 06-05-2018 Validez: 06-05-2018 Firma y sello	Fecha: 04-05-2017 Validez: 04-11-2017 Informe: 14007-17-052118 Km: 87481	Fecha: 02-11-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-132733 Km: 92496
Fecha: 03-11-2017 Validez: 03-05-2018 Informe: 14007-17-133126 Km: 92505	Fecha: 02-05-2018 Validez: 02-11-2018 Informe: 14007-18-034136 Km: 98110	Fecha: 26-10-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-135931 Km: 102343
Fecha: 29-10-2018 Validez: 02-05-2019 Informe: 14007-18-136699 Km: 102433	Fecha: 30-04-2019 Validez: 02-11-2019 Informe: 14007-19-054908 Km: 107570	Fecha: 30-10-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-140272 Km: 111120

Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Mod. 1003/19

Código seguro de verificación: 8S42R2FQ32QG06QJ8S80

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:02:19
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:58Contiene 2
firmas digitales

Pag. 119 de 119

