






Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



EMPRESA		N.º SERIE <b>17878098 B</b>			
 <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A.</b> Julián Camarillo, 6 P.º 370 35100 28037 MADRID		MATRICULA			
Fecha Valida N.º int.		Número de identificación: ZAPSS500000300144 <b>348</b> Clasificación del vehículo: <b>2011</b> CAMION CAJA			
Fecha Valida N.º int.		N.º CERTIFICADO 0000388020			
Fecha Valida N.º int.		Marca: <b>PIAGGIO</b> Tipo: <b>S-95 D</b> Variante: <b>LP-TRMD</b> Denominación comercial: <b>PORTER DIESEL I</b> Tara (kg): <b>795</b> PTNA/PNA (kg): <b>1.550</b> PTNA/PNA 1.ª E (kg): <b>680</b> PTNA/PNA 2.ª E (kg): <b>1.000</b> PTNA/PNA 3.ª E (kg): PTNA/PNA 4.ª E (kg): PNR S.F. C/F (kg): R.º y dim. neumáticos: <b>4 155-R12C</b> N.º de asientos: <b>2</b> Volumen de bagaje:		Clase según R. 28: Altura total (mm): <b>1.705</b> Ancho total (mm): <b>1.395</b> Via anterior/posterior (mm): <b>1.210/ 1.220</b> Longitud total (mm): <b>3.315</b> Voladizo posterior (mm): <b>730</b> Distancia eje 1.º/2.º (mm): <b>1.810</b> Distancia eje 2.º/3.º (mm): Distancia eje 3.º/4.º (mm): Distancia 3.º rda./alt. (mm): Motor: Marca <b>LOMBARDINI</b> Tipo <b>LDW1284/P</b> <b>DIE-01</b> R.º Cilindros/Cilindrada (cm): <b>4/1221,00</b> Potencia fiscal/real (C.V./ kW): <b>9,90/26,00</b>	
Fecha Valida N.º int.		Opciones incluidas en la homologación de tipo: <b>18F3</b>			
Fecha Valida N.º int.		Observaciones: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA CEE</b>			
Fecha Valida N.º int.		Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduana. El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A.</b> certifica que el vehículo carrozado <b>puja 1241</b> con la contraseña <b>Madrid</b> a <b>31</b> de <b>Marzo</b> de 19 <b>98</b> así como con las opciones arriba incluidas. <b>8002064/310396</b> Firma del Fabricante Nacional/Importador:  Pedro Ruiz de Azúa			
Fecha Valida N.º int.		Sociedad inscrita, R.º Mer. Madrid T.739, G. 304, Secc. 3.ª Libro Soles, Inscrp. 1.ª F. 154, H. 2322 - CIF - A-28063577 Reformas autorizadas:			

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 2 de 116





N.º de bastidor: ZAPS8500000300144

N.º de matrícula: GR7654AP

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: B-17878098/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 18-09-2019 Validez: 22-05-2020 Informe: 14007-19-121652 Km: 58388 	Fecha: 28-05-2020 Validez: 22-09-2020 Informe: 14007-20-036443 Km: 65301 	Fecha: Validez: Fecha: 17-09-2021 Validez: 22-03-2022 Informe: 14007-20-066714 Km: 65.707 
Fecha: 19-03-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-031268 Km: 71.925 	Fecha: 24-03-2021 Validez: 24-09-2021 Informe: 14007-21-033488 Km: 72.220 	Fecha: 17-09-2021 Validez: 24-03-2022 Informe: 14007-21-116273 Km: 73.586 
Fecha: Validez: Fecha: 18-09-2022 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-22-031427 Km: 80.579 	Fecha: Validez: Fecha: 18-09-2022 Validez: 24-09-2022 Informe: 14007-22-031504 Km: 80.585 	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
 M04 10/19160 - AEM 04/07/2019

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
 firmas digitales



<b>E</b>	MINISTERIO DEL INTERIOR			348	GESTORIA A. FRANCO Julian Hernández, 3 (Local) Teléfono: 388 98 78 - 388 98 91 - 388 98 92 28043 Madrid
	JEFATURA PROVINCIAL DE TRAFICO				
GRANADA			PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion		
<b>A</b>	MATRÍCULA	<b>B</b>	FECHA DE AMERICULACION	FECHA DE V. MATRICULACION	
	GR-7654-AP		20-04-98		
<b>C</b>	APPELLIDO				
	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA				
<b>D</b>	NOMBRE	<b>E</b>	CÓNFIGULO (CALLE O PLAZA Y NÚM.)		
			LINDARAJA 2		
	LOCALIDAD	PROVINCIA	<b>F</b>	MARCA	
	18009 GRANADA	GRANADA		PIAGGIO	
<b>G</b>	SERIE Y NÚMERO DEL SUSTODOR	Peso máx. autorizado	TIPO		
	ZAPS8500000300144	1550	CAMION CAJA		
	MODELO	Categoría	Nº de ejes	SERVICIO A QUE SE DESTINA	
	PORTER		002	PARTICULAR	
GRANADA		20 de		ABRIL de 98	
 					

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: GR7655AP	Nº IDENTIFICACION: 350
KM CHASIS: 138888	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: PORTE HIDRO		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>


Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





EMPRESA  <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A.</b> Julián Camarillo, 8 Tel: 375 35 00 28037 MADRID		N.º SERIE <b>17878097 B</b>		MATRICULA	
Número de identificación: <b>ZAP58500000300147 350</b>				DESTINO	
Clasificación del vehículo: <b>2 0 1 1</b> CAMION CAJA				N.º CERTIFICADO <b>0008388019</b>	
Marca: <b>PIAGGIO</b> Tipo: <b>S-25 D</b> Variante: <b>LP-TRMD</b> Denominación comercial: <b>PORTER DIESEL 1</b> Tara (kg): <b>795</b> PTNA/PNA (kg): <b>1.550</b> PTNA/PNA 1.º E (kg): <b>680</b> PTNA/PNA 2.º E (kg): <b>1.000</b> PTNA/PNA 3.º E (kg): ----- PTNA/PNA 4.º E (kg): ----- PWR S.F. E/F (kg): ----- N.º y dim. neumáticos: <b>4 185-R12C</b> N.º de asientos: <b>2</b> Volumen de bidagos: -----		Clase según R. 36: Altura total (mm): <b>1.705</b> Ancho total (mm): <b>1.395</b> Vía anterior/posterior (mm): <b>1.210/1.220</b> Longitud total (mm): <b>3.315</b> Velocidad posterior (km/h): <b>730</b> Distancia eje 1.º/2.º (mm): <b>1.810</b> Distancia eje 2.º/3.º (mm): ----- Distancia eje 3.º/4.º (mm): ----- Distancia 5.º rda./eje (mm): ----- Motor: Marca <b>LOMBARDINI</b> Tipo <b>L1W1204/P</b> <b>DIE-01</b> N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): <b>4/1221,00</b> Potencia fiscal/real (CV/kW): <b>9,90/26,00</b>			
Opciones incluidas en la homologación de tipo					
Observaciones: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA CEE</b>					
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A.</b> certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>L-1241</b> así como con las opciones arriba incluidas. Madrid a <b>31</b> de <b>Marzo</b> de <b>99</b> Firma del Fabricante Nacional/Importador, <b>8002063/310398</b>					
Sociedad inscrita R. Mer Madrid, T 739, G 304, Secc 3.ª Libro Sides - Inscrg: 1.ª F. 154, N 2822 - C11 - A 3605377 PIAGGIO SUIZ DE ALBA					
Reformas autorizadas:					

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESQUERÍA  
 MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





N.º de bastidor: ZAPS8500000300147

N.º de matrícula: GR7655AP

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: B-17878097/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 17-12-2020 Validez: 16-07-2021 Informe: 14001-20-044773 Km: 158.374	Fecha: 14-07-2021 Validez: 16-01-2022 Informe: 14007-21-087316 Km: 165.901	Fecha: 05-01-2022 Validez: 16-07-2022 Informe: 14001-22-001235 Km: 173.188
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
 Boletín 1/19/196 R 2006/1987/24/19

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



# E

MINISTERIO DEL INTERIOR  
DIRECCION PROVINCIAL DE TRAFICO  
DE  
GRANADA

## 350

GESTORIA A FRANCO  
Jefe Tramitador: J. Franco  
Teléfono: 958 98 19 - 958 98 91 - 958 98 92  
2003 Madrid

PERMISO DE CIRCULACION.-Certificat d'imatriculacion

<b>A</b>	VEHICULO	<b>B</b>	TIPO DE MATRICULACION	<b>C</b>	TIPO DE MATRICULACION
GR-7655-AP		20-04-98			
<b>C</b>	PROPIETARIO	<b>E</b>	COMERCIO (ENLEZADO Y NUB)	<b>F</b>	MARCA
INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA		LINORAJA 2		PIAGGIO	
<b>D</b>	PROVINCIA	<b>G</b>	PROVINCIA DE ORIGEN	<b>H</b>	TIPO
GRANADA		GRANADA		CAMION CAJA	
<b>G</b>	IDENTIFICACION DEL VEHICULO	<b>I</b>	PLACA DE MATRICULACION	<b>J</b>	TIPO DE VEHICULO
ZAP98500000300147		1550		002	PARTICULAR
<b>H</b>	PROVINCIA DE DESTINO	<b>K</b>	TIPO DE VEHICULO	<b>L</b>	TIPO DE VEHICULO
GRANADA		20		002	
<b>I</b>	FECHA DE EMISION	<b>M</b>	FECHA DE VENCIMIENTO	<b>N</b>	TIPO DE VEHICULO
2003		2003			



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



8 0018329

ESTE PERMISO CADUCA A LOS DIEZ DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA TRANSFERENCIA ARRIBA INDICADA

TRANSFERIDO el vehículo a

placa

con domicilio en

placa del título del vehículo cedente

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: GR3465AS	Nº IDENTIFICACION: 367
KM CHASIS: 12350	H CHASIS: 5254	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO 190 E30		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS 22 m3		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales




Matrícula: <b>C-409475</b> A		304
Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria, Comerç i Turisme		
L-05 Segarra-Urgell Lleida		
Núm. IDENTIFICACIÓ N° IDENTIFICATION: .....XCFALVMK004198143	Núm. CERTIFICAT N° CERTIFICADO: .....L-051769802	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICUL CLASSIFICATION DEL VEHICULO:	Camión PMA >= 6.000 Kg	DESTÍ DEL VEHICUL+DESTINO DEL VEHICULO
2255	Basurero	
Marca vehicle * Marca vehiculi .....IVECO	Classe segons R 36 * Clase según R 36 .....	
Model versió * Model y versió .....A1VMK0	Alçada màx (mm) * Altura máx (mm) .....3.800	
Denom. comercial .....MT190E30	Anch màx (mm) * Anch máx (mm) .....2.500	
Tara (kg) .....14.120	Via anterió (còster) (mm) .....2.060 / .....1.815	
PMA (kg) .....26.000	Long. màx (mm) * Long. máx (mm) .....9.910	
PMA 1ª E (kg) .....7.500	Vol. útil (mm) * Vol. útil (mm) .....3.000	
PMA 2ª E (kg) .....11.500	Del. ax 1 (mm) * Del. ax 1 (mm) .....3.850	
PMA 3ª E (kg) .....7.500	Del. ax 2 (mm) * Del. ax 2 (mm) .....1.310	
PMA 4ª E (kg) .....	Del. ax 3 (mm) * Del. ax 3 (mm) .....	
PMA 5ª E (kg) .....	Del. Sha RUL (mm) * Del. 2ª RUL (mm) .....	
PMA SF (CF) (kg) .....750 / .....3.500	Motor: Marca .....IVECO	
Núm. de seients * N° de asientos .....3	Tipus * Tipo .....D-8460.41C	
Pneumàtics: Num. i dim. * Neumáticos: N° y dim. (mm) .....8: 315/80R22.5	N° Cond. / Condición (mm) .....6 / .....9.500	
Volum botigues * Volumen bidéjats .....	Pól. Fidei * Res (Cv F. / xw) .....39,88 / .....221,00	
3521 250510005B12 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquestes dades les condicions que per a circular per vies públiques assenyalen el vigent Codi de la Circulació i la reglamentació pertinent.		El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha las condiciones que para circular por las vías públicas señalan el vigente Código de la Circulación y reglamentación pertinente.
Per el Diputad * Por el Diputado:		Per el Diputado Inspector:
Data * Fecha: 03/06/1998		Signat * Solo: Tercera responsable de la expedición
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas.		
C1-990 VER. PROCEDENTE DE LA U.E. FECHA FAB.: 13/2/98. CUMPLE DIRECTIVA 92/24..... 03/06/98: REFORMA DE ACORTAMIENTO DE LA DISTANCIA ENTRE JES DE 4185 A 3850 MM, INSTALACION DE UN TERCER EJE DIRECCIONAL DE RUEDA SENCILLA MARCA CIRELLI Y LUBRIFICATORIA INTENSIVAMENTE..... EXENTO DEL USO DEL TACOGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD NO UTILIZARSE EN AREAS URBANAS PARA SERVICIO PUBLICO.		

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





2A2025 740

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria,  
Comerç i Turisme

TARGETA  
D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE  
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS



I. T. PERIÒDIQUES * I. T. PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 02-07-99 Valida fins / per * Validera hasta / por: 02-07-00 Segell * Sello: [Firma] [Sello IV 1992] Num. informe inspecció: 77901	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-07-00 Valida fins / per * Validera hasta / por: 07-07-01 Segell * Sello: [Firma] [Sello IV 1992] Num. informe inspecció: 87328
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-07-01 Valida fins / per * Validera hasta / por: 05-07-02 Segell * Sello: [Firma] [Sello IV 1992] Num. informe inspecció: 89923	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-07-03 Valida fins / per * Validera hasta / por: 05-07-03 Segell * Sello: [Firma] [Sello IV 1992] Num. informe inspecció: 96713
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 28-07-03 Valida fins / per * Validera hasta / por: 28-07-04 Segell * Sello: [Firma] [Sello IV 1992] Num. informe inspecció: 94741	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 17-07-04 Valida fins / per * Validera hasta / por: 17-07-05 Segell * Sello: [Firma] [Sello IV 1992] Num. informe inspecció: 89261
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 22-07-05 Valida fins / per * Validera hasta / por: 28-07-06 Segell * Sello: [Firma] [Sello IV 1992] Num. informe inspecció: 92235	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-08-06 Valida fins / per * Validera hasta / por: 10-08-07 Segell * Sello: [Firma] [Sello IV 1992] Num. informe inspecció: 11027

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales




INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA
Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 05-10-09	N.º informe inspec. <b>FAVORABLE</b> Firma: 119251	Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 05-10-09 N.º informe inspec. <b>DESFAVORABLE</b>
Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 16-10-09	N.º informe inspec. <b>FAVORABLE</b> Firma: 123578	Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 20-10-09 N.º informe inspec. <b>DESFAVORABLE</b>
Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 14-04-10	N.º informe inspec. <b>DESFAVORABLE</b> Firma: 38994	Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 21-08-09 N.º informe inspec. <b>DESFAVORABLE</b>
Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 16-04-10	N.º informe inspec. <b>FAVORABLE</b> Firma: 39906	Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 25-08-09 N.º informe inspec. <b>DESFAVORABLE</b>
Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 20-10-10	N.º informe inspec. <b>DESFAVORABLE</b> Firma: 117423	Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 01-09-09 N.º informe inspec. <b>FAVORABLE</b>
Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 15-04-11	N.º informe inspec. <b>FAVORABLE</b> Firma: 15140	Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 15-04-09 N.º informe inspec. <b>ANULADO</b>
Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 11-10-11	N.º informe inspec. <b>DESFAVORABLE</b> Firma: 29518	Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 15-04-09 N.º informe inspec. <b>FAVORABLE</b>
Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 16-04-11	N.º informe inspec. <b>FAVORABLE</b> Firma: 29441	Fecha de la inspección: Valadera hasta por: 14-04-09 N.º informe inspec. <b>FAVORABLE</b>

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales







INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 6R-3465-AS	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 26-10-11	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 26-04-11	N.º informe inspec: Firma: 102550	N.º informe inspec: Firma: 102550
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 19-04-12	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 12-10-12	N.º informe inspec: Firma: 109255	N.º informe inspec: Firma: 109255
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 17-04-13	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 17-10-13	N.º informe inspec: Firma: 37243	N.º informe inspec: Firma: 37243
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 23-10-2013	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 17-10-2013	N.º informe inspec: Firma: 40083	N.º informe inspec: Firma: 111018
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 18-10-13	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 2-10-14	N.º informe inspec: Firma: 111658	N.º informe inspec: Firma: 43704
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 21-10-2014	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 21-10-2014	N.º informe inspec: Firma: 484181	N.º informe inspec: Firma: 484182
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 13-10-14	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 12-4-16	N.º informe inspec: Firma: 48154	N.º informe inspec: Firma: 41189
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 17-10-16	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 12-04-2016	N.º informe inspec: Firma: 411039	N.º informe inspec: Firma: 411039

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





N.º de bastidor: ZCFA1VMK004198143

N.º de matrícula: GR3465AS

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado procedente: A - 00409475/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 12-04-16 Validez: 12-10-16 Firma y sello: 101047	Fecha: 13-10-2016 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-16-127307 Km: 512044	Fecha: 17-10-2016 Validez: 17-04-2017 Informe: 14007-16-123713 Km: 51205
Fecha: 17-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-54574 Km: 523257	Fecha: 18-04-2017 Validez: 18-10-2017 Informe: 14007-17-545336 Km: 523258	Fecha: 19-10-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-547034 Km: 534964
Fecha: 20-10-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-127730 Km: 534965	Fecha: 20-10-2017 Validez: 20-04-2018 Informe: 14007-17-128018 Km: 534967	Fecha: 19-04-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-545526 Km: 545526
Fecha: 25-02-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-025951 Km: 545533	Fecha: 27-02-2019 Validez: 27-08-2019 Informe: 14007-19-027370 Km: 545533	Fecha: 23-08-2019 Validez: 27-02-2020 Informe: 14007-19-109362 Km: 8815


Centro de Publicaciones Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
 Madrid 11/11/1994. 10 años desde la Ley 17/1984

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 25-02-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-023771 Km: 17917	Fecha: 29-02-2020 Validez: 29-08-2020 Informe: 14007-20-023656 Km: 17937	Fecha: 14-12-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-125695 Km: 27.574
Fecha: 15-12-2020 Validez: 28-02-2021 Informe: 14007-20-126096 Km: 27.574	Fecha: 25-02-2021 Validez: 29-08-2021 Informe: 14007-21-021480 Km: 29.815	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



# E

MINISTERIO DEL INTERIOR  
SECRETARÍA NACIONAL DE TRÁFICO

GRANADA

367

### PERMISO DE CIRCULACIÓN -Certificat d'Inmatriculació-

<b>A</b>	VEHICULO	GR-3465-AS	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACION	02-07-98	FECHA DE EXPIRACION
<b>C</b>	PROPIETARIO	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA				
<b>D</b>	MODELO	<b>E</b>	DIRECCION GENERAL DE FLUJO Y TRAFICO			
			LINDARAJA 2 BAJO			
	LOCALIDAD	18009 GRANADA	PROVINCIA	GRANADA	<b>F</b>	VEHICULO
					IVECO	
<b>G</b>	IDENTIFICACION DEL VEHICULO	ZCFALVYMK004198143	Numero de matriculacion	026000	CANTON	BASURERO
	TIPO	ALVYMKO	Comarca	003	SERVICIO A SUER DE GESTION PARTICIPAR	

GRANADA

02

JULIO

02-19-98



*[Handwritten Signature]*

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales







### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: GR5019AX	Nº IDENTIFICACION: 420
KM CHASIS: 152864	H CHASIS: 12572	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS - 18m3		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07


Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales







Núm. serie <b>C-547522</b> A MATRÍCULA (420)	
Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria, Comerç i Turisme	
Núm. IDENTIFICACIÓ: N° IDENTIFICACIÓN: .....WJME2HN000C068397	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:	Num. CERTIFICAT N° CERTIFICADO:
2255 Camión (MMA > 12.000 Kg) Basurero	.....1-050540012
Marcas: .....IVECO	Classe * Clase: .....
Tipus * Tipo: .....K2NP00	Alçada màx. (mm) * Altura máx. (mm): ...4.000
Variant * Variantes: .....	Ampl. màx. (mm) * Anch. máx. (mm): ...2.500
Denom. comercial: .....MH260E31/PS	Via anterior / Posterior (mm): ...2.040/ ...2.040
Tara (kg): .....13.560	Long. màx. (mm) * Long. máx. (mm): ...9.025
MMA 1º E (kg): .....25.127	Vol. post. (mm) * Vol. post. (mm): ...2.850
MMA 2n E (kg): .....8.000	Dist. eix 1r/2n (mm) * Dist. eix 1º/2º (mm): ...3.400
MMA 3n E (kg): .....11.500	Dist. eix 2n/3n (mm) * Dist. eix 2º/3º (mm): ...1.395
MMA 4n E (kg): .....7.500	Dist. eix 3n/4n (mm) * Dist. eix 3º/4º (mm): .....
MMR SF CF (kg): .....750/.....3.500	Dist. 5ra Rul. (mm) * Dist. 5ª Rul. (mm): .....
Núm. de seients * N.º de asientos: .....2	Motor Marcas: .....IVECO
Pneumàtics * Neumáticos: (*)	Tipus * Tipo: ...D-F2BE0681B*A
Volum bodega * Volumen bodega: .....	Num. Cilindr. / Cilindrada (cm³): ...6 / ...7.790
	Pot. fiscal / Real (CVF / kW): ...35,41/ ...228,00
<p>El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en aquestes dades la reglamentació vigent.</p> <p>El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.</p> <p>Per l'Organisme Inspector * Por el Organismo Inspector</p> <p style="text-align: center;">               Data * Fecha: 23/02/2000              Valida fins * Validez hasta:         </p>	
<p>Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:</p> <p>CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: C1-1545</p> <p>(*) - Pneumàtics: .....8: 315/R0R22.5</p> <p>CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.</p> <p>SE REDUCE LA DISTANCIA ENTRE EL 1º Y 2º EJE DE 4200MM A 3400 MM.</p> <p>EQUIPADO CON FARO ROTATIVO AMARILLO AUTO</p> <p>-EXENTO DEL USO DEL TACÓGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR DEDICARSE AL SERVICIO PÚBLICO EN AREAS URBANAS.</p>	

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



XAE102A7

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria,  
Comerç i Turisme



TARGETA  
D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE  
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS

I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-03-02 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 11-03-03 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecc.: 31.511	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-03-01 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 09-03-02 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecc.: 32305
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-03-03 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 06-03-04 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecc.: 28.139	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-03-04 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 12-03-05 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecc.: 30993
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-03-05 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 11-03-06 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecc.: 31759	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-03-06 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 23-03-07 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecc.: 38868
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 16-03-08 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 16-03-08 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecc.: 31759	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 01-04-2008 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESPREVISIBLE Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspecc.: 46521

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales




INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: GR 5019 AX
Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 14-04-09	Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 22-04-09	
N.º informe inspec: Firma: 53567	N.º informe inspec: Firma: 36126	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 29-04-2009	Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 17-11-2011	
N.º informe inspec: Firma: 52412	N.º informe inspec: Firma: 35128	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 30-04-09	Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 15-11-11	
N.º informe inspec: Firma: 54016	N.º informe inspec: Firma: 50216	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 30-04-09	Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 22-05-12	
N.º informe inspec: Firma: 54940	N.º informe inspec: Firma: 50187	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 22-04-10	Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 22-05-12	
N.º informe inspec: Firma: 44377	N.º informe inspec: Firma: 51035	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 12-05-10	Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 23-05-11	
N.º informe inspec: Firma: 50459	N.º informe inspec: Firma: 51107	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 16-11-10	Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 22-11-12	
N.º informe inspec: Firma: 125003	N.º informe inspec: Firma: 11012	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 17-11-2010	Fecha de la inspección: Valedera hasta por: 16-05-2015	
N.º informe inspec: Firma: 127106	N.º informe inspec: Firma: 11905C	

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales






INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: GR 5019AX
Fecha de la inspección: 21-05-2013 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 22-05-13 Valedera hasta/por: 22-11-13	
N.º informe inspec: 50752	N.º informe inspec: 51165	
Fecha de la inspección: 22-11-2013 Valedera hasta/por: 22-05-2014	Fecha de la inspección: 16-05-14 Valedera hasta/por: 16-05-14	
N.º informe inspec: 1124722	N.º informe inspec: 51148	
Fecha de la inspección: 02-02-2015 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 02-02-2015 Valedera hasta/por: 02-02-2015	
N.º informe inspec: 1278	N.º informe inspec: 1415047	
Fecha de la inspección: DESFAVORABLE Valedera hasta/por: 90/145	Fecha de la inspección: 05-02-15 Valedera hasta/por: 02-02-16	
N.º informe inspec: 153135	N.º informe inspec: 91207	
Fecha de la inspección: 04-02-16 Valedera hasta/por: 04-02-16	Fecha de la inspección: 04-02-16 Valedera hasta/por: 04-02-16	
N.º informe inspec: 13712	N.º informe inspec: 13013	
Fecha de la inspección: 03-05-16 Valedera hasta/por: 3-5-16	Fecha de la inspección: 02-02-2017 Valedera hasta/por: 02-02-2017	
N.º informe inspec: 15303	N.º informe inspec: Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-013455 Km: 58607	
Fecha: 07-02-2017 Validez: 07-08-2017 Informe: 14007-17-015198 Km: 58676	Fecha: 10-08-2017 Validez: 10-02-2018 Informe: 14007-17-097142 Km: 75748	
Fecha: 07-02-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-015522 Km: 91799	Fecha: 07-02-2018 Validez: 07-08-2018 Informe: 14007-18-015569 Km: 91797	

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales







**E****MINISTERIO DEL INTERIOR**SECRETARÍA DE TRÁFICO  
DE

GRANADA

(420)

**PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation**

<b>A</b>	MATRÍCULA GR-5018-AX	<b>B</b>	FECHA DE MATRÍCULACIÓN 13-03-2000	FECHA DE 1ª MATRÍCULACIÓN
<b>C</b>	RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA			
<b>D</b>	NOMBRE	<b>E</b>	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM.) LINDARAJA 2	
	LOCALIDAD 15009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b>	MARCA IVECO
<b>G</b>	SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR WJME2NN000C068387	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 25127		
	MODELO MH260E31PS	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA a 13 de MARZO de 2000

EL JEFE DE TRÁFICO,

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 3535BHX	Nº IDENTIFICACION: 437
KM CHASIS: 106656	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: PIAGGIO PORTER HIDRO		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales






Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 30 de 116







PIAGGIO ESPAÑA, S. A.

Julián Camarillo, 6  
Tel. 91 375 35 00  
28037 MADRID

Nº SERIE 22546828 B

(437)

MATRÍCULA

Número de identificación: ZAP58500000480566

Clasificación del vehículo:

2 0 1 1 CAMIÓN CAJA

Nº CERTIFICADO

0000413116

Marca: PIAGGIO	Clase:	
Tipo: S-85 F	Altura total (mm):	1.700
Variante: LP-TRICE	Anchura total (mm):	1.460
Denominación comercial: PORTER DIESEL 5	Via anterior/posterior (mm):	1.210/1.220
Tara (kg): 735	Longitud total (mm):	3.745
MTMA/MMA (Kg): 1.550	Voladizo posterior (mm):	1.085
MTMA/MMA 1º E (kg): 630	Distancia eje 1º/2º (mm):	1.810
MTMA/MMA 2º E (kg): 1.000	Distancia eje 2º/3º (mm):	
MTMA/MMA 3º E (kg):	Distancia vía 3º/4º (mm):	
MTMA/MMA 4º E (kg):	Distancia 5ª rueda/últ. (mm):	
MNR S/F, d/F (kg):	Motor Marca: LOMBARDINI	
Neumáticos: 4-155-R12C	Tipo: DIESEL	
Nº de asientos:	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):	4/1371,00
Volumen de bodega:	Potencia fiscal (real) (CV/KW):	10,62/28,00

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

Observaciones:

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por **PIAGGIO ESPAÑA, S. A.**, certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña **C-1531** así como con las opciones arriba incluidas.

Madrid a **22** de **Diciembre** de **2000**

3200001004/221200

Sociedad inscrita: R. Mer. Madrid, T. 739, G. 304, Secc. 3ª  
Libro Soces., inscrip. 1ª, F. 154, H. 2322 - C.I.F. - A-28053577

Fdo: RICARDO GLEZ GUADALOX

Reformas autorizadas:

22/03/2019.-ITV1307.- Modificación del carrozado del vehículo, mediante la transformación de la carrocería tipo caja abierta (2011) en carrocería tipo autobomba (2061), instalando un equipo motobomba generador de vapor, marca SOLUCIONES INDUSTRIALES DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA, SL, tipo GENERADOR VAPOR AUTÓNOMO, modelo G180C/10; y un depósito de agua, quedando con una clasificación del vehículo: 2061 (Camión MMA <= 3.500 kg - Caja abierta) y la MOM: 1.235kg.

ESJEMPLAR PARA EL USUARIO  
Mód. 0019  
CENTRO DE PUBLICACIONES  
SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





GRANADA



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRICULA:
Fecha de inspección: 10-04-03 Valedera hasta/por: 16-04-05 Nº informe inspección: (Bello) 61246 Firma:	Fecha de inspección: 18-05-09 Valedera hasta/por: Nº informe inspección: 61246 Firma:
Fecha de inspección: 06-04-03 Valedera hasta/por: 06-04-07 Nº informe inspección: (Bello) 61246 Firma:	Fecha de inspección: 19-05-09 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: Firma:
Fecha de inspección: 17-01-07 Valedera hasta/por: 27-01-08 Nº informe inspección: 47433 Firma:	Fecha de inspección: 19-05-09 Valedera hasta/por: 19-05-10 Nº informe inspección: 61246 Firma:
Fecha de inspección: 13-05-08 Valedera hasta/por: 13-05-09 Nº informe inspección: (Bello) 61246 Firma:	Fecha de inspección: 21-05-10 Valedera hasta/por: 21-05-11 Nº informe inspección: 54094 Firma:

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 3535-REXX	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 12-11-2012 12-05-2013		Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 11-11-12 11-11-12	
N.º informe inspec. Firma: [Firma] (Sello)		N.º informe inspec. 36292 Firma: [Firma] (Sello)	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 10-05-13 10-11-13		Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 04-11-11 04-05-12	
N.º informe inspec. Firma: [Firma] (Sello)		N.º informe inspec. 105044 Firma: [Firma] (Sello)	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 14-11-13 DESFAVORABLE		Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 08-05-12 DESFAVORABLE	
N.º informe inspec. Firma: [Firma] (Sello)		N.º informe inspec. 43758 Firma: [Firma] (Sello)	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: DESFAVORABLE 11-11-12		Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 04-05-12 04-11-12	
N.º informe inspec. Firma: [Firma] (Sello)		N.º informe inspec. 64293 Firma: [Firma] (Sello)	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 15-11-12 15-05-13		Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 01-11-12 DESFAVORABLE	
N.º informe inspec. Firma: [Firma] (Sello)		N.º informe inspec. 105044 Firma: [Firma] (Sello)	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 12-05-14 12-11-14		Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 6-11-14 6-5-15	
N.º informe inspec. Firma: [Firma] (Sello)		N.º informe inspec. 105044 Firma: [Firma] (Sello)	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-05-2015 DESFAVORABLE		Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-05-15 05-11-15	
N.º informe inspec. Firma: [Firma] (Sello)		N.º informe inspec. 50312 Firma: [Firma] (Sello)	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-11-15 05-05-16		Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 03-05-16 03-11-16	
N.º informe inspec. Firma: [Firma] (Sello)		N.º informe inspec. 50472 Firma: [Firma] (Sello)	

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRICULA	
Fecha Validez Fecha: 02-11-2016 N.º info Validez: 02-05-2017 Informe: 14007-16-130283 Km: 121126	(Sello)	Fecha: 03-05-2017 Validez: 03-11-2017 Informe: 14007-17-051784 Km: 93472	(Sello)
Fecha: 31-10-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-132164 Km: 97313	(Sello)	Fecha: 02-11-2017 Validez: 02-05-2018 Informe: 14007-17-132570 Km: 97322	(Sello)
Fecha: 27-04-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-052379 Km: 101096	(Sello)	Fecha: 27-04-2018 Validez: 27-10-2018 Informe: 14007-18-052343 Km: 101115	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedora hasta/por: 22 MAR 2019		Fecha de la inspección: Valedora hasta/por: 22 MAR 2019	
N.º informe inspec. Firma: <b>TRANSFORMACION A BORGON AUTOBOMBA</b>	(Sello)	N.º informe inspec. Firma: <b>FAVORABLE</b>	(Sello)
Fecha de la in Valedora: hasta Fecha: 24-10-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-137709 Km: 106412	(Sello)	Fecha de la i Valedora: ha Fecha: 24-10-2019 Validez: 24-04-2020 Informe: 14007-19-137784 Km: 106421	(Sello)
Fecha de la in Valedora: hasta Fecha: 15-06-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-060787 Km: 106983	(Sello)	Fecha: 15-06-2020 Validez: 24-10-2020 Informe: 14007-20-048049 Km: 106991	(Sello)
Fecha: 23-10-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-101618 Km: 106.099	(Sello)	Fecha: 23-10-2020 Validez: 24-04-2021 Informe: 14007-20-101726 Km: 107.001	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedora hasta/por:		Fecha de la inspección: Valedora hasta/por:	
N.º informe inspec. Firma:	(Sello)	N.º informe inspec. Firma:	(Sello)

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales





**E**

MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA DE TRAFICO  
DE

GRANADA

(431)

GR

## PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion

<b>A</b>	MATRÍCULA	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACIÓN	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
	3535 BHX		27-04-2001	
<b>C</b>	APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL			
	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA			
<b>D</b>	<b>E</b>	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y N.º)		
		LINDARAJA 2		
LOCALIDAD		PROVINCIA	MARCA	
18009 GRANADA		GRANADA	<b>F</b> PIAGGIO	
<b>G</b>	SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR		MASA MÁXIMA AUTORIZADA	
	ZAPS8500000480566		1550	
MODELO		NÚMERO DE PLAZAS	SERVIDO A QUE SE DESTINA	
PORTER		002	PARTICULAR	

GRANADA

a 27 de

ABRIL

2001

El JEFE DE TRAFICO:

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 35 de 116



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 3536BHX	Nº IDENTIFICACION: 439
KM CHASIS: 137823	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: PIAGGIO PORTER HIDRO		



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1



La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





 <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A.</b> Julián Camarillo, 6 Tel. 91 375 85 00 28037 MADRID		Nº SERIE <b>22544964 B</b> MATRÍCULA <b>4371</b>
Número de identificación: <b>ZAP58500000450114</b>		
Clasificación del vehículo: <b>2 0 1 1 CAMION CAJA</b>		Nº CERTIFICADO <b>0000411906</b>
<b>Marca:</b> PIAGGIO <b>Tipo:</b> S-85 F <b>Variante:</b> LP-TRMCF <b>Denominación comercial:</b> PORTER DIESEL 5 <b>Tara (kg):</b> 795 <b>MTMA/MMA (Kg):</b> 1.550 <b>MTMA/MMA 1º E (kg):</b> 680 <b>MTMA/MMA 2º E (kg):</b> 1.000 <b>MTMA/MMA 4º E (kg):</b> <b>MMR S/F, c/F (kg):</b> <b>Neumáticos:</b> 4 155-R12C <b>Nº de asientos:</b> 2 <b>Volumen de bodega:</b>	<b>Clase:</b> <b>Altura total (mm):</b> 1.705 <b>Anchura total (mm):</b> 1.460 <b>Via anterior/posterior (mm):</b> 1.210/ 1.220 <b>Longitud total (mm):</b> 3.745 <b>Voladizo posterior (mm):</b> 1.085 <b>Distancia eje 1/2º (mm):</b> 1.810 <b>Distancia eje 2/3º (mm):</b> <b>Distancia eje 3/4º (mm):</b> <b>Distancia 1ª rueda/dif. (mm):</b> <b>Motor Marca:</b> LOMBARDINI <b>Tipo:</b> DIESEL DIE-100 <b>Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):</b> 4/1371,00 <b>Potencia fiscal/real (CV/KW):</b> 10,62/28,00	
Opciones incluidas en la homologación de tipo:		
Observaciones: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b>		
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A.</b> certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>C-1531</b> así como con las opciones arriba indicadas. Madrid a. 30 de Noviembre de 2000 Firma:  <b>0008044/301100</b> Sociedad inscrita. R. Mer. Madrid. T. 739. G. 304. Secc. 3ª. Libro Sól. Inscip. 1ª. F. 154. H. 2322 - C.I.F. - A-28053577 Fdo. RICARDO GLEZ GUADALU		
Reformas autorizadas:		

CENTRO DE PERIFONEACIONES INSTITUTO DE AUDIOTECNIA Y LENGUAJE

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales



XH8077

ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS



INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA: 55 56 B7HX	
Fecha de inspección: 16-04-03 Valedera hasta/por: 16-04-05	Nº informe inspección: 48332 Firma: [Firma]	Fecha de inspección: 11-04-05 Valedera hasta/por: 11-04-07	Nº informe inspección: 46730 Firma: [Firma]
Fecha de inspección: 12-16-12 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b>	Nº informe inspección: 47568 Firma: [Firma]	Fecha de inspección: 30-04-07 Valedera hasta/por: 30-04-10	Nº informe inspección: 53257 Firma: [Firma]
Fecha de inspección: 14-05-05 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b>	Nº informe inspección: 69597 Firma: [Firma]	Fecha de inspección: 14-10-05 Valedera hasta/por: 14-10-09	Nº informe inspección: 69597 Firma: [Firma]
Fecha de inspección: 22-05-09 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b>	Nº informe inspección: 65480 Firma: [Firma]	Fecha de inspección: 19-05-07 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b>	Nº informe inspección: [Firma]

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIUDICAS		MATRICULA: 3536185X
Fecha de la inspección: 17-06-09 Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec: 72494 Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec: Firma: <i>[Firma]</i>	(Sello)
Fecha de la inspección: 24-06-09 Valedera hasta por: 24-06-10	Fecha de la inspección: 19-12-2011 Valedera hasta por: 17-06-2012	
N.º informe inspec: 75401 Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec: 20334 Firma: <i>[Firma]</i>	(Sello)
Fecha de la inspección: 18-06-10 Valedera hasta por: 18-06-11	Fecha de la inspección: 06-2012 Valedera hasta por: 08-12-2012	
N.º informe inspec: 64963 Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec: Firma: <i>[Firma]</i>	(Sello)
Fecha de la inspección: 16-06-11 Valedera hasta por: 16-12-11	Fecha de la inspección: 10-06-13 Valedera hasta por: 10-08-13	
N.º informe inspec: 44607 Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec: 17984 Firma: <i>[Firma]</i>	(Sello)
Fecha de la inspección: 12-12-2011 Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: 20-08-2013 Valedera hasta por: 20-02-2014	
N.º informe inspec: 119481 Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec: 88700 Firma: <i>[Firma]</i>	(Sello)
Fecha de la inspección: 12-02-14 Valedera hasta por: 12-08-14	Fecha de la inspección: 12-08-14 Valedera hasta por: 12-02-15	
N.º informe inspec: 80967 Km Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec: Firma: <i>[Firma]</i>	(Sello)
Fecha de la inspección: <del>12-02-14</del> Valedera hasta por: <del>12-08-14</del>	Fecha de la inspección: 05-02-2015 Valedera hasta por: 05-08-2015	
N.º informe inspec: 13821 Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec: 8854 Firma: <i>[Firma]</i>	(Sello)
Fecha de la inspección: 03-08-16 Valedera hasta por: 03-02-16	Fecha de la inspección: 26-02-16 Valedera hasta por: 26-02-16	
N.º informe inspec: 91.029 Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec: Firma: <i>[Firma]</i>	(Sello)

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales






INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 3536BHX
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	24-05-2016 25-05-2016	Fecha Valeda: Fecha: 22-02-2017 N.º Informe: 14007-17-022167 Km: 93186
N.º Informe inspec:	102070	
Fecha:	23-08-2017	Fecha: 22-02-2018 Validez: 23-08-2018 Informe: 14007-17-102363 Km: 123178
Validez:	23-02-2018	
Informe:	14007-17-102363	
Km:	123178	
Fecha:	21-08-2018	Fecha: 21-08-2018 Validez: 22-02-2019 Informe: 14007-18-105477 Km: 129069
Validez:	DESFAVORABLE	
Informe:	14007-18-105477	
Km:	129069	
Fecha:	19-02-2019	Fecha: 19-02-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-023072 Km: 132466
Validez:	DESFAVORABLE	
Informe:	14007-19-023072	
Km:	132466	
Fecha:	20-02-2019	Fecha: 21-02-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-024459 Km: 132481
Validez:	DESFAVORABLE	
Informe:	14007-19-024459	
Km:	132748	
Fecha:	05-03-2019	Fecha: 29-08-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-112037 Km: 136755
Validez:	05-09-2019	
Informe:	14007-19-029549	
Km:	132498	
Fecha:	30-08-2019	Fecha: 02-03-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-026009 Km: 138804
Validez:	05-03-2020	
Informe:	14007-19-132744	
Km:	136764	
Fecha:	04-03-2020	Fecha: 05-03-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-027732 Km: 139849
Validez:	DESFAVORABLE	
Informe:	14007-20-027269	
Km:	138820	

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



N.º de bastidor: ZAPS8500000450114

N.º de matrícula: 3536BHX

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: B-22544964/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

<p>Fecha: Validad:</p> <p>Fecha: 08-03-2020 Validad: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-025300 Km: 139581</p> 	<p>Fecha: Validad:</p> <p>Fecha: 13-03-2020 Validad: DESFAVORABLE Informe: 14001-20-0253723 Km: 139581</p> 	<p>Fecha: 10-09-2020 Validad: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-084315 Km: 152523</p> 
<p>Fecha: Validad:</p> <p>Fecha: 10-09-2020 Validad: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-084581 Km: 152583</p> 	<p>Fecha: 08-03-2021 Validad: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-025324 Km: 155580</p> 	<p>Fecha: 09-03-2021 Validad: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-025954 Km: 155583</p> 
<p>Fecha: Validad:</p> <p>Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validad:</p> <p>Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validad:</p> <p>Firma y sello</p>
<p>Fecha: Validad:</p> <p>Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validad:</p> <p>Firma y sello</p>	<p>Fecha: Validad:</p> <p>Firma y sello</p>

Centro de Publicaciones Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
Módulo 107/108 - 35012 LAS VIGAS (GC)

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



MINISTERIO DEL INTERIOR			(439)
JEFATURA DE TRAFICO			GR
DE			
GRANADA			
PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation			
<b>A</b>	MATRÍCULA 3536-BHX	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACIÓN 27-04-2001
<b>C</b>	APPELLIDO O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA		
<b>D</b>	NOMBRE	<b>E</b>	CORRILLO (CALLE O PLAZA Y NUM.) LINDARAJA 2
LOCALIDAD 18009 GRANADA		PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA PIAGGIO
<b>G</b>	SERIE Y NUMERO DEL BASTIDOR ZAPSS500000450114	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 1550	
MODELO POSTER		NUMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR
GRANADA a 27 de ABRIL de 2001 EL JEFE DE TRAFICO			

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6588BLH	Nº IDENTIFICACION: 451
KM CHASIS: 192657	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA ROSSI 2m3		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales






Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Nº de bastidor: ZAPS850000480621

Nº de matrícula: 6588BLH

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - -----/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 04-10-2012 Validez: 09-04-2013 Firma y sello:  06941 km	Fecha: 04-04-17 Validez: 04-10-17 Firma y sello: 	Fecha: 04-10-2012 Validez: <del>DESFAVORABLE</del> Firma y sello:  1108016
Fecha: 04-10-2013 Validez: 04-04-2014 Firma y sello:  106535	Fecha: 03-04-14 Validez: 03-10-14 Firma y sello:  105693 km	Fecha: 04-10-14 Validez: <del>DESFAVORABLE</del> Firma y sello:  1108016
Fecha: 02-10-2014 Validez: 02-04-2015 Firma y sello:  116318	Fecha: 1-4-15 Validez: <del>DESFAVORABLE</del> Firma y sello:  117225 km	Fecha: 06-04-15 Validez: 06-10-15 Firma y sello:  111332
Fecha: 07-10-2015 Validez: 07-04-2016 Firma y sello:  128724 km	Fecha: <del>DESFAVORABLE</del> Validez: <del>DESFAVORABLE</del> Firma y sello:  119444 km	Fecha: 07-04-16 Validez: 07-10-16 Firma y sello:  3920


Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Comercio y Consumo, MIA, 107134

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales






INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 06-10-2016 Validez: 06-04-2017 Firma y sello 119823 	Fecha: 05-04-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-11005 Km: 161581 	Fecha: 05-04-2017 Validez: 05-10-2017 Informe: 14007-17-11005 Km: 161593 
Fecha: 03-10-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-120330 Km: 171005 	Fecha: 03-10-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-120330 Km: 171016 	Fecha: 03-10-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-120521 Km: 171019 
Fecha: 03-10-2017 Validez: 03-04-2018 Informe: 14007-17-120562 Km: 171020 	Fecha: 02-04-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-019441 Km: 164551 	Fecha: 02-04-2018 Validez: 02-10-2018 Informe: 14007-18-019441 Km: 164561 
Fecha: 01-10-2018 Validez: 02-04-2019 Informe: 14007-18-124691 Km: 173883 	Fecha: 27-03-2019 Validez: 02-10-2019 Informe: 14007-19-040434 Km: 162918 	Fecha: 26-09-2019 Validez: 02-04-2020 Informe: 14007-19-125446 Km: 152757 
Fecha: 29-05-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-037067 Km: 157960 	Fecha: 03-05-2020 Validez: 02-10-2020 Informe: 14007-20-038966 Km: 197969 	Fecha: 01-10-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-093155 Km: 212538 

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



(454)

 <b>EUSKO JAURLARITZA</b> <b>GOBIERNO VASCO</b>	OFICINA TERRITORIAL DE <b>BIZKAIA-KO</b>	<b>A</b> MATRÍCULA / MATRICULA 4800 2001 001405
	<b>LURRALDE BULEGUA</b>	
Identifikazio zk. / Num. de identificación <b>ZAPS8500000480521</b>		EDIAZTAORRI ZK. / Nº CERTIFICADO <b>4800/2001/001405</b>
Italgailuaren sailkapena Clasificación del vehículo <b>2017</b> Basculante		
Camion (MMA <= 3500 Kg)		
Marka / Marca: <b>PIAGGIO</b> Motz / Tipo: <b>S-85 F</b> Aldakia / Variante: <b>VI: LV-TR MP</b> Merkataritzako izena: Nombre Comercial: <b>P. PORTER DIESEL</b> Tera / Tara: <b>1045</b> BGMT / BGM / MTMA / MMA: <b>1550</b> BGM1 / BGM 1. A MTMA / MMA 1ª E: <b>680</b> BGM2 / BGM 2. A MTMA / MMA 2ª E: <b>1000</b> BGM3 / BGM 3. A MTMA / MMA 3ª E: BGM4 / BGM 4. A MTMA / MMA 4ª E: AGM gailu-gab. / gailugabua: PWR S/F C/F:	Altuera osoa / Altura total: <b>2000</b> Zabalera osoa / Anchura total: <b>1450</b> Aurreko/atzeko gurpileartek: Vta. anterior/posterior: <b>1205 1220</b> Luzera osoa / Longitud total: <b>3665</b> Atzeko hegala / Voladizo posterior: <b>1080</b> 1. erlatzaren eta 2. arrn arteko tartea Distancia en 1ª y 2ª: <b>1810</b> 2. erlatzaren eta 3. arrn arteko tartea Distancia en 2ª y 3ª: 3. erlatzaren eta 4. arrn arteko tartea Distancia en 3ª y 4ª: 5. gurpilean eta azkionaren arteko tartea Distancia 5ª rda./A/L: Motoreak / Motor: Marka / Marca: <b>LOMBARDINI</b> Motz / Tipo: <b>(D) LDW 1404/P</b> Zilindro-ko. / Zilindrada (cm³): <b>4 1371</b> Nº de cilindros / Cilindrada (cm³): Potentzia Fisikala / Benetakoa (ZPF/KW): <b>10,62</b> Potencia Fiscal / Real (CV/KW): <b>28,00</b>	
Pneuamatikoen / Neumáticos: Jateku-ko. / Nº subidas: <b>2</b> Gortakari edukiera: Volumen de carga: Motz 35. Arategiaren arab.: Clase según R 78:		
Aipatutako ezagueriak dituen italgailu honek, gaurko egunetan, bete egin ditu indarreko legeak. El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.  Erakunde ikusatzaileraren izenean Por el organismo inspector		
Eguna / Fecha: <b>4/07/2001</b> arte / until Balio-egon / Validez hasta / por: <b>4/07/2001</b>		
Oharrik eta baimendulako berrikuntzak / Observaciones y reformas autorizadas: <b>HOMOLOGACION: CI-1490; CAJA BASCULANTE PARA LA RECOGIDA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS MARCA "ROSSI" MODELO: R106-AL-P; LUZ ROTATIVA DESTRELLANTE.</b>		

ERABILITZALEAREN ZAKO ALEA / EJEMPLAR PARA EL USUARIO

AUT-81


Oharri: Metak kg-tan, literak litro-tan / Nota: Metros en kg., distancias en litros.

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	<b>GONZALES MOLINA JUAN CARLOS</b>	<b>/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO</b>	<b>07-12-2022 11:01:07</b>
Firmado por	<b>OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE</b>	<b>/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE</b>	<b>07-12-2022 09:05:07</b>

Contiene 2 firmas digitales





ALDIZKAKO AZTERKETA TEKNIKOAK INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRIKULA MATRÍCULA	
Azterketa eguna Fecha de inspección	11-08-05	Azterketa eguna Fecha de inspección	19-08-03
Balio-epena Valedera hasta/por	11-08-07 arte / Urte	Balio-epena Valedera hasta/por	19-08-05 arte / Urte
Azterketa-bostenaren zk. Nº informe inspección	107911	Azterketa-bostenaren zk. Nº informe inspección	107127
Azterketa eguna Fecha de inspección	22-10-10 22-10-11	Azterketa eguna Fecha de inspección	21-10-11
Balio-epena Valedera hasta/por	arte / Urte	Balio-epena Valedera hasta/por	arte / Urte
Azterketa-bostenaren zk. Nº informe inspección	118497	Azterketa-bostenaren zk. Nº informe inspección	100755
Azterketa eguna Fecha de inspección	12-04-2012	Azterketa eguna Fecha de inspección	16-04-12
Balio-epena Valedera hasta/por	DESTAVORABLE	Balio-epena Valedera hasta/por	16-10 art/2012
Azterketa-bostenaren zk. Nº informe inspección	35937	Azterketa-bostenaren zk. Nº informe inspección	32147

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales






INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: V	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
F Fecha: 03-10-2020 Validez: 03-04-2021 Informe: 14007-20-094204 Km: 212.645	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Reformas en el vehículo / Diligencia de venta		

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



**E**

MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA DE TRAFICO  
DE

GRANADA

(451)

GR

## PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'Inmatriculacion

<b>A</b>	MATRICULA WASS BLH	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACION 12-07-2001	FECHA DE 1ª MATRICULACION
<b>C</b>	APELLIDO O RAZÓN SOCIAL INDUSTRIA AMBIENTAL GRANADINA SA			
<b>D</b>	NOMBRE LYNDARAJA BAJO 2	<b>E</b>	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NUM.)	
	LOCALIDAD 15007 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b>	MARCA PIAGGIO
<b>G</b>	CVPE Y NÚMERO DEL BASTIDOR ZAPSS500000480621	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 1550	NÚMERO DE PLAZAS 002	
	MODELO P PORTER DIESEL	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR		

GRANADA

a 12

JULIO

de 2001

AL JEFE DE TRAFICO

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 51 de 116



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: C2646BMP	Nº IDENTIFICACION: 461
KM CHASIS: 71233	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO APE 50		
DESCRIPCION EQUIPO: TRICICLO LIMPIEZA		



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



TIPO B

N.º 211299

Nombre de la Empresa fabricante del vehículo		Matrícula	
PIAGGIO ESPAÑA, S. A. O. C/ Antigua Ctra. N.º 11, 35. 28114 24. 8001 28500 Arganda del Rey (Madrid) Tel. 91.875.01.00		461	
Clasificación Vehículo		N.º certificado	
0300 - CICLOMOTOR		0001889568	
N.º de bastidor			
ZAPC80GG000038551			
Marca: PIAGGIO		N.º de plano: 1	
Tipo/Variante: CB0/100:0.51		Modelo Marca/Tipo:	
Denominación comercial:		PIAGGIO	
MPE-50 BST		EXPL. 2 T. - CB01M	
Tubo	230	N.º cilindrada	1740,80
MTMA	510	Potencia máx. (kW)	1,90
Longitud total	2.660	Ruido a veh. parado (dB (A) a ep m y distancia de medida):	
Altura total	1.550	90 A 4315 Y 500	
Anchura total	1.260	N.º de ruedas/Dimens. neumáticos	3
Via antirrozamiento		100/90-10"	
Cent. seguridad (S/Nº)	ND		
Vel. máx. por comb. (Km/h)	37		
El abajo firmante, legalmente autorizado por			
Piaggio España, S.A. Unip.			
certifica que este ciclomotor es conforme con el tipo homologado con la			
contraseña CI-1154			
Fecha: 18 de Enero del 2002			
3200007958/180102			
OBSERVACIONES Y OPCIONES:			
VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.			

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 54 de 116





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	06-06-13 06-06-15	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	02-06-11 02-06-13
N.º informe inspec. Fecha:	2744 [Firma]	N.º informe inspec. Fecha:	2486 [Firma]
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	02-06-2017 02-06-2019	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	03-06-11 03-06-13
N.º informe inspec. Fecha:	18009 [Firma]	N.º informe inspec. Fecha:	74521 [Firma]
Fecha: Validez: Informe: Km:	02-06-2017 02-06-2019 14001-17-021256 58127	Fecha: Validez: Informe: Km:	31-05-2019 02-06-2021 14001-19-022100 69560
CITA D		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
Fecha: Validez: Informe: Km:	19-04-2021 19-04-2023 14001-21-015156 77390	N.º informe inspec. Fecha:	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec. Fecha:		N.º informe inspec. Fecha:	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec. Fecha:		N.º informe inspec. Fecha:	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec. Fecha:		N.º informe inspec. Fecha:	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec. Fecha:		N.º informe inspec. Fecha:	

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





# E

LICENCIA DE CIRCULACIÓN

<b>A</b> MATRÍCULA	C-2646-BMP	<b>B</b> FECHA DE MATRÍCULACIÓN	27-02-2002	FECHA DE 1ª MATRÍCULACIÓN	
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA				
<b>D</b> NOMBRE		<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚMERO)	PL. CAMPOS 4		
LOCALIDAD	00000 GRANADA	PROVINCIA	GRANADA	<b>F</b> MARCA	PIAGGIO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR	ZAPC8000000038551	HASTA MÁXIMA AUTORIZADA			
MODELO	APE 50 RST	NÚMERO DE PLAZAS	001	SERVICIO AL QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA

27

FEBRERO

2002

Mod. 81 (7-00)



EL JEFE DE TRAFICO



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: C2664BMP	Nº IDENTIFICACION: 462
KM CHASIS: 37927	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO APE 50		
DESCRIPCION EQUIPO: TRICICLO LIMPIEZA		




Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





TIPO B

N.º 211295

Nombre de la Empresa fabricante del vehículo: <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A. U.</b> C/ Antigua Ctra. N.º. 35 Km. 24 B001 28500 Arganda del Rey (Madrid) Tel. 94 875 01 00		Matrícula: <b>462</b>
Clasificación Vehículo: <b>0300 C/CLOMOTOR</b>	N.º certificado: <b>0001899564</b>	
N.º de bastidor: <b>ZAPC8000000038542</b>		
Marca: <b>PIAGGIO</b>	N.º de pines: <b>1</b>	
Tipo/Variante: <b>C80/100:C-ST</b>	Motor: Marca/Tipo: <b>PIAGGIO</b>	
Denominación comercial: <b>APF-50 RST</b>	<b>EXPL. 2 T.-C801M</b>	
Tara: <b>230</b>	N.º cilindrada: <b>1/49,80</b>	
MTMA: <b>510</b>	Potencia máx. (kW): <b>1,90</b>	
Longitud total: <b>2,650</b>	Ruido a veh. parado (dB (A) a 1 m y distancia de medida): <b>90 A 4315 Y 500</b>	
Altura total: <b>1,550</b>	N.º de ruedas/Dimens. neumáticos: <b>3</b>	
Anchura total: <b>1,260</b>		
Vía anterior/post: <b>NO</b>		
Cint. seguridad (S/Nº): <b>NO</b>		
Vel. máx. por const. (Km/h): <b>37</b>		
El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S.A.U.</b> , certifica que este ciclomotor es conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>CI-1154</b> . Fecha <b>18 de Enero del 2008</b> . <b>3200007958/180102</b>		
OBSERVACIONES Y OPCIONES: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b>		

EJEMPLO PARA EL USUARIO

CONTIENE 2 FIRMAS DIGITALES

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA <b>462 RST</b>	
Fecha de la inspección: <b>07-06-13</b> Valedera hasta por: <b>07-06-15</b> N.º informe inspec: <b>12682</b>		Fecha de la inspección: <b>05-06-11</b> Valedera hasta por: <b>05-06-13</b> N.º informe inspec: <b>69160</b>	
Fecha de la inspección: <b>05-06-2015</b> Valedera hasta por: <b>05-06-2017</b> N.º informe inspec: <b>12346</b>		Fecha de la inspección: <b>06-06-11</b> Valedera hasta por: <b>06-06-13</b> N.º informe inspec: <b>45.234</b>	
Fecha: <b>05-06-2017</b> Validez: <b>05-06-2019</b> Informe: <b>14001-17-021533</b> Km: <b>31448</b>		Fecha: <b>03-06-2019</b> Validez: <b>05-06-2021</b> Informe: <b>14001-19-022499</b> Km: <b>35871</b>	
Fecha d Validez: <b>Fecha: 19-04-2021</b> <b>Validez: 19-04-2023</b> N.º info: <b>Informe: 14001-21-015232</b> <b>Km: 1.009</b>		Fecha de la inspección: Valedera hasta por: N.º informe inspec:	

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



**E**

## LICENCIA DE CIRCULACIÓN

<b>A</b> MATRÍCULA C-2664-BMP	<b>B</b> FECHA DE EMISIÓN 27-02-2002	FECHA DE V.º INTRODUCCIÓN
<b>C</b> APELLIDOS DE PADRE Y MADRE INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y N.º) PL. CAMPOS 4	
LOCALIDAD 00000 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA PIAGGIO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL MOTOR ZAPCS000000038542		OTRO NÚMERO DE AUTORIZACIÓN
MODELO APE 50 RST	NÚMERO DE PLAZAS 001	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA

27

FEBRERO

2002

Mod. 011 (7/99)



EL JEFE DE TRÁFICO.



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: C2658BMP	Nº IDENTIFICACION: 464
KM CHASIS: 65859	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO APE 50		
DESCRIPCION EQUIPO: TRICICLO LIMPIEZA		



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales








Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



TIPO B

N.º 211297

Nombre de la Empresa fabricante del vehículo <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A. U.</b> C/ Antigua, Ct.º N.º III, 39 (km. 24.653) 28500 Arganda del Rey (Madrid) Tel. 91 879 01 00		Matrícula <b>464</b>	
Clasificación Vehículo <b>0300 CICLOMOTOR</b>		N.º certificado <b>0001899568</b>	
N.º de basculas <b>ZAPC8000000038545</b>			
Marca <b>PIAGGIO</b>		N.º de plazas <b>1</b>	
Tipo/Variante <b>C80/100:C.S.T.M</b>		Motor: Marca/Tipo	
Denominación comercial <b>APE-50 RST</b>		<b>PIAGGIO</b>	
Tara	<b>230</b>	N.º cilíndrico	<b>1/49.90</b>
MTMA	<b>510</b>	Potencia máx. (KW)	<b>1.90</b>
Longitud total	<b>2.660</b>	Ruido a veh. parado (dB (A)) a	
Altura total	<b>1.550</b>	(p.m. y distancia de medida)	
Anchura total	<b>1.260</b>	<b>90 A 1315 Y 500</b>	
Via anterior/post.		N.º de ruidos/Opciones acústicas	<b>3</b>
Cant. seguridad (S/Nº)	<b>Nº</b>	<b>100/90-10"</b>	
Vel. máx. por cator. (Km/h)	<b>37</b>		
El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>Piaggio España, S.A. Unip.</b> certifica que este ciclomotor es conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>01-1154</b> Fecha <b>18 de Enero del 2002</b> <b>3200007958/180102</b> Firmado por <b>ALDO SUZARRIAGA</b>			
OBSERVACIONES Y OPCIONES <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b>			

ESTAMPAR PARA EL USUARIO

<p><b>C-2653-BMP</b></p> <p>Fecha de la inspección: <b>05-06-09</b> Validez hasta por: <b>05-06-11</b> N.º informe inspec: <b>69138</b></p>	<p>Fecha de la inspección: <b>10-06-13</b> Validez hasta por: <b>10-06-15</b> N.º informe inspec: <b>17892</b></p>
<p>Fecha de la inspección: <b>07-06-11</b> Validez hasta por: <b>07-06-13</b> N.º informe inspec: <b>45750</b></p>	<p>Fecha de la inspección: <b>08-06-2005</b> Validez hasta por: <b>07-06-2011</b> N.º informe inspec: <b>46267</b></p>
<p>Fecha: 08-06-2017 Validez: <b>DESFAVORABLE</b> Informe: 14001-17-022206 Km: 55897</p>	<p>Fecha: 08-06-2017 Validez: 08-06-2019 Informe: 14001-17-022218 Km: 55898</p>
<p>Fecha: 04-06-2019 Validez: 08-06-2021 Informe: 14001-19-022803 Km: 63773</p>	<p>Fecha: 20-04-2021 Validez: 20-04-2023 Informe: 14001-21-015476 Km: 69979</p>

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



# E

LICENCIA DE CIRCULACIÓN

<b>A</b> MATRÍCULA	C-2658-BMP	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACIÓN	27-02-2002	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN	
<b>C</b> RAZÓN SOCIAL	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA				
<b>D</b> NOMBRE		<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚMERO)	PL. CAMPOS 4		
LOCALIDAD	00000 GRANADA	PROVINCIA	GRANADA	<b>F</b> MUNICIPIO	PIAGGIO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR	ZAPC8000000018545	UNIDAD MÁXIMA AUTORIZADA			
MODELO	APE 50 RST	NÚMERO DE PLAZAS	001	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA 27 FEBRERO 2002

Mod. 94 (7-89)



EL JEFE DE TRÁFICO



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: C2678BMP	Nº IDENTIFICACION: 465
KM CHASIS: 82075	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO APE 50		
DESCRIPCION EQUIPO: TRICICLO LIMPIEZA		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales






Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





TIPO B

N.º 211298

Nombre de la Empresa fabricante del vehículo <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A. U.</b> C/ Antigua Ctra. N-III, 39 (s/n. 24.600) 28800 Arganda del Rey (M.º 28) (3) Tel. 91 875 01 00		Matrícula: <b>465</b>
Clasificación Vehículo: <b>0300 CICLOMOTOR</b>	N.º certificado: <b>0001899567</b>	
N.º de bastidor: <b>ZAPC8000000038547</b>		
Marca: <b>PIAGGIO</b>	N.º de placa:	<b>1</b>
Tipo/Variante: <b>C90/100:C-ST</b>	Motor: Marca/Tipo: <b>PIAGGIO</b>	
Denominación comercial: <b>APE-50 BST</b>	<b>EXPL. 2 T. - C601M</b>	
Tara: <b>230</b>	N.º cil./cilindros:	<b>1/40.80</b>
MTMA: <b>510</b>	Potencia máx. (kW):	<b>1,00</b>
Longitud total: <b>2.060</b>	Rend. a veh. parado (dB) a 75 km y distancia de medida):	
Altura total: <b>1.550</b>	<b>90 A 4015 Y 500</b>	
Anchura total: <b>1.260</b>	N.º de ruedas/Dimension. neumáticos:	
Vía anterior/post.: <b>NO</b>	<b>100/90-10"</b>	
Circ. seguridad (SI/No): <b>NO</b>		
Vel. máx. per. com. (Km/h): <b>37</b>		
El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S.A. U.I.D.</b> certifica que este ciclomotor es conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>C1-1154</b> Firma Fecha <b>18 de Enero del 2009</b> <b>3200007958/180102</b>		
OBSERVACIONES Y OPCIONES: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b>		

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Fecha de la inspección: <b>08-06-09</b> Valedera hasta/por: <b>08-06-14</b> N.º informe inspec: <b>49912</b> Firma:	Fecha de la inspección: <b>C 267815MF</b> Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:
Fecha de la inspección: <b>08-06-10</b> Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> N.º informe inspec: <b>46253</b> Firma:	Fecha de la inspección: <b>09-06-15</b> Valedera hasta/por: <b>09-06-17</b> N.º informe inspec: <b>18657</b> Firma:
Fecha de la inspección: <b>09-06-11</b> Valedera hasta/por: <b>09-06-13</b> N.º informe inspec: <b>4678</b> Firma:	Fecha de la inspección: <b>09-06-2017</b> Valedera hasta/por: <b>09-06-2019</b> Informe: 14001-17-02244 Km: 70895 Firma:
Fecha de la inspección: <b>11-06-15</b> Valedera hasta/por: <b>11-06-15</b> N.º informe inspec: <b>48100</b> Firma:	Fecha: <b>05-06-2019</b> Validez: <b>09-06-2021</b> Informe: 14001-19-022837 Km: 80319 Firma:

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Fecha de la Valedera: h		Fecha: 16-06-2021 Validez: DESFAVORABLE	Fecha: 22-06-2021 Validez: 22-06-2023	
N.º informe		Informe: 14001-21-024582 Km: 89.089	Informe: 14001-21-025691 Km: 89.089	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		
N.º informe inspec. Firma	(Sello)	N.º informe inspec. Firma	(Sello)	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		
N.º informe inspec. Firma	(Sello)	N.º informe inspec. Firma	(Sello)	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		
N.º informe inspec. Firma	(Sello)	N.º informe inspec. Firma	(Sello)	

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



**E**

## LICENCIA DE CIRCULACIÓN

<b>A</b>	MATRÍCULA C-2678-BMP	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACIÓN 17-02-2002	FECHA DE V. MATRICULACIÓN
<b>C</b>	APELLIDO O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA			
<b>D</b>	NOMBRE	<b>E</b>	DIRECCIÓN (CALLE O PLAZA Y NÚMERO) PL. CAMPOS 4	
	LOCALIDAD 00000 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b>	MARCA PIAGGIO
<b>G</b>	SERIE + NÚMERO DEL BIOTIPO ZAPC8000000038547		MARCHA MÁXIMA AUTORIZADA	
	MODELO APE 50 RST	NÚMERO DE PLAZAS 001	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA

27

FEBRERO

2002

Mód. 91 (7/99)



\* C 2 6 7 8 B M P \*

EL JEFE DE TRAFICO.



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: C7620BMP	Nº IDENTIFICACION: 466
KM CHASIS: 79040	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO APE 50		
DESCRIPCION EQUIPO: TRICICLO LIMPIEZA		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**


La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZLES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales













**TIPO B**

N.º **213115**

Nombre de la Empresa fabricante del vehículo <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A. U.</b> C/ Ardiaga Civil, N.º 19 Dpto 74, B0G1 28500 Arganda del Rey (Madrid) Tel. 91 875 01 00		Matrícula  <b>466.</b>
Clasificación Vehículo <b>0300 CICLOMOTOR</b>	N.º certificado <b>0001901023</b>	
N.º de bastidor <b>ZAPC000000039004</b>		
Marca <b>PIAGGIO</b>	N.º de planch <b>1</b>	
Tipo/Variante <b>C80/100iCUST</b>	Motor: Marca/Tipo <b>PIAGGIO</b>	
Denominación comercial <b>APÉ 50 RST</b>	<b>EXPL. 2 T. C80IM</b>	
Taxa <b>230</b>	N.º cil/cilindrada <b>1/49.80</b>	
MTMA <b>510</b>	Potencia máx. (KW) <b>1.90</b>	
Longitud total <b>2.050</b>	Ruido a veh. parado (dB (A) a 1 m y distancia de medida) <b>90 A 4214 Y 500</b>	
Altura total <b>1.550</b>	N.º de ruedas/Unidad. neumáticos <b>3</b>	
Anchura total <b>1.260</b>	<b>100/90-10"</b>	
Vía anterior/post. <b>M</b>	Vel. máx. por comb. (Km/h) <b>37</b>	
El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S.A. UNO.</b> certifica que este ciclomotor es conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>C1-1154</b> Firma Fecha <b>31 de Enero del 2007</b> <b>3200003238/310102</b>  Firma: <b>Arturo José Olivares</b>		
OBSERVACIONES Y OPCIONES <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b>		

EJEMPLAR PARA EL ASISTENTE TÉCNICO

II. SPECCIONES TÉCNICAS PERIODICAS		MATRICULA: <b>6.7620 BMV</b>	
Fecha de la inspección: <b>01-06-09</b> Validez hasta por: <b>01-06-11</b>		Fecha de la inspección: <b>02-06-11</b> Validez hasta por: <b>02-06-13</b>	
N.º informe inspec: <b>67139</b> Firma: 		N.º informe inspec: <b>14026</b> Firma: 	
Fecha de la inspección: <b>05-06-2013</b> Validez hasta por: <b>05-06-2015</b>		Fecha de la inspección: <b>10-06-15</b> Validez hasta por: <b>10-06-17</b>	
N.º informe inspec: <b>17219</b> Firma: 		N.º informe inspec: <b>12271</b> Firma: 	
Fecha: <b>09-06-2017</b> Validez: <b>09-06-2019</b> Informe: <b>14001-17-022408</b> Km: <b>70431</b>		Fecha: <b>06-06-2019</b> Validez: <b>09-06-2021</b> Informe: <b>14001-19-023050</b> Km: <b>77628</b>	
Fecha de la inspección: Validez hasta por:		Fecha de la inspección: Validez hasta por:	
N.º informe inspec: Firma:		N.º informe inspec: Firma:	

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA:	
Fecha de Validez	Fecha: 20-04-2021 Validez: 20-04-2023	Fecha de la inspección	Validez: hasta por:
N.º Inform	Informe: 14001-21-015473 Km: 83.605	N.º informe inspec	Firma: (Sello)
Fecha de la inspección	Validez: hasta por:	Fecha de la inspección	Validez: hasta por:
N.º informe inspec	Firma: (Sello)	N.º informe inspec	Firma: (Sello)
Fecha de la inspección	Validez: hasta por:	Fecha de la inspección	Validez: hasta por:
N.º informe inspec	Firma: (Sello)	N.º informe inspec	Firma: (Sello)
Fecha de la inspección	Validez: hasta por:	Fecha de la inspección	Validez: hasta por:
N.º informe inspec	Firma: (Sello)	N.º informe inspec	Firma: (Sello)

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





# E

LICENCIA DE CIRCULACION

<b>A</b> MATRICULA C-7620-BMP	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACION 07-03-2002	FECHA DE 1ª MATRICULACION
<b>C</b> APELLIDOS O RAZON SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NUMERO) C LISDARAJA 2 BJ	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA PIAGGIO
<b>G</b> SERIE Y NUMERO DEL BASTIDOR ZAPC9000000019004	MASA MAXIMA AUTORIZADA	
MODELO APE 50 RST	NUMERO DE PLAZAS 001	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA

07

MARZO

2002

Matr: 94 (7-99)



EL JEFE DE TRAFICO



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: C7615BMP	Nº IDENTIFICACION: 467
KM CHASIS: 33024	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO APE 50		
DESCRIPCION EQUIPO: TRICICLO LIMPIEZA		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





TIPOB

N.º 213601

Nombre de la Empresa fabricante del vehículo <b>PIAGGIO ESPAÑA, S.A.</b> C/ Amigos Ctra. N-III, 39-km 24,610 28500 Arganda del Rey (Madrid) Tel. 91 878 01 00		Matricula <b>467</b>
Clasificación Vehículo: <b>0300 CICLOMOTOR</b>	N.º certificado: <b>0001001440</b>	
N.º de bastidor: <b>ZAPC000000038071</b>		
Marca: <b>PIAGGIO</b>	N.º de placa: <b>1</b>	
Tipo/Variante: <b>C80/100:C. ST</b>	Motor: Marca/Tipo: <b>PIAGGIO</b>	
Denominación comercial: <b>APL-50 RST</b>	<b>EXPL.: 2 T. C801M</b>	
Tara: <b>230</b>	N.º cil./cilindrada: <b>1/49,80</b>	
MTMA: <b>510</b>	Potencia máx. (kW): <b>1,90</b>	
Longitud total: <b>2.060</b>	Ruido a veh. parado (dB (A)) (rpm y distancia de medida): <b>90 A 4375 Y 500</b>	
Altura total: <b>1.550</b>	N.º de ruedas/Dimensiones neumáticos: <b>100/90-10"</b>	
Anchura total: <b>1.260</b>		
Via anterior/post.: <b>Nº</b>		
Car. seguridad (S/Nº): <b>Nº</b>		
Vel. máx. por constr. (km/h): <b>37</b>		
El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S.A. Unip.</b> certifica que este ciclomotor es conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>C1-1154</b> Firma Fecha: <b>11 de Febrero del 2005</b> <b>3200008435/110202</b> <small>Gen. SP. Auto. Intz. D. Granada</small>		
OBSERVACIONES Y OPCIONES: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b>		

EJEMPLO PARA EL USUARIO

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRICULA: <b>676 KSBGR</b>	
Fecha de la inspección: <b>17-02-09</b> Valedera hasta por: <b>17-02-10</b>		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec.: <b>31203</b> Firma:		N.º informe inspec.: Firma:	
Fecha de la inspección: <b>10-02-11</b> Valedera hasta por: <b>10-02-12</b>		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec.: <b>11545</b> Firma:		N.º informe inspec.: <b>22396</b> Firma:	
Fecha de la inspección: <b>08-02-13</b> Valedera hasta por: <b>08-02-14</b>		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec.: <b>14075</b> Firma:		N.º informe inspec.: <b>1285</b> Firma:	
Fecha de la inspección: <b>04-04-2017</b> Valedera hasta por: <b>04-04-2018</b>		Fecha: <b>04-04-2017</b> Validez: <b>04-04-2018</b> Informe: <b>14001-17-012243</b> Km: <b>26722</b>	

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA C-7618BMP	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha: 01-04-2019 Validez: 04-04-2021	Fecha y Valedera: Fecha: 26-05-2021 Validez: 26-05-2023	(Sello)
N.º informe inspec. Firma:	Informe: 14001-19-012577 m. 3-225	N.º info: Informe: 14001421-021257 Km: 36.266	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec. Firma:	(Sello)	N.º informe inspec. Firma:	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec. Firma:	(Sello)	N.º informe inspec. Firma:	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec. Firma:	(Sello)	N.º informe inspec. Firma:	(Sello)

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales



# E

### LICENCIA DE CIRCULACIÓN

<b>A</b> MATRÍCULA C-7615-BMP	<b>B</b> FECHA DE EMISIÓN 07-03-2002	FECHA DE VIGILANCIA
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO / CALLE O PLAZA Y NÚMERO: C LINDARAJA 2 BJ	
LOCALIDAD: 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA PIAGGIO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL MOTOR ZAPC8000000039071	MASA MÁXIMA AUTORIZADA	
MODELO APE 50 RST	NÚMERO DE PLAZAS 001	SERVICIO AL QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA

07

MARZO

2002

MANTENIMIENTO



EL JEFE DE TRAFICO.



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: C7618BMP	Nº IDENTIFICACION: 468
KM CHASIS: 34450	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO APE 50		
DESCRIPCION EQUIPO: TRICICLO LIMPIEZA		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales






Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





TIPO B

N.º 209766

Nombre de la Empresa Fabricante del vehículo <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A. U. C/PIAGGIO CH. SPP. MA. S. A. 1009. 28000 Arganda del Rey (Madrid) Tel. 91 878 01 00</b>		Matricula <b>468</b>
Clasificación Vehículo <b>0 3 0 0 CICLOMOTOR</b>	N.º certificado <b>1701989</b>	
N.º de bastidor <b>ZAPC800000038543</b>		
Marca <b>PIAGGIO</b>	N.º de plazas <b>1</b>	
Tipo/Variante <b>ITL2</b>	Motor: Marca/Type <b>PIAGGIO EXPL. 2T-TL2M</b>	
Denominación comercial <b>APE-50-RST</b>	N.º cil./cilindrada <b>1/49.80</b>	
Tara <b>250</b>	Potencia máx. (kW) <b>1,9</b>	
MTMA <b>411</b>	Ruido a veh. parado (dB (A)) a 1 m y distancia de medida <b>76 a 4500</b>	
Longitud total <b>2 660</b>	N.º de ruedas/Dirigida: neumáticos <b>3 UNO D/3,50x10" DOS T/3,50x10"</b>	
Altura total <b>1 550</b>		
Anchura total <b>1 250</b>		
Via anterior/post. <b>NO</b>		
Vel. máx. por constr. (Km/h) <b>35</b>		
El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S.A.UNIP.</b> certifica que este ciclomotor es conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>CI-1046</b> Fecha: <b>19 de Diciembre del 2001</b> Firma: <i>[Firma]</i> SEL. TÉCNICO DE LA UNIP		
OBSERVACIONES Y OPCIONES <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA E.U</b>		

ELIMINAR PARA EL LISTARIO  
AUTENTICIDAD PARA EL LISTARIO  
AUTENTICIDAD PARA EL LISTARIO

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRICULA: <b>C-7618-B4P</b>	
Fecha de la inspección: <b>30-07-11</b> Valedera hasta/por: <b>30-07-13</b>	Fecha de la inspección: <b>28-07-09</b> Valedera hasta/por: <b>28-07-11</b>	N.º informe inspec. <b>92530</b> Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec. <b>55537</b> Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha de la inspección: <b>09-10-2013</b> Valedera hasta/por: <b>09-10-2015</b>	Fecha de la inspección: <b>02-10-15</b> Valedera hasta/por: <b>02-10-17</b>	N.º informe inspec. <b>36561</b> Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec. <b>785104</b> Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha: <b>09-10-2017</b> Validez: <b>09-10-2019</b> Informe: <b>14001-17-041514</b> Km: <b>29762</b>	Fecha: <b>07-10-2019</b> Validez: <b>09-10-2021</b> N.º infc: <b>Informe: 14001-19-042887</b> Km: <b>34004</b>	Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha de la inspección: <b>04-10-2021</b> Valedera hasta: <b>04-10-2023</b> Informe: <b>14001-21-044899</b> Km: <b>36.953</b>	Fecha de la inspección: <b>04-10-2021</b> Valedera hasta/por: <b>04-10-2023</b> Informe: <b>14001-21-044899</b> Km: <b>36.953</b>	Firma: <i>[Firma]</i>	Firma: <i>[Firma]</i>

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





# E

468

### LICENCIA DE CIRCULACIÓN


<b>A</b> MATRÍCULA C-7618-BMP	<b>B</b> FECHA DE EMISIÓN 07-03-2002	FECHA DE V. INSCRIPCIÓN
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚMERO) C LINDARAJA 2 BJ	
LOCALIDAD 15009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA PIAGGIO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL VEHÍCULO ZAPC8000000038543	MARC MARCA ALPORNOSA	
MODELO APE 50 RST	NÚMERO DE PLAZAS 001	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA 07 MARZO 2002

Mod. 35. (7/99)



EL JEFE DE TRÁFICO



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: C7617BMP	Nº IDENTIFICACION: 469
KM CHASIS: 65425	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO APE 50		
DESCRIPCION EQUIPO: TRICICLO LIMPIEZA		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





TIPOB

Nº 213603

Nombre de la Empresa fabricante del vehículo <b>PIAGGIO ESPAÑA, S.A.U.</b> C/. Antigua Ctra. N.º 11, 38 Torre 24, 6031 28800 Arganda del Rey, Madrid Tel. 91 875 01 00		Matrícula: <b>469</b>	
Clasificación Vehículo: <b>0300 C/10CMOTOR</b>		Nº certificado: <b>0001901442</b>	
Nº de busidor: <b>ZAPC8000000039074</b>			
Marca: <b>PIAGGIO</b>		Nº de placas: <b>1</b>	
Tipo/Variante: <b>CS0/100/CS5T</b>		Motor, Marca/Tipo:	
Denominación comercial: <b>APE 50 RST</b>		<b>PIAGGIO</b>	
Tarz: <b>230</b>		Nº cil/cilindrada: <b>1/49,80</b>	
MTMA: <b>510</b>		Potencia máx. (kW): <b>1,90</b>	
Longitud total: <b>2,660</b>		Ruido a veh. parado (dB(A) a rpm y distancia de medida):	
Altura total: <b>1,550</b>		<b>90 A 4315 Y 500</b>	
Anchura total: <b>1,260</b>		Nº de ruedas/Dimens. neumáticos: <b>3</b>	
Via anterior/post.: <b>(M)</b>		<b>100/90-10"</b>	
Cint. seguridad (S/Nº): <b>(M)</b>			
Vel. máx. por const. (Km/h): <b>37</b>			
El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S.A.U.</b> , certifica que este ciclomotor es conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>C1-1154</b> Firma: <b>AGAPRO OLIVARES</b> Fecha: <b>11 de Febrero del 2022</b> <b>9200008435/110202</b>			
OBSERVACIONES Y OPCIONES <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b>			

EJEMPLAR PARA EL INST. AMIO

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA <b>C-76128M1P</b>	
Fecha de la inspección: <b>19-04-15</b> Valedera hasta por: <b>19-04-15</b>	Fecha de la inspección: <b>17-04-09</b> Valedera hasta por: <b>17-04-09</b>	Nº informe inspec: <b>4603</b>	Nº informe inspec: <b>488</b>
<b>43267km</b>			
Fecha: <b>12-04-2017</b> Valedez: <b>12-04-2019</b> Informe: <b>14001-17-013328</b> Km: <b>83867</b>		Fecha de la inspección: <b>11-04-11</b> Valedera hasta por: <b>11-04-11</b>	
		Nº informe inspec: <b>24935</b>	
Fecha: <b>04-04-2019</b> Valedez: <b>12-04-2021</b> Informe: <b>14001-19-013138</b> Km: <b>64548</b>		Fecha de la inspección: <b>28-04-2018</b> Valedera hasta por: <b>23-04-2018</b>	
		Nº informe inspec: <b>70016</b>	
Fecha: <b>14-04-2021</b> Valedez: <b>14-04-2023</b> Informe: <b>14001-21-014406</b> Km: <b>68598</b>		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
		Nº informe inspec:	

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



LICENCIA DE CIRCULACIÓN

<b>A</b> MATRÍCULA C-7617-BMP	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACIÓN 07-03-2002	FECHA DE EXPIRACIÓN
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚMERO) C LINDARAJA 2 BJ	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA PIAGGIO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR ZAPC3000000039074	MARCHA AUTORIZADA	
MODELO APE 50 RST	NÚMERO DE PLAZAS 001	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA

07

MARZO

2002

Mód. 01. (7/99)



EL JEFE DE TRÁFICO.



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: C7619BMP	Nº IDENTIFICACION: 470
KM CHASIS: 66955	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO APE 50		
DESCRIPCION EQUIPO: TRICICLO LIMPIEZA		



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales








Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





TIPO B

N.º 213114

Nombre de la Empresa fabricante del vehículo <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A. U.</b> C/ Antigua Ctra. N-11, 39 (km 24,600) 28500 Arganda del Rey (Madrid) Tel. 91 875 01 00		Matrícula: <b>470</b>
Clasificación Vehículo: <b>0200 CICLOMOTOR</b>	N.º certificado: <b>0001901022</b>	
N.º de bastidor: <b>ZAPC8000000030003</b>		
Marca: <b>PIAGGIO</b>	N.º de plazas: <b>1</b>	
Tipo/Variante: <b>080/100(S-S)</b>	Motor Marca/Tipo: <b>PIAGGIO</b>	
Denominación comercial: <b>APR-KO RS1</b>	<b>EXPL. 2 T. - C804M</b>	
Tara: <b>230</b>	N.º cilindrada: <b>1749,80</b>	
MTMA: <b>510</b>	Potencia máx. (kW): <b>1,90</b>	
Longitud total: <b>2.660</b>	Ruido a veh. parado (dB (A)) a 1 m y distancia de medida: <b>90 A 4315 Y 500</b>	
Altura total: <b>1.550</b>	N.º de ruedas/Dimens. neumáticos: <b>3</b>	
Anchura total: <b>1.260</b>	<b>100/90-10"</b>	
Via anterior/post: <b>NO</b>		
Cat. seguridad (S/NoS): <b>NO</b>		
Vel. máx. por constr. (Km/h): <b>37</b>		
El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S.A.U.</b> , certifica que este ciclomotor es conforme con el tipo homologado con la contraseña: <b>CI-1154</b> Firma: <b>JUAN CARLOS GONZALEZ HOLINA</b> Fecha: <b>31 de Enero del 2007</b> <b>3200008233/310102</b>		
OBSERVACIONES Y OPCIONES: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b>		

CONTIENE 2 FIRMAS DIGITALES

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: <b>C-7019 BME</b>	
Fecha de la inspección: <b>14-04-2011</b>	Validez hasta por: <b>14-09-2013</b>	Fecha de la inspección: <b>24-04-00</b>	Validez hasta por: <b>29-04-01</b>
N.º informe inspec: <b>50667</b>	Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec: <b>5419</b>	Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha de la inspección: <b>24-04-13</b>	Validez hasta por: <b>24-04-15</b>	Fecha de la inspección: <b>16-04-15</b>	Validez hasta por: <b>16-04-15</b>
N.º informe inspec: <b>40624</b>	Firma: <i>[Firma]</i>	N.º informe inspec: <b>5239060</b>	Firma: <i>[Firma]</i>
Fecha: <b>11-04-2017</b>	Validez: <b>11-04-2019</b>	Fecha: <b>21-10-2019</b>	Validez: <b>21-10-2021</b>
Informe: <b>14001-17-013171</b>	Km: <b>60865</b>	Informe: <b>14001-19-045168</b>	Km: <b>66754</b>
Fecha de la inspección: <b>18-10-2021</b>	Validez hasta por: <b>21-10-2023</b>	Fecha de la inspección: <b>18-10-2021</b>	Validez hasta por: <b>21-10-2023</b>
N.º informe inspec: <b>14001-21-047120</b>	Km: <b>70.121</b>	N.º informe inspec: <b>14001-21-047120</b>	Km: <b>70.121</b>

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



# E

### LICENCIA DE CIRCULACIÓN

<b>A</b> MATRÍCULA	C-7619-BMP	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACIÓN	07-03-2002	FECHA DE EXPIRACIÓN	
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA				
<b>D</b> NOMBRE		<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚMERO)	C LINDARAJA 2 B.I		
LOCALIDAD	18009 GRANADA	PROVINCIA	GRANADA	<b>F</b> MARCA	PIAGGIO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL QUOTIDIAN	ZAPC8000000039003	VISA MÁXIMA AUTORIZADA			
MODELO	APE 50 RST	NÚMERO DE PLAZAS	001	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA

07


MARZO

2002

M.A. 36.1 (7/02)



EL JEFE DE TRÁFICO,



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E3387BCD	Nº IDENTIFICACION: 486
KM CHASIS: -	H CHASIS: 32695	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: BUCHER		
DESCRIPCION EQUIPO: BARREDORA CITY CAT 2020 2m3		




Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZLES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:05:07


Contiene 2  
firmas digitales





Núm. Serie **C- 696806** A MATRICULA

486

 Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria,  
Comerç i Turisme

**000**

Núm. IDENTIFICACIÓ / N° IDENTIFICACION: **TEB50CC2028134471**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASSIFICACION DEL VEHICULO: <b>64 65 MAQUINA SERVICIOS AUTOMOTRIZ*BARREDORA</b>	Núm. CERTIFICAT / N° CERTIFICADO: <b>250531702018</b>
---	--

Marca: <b>BUCHER</b> Tipus * Tipo: <b>CC 2020</b> Variant * Variante: <b>-</b> Denom. comercial: <b>CITY CAT 2020</b> Tara (kg): <b>2640</b> MMA (kg): <b>4000</b> MMA 1r E (kg): <b>2000</b> MMA 2n E (kg): <b>2300</b> MMA 3r E (kg): <b>---</b> MMA 4r E (kg): <b>---</b> MMA 5r E (kg): <b>---</b> Núm. de seients * N° de asientos: <b>2</b> Pneumàtica * <b>4: 195/75R14 C</b> Neumáticos: Volum caixaig * Volumen codega: <b>---</b>	Classe * Clase: <b>---</b> Alçada màx. * Altura màx. (mm): <b>2160</b> Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): <b>1280</b> Via anterior / Posterior (mm): <b>1080/1080</b> Long. màx. * Long. màx. (mm): <b>5230</b> Vol. post. * Vol. post. (mm): <b>1130</b> Dist. eix 1x2n * Dist. eje 1.52° (mm): <b>1760</b> Dist. eix 2n3r * Dist. eje 2.52° (mm): <b>---</b> Dist. eix 3x4 * Dist. eje 3.94° (mm): <b>---</b> Dist. bra Rult. * Dist. 5° Rult. (mm): <b>---</b> Motor Marca: <b>VM</b> Tipus * Tipo: <b>D: 64B/4</b> Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³): <b>4/2776</b> Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): <b>16,21/55</b>
---	--

250510000013933  
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.  
 El vehicle cuyes característiques se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspector \* Por el Organismo Inspector



Mòdul AU 104 - FITXA ITV - Març 2000

Data \* Fecha: **13/11/2002**  
 Valida fins \* Validez hasta:

Observacions \* Observaciones - Reformes autoritzades \* Reformas autorizadas:  
 Contraseña Hcm.: **<Contraseña Hcm>**  
**VEHICULO NUEVO IMPORTADO. VELOCIDAD MAXIMA 40 KM/H. EXPEDIDA TARJETA ITV SEGUN RESOLUCION DGCSI DE FECHA: 11-07-02**

**VEHICULO ESPECIAL**  
**VEHICLE ESPECIAL**

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales







Generalitat de Catalunya  
 Departament d'Indústria,  
 Comerç i Turisme

TARGETA \*

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA: E 3387 BCD
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 19-10-06 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 19-10-08 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 14024	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-11-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 17-01-14 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 118672
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-11-08 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 06-11-10 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 161599	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 20-09-14 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 20-09-15 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 012 41445
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-11-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 05-11-12 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 12905	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-03-15 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 25-03-16 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 31584 Km 54724
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 17-03-16 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 17-03-17 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 31700	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 17-03-2017 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 17-03-2018 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 14607-17-032377

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales



N.º de bastidor: TEB50CC2028134471

N.º de matrícula: E3387BCD

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A-00696806/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 16-03-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-033713 Km: 63068 	Fecha: 16-03-2018 Validez: 16-03-2019 Informe: 14007-18-033713 Km: 63068 	Fecha: 14-03-2019 Validez: 16-03-2020 Informe: 14007-19-034088 Km: 68028 
Fecha: 21-05-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-033826 Km: 70138 	Fecha: 23-05-2020 Validez: 16-03-2021 Informe: 14007-20-033819 Km: 70144 	Fecha: 16-03-2021 Validez: 16-03-2022 Informe: 14007-21-029398 Km: 78477 
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
 Brusel, Bélgica - 02004 - España

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



PERMISO DE CIRCULACIÓN - VEHÍCULO ESPECIAL

<b>A</b> MATRÍCULA E-3387-BCD	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACIÓN 17-01-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA *		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚMERO) PLAZA CARMEN 12	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA BUCHER
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR TEB50CC2028134471	MASA MÁXIMA PERMITIDA 4000	
MODELO CITY CAT 2020	NÚMERO DE PLACAS 002	SERVICIO A EL QUE SE DESTINA OBRAS Y SERVIC.

Med. 9.03/17 (7-01)

GRANADA

17

ENERO

2003

EL JEFE DE TRÁFICO,



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E3385BCD	Nº IDENTIFICACION: 487
KM CHASIS: -	H CHASIS: 7435	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: BUCHER		
DESCRIPCION EQUIPO: BARREDORA CITY CAT 5000		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Generalitat de Catalunya  
 Departament d'Indústria,  
 Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICACIÓ / N° IDENTIFICATION: **TE950CC5028102565**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: **64 65 MAQUINA SERVICIOS AUTOMOTRIZ\*BARREDORA**  
 Num. CERTIFICAT / N° CERTIFICADO: **250528202014**

Marca:	<b>BUCHER</b>	Classe * Clase:	----
Tipus * Tipo:	<b>CC 5000</b>	Alçada màx. * Altura máx (mm):	<b>2900</b>
Variant * Variante:	---	Ampl. màx. * Anch. máx (mm):	<b>1800</b>
Denom. comercial:	<b>CITY CAT 5000</b>	Via anterior / Posterior (mm):	<b>1555/1555</b>
Tara (kg):	<b>5660</b>	Long. màx. * Long. máx (mm):	<b>6005</b>
MMA (kg):	<b>10500</b>	Vol. post. * Vol. post. (mm):	<b>960</b>
MMA 1r E (kg):	<b>5000</b>	Dist. eix 1e2n * Dist. eje 192° (mm):	<b>2345</b>
MMA 2n E (kg):	<b>6000</b>	Dist. eix 2n3r * Dist. eje 292° (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r4r * Dist. eje 394° (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. Eix Rult. * Dist. 5° Rult (mm):	---
MVR SF/CF (kg):	---	Motor/Marca:	<b>VM</b>
Núm. de seients * N° de asientos:	<b>2</b>	Tipus * Tipo:	<b>D-VM 65B/3</b>
Pneumàtics * Neumáticos:	<b>4-235/75R17.5</b>	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³):	<b>6/4164</b>
Volum bodega * Volumen (codega):	---	Pot. fiscal / Real (CVF / kW):	<b>24,33/99</b>

250510000013705  
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques complia en aquesta data la reglamentació vigent.  
 El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.  
 Per l'Operador Inspecció \* Por el Operario Inspector  
  
 Data \* Fecha: **09/10/2002**  
 Valida fins \* Validez hasta:

Observacions \* Observaciones - Reformes autoritzades \* Reformas autorizadas:  
 CONTRASINIA HON...  
**VEHICULO NUEVO IMPORTADO // VELOCIDAD MAXIMA: 40 KM/H //**  
**EXPEDIDA TARJETA ITV SEGUN RESOLUCION DGCSI DE FECHA : 11-07-02**

**VEHICULO ESPECIAL**  
**VEHICLE ESPECIAL**

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
 firmas digitales





002

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria,  
Comerç i Turisme

TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHÍCULOS


I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-08-06 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 07-08-08 Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspec.: 102472	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-08-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 11-08-12 Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspec.: 82790
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-08-2005 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 12-08-2010 Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspec.: 119339	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-08-11 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspec.: 82796
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-05-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 17-01-14 Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspec.: 82910	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-01-2014 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 21-01-2015 Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspec.: 8306
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-01-15 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 21-01-16 Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspec.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 22-01-16 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 22-01-17 Segell * Sello - Firma Inspector: Núm. informe inspec.: 8322

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



N.º de bastidor: TE950CC5028102565

N.º de matrícula: E3385BCD

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A-00696604/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

<p>Fecha: 24-01-2018                  Validez: 24-01-2019                  Informe: 14007-18-00429                  Km: </p>	<p>Fecha: 22-01-2019                  Validez: 24-01-2020                  Informe: 14007-19-008844                  Horas: 6902  </p>	<p>Fecha: 22-01-2020                  Validez: 24-01-2021                  Informe: 14007-20-007126                  Km: 36345  </p>
<p>Fecha: 12-01-2021                  Validez: 24-01-2022                  Informe: 14001-21-001131                  Horas: 7085  </p>	<p>Fecha:                  Validez:                  Firma y sello</p>	<p>Fecha:                  Validez:                  Firma y sello</p>
<p>Fecha:                  Validez:                  Firma y sello</p>	<p>Fecha:                  Validez:                  Firma y sello</p>	<p>Fecha:                  Validez:                  Firma y sello</p>
<p>Fecha:                  Validez:                  Firma y sello</p>	<p>Fecha:                  Validez:                  Firma y sello</p>	<p>Fecha:                  Validez:                  Firma y sello</p>


Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
 www.intertec.es

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
**JERARQUÍA DE TRÁFICO**  
**GRANADA**

487 GR

**PERMISO DE CIRCULACIÓN - VEHÍCULO ESPECIAL**

<b>A</b> MATRÍCULA E-3385-BCD	<b>B</b> FECHA DE MATRÍCULACIÓN 17-01-2003	FECHA DE 1ª MATRÍCULACIÓN
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚMERO) PLAZA CARMEN 12	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA BUCHER
<b>G</b> SÉRIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR TE950CC5028102565		MASA MÁXIMA AUTORIZADA 10500
MODELO CITY CAT 5000	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA OBRAS Y SERVICIO.

GRANADA      17      de      ENERO      de      2003

EL JEFE DE TRÁFICO.

Mod. W.021/T (7-01)



\* E 3 3 8 5 B C D \*






### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4626CPN	Nº IDENTIFICACION: 517
KM CHASIS: 42954	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: MULTICAR M26		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA ROSSI 105 4 m3		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales






Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: EO276BDC	Nº IDENTIFICACION: 527
KM CHASIS: -	H CHASIS: 9759	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: TENNANT		
DESCRIPCION EQUIPO: MAQUINA FREGAFORA		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



SEN GRUPO TTEVELESA ARAGON, S.A. ITV-5001

Número de identificación:

7400460469

0001980

Clasificación del vehículo

6 4 6 5

N.º Certificado

04- -04720

MAQUINARIA SERV. AUTON.

Marca: **TERRANT**

Tipo: **74000**

Variante: **DIESEL**

Denominación comercial: **MAQ. FREGADORA**

Tara (kg): **1600**

MTM/MMA (kg): **2007**

MTM/MMA 1º E (kg): **1050**

MTM/MMA 2º E (kg): **1123**

MTM/MMA 3º E (kg): **--**

MTM/MMA 4º E (kg): **--**

MMR S/F, CF (kg): **--/--**

Neumáticos: **10:5.00x8**

N.º de asientos: **1**

Volumen de bodega: **--**

Clase: **--**

Altura total (mm): **2035**

Anchura total (mm): **1600**

Via anterior/posterior (mm): **1345/1345**

Longitud total (mm): **2460**

Voladizo posterior (mm): **650**

Distancia eje 1º/2º (mm): **1225**

Distancia eje 2º/3º (mm): **--**

Distancia eje 3º/4º (mm): **--**

Distancia 5ª rueda/alt. (mm): **--**

Motor Marca: **KUBOTA**

Tipo: **D-1505B PISTON**

N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): **4/1508**

Potencia fiscal/real (C.V.F./kW): **11,21/7,6**

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector,

30-12-2004



Fecha: **29-12-2004**

Valedera hasta: **\*\*\*\*\***

Observaciones y reformas autorizadas:

· VEHICULO ESPECIAL NUEVO PROCEDENTE DE LA UE.  
· VEHICULO EXENTO DE HOMOLOGACION.  
· VELOCIDAD MAXIMA POR CONSTRUCCION: 12,9 KM/H.

EJEMPLAR PARA EL LEGISLADO

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por

GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales



PERMISO DE CIRCULACIÓN - VEHÍCULO ESPECIAL

<b>A</b> MATRÍCULA E-0276-SDE	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACIÓN 28-04-2005	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA		
<b>D</b> NOMBRE 18009 GRANADA	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚMERO) PZ CARMEN 12	<b>F</b> MARCA TENNANT
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR 7400450469	MÁX. MÁXIMA AUTORIZADA 2057	
MODELO 7400 D	NÚMERO DE PLAZAS 001	SERVICIO A QUE SE DESTINA OBRAS Y SERVIC.

GRANADA

28

ABRIL

2005

EL JEFE DE TRÁFICO.



Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: GR7934AD	Nº IDENTIFICACION: 905
KM CHASIS: 362716	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: RENAULT		
DESCRIPCION EQUIPO: EXPRESS INSPECCION PAPELERAS		



Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales






Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales






<b>EMPRESA</b> <b>FASA RENAULT</b> Fabricación de Automóviles Renault de España s.a. Paseo Arco de Ladrillo, 58 47008 - VALLADOLID		N.º SERIE 8.594.810 B	MATRICULA 7934-4j
Número de identificación: VF1F4DE M509508436		6041	DESTINO
Clasificación del vehículo: 3100 MIXTO ADAPTABL.		N.º CERTIFICADO W000085-053003	
Marca: RENAULT Tipo: F40N Variante: I Denominación comercial: RENAULT- Tara (kg): 930 EXPRESS 1.9 D PTMA/PMA (kg): 1475 PTMA/PMA 1.º E (kg): 730 PTMA/PMA 2.º E (kg): 800 PTMA/PMA 3.º E (kg): - PTMA/PMA 4.º E (kg): - PNR S-F, C/I (kg): 465-700 N.º y dim. neumáticos: 4 - 155 13 N.º de asientos: 2-5 Volumen de bodegas: -		Clase según R. 26: Altura total (mm): 1813 Anchoa total (mm): 1604 Via anterior/posterior (mm): 1326-1288 Longitud total (mm): 4056 Velocidad posterior (km/h): 788 Distancia eje 1.º/2.º (mm): 2580 Distancia eje 2.º/3.º (mm): - Distancia eje 3.º/4.º (mm): - Distancia 5.º rda./alt. (mm): - Motor: Marca RENAULT Tipo D-F8Q N.º Cilindros/Cilindrada (cm³): 4-1870 Potencia fiscal/real (C.V.F./KW): 12,79-47	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: ***** ***** ***** *****			
Observaciones:   			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>FASA RENAULT</b> , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>C-820</b> , así como con las opciones arriba incluidas <b>03</b> de <b>DICIEMBRE</b> de 19 <b>92</b> Valladolid, <i>Manu</i> Firma del Fabricante Nacional/Importador.			
Sociedad inscrita: En el Registro Mercantil de Valladolid, en el F. 106, T. 14, H. 814			
Reformas autorizadas: 17-06-02.- EQUIPADO CON LUCES ROTATIVAS DE SEÑALIZACION ESPECIAL. REFORMA Nº 31 R.D. 736/89.- EL RESPONSABLE TÉCNICO			

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales







ESPAÑA

TARJETA DE INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: <sup>411</sup> -7931	
Fecha de la inspección: 13-12-94 Valadera hasta: 13-12-94 Estación núm. 109713 Firma: [Firma]		Fecha de la inspección: 02-06-02 Valadera hasta: 02-06-02 Estación núm. 74287 Firma: [Firma]	
Fecha de la inspección: 14-12-98 Valadera hasta: 14-12-98 Estación núm. 14978 Firma: [Firma]		Fecha de la inspección: 17-06-03 Valadera hasta: 17-06-03 Estación núm. 72617 Firma: [Firma]	
Fecha de la inspección: 09-01-99 Valadera hasta: 21-06-00 Estación núm. 3093 Firma: [Firma]		Fecha de la inspección: 07-06-04 Valadera hasta: 07-06-04 Estación núm. 74203 Firma: [Firma]	
Fecha de la inspección: 06-06-01 Valadera hasta: 06-06-01 Estación núm. 40021 Firma: [Firma]		Fecha de la inspección: 20-06-04 Valadera hasta: 20-06-04 Estación núm. [Firma] Firma: [Firma]	

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:01:07
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:05:07

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCION TECNICA DE VEHICULOS HOJA ADICIONAL		MATRICULA	
		5R 2934-AD	
		Certificado de Características	HOJA N.º
		N.º 100007053000 2a	
<b>INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS</b>			
Fecha de la inspección: 15-01-05 Valedera hasta/por: 15-01-05 N.º Informe Inspec: 11380 Firma: [Firma] [Sello]	Fecha de la inspección: 25-01-05 Valedera hasta/por: 25-01-05 N.º Informe Inspec: 11380 Firma: [Firma] [Sello]	Fecha de la inspección: 09-09-05 Valedera hasta/por: 09-03-06 N.º Informe Inspec: 41010 Firma: [Firma] [Sello]	Fecha de la inspección: 30-09-06 Valedera hasta/por: 30-09-06 N.º Informe Inspec: 41010 Firma: [Firma] [Sello]
Fecha de la inspección: 22-07-06 Valedera hasta/por: 22-07-06 N.º Informe Inspec: 125076 Firma: [Firma] [Sello]	Fecha de la inspección: 21-09-07 Valedera hasta/por: 21-09-07 N.º Informe Inspec: 32473 Firma: [Firma] [Sello]	Fecha de la inspección: 15-03-08 Valedera hasta/por: 15-03-08 N.º Informe Inspec: 116423 Firma: [Firma] [Sello]	Fecha de la inspección: 18-04-08 Valedera hasta/por: 18-04-08 N.º Informe Inspec: 125894 Firma: [Firma] [Sello]
Fecha de la inspección: 04-04-08 Valedera hasta/por: 01-10-08 N.º Informe Inspec: 16281 Firma: [Firma] [Sello]	Fecha de la inspección: 27-03-08 Valedera hasta/por: 27-03-08 N.º Informe Inspec: 43207 Firma: [Firma] [Sello]	Fecha de la inspección: 02-10-08 Valedera hasta/por: 02-04-09 N.º Informe Inspec: 144953 Firma: [Firma] [Sello]	Fecha de la inspección: 02-10-08 Valedera hasta/por: 02-04-09 N.º Informe Inspec: 144953 Firma: [Firma] [Sello]
NOTA - Este documento no es válido si no va acompañado de la Tarjeta de Inspección Técnica del Vehículo.			

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





**INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS**



Fecha de la inspección: 07-04-11 Valedera hasta/por: 07-10-11 N.º Informe Inspec: 28953 Firma: [Firma] (Sello)	Fecha de la inspección: 15-04-09 Valedera hasta/por: [Firma] N.º Informe Inspec: 48915 Firma: [Firma] (Sello) <b>DEFAVORABLE</b>
Fecha de la inspección: 11-10-11 Valedera hasta/por: 11-04-12 N.º Informe Inspec: 96699 Firma: [Firma] (Sello)	Fecha de la inspección: 27-04-09 Valedera hasta/por: 27-10-09 N.º Informe Inspec: 52836 Firma: [Firma] (Sello)
Fecha de la inspección: 04-04-12 Valedera hasta/por: [Firma] N.º Informe Inspec: 34297 Firma: [Firma] (Sello) <b>DEFAVORABLE</b>	Fecha de la inspección: 21-10-09 Valedera hasta/por: [Firma] N.º Informe Inspec: 12289 Firma: [Firma] (Sello) <b>DEFAVORABLE</b>
Fecha de la inspección: 11-04-12 Valedera hasta/por: 11-10-12 N.º Informe Inspec: 30242 Firma: [Firma] (Sello)	Fecha de la inspección: 22-10-10 Valedera hasta/por: 22-04-11 N.º Informe Inspec: 42480 Firma: [Firma] (Sello)
Fecha de la inspección: 04-10-12 Valedera hasta/por: 04-04-13 N.º Informe Inspec: 42972 Firma: [Firma] (Sello)	Fecha de la inspección: 22-10-10 Valedera hasta/por: 22-04-11 N.º Informe Inspec: 42480 Firma: [Firma] (Sello) <b>NEGATIVA</b>
Fecha de la inspección: 04-04-13 Valedera hasta/por: 04-10-13 N.º Informe Inspec: 42311 Firma: [Firma] (Sello)	Fecha de la inspección: 22-10-10 Valedera hasta/por: 22-04-11 N.º Informe Inspec: 42480 Firma: [Firma] (Sello)
Fecha de la inspección: 30-10-13 Valedera hasta/por: [Firma] N.º Informe Inspec: 42311 Firma: [Firma] (Sello)	Fecha de la inspección: 14-10-10 Valedera hasta/por: 14-04-11 N.º Informe Inspec: 42480 Firma: [Firma] (Sello)
Fecha de la inspección: 04-11-2013 Valedera hasta/por: 04-05-2014 N.º Informe Inspec: 117009 Firma: [Firma] (Sello)	Fecha de la inspección: 07-04-11 Valedera hasta/por: [Firma] N.º Informe Inspec: 28577 Firma: [Firma] (Sello) <b>DEFAVORABLE</b>

Código seguro de verificación: **CS51Q3GQ93R007QMGSE1**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales





Nº de bastidor: VF1F40EM509508436  
 Nº de matricula: GR7934AD  
 Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: B - 08594810/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 05-09-14 Validez: 05-11-14 Firma y sello:	Fecha: 01-12-14 Validez: 01-06-15 Firma y sello:	Fecha: 26-5-15 Validez: DESFAVORABLE Firma y sello:
Fecha: 27-05-15 Validez: 27-11-15 Firma y sello:	Fecha: 11-11-15 Validez: 19-05-16 Firma y sello:	Fecha: 29-05-16 Validez: 11-11-16 Firma y sello:

Fecha: 17-11-2016 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-16-136674 Km: 335753	Fecha: 17-11-2016 Validez: 17-05-2017 Informe: 14007-16-136647 Km: 335752	Fecha: 16-05-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-140617 Km: 340155
--	--	--

Fecha: 18-05-2017 Validez: 18-11-2017 Informe: 14007-17-136671 Km: 340155	Fecha: 16-11-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-136678 Km: 345464	Fecha: 21-11-2017 Validez: 21-05-2018 Informe: 14007-17-140617 Km: 345501
--	--	--

Control de Poluciones, Seguridad de Vehículos, Escapes y Turbinas  
 Madrid, 19/11/2017

Código seguro de verificación: CS51Q3GQ93R007QMGSE1

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:01:07  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:05:07

Contiene 2  
firmas digitales

