

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: Validez: Fecha: 30-06-2020 Validez: 07-11-2020 Informe: 14007-20-062027 Km: 512165	Fecha: 29-10-2020 Validez: 07-05-2021 Informe: 14007-20-109276 Km: 533.931	Fecha: 21-04-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-045863 Km: 552.913
Fecha: Validez: Fecha: 22-04-2021 Validez: 07-11-2021 Informe: 14007-21-038616 Km: 552.921	Fecha: Validez: Fecha: 26-10-2021 Validez: 07-05-2022 Informe: 14007-21-130898 Km: 588.090	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Reformas en el vehiculo / Diligencia de venta		

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29

OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



A	0038 FMB
B	-----
H	-----
I	07-03-2007
(I.1)	07-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	C
D.1	IVECO
D.2	AIED03
D.3	ML120E18
(D.4)	PARTICULAR

E	ZGFAIED1302500998
F.1	12000
F.2	12000
G	8895
K	C1/2300
P.1	3920
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	003
S.2	-----

* 0 0 3 8 F M B *

* Z C F A 1 E D 1 3 0 2 5 0 0 9 9 8 *


GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 0047FMB	Nº IDENTIFICACION: 602
KM CHASIS: 461875	H CHASIS: 14714	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML120E18		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS O9M3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Núm. IDENTIFICACIÓ: **ZCFA1ED1302500997**


CLASSIFICACIÓ DEL VEHÍCUL:
CLASSIFICATION DEL VEHICULO: 602
21 55 CAMION BASUREO.

Núm. CERTIFICAT:
N.º CERTIFICADO: 250505807008

Marca: IVECO
Típus * Tipo: ALBIO3
Variant * Versant: BK2B120AP
Denom. comercial: ML120E18
Tara (kg): 9820
MMA (kg): 12800
MMA 1r E (kg): 4800
MMA 2n E (kg): 8700
MMA 3r E (kg):
MMA 4t E (kg):
MMP 6r/CI (kg): 750/3500
Núm. de seients * N.º de asientos: 3
Pneumàtics: 6: L0822, 5: 144/142K
Aeromòbils:
Volum bodega * Volumen bodega:

Classo * Clase:
Alçada màx. * Altura.máx. (mm): 3290
Ampl. màx. * Anch. máx. (mm): 2380
Via anterior / Posterior (mm): 1930/1745
Long. màx. * Long. máx. (mm): 7117
Vol. port. * Vol. port. (mm): 2660
Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm): 3105
Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):
Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm):
Dist. 5na H/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm):
Motor Marca: IVECO
Típus * Tipo: G-PIAE346LA
Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³): 4/3920
Pot. fiscal / Real (CV/E (kW)): 19, 95/134

25050580700822113
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques complexes en aquesta data la reglamentació vigent.
 Per Organisme Inspector: *[Signature]*
Data * Fecha: 27/02/2024
Vàlida fins * Válida hasta:

El vehículo, cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.


Observacions * Observaciones - Retornes autoritzades * Retornos autorizados:
Contracció Reg.: 01-7309
VEHICULO PROCEDIENTE DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.// LAS LUCES GIRATORIAS-INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS, ART. 18.

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004
 TAXA 18091.0.15 €

Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria



TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-04-08 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 23-04-09 Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 58782</p>	<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-06-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 08-06-11 Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 60524</p>
<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 28-06-08 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 10220</p>	<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-06-11 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 40237</p>
<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-06-08 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 60491</p>	<p>Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-06-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector:</p> <p>Núm. informe inspecció: 60524</p>

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE


/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 6 de 119





Fecha: 23-11-2020
 Validez: 23-05-2021
 Informe: 14007-20-11-005
 Km: 501.775

Fecha: 18-05-2021
 Validez: 23-11-2021
 Informe: 14007-21-05-004
 Km: 517.002

Fecha: 18-11-2021
 Validez: 23-05-2022
 Informe: 14007-21-11-002
 Km: 537.475

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/sim/cgi.exe/verifica.sim/froot>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



A	0047 FNB
B	*****
H	*****
I	07-03-2007
(I.1)	07-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	C
D.1	IVECO
D.2	AIEDO3
D.3	ME120E18
(D.4)	PARTICULAR

E	ZCFAIEDI302500997
F.1	12000
F.2	12006
G	8895
K	G1/2300
P.1	3920
P.2	*****
P.3	GASOIL
Q	*****
S.1	003
S.2	*****




GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5958FMG	Nº IDENTIFICACION: 603
KM CHASIS: 472759	H CHASIS: 25162	H EQUIPO: 1383
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>



Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



TARGETA
D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÓDIQUES - I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-06-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 23-06-13 Segell * Sello - Firma inspector: 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-06-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 23-06-13 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 58452 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-06-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 09-06-11 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 10265 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-06-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 09-06-11 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 60967 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 28-06-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 28-06-13 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 40958 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-6-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 13-6-13 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 38490 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-06-13 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 10-06-14 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 58518 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-06-14 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 04-06-15 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 27588 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-06-14 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 10-06-15 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 64711 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-06-14 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 04-06-15 Segell * Sello - Firma inspector: 

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Nº de bastidor: WJME2NNH40C175023

Nº de matrícula: 5958FMG

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153298/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 08-06-15 Validez: 08-06-16 Firma y sello: 	Fecha: 08-06-16 Validez: DESFAVORABLE Firma y sello: 	Fecha: 06-06-18 Validez: 06-06-19 Firma y sello: 
Fecha: 06-06-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-066535 Km: 376284	Fecha: 06-06-2017 Validez: 06-12-2017 Informe: 14007-17-066535 Km: 376284	Fecha: 05-12-2017 Validez: 05-06-2018 Informe: 14007-17-147830 Km: 304676
Fecha: 04-06-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-058449 Km: 413430	Fecha: 05-06-2018 Validez: 05-12-2018 Informe: 14007-18-069026 Km: 414431	Fecha: 03-12-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-152341 Km: 434174
Fecha: 03-12-2018 Validez: 05-06-2019 Informe: 14007-18-152522 Km: 434176	Fecha: 03-06-2019 Validez: 05-12-2019 Informe: 14007-19-071316 Km: 454911	Fecha: 04-12-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-156837 Km: 477452

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
F Fecha: 05-12-2019 Validez: 05-06-2020 F Informe: 14007-19-157754 Km: 477454	Fecha: Fecha: 12-01-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-002788 Km: 526.595	Fecha: 13-01-2021 Validez: 16-07-2021 Informe: 14007-21-003308 Km: 526.593
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Reformas en el vehículo / Diligencia de venta		

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



A	5958 FMG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NPO0
D.3	AD260S31YNPS
(D.4)	PARTICULAR

603

E	WJME2NNH40C175023
F.1	26000
F.2	26000
G	15100 *
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



GR

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE


/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5867FMG	Nº IDENTIFICACION: 604
KM CHASIS: 483805	H CHASIS: 26234	H EQUIPO: 6225
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. serie **C-A 153307 A**

MATRICULA

Ge: **aitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria**

Núm. IDENTIFICACIÓ N.º IDENTIFICACION **WJME2NNH40C1T4T80** **604**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE CLASSIFICACION DEL VEHICULO **22 55 CAMION BASURERO** **250506507021**

Marca:	IVECO	Classe * Classe:	---
Tipus * Tip:	E2NP00	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3870
Variants * Variante:	EP5L22K28H	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD260S31Y/BS	Va anterior / Posterior (mm):	2050/2040
Tara (kg):	15025	Long. màx. * Long. màx. (mm):	9120
MMA (kg):	26000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2115
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	1395
MMA 3r E (kg):	7500	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5ra R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm):	---
MMR BF-GF (kg):	750/3500	Motor/Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tip:	D-F26E3681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	8-315/80R22-5	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/7790
Vol. bodega * Volumen bodega:	156/150	Pot. fiscal / Real (CVF / kW):	35.41/228

250516600022406
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'òrganisme inspector **VEHICULOS Y VEHICULISTAS**



Data * Fecha: **06/03/2007**
Venda fins * Vender hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Contraseña Mod.: **CI-1545**



CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES (QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.18.

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRICULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 24-05-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 24-05-11 Segel * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 59104	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-5-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 25-5-10 Segel * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 64155
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 26-05-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 26-05-11 Segel * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 56450	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 26-05-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segel * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 43674
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-05-11 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 12-05-12 Segel * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 59190	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-05-12 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 08-05-13 Segel * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 49635
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-05-13 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: DESFAVORABLE Segel * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-05-13 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 08-05-14 Segel * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
 firmas digitales



Nº de bastidor: WJME2NNH40C174780

Nº de matrícula: 5867FMG

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153307/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS


Fecha: 07-05-14 Validez: Firma y sello DESFAVORABLE 276420K	Fecha: 07-05-14 Validez: 07-05-15 Firma y sello 276420K	Fecha: 30-06-15 Validez: 30-06-16 Firma y sello 93769 314749K
Fecha: 29-06-16 Validez: DESFAVORABLE Firma y sello 76011/39420Km	Fecha: 29-06-16 Validez: 29-06-17 Firma y sello 35923K	Fecha: 27-06-2017 Validez: 27-12-2017 Informe: 14007-17-074534 Km: 398731
Fecha: 29-01-2018 Validez: 29-07-2018 Informe: 14007-18-011431 Km: 414075	Fecha: 23-07-2015 Validez: 29-01-2016 Informe: 14007-15-052165 Km: 415573	Fecha: 31-01-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-052165 Km: 454809
Fecha: 01-02-2019 Validez: 01-08-2019 Informe: 14007-19-014054 Km: 454614	Fecha: 31-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-052165 Km: 475033	Fecha: 01-08-2019 Validez: 01-02-2020 Informe: 14007-19-098977 Km: 475034

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 29-01-2020 Validez: 01-08-2020 Informe: 14007-20-010273 Km: 493041	Fecha: 30-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-066640 Km: 512721	Fecha: 03-08-2020 Validez: 01-02-2021 Informe: 14007-20-068078 Km: 512732
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Fecha: 01-02-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-010019 Km: 532.095	Fecha: 02-02-2021 Validez: 02-08-2021 Informe: 14007-21-010456 Km: 532.106	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



604

A	5867 FMG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NP00
D.3	AD260S31Y8PS
(D.4)	PARTICULAR

604

E	WJME2NNH40C174780
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



* 5 8 6 7 F M G *



* W J M E 2 N N H 4 0 C 1 7 4 7 8 0 *

GR

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Pag. 23 de 119



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6077FMG	Nº IDENTIFICACION: 605
KM CHASIS: 469517	H CHASIS: 25561	H EQUIPO: 1516
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Núm. IDENTIFICACIÓ:
N.º IDENTIFICACION: **WIME2NHR40C174843** **605**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: **22 55 CAMION BASURERO** N.º CERTIFICACIÓ:
N.º CERTIFICACION: **250-06507810**

Marca:	IVECO	Classe / Clase:	
Tipus / Tipo:	E2NPO0	Açada màx. * Altura màx. (mm):	3670
Variant / Variante:	FPSL223CAH	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD260S31Y7PS	Via anterior / Psterior (mm):	2050/2040
Tara (kg):	15025	Long. màx. * Long. màx. (mm):	9120
MMA (kg):	26000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2115
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1/2n * Dist. eix 1 9/16 (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2 9/16 (mm):	1395
MMA 3r E (kg):	7500	Dist. eix 3r/4t * Dist. eix 3 9/16 (mm):	
MMA 4r F (kg):	750/3500	Dist. Sine Pull * Dist. 5.º R/lt. (mm):	
MMA BFQR (kg):	2	Motor Marca:	IVECO
Núm. de gears / N.º de engrajes:	B: 315/8QR22.5	Tipus / Tipo:	D- E2NE3681C*
Pneumàtics / Neumáticos:	156/150	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm):	6/7790
Volum bodega * Volumen bodega:		Pot. fiscal / Real (CVF / kW):	35.41/228

250510000022377
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació v.pent.
El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Perí. D'organisme Impresor / Organismo Impresor: **TECNICAS**
Perí. D'organisme Impresor / Organismo Impresor: **LOS RYS**

Data / Fecha: **06/03/2007**
Vàlida fins / Validez hasta:

Observacions / Observaciones - Reformes autoritzades / Reformas autorizadas:
CI-1545
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // LOS LUCES GIRATORIOS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART. 18.

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 24-5-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 24-5-10 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 59355	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-5-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 25-5-10 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-5-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 5901	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Validez hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 28-5-12 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 1070	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-05-13 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 10479
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 28-5-14 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 10344	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.:

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales






Nº de bastidor: WJME2NNH40C174643

Nº de matrícula: 6077FMG

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153296/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 13-05-16 Validez: 13-05-18 Firma y sello 	Fecha: 21-05-15 Validez: 17-05-16 Firma y sello 	Fecha: 11-05-16 Validez: 11-05-17 Firma y sello 
Fecha: 11-05-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-055179 Km: 372002	Fecha: 11-05-2017 Validez: 11-11-2017 Informe: 14007-17-055388 Km: 372004	Fecha: 09-11-2017 Validez: 09-05-2018 Informe: 14007-17-136062 Km: 391354
Fecha: 09-05-2018 Validez: 09-11-2018 Informe: 14007-18-057639 Km: 40671	Fecha: 05-11-2018 Validez: 09-05-2019 Informe: 14007-18-139421 Km: 427721	Fecha: 09-05-2019 Validez: 09-11-2019 Informe: 14007-18-059211 Km: 451554
Fecha: 07-11-2019 Validez: 09-05-2020 Informe: 14007-19-14388 Km: 470507	Fecha: 27-07-2020 Validez: 09-11-2020 Informe: 14007-20-065074 Km: 495727	Fecha: 04-11-2020 Validez: 09-05-2021 Informe: 14007-20-106459 Km: 507.176


Control de Publicación, Mercurio de Inspección, Frecuencia y Distancia
Mod. 10/2016

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Validez: Firma y sello Fecha: 04-05-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-052367 Km: 527-140	Fecha: 05-05-2021 Validez: 09-11-2021 Informe: 14007-21-052705 Km: 527-146	Fecha: 03-11-2021 Validez: 09-05-2022 Informe: 14007-21-132514 Km: 556-194
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



605

A	6077 ENG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	C
D.1	IYECO
D.2	E2NP00
D.3	AD260S31YNPS
(D.4)	PARTICULAR

E	KJNE2NHH4QC17464J
E.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----

605

* 6 0 7 7 F M G *

* W J M E 2 N N H 4 0 C 1 7 4 6 4 3 *


GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6152FMG	Nº IDENTIFICACION: 606
KM CHASIS: 462034	H CHASIS: 24858	H EQUIPO: 7786
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Núm. IDENTIFICACIÓ: **NÚMERO IDENTIFICACIÓN:** **WJME2NNH46C175025**
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: **CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:** **22 55 CATION BASUREO**
Núm. CERTIFICAT: **Nº CERTIFICADO:** **250306507022**

Marca:	TYCO	Classe * Clase:	
Tipus * Tipo:	E2N200	Alçada màx * Altura máx. (mm):	1670
Variants * Variantes:	FP5128KAN	Ampl. màx * Anch. máx. (mm):	2300
Denom. comercial:	A22515517/25	Viel. antantón. P. posterior (mm):	2058/2040
Tara (kg):	113024	Long. màx * Long. máx. (mm):	4120
MMA (kg):	26000	Viel. post. * Vel. post. (mm):	2115
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1/2n * Dist. eje 1.ª/2.ª (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2/3r * Dist. eje 2.ª/3.ª (mm):	1100
MMA 3r E (kg):	7500	Dist. eix 3/4t * Dist. eje 3.ª/4.ª (mm):	
MMA 4t E (kg):	750/4500	Dist. Sna Rvult. * Dist. 5.ª Rvult. (mm):	
MMR GVCF (kg):		Motor Marca:	D-72BE3691C
Núm. de seients * N.º de asientos:	3: 315/00R22-5	Tipus * Tipo:	
Pneumàtics:	156/150	Núm. Cilindr. * Cilindrada (cm³):	6/1750
Volumen borbolla * Volumen botege:		Pot. fiscal / Pdel (CV/kW):	35 / 400/230

150510000022407
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques complexes en aquesta data la reglamentació vigent.
 El vehículo de las características se detallan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Data: **06/03/2007**
 Valida fins * Válida hasta:



Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades i Reformes autorizadas:
Contraseña Num.: **CI-3143**
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24/EEC DE LOS MÓVILES GIRATORIOS INSTALMENTES QUE DEBEA INSTALARSE ESTOS VEHICULOS CUMPLAN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART. 18

Model ALI 104 - FITXA ITV - Febrer 2004
 TAXA IB.DI.0.15 €

TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector:
Núm. Informe inspec.:	Núm. Informe inspec.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector:
Núm. Informe inspec.:	Núm. Informe inspec.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector:
Núm. Informe inspec.:	Núm. Informe inspec.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Valedora hasta / por: Segell * Sello - Firma Inspector:
Núm. Informe inspec.:	Núm. Informe inspec.:

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



Nº de bastidor: WJME2NNH40C175025

Nº de matrícula: 6152FMG

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente:

A - 00153308/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 09-06-17 Validez: 09-06-18 Firma y sello 	Fecha: 20-05-17 Validez: 20-05-18 Firma y sello 	Fecha: 20-05-17 Validez: 20-05-18 Firma y sello 
Fecha: 07-06-2017 Validez: 07-12-2017 Informe: 14007-17-057095 Km: 372063	Fecha: 07-12-2017 Validez: 07-06-2018 Informe: 14007-17-147958 Km: 387796	Fecha: 05-06-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-069100 Km: 406941
Fecha: 07-06-2018 Validez: 07-12-2018 Informe: 14007-18-070136 Km: 406955	Fecha: 05-12-2018 Validez: 07-06-2019 Informe: 14007-18-153569 Km: 425676	Fecha: 05-06-2019 Validez: 07-12-2019 Informe: 14007-19-072309 Km: 443623
Fecha: 05-12-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-157508 Km: 466555	Fecha: 11-12-2019 Validez: 11-06-2020 Informe: 14007-19-158627 Km: 465566	Fecha: 27-01-2021 Validez: 31-07-2021 Informe: 14007-21-008411 Km: 510864

Centro de Puntos de Control, Mecánico de Inspección, Energía y Trazado. No. 111111-1

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 27-07-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-093938 Km: 537.864	Fecha: 28-07-2021 Validez: 31-01-2022 Informe: 14007-21-094570 Km: 537.890	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



A	6152 PNG
B
H
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	C
D.1	IVECO
D.2	E2NP00
D.3	AD260S1YNPS
(D.4)	PARTICULAR

606

E	WJME2NNH40C175025
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2
P.3	GASOIL
Q
S.1	002
S.2

606

* 6 1 5 2 F M G *

W J M E 2 N N H 4 0 C 1 7 5 0 2 5 *


GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6133FMG	Nº IDENTIFICACION: 607
KM CHASIS: 440477	H CHASIS: 24717	H EQUIPO: 47206
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. **C-A 153294** A MATRÍCULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: **WJME2NHR40C174059** **697**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: **22 55 CAMION BASURERO**
Núm. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO: **250506507008**

Marca:	IVECO	Classe / Clase:	---
Tipus / Tipo:	E2HP00	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3870
Variants / Variantes:	FPSL22JCAH	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD260S31Y/PS	Via anterior / Posterior (mm):	2050/2040
Tara (kg):	15025	Long. màx. * Long. màx. (mm):	9120
MMA (kg):	26000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2115
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	1395
MMA 3r E (kg):	7500	Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4t E (kg):	---	Dist. Sna R/Vlt. * Dist. 5.º R/Vlt. (mm):	---
MMA 5F/CF (kg):	750/3500	Motor/Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus / Tipo:	D-P28R3441C*
Pneumàtics * Neumáticos:	B: 315/50R22.5	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	67790
	136/150	Pot. fiscal / Real (C.V.E. / kW):	35.41/224
Volúmen bodega * Volumen bodega:	---		

250510000022175
El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en aquesta data la reglamentació vigent.
El vehicle cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
Per l'Organisme Inspector de Trànsit i Seguretat Viària.
Data / Fecha: **06/03/2007**
Vàlid fins / Válida hasta:



Observacions / Observaciones - Reformes autoritzades / Reformas autorizadas:
Const. avaralles. N.º: **CI-1545**
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24. // LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.18.

Model AU 105 - FITXA ITV - Febrer 2004

TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 22-04-2008 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: DESFAVORABLE Núm. informe inspecc.: 51987	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-06-11 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 03-06-08 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 03-06-09 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 79188	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-06-11 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 21-06-12 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 51199
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-06-09 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 08-06-10 Segell * Sello - Firma inspector: 12234 Núm. informe inspecc.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 21-06-11 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 21-06-13 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-06-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: DESFAVORABLE Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 66558	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 18-06-13 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 4284

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
 firmas digitales



HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV

Nº 1627263

Nº de bastidor: WJMEZNNH40C174859
 Nº de matricula: 6133FMG
 Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153294/.....

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 23-06-14 Validez: Firma y sello 29608 69183	Fecha: 23-06-2014 Validez: Firma y sello 29608 69183	Fecha: 16-06-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-003010 Km: 395600 3398116 69628	Fecha: 26-07-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-003010 Km: 395600	Fecha: 19-06-2017 Validez: 14007-18-003010 Informe: 14007-18-003010 Km: 395600	Fecha: 25-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-095311 Km: 430088
Fecha: 24-01-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-009847 Km: 41514	Fecha: 25-01-2019 Validez: 26-01-2019 Informe: 14007-19-009847 Km: 41514	Fecha: 25-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-095311 Km: 430088	Fecha: 25-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-095311 Km: 430088	Fecha: 25-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-095311 Km: 430088	Fecha: 25-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-095311 Km: 430088

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 26-07-2019 Validez: 26-01-2020 Informe: 14007-26-07-2019 Km: 450093	Fecha: 28-01-2020 Validez: 28-07-2020 Informe: 14008-28-01-2020 Km: 450002	Fecha: 24-07-2020 Validez: 28-01-2021 Informe: 14007-24-07-2020 Km: 469201
Fecha: 21-01-2021 Validez: 26-07-2023 Informe: 14007-21-01-2021 Km: 489376		
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta

A.1	Nombre del fabricante del vehículo base	F.4	Marca base	0.1.1	Barra de torsión
A.2	Dirección del vehículo del vehículo base	F.5	Alcance base	0.1.2	Semirotación
B.1	Nombre del fabricante del vehículo completo	F.5.1	Alcance máxima camaxima	0.1.3	Revisión eje central
B.2	Dirección del fabricante del vehículo completo	F.6	Longitud base	0.1.4	Resaca en freno
C.I	Código ITV	F.6.1	Longitud máxima camaxima	0.2.1	Masa máxima remolque lentamente admitido con frenos secos
C.L	Categoría del vehículo	F.7	Via anterior	0.2.2	Masa máxima remolque lentamente admitido con frenos de freno
C.V	Control VIN	F.7.1	Via posterior	0.2.3	Masa máxima remolque lentamente admitido con frenos de freno
D.1	Marca	F.8	Visado: positivo	0.2.4	Masa máxima remolque lentamente admitido con frenos hidráulicos o neumáticos
D.2	Tipo / Variante / Versión	F.8.1	Visado: negativo	0.3	Tipo de freno de servicio
D.3	Denominación comercial del vehículo	Q	Masa en Orden de marca (MOM)	P.1	Cilindrada
D.6	Procedencia	G.1	Masa en vacío para vehículos categoría L	P.1.1	Nº y disposición de los cilindros
E	Número de identificación del vehículo	G.2	Masa máxima admisible del vehículo completo	P.2	Potencia del motor
EP	Estructura de protección	J	Categoría del vehículo	P.2.1	Potencia FICM
EP.1	Marca de la estructura de protección	J.1	Categoría del vehículo	P.3	Tipo de combustible o fuente de energía
EP.2	Modelo de la estructura de protección	J.2	Clase	P.5	Código de identificación del motor
EP.3	Nº de homologación de la estructura de protección	J.3	Volumen de escape	P.5.1	Fabricación o marca del motor
EP.4	Nº de homologación de la estructura de protección	K	Número de homologación del vehículo base	Q	Relación potencia/masa
F.1	Masa máxima en carga Técnica máxima Admisible (MTMA)	K.1	Número de homologación del vehículo completo	R	Color
F.1.1	Masa máxima en carga Técnica máxima Admisible en cada eje (T ₂ *)	K.2	Nº certificado ITV vehículo base	S.1	Nº de placa de asientos de pasajeros a vehículos
F.1.2	Masa máxima en carga Técnica máxima Admisible en 2ª rueda o pivote de eje delantero	L	Nº de eje y ruedas	S.1.1	Dimensiones de seguridad
F.2	Masa máxima en carga máxima del vehículo en circulación (MMU)	L.9	Nº y posición de ejes con ruedas gemelas	S.2	Nº de ejes de eje
F.2.1	Masa máxima autorizada en cada eje (T ₂ *)	L.1	Ejes múltiples	T	Velocidad máxima
F.2.2	Masa máxima autorizada en cada eje (T ₂ *)	L.2	Orientación de los seguidores	U.1	Nivel sonoro en parado
F.3	Masa Máxima Técnica Admisible del conjunto (MTAC)	M.1	Distancia entre ejes (L ₁ *)	U.2	Velocidad del motor a la que se mide el nivel sonoro a velocidad parado
F.3.1	Masa Máxima Autorizada del conjunto (MAMC)	M.4	Distancia entre 2ª rueda o pivote de eje delantero y último eje	V.1	Emissiones de CO ₂
		O.1	Masa Remolcada con frenos de servicio lentamente admitido del vehículo de motor en caso de: (MAMC)	V.8	Emissiones de CO
		V.9	Nivel de emisiones	Z	Año y nº de orden de la serie contra
		(1)	Código por ITV		

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



607

A	6133 FMG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NP00
D.3	AD260S34YNPS
(D.4)	PARTICULAR

E	WJME2NNH40C174859
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----



GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6228FMG	Nº IDENTIFICACION: 608
KM CHASIS: 492552	H CHASIS: 27204	H EQUIPO: 133
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie C-A-153309 A MATRÍCULA	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria	
Nòm. IDENTIFICACIÓ: N.º IDENTIFICACIÓN: WJHE20RH40C174779	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO: CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: 22 55 CAMION BASURERO	
Nòm. CERTIFICAT: N.º CERTIFICADO: 250506507023	
Mercat: IVECO	
Tipus * Tipo: E2NPO0	
Variant * Variante: PDSL22JCAP	
Denom. comercial: AD260S31Y/ES	
Tara (kg): 15025	
MMA (kg): 26000	
MMA 1r E (kg): 8000	
MMA 2n E (kg): 11500	
MMA 3r E (kg): 7500	
MMA 4r E (kg): 7500/3500	
MMA BFACF (kg): 2	
N.ºm. de seients * N.º de asientos: 8: 315/60R22.5	
Pneumàtics: 156/150	
Volum bodega * Volumen bodega:	
El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en què s'ha de la reglamentació vigent.	
El vehículo de las características se indican cumple en esta fecha la reglamentación vigente.	
Data * Fecha: 06/03/2017	
Vàlida fins * Validez hasta:	
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:	
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // LAS LUCES GIRATORIAS QUE LLEVAN INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONEXIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART. 18.	

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria

TARGETA DE
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-05-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspecc.: 10432	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 01-06-09 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspecc.: 10432
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspecc.: 49765	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspecc.: 11320
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspecc.: 60967	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspecc.: 59210
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspecc.: 274209	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Vàlida fins / per * Válida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. Informe inspecc.: 202015

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
 firmas digitales



N.º de bastidor: WJME2NNH40C174779

N.º de matrícula: 6228FMG

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A - 00153309/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 09-11-2016 Validez: 14-09-2017 Informe: 14007-17-32357 Km: 367072	Fecha: 13-09-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-14960/2 Km: 402900	Fecha: 14-03-2017 Validez: 14-03-2018 Informe: 14007-17-112504 Km: 402010
Fecha: 14-03-2018 Validez: 14-09-2018 Informe: 14007-18-032716 Km: 424007	Fecha: 12-09-2018 Validez: 14-03-2019 Informe: 14007-18-111243 Km: 444219	Fecha: 13-03-2019 Validez: 14-09-2019 Informe: 14007-19-037525 Km: 466523
Fecha: 11-09-2019 Validez: 14-03-2020 Informe: 14007-19-118245 Km: 486997	Fecha: 12-03-2020 Validez: 14-09-2020 Informe: 14007-20-037390 Km: 506990	Fecha: 11-09-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-081927 Km: 526737
Fecha: 16-09-2020 Validez: 16-03-2021 Informe: 14007-20-083368 Km: 526.740	Fecha: 12-03-2021 Validez: 16-09-2021 Informe: 14007-21-027885 Km: 548.608	Fecha: 14-09-2021 Validez: 16-03-2022 Informe: 14007-21-115257 Km: 567.175

Centro de Publicación, Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 Mod. ITV/VA - 026-FIOT 04/16

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



A	6228 FKG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NPO0
D.3	AD260S31YNPS
(D.4)	PARTICULAR

E	MJNE2NNH40C174779
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----

* 6 2 2 8 F M G *

* W J M E 2 N N H 4 0 C 1 7 4 7 7 9 *

GR


608

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6092FMG	Nº IDENTIFICACION: 609
KM CHASIS: 472972	H CHASIS: 27044	H EQUIPO: 38721
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD260S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie C-A-13329-A MATRÍCULA	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria	
Núm. IDENTIFICACIÓ: N.º IDENTIFICACIÓN:	WJME2NMR40C135024
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:	22 55 CAMIÓN BASURERO
	Num. CERTIFICAT: N.º CERTIFICADO:
	250506507011
Marca: IVECO	Classe i Classe:
Tipus i Tipó: E2NBP00	Alçada màx. i Altura màx. (mm): 3670
Variant i Variante: PPSL220CAH	Ampl. màx. i Anch. màx. (mm): 2500
Doncc. comercial: AD260S31K/PS	Via anterior / Posterior (mm): 2050/2040
Tara (kg): 15025	Long. màx. i Long. màx. (mm): 9120
MMA (kg): 26000	Vol. prió. i Vol. post. (m³): 2115
MMA 1r E (kg): 8000	Dist. eix 1r/2n i Dist. eix 1.º/2.º (mm): 4200
MMA 2n E (kg): 11500	Dist. eix 2n/3r i Dist. eix 2.º/3.º (mm): 1195
MMA 3r E (kg): 7500	Dist. eix 3r/4r i Dist. eix 3.º/4.º (mm):
MMA 4r E (kg): 7500/9500	Dist. Sna R/Voll i Dist. S.º R/Voll (mm):
MMR SF/CF (kg):	Motor Marca: IVECO
Núm. de cilindres i N.º de cilindres:	Tipus i Tipó:
Pneumàtica i Neumáticos: 4-315/80R22.5	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³):
Volum bodega i Volumen bodega: 156/150	Pot. fiscal i Real (C.V.F. / kW):
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.	El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.
Data i Fecha: 06/03/2001	
Observacions i Observaciones i Reformes autoritzades i Reformas autorizadas:	Contrassenyal i Símbol: C1-1545
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 /EEC LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART. 16.	









Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-06-2008 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 25-06-2009 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecc.: 45072	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 29-5-09 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 29-5-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecc.: 10223
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 7-6-10 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 7-6-11 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecc.: 59944	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-06-11 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 07-06-12 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecc.: 45702
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 5-6-10 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 5-6-13 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecc.: 59278	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-06-13 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 09-06-14 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecc.: 59319
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-06-13 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 07-06-14 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecc.: 4259	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-06-13 Valida fins / per * Valdeza hasta / por: 07-06-14 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. Informe inspecc.: 03729

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Nº de bastidor: WJME2NNH40C175024

Nº de matrícula: 6092FMG

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153297

INSPECCIONES TÉCNICAS


Fecha: 03-06-17 Validez: 03-06-2017 Firma y sello:	Fecha: 07-06-2017 Validez: 03-06-2017 Firma y sello:	Fecha: 31-05-2017 Validez: 30-11-2017 Informe: 14007-17-064103 Km: 377611
Fecha: 28-11-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-144062 Km: 397729	Fecha: 28-11-2017 Validez: 28-05-2018 Informe: 14007-17-144204 Km: 397731	Fecha: 25-05-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-065757 Km: 420013
Fecha: 28-05-2018 Validez: 23-11-2018 Informe: 14007-18-065626 Km: 420022	Fecha: 21-11-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-148958 Km: 440325	Fecha: 21-11-2018 Validez: 28-05-2019 Informe: 14007-18-147098 Km: 440326
Fecha: 22-05-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-065745 Km: 461179	Fecha: 22-05-2019 Validez: 28-11-2019 Informe: 14007-19-066008 Km: 461200	Fecha: 26-11-2019 Validez: 28-05-2020 Informe: 14007-19-152903 Km: 478655

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: Fecha: 17-11-2020 Validez: 17-05-2021 Informe: 14007-21-13602 Km: 517.303	Fecha: Validez: F Fecha: 11-05-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-355422 Km: 536.122	Fecha: 12-05-2021 Validez: 17-11-2021 Informe: 14007-21-056186 Km: 536.123
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Fecha: 11-11-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-136044 Km: 551.343	Fecha: 12-11-2021 Validez: 17-05-2022 Informe: 14007-21-136505 Km: 551.345	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello
Fecha: Validez:	Fecha: Validez:	Fecha: Validez:
Firma y sello	Firma y sello	Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



A	6092 FMG
B
H
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	E2NF00
D.3	AD26DSJ1YNPS
(D.4)	PARTICULAR

E	MJNE2NNH40C175024
F.1	26000
F.2	26000
G	15100
K	C1/1545
P.1	7790
P.2
P.3	GASOIL
Q
S.1	002
S.2

609

* 6 0 9 2 F M G *

* M J M E 2 N N H 4 0 C 1 7 5 0 2 4 *


GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5972FMG	Nº IDENTIFICACION: 610
KM CHASIS: 280807	H CHASIS: 27615	H EQUIPO: 19139
DESCRIPCION CHASIS: IVECO AD190S31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. Serie **C-A 1533_0** A MATRÍCULA



Generalitat de Catalunya
Departament de Treball i Indústria

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: **WJMA1VNH40C174276** **670**

CLASIFICADO DEL VEHICULO / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: **22 55 CAMION BASURERO**
 Núm. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO: **250506507024**

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	ALV000	Alçada màx. * Altura máx. (mm):	3900
Variants * Variante:	FMN2B1M	Ampl. màx. * Anch. máx. (mm):	2500
Denom. comercial:	AD190S31	Via anterior / Posterior (mm):	2050/1805
Tara (kg):	13640	Long. màx. * Long. máx. (mm):	7840
MMA (kg):	18000	Vol. sost. * Vol. post. (mm):	2210
MMA 1r E (kg):	6000	Dist. eix 1x2m * Dist. eje 1 / 2 (mm):	4200
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/2r * Dist. eje 2 / 3 (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3 / 4 (mm):	---
MMA 4t E (kg):	---	Dist. 5ra Rruít. * Dist. 5ª Rruít. (mm):	---
MMA 5r E (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-F2BE3681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	6:315/80R22-5	Núm. Cilind. / Cilindrada (cm.³):	6/7790
Neumàtics:	156/150	Pot. fiscal / Pote. (C.V. / kW):	35.41/228
Volum poders * Volumen bodgas:	---		

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

250510030022409
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, completa en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme de Gestió del Registre de Vehículos



Data * Fecha: **06/03/2007**
 Valid fins * Validez hasta: **L 05 - R Ys**

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
 Construcció Norm.: **C1-1558**
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // LAS LUCES GIRATORIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.18.

SAMA 10.91.0.15.6

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 06-07-2020 Validez: 07-01-2021 Informe: 14007-21-059331 Km: 302720 	Fecha: 05-01-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-000867 Km: 328.087 	Fecha: 11-01-2021 Validez: 11-07-2021 Informe: 14007-21-002464 Km: 328.203 
Fecha: Validez: Fecha: 08-07-2021 Validez: 11-01-2022 Informe: 14007-21-054485 Km: 345.770 	Fecha: 29-12-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-154446 Km: 351.654 	Fecha: 30-12-2021 Validez: 11-07-2022 Informe: 14007-21-154841 Km: 351.665 
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



A	5972 ENG
B	*****
H	*****
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	AIVP00
D.3	AD190S31
(D.4)	PARTICULAR

E	HJMAIVNH40C174276
F.1	15000
F.2	15000
G	13715
K	C1/1558
P.1	7790
P.2	*****
P.3	GASOIL
Q	*****
S.1	002
S.2	*****

* 5 9 7 2 F M G *

* W J M A I V N H 4 0 C 1 7 4 2 7 6 *

GR


6/9

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6171FMG	Nº IDENTIFICACION: 611
KM CHASIS: 77929	H CHASIS: 11033	H EQUIPO: 3972
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDORES LATERAL ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GENERALLES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie **C-A 218754** A

MATRÍCULA

611



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

6171FMG

Núm. IDENTIFICACIÓ:
N.º IDENTIFICACIÓN: **ZCEFA1TM0302499989**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:
22 27 CAMION CISTERNA

Núm. CERTIFICAT:
N.º CERTIFICADO:
250514207023

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	A1VM13	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3950
Variante * Variante:	BM6E80EP	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	ML180E28	Via anterior / Posterior (mm):	1985/1820
Tara (kg):	11000	Long. màx. * Long. màx. (mm):	7672
MMA (kg):	17017	Vol. post. * Vol. post. (mm):	1610
MMA 1r E (kg):	7500	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4590
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4t E (kg):	---	Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm):	---
MMR SF/CF (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
Núm. de escales * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-F4AE3681E*
Pneumàtica * Neumáticos:	6: 315/70R22.5G154/1	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/5880
Neumáticos:	50	Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW):	29,92/205
Volum bodega * Volumen bodega:	---		

25051000022918
El vehicle del qual s'indiquen es característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inspecció Tècnica i per el Organisme Inspector



Data * Fecha: **24/05/2007**
Vàlida fins * Válida hasta:

Observacions * Observaciones - Retornes autoritzades * Retornos autorizados:
Contraseña Hom.: C1-2301
**VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.//
INSTALADO EQUIPO LAVACONTENEDORES. LAS LUCES GIRATORIAS-
INTERMITENTES LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS,
ART. 18. SE EXPIDE TARJETA ITV POR CORRECCION DE LA EMITIDA EL
06/03/07.**

Model AU 104 - FITXA ITV - Gener 2006

TAXA T.I.91: 0,75 €

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6** La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>










Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:18

TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 25-04-10 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 25-04-10 Segell * Sello - Firma inspector: 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-05-10 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 06-05-10 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 29-04-11 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 29-04-11 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 6407 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-05-13 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 04-05-13 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 45576 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-04-12 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 13-04-12 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 37815 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-04-13 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 13-04-13 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 70240 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 20-04-14 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 20-04-14 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 38446 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 16-04-15 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 16-04-15 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspecc.: 49741 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 15-04-15 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 15-04-15 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspecc.: 42741 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 16-04-16 Vàlida fins / per. * Valedera hasta / por: 16-04-16 Segell * Sello - Firma inspector: 

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



N.º de bastidor: ZCFA1TM0302499989

N.º de matrícula: 6171FMG

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado procedente: A - 00218754/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 12-04-2017 Validez: 12-10-2017 Firma y sello: 	Fecha: 12-04-2017 Validez: 12-10-2017 Informe: 14007-17-044155 Km: 65327	Fecha: 13-10-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-122746 Km: 67132
Fecha: 16-10-2017 Validez: 16-04-2018 Informe: 14007-17-125510 Km: 67142	Fecha: 16-10-2018 Validez: 13-10-2019 Informe: 14007-18-045396 Km: 69697	Fecha: 09-10-2018 Validez: 13-04-2019 Informe: 14007-18-128523 Km: 74258
Fecha: 02-04-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-043217 Km: 77173	Fecha: 02-04-2019 Validez: 13-10-2019 Informe: 14007-19-043839 Km: 77173	Fecha: 07-10-2019 Validez: 13-04-2020 Informe: 14007-19-130169 Km: 77524
Fecha: 10-06-2020 Validez: 13-10-2020 Informe: 14007-20-042715 Km: 81771	Fecha: 28-09-2020 Validez: 13-04-2021 Informe: 14007-20-001458 Km: 88148	Fecha: 07-04-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-033991 Km: 86271

Centro de Publicación: Ministerio de Energía y Minas
 Mod. TRVVIH - 0021-0017-0017

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6


La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 28-04-2021 Validez: 28-10-2021 Informe: 14007-21-049363 Km: 86.288 	Fecha: 21-10-2021 Validez: 28-04-2022 Informe: 14007-21-127928 Km: 90.606 	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



A	6171 PNG
B	-----
H	-----
I	14-03-2007
(I.1)	14-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	IVECO
D.2	ALVIM3
D.3	ML180E28
(D.4)	PARTICULAR

E	ZCFALIND0302499989
F.1	17017
F.2	17017
G	11075
K	C1/2301
P.1	5880
P.2	-----
P.3	GASOIL
q	-----
S.1	002
S.2	-----

* 6 1 7 1 F M G *

* Z C F A 1 T M 0 3 0 2 4 9 9 8 9 *

GR


611

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E8998BDW	Nº IDENTIFICACION: 612
KM CHASIS: -	H CHASIS: 11883	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: EUROVOIRIE		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVAACERAS CITY LAV 2020		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. serie **C-A 153283** A

MATRÍCULA

DU



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Nom. CERTIFICACIÓ / N.º CERTIFICACIÓN: **TEB50CC2070136014** 619

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: **64 ES MAQUINA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ**
 Num. CERTIFICACIÓ / N.º CERTIFICACIÓN: **250506007011**

Marca:	EUROWOITIF	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	OC 2020	Alçada màx. * Altura máx. (mm):	2230
Variant * Variante:	-	Ampl. màx. * Anch. máx. (mm):	1280
Denom. comercial:	CITY LAV 2020	Via anterior / Posterior (mm):	1080/1080
Tara (kg):	2200	Long. màx. * Long. máx. (mm):	4560
MMA (kg):	4500	Vol. post. * Vol. post. (mm):	835
MMA 1r E (kg):	2375	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	1760
MMA 2n E (kg):	2375	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5na Ruat. * Dist. 5.º Ruat. (mm):	---
MMA 5r/CP (kg):	---	Motor Marca:	VM
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-64R/HR 494
Pneumàtics * 4:195/75R14C106/104		Num. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	4/2776
Aeromàticor:	Q	Pot. fiscal / Real (CV / kW):	16,21/55
Volum bodega * Volumen bodega:	---		

250510000022121
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle té totes les característiques de referència, compleix en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'òrganisme inspecció:  Per el Dipòsit de Inspecció

Data * Fecha: **01/03/2007**

Valida fins * Válida hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
 Construcció de llicència:

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. VELOCIDAD MAXIMA: 25 KM/H.
 EQUIPO LAVAVASERAS. EXPEDIDA TARJETA ITV SEGUN RESOLUCION SDGSI
 DE FECHA. 27-02-07.

VEHICULO ESPECIAL
VEHICLE ESPECIAL

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

3304 18/01/015 4

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



HOJA ADICIONAL DE TARJETAS ITV



N.º 6570379

N.º de bastidor: TEB50CC2078136014

N.º de matrícula: E8998BDW

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A-00153283/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 10-03-2021 Validez: 13-03-2022 Informe: 14007-22-027530 Horas: 1872 	Fecha: 10-03-2022 Validez: 13-03-2023 Informe: 14007-22-027530 Km: 86.864 	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Centro de Publicaciones Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 Dirección General de Inspección Técnica de Vehículos

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



A	E-9998-BDM
B	-----
H	-----
J	12-03-2007
(L1)	12-03-2007
(L2)	GRANADA
C1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C1.2	
C1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C4	C
D.1	EUROVOIRIE
D.2	CC 2020
D.3	CITY LAV 2020
(D.4)	OBRAS Y SERVIC.

6/2

E	TEB50CC20751136014
F.1	4500
F.2	4500
G	2275
K	-----
P.1	2776
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----

6/2



GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E9209BDW	Nº IDENTIFICACION: 613
KM CHASIS: -	H CHASIS: 13188	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: EUROVOIRIE		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVAACERAS CITY LAV 2020		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie C-A 153282 A MATRÍCULA	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria	
Nòm. IDENTIFICACIÓ: N.º IDENTIFICACIÓN: TEB50CC2078136013 613	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLÉ: CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:	Nòm. CERTIFICAT: N.º CERTIFICADO:
64 65 MAQUINA DE SERVICIOS AUTOMOTRIZ	250506007010
Marca: EUROVOIRIE Tipus * Tipo: CC 2020 Variant * Variante: - Denom. comercial: CITY LAV 2020 Taxa (kg): 2200 MMA (kg): 4500 MMA 1r E (kg): 2375 MMA 2n E (kg): 2375 MMA 3r E (kg): - MMA 4r E (kg): - MMA SF/CF (kg): - Nòm. de sèrie * N.º de piezas: 2 Pneumàtics * Neumáticos: 4: 195/75R14C106/104 Volum bodega * Volumen bodega: -	Classif. * Clase: --- Alçada màx. * Altura máx. (mm): 2230 Ampl. màx. * Anch. máx. (mm): 1280 Via anterior / Posterior (mm): 1080/1080 Long. màx. * Long. máx. (mm): 4560 Vol. post. * Vol. post. (mm): 835 Dist. ax 1x2m * Dist. eje 1.º/2.º (mm): 1760 Dist. ax 2x3l * Dist. eje 2.º/3.º (mm): --- Dist. ax 3x4l * Dist. eje 3.º/4.º (mm): --- Dist. Bro R/ut * Dist. 5.º R/ut (mm): --- Motor Marca: VM Tipus * Tipo: D-64B/HR 494 Nòm. Cilind. / Cilindrada (cm³): 4/2776 Pot. fiscal / Real (CV/E / kW): 16,21/55
250510000022320 El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en aquesta data la reglamentació vigent.	El vehicle cussa característiques se resolen, cumplo en esta fecha la reglamentación vigente.
Per l'Organisme inscripció: 01/03/2007 Data * Fecha: 01/03/2007 Vinte i tres * Veintea tres	
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas: Observaciones Max.: VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. VELOCIDAD MÁXIMA: 25 KM/H. EQUIPO LAVACERAS. EXPEDIDA TARJETA ITV SEGUN RESOLUCIÓN SDGSI DE FECHA: 27-02-07.	
VEHICULO ESPECIAL VEHICLE ESPECIAL	

Model ALU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

SAGA VERIFICACIÓ

N.º de bastidor: TEB50CC2078136013

N.º de matrícula: E9209BDW

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A-00153282/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 18-03-2021 Validez: 19-03-2022 Informe: 14007/21-000867 Km: 76.351	Fecha: Validez: Firma y sello.	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Centro de Publicaciones Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 Mod. 1.07/08a - 8026/0007/04/15

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



A	E-9209-BDM
B	-----
H	-----
I	12-03-2007
(I.1)	12-03-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	EUROVOIRIE
D.2	CC 2020
D.3	CITY LAV 2020
(D.4)	OBRAS Y SERVIC.

6/3

E	TEB50CC2078136013
F.1	4500
F.2	4500
G	2275
K	-----
P.1	2776
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	002
S.2	-----

6/3





GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 0000FKM	Nº IDENTIFICACION: 614
KM CHASIS: 31683	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: RENAULT MASTER		
DESCRIPCION EQUIPO: FURGON HIDRO ALTA PRESION		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



 Renault España Comercial, S. A. Carretera de Madrid, Km. 185 47018 - Valladolid		Nº SERIE 37572510 B MATRICULA 614
Número de identificación: VF1FDCMR636943932		
Clasificación del vehículo: RENZOBDI 2 4 2 0 FURSON CAJA CER		Nº CERTIFICADO BA70512-005030
Marca: RENAULT Tipo: X70N Variante: 170 FDCMMS Designación comercial: MASTER Tara (kg): 1949 MTMA/MMA (kg): 13500 MTMA/MMA 1ª E (kg): 3850 MTMA/MMA 2ª E (kg): 2060 MTMA/MMA 3ª E (kg): MTMA/MMA 4ª E (kg): MMR S/F, c/F (kg): 750/2000 Neumático: 4-205/75 R16 110G Nº de asientos: Volumen de bodega:	Clase: Altura total (mm): 2554 Anchura total (mm): 1790 Via anterior/posterior (mm): 1740/1725 Longitud total (mm): 5899 Voladizo posterior (mm): 959 Distancia eje 1º/2º (mm): 4078 Distancia eje 2º/3º (mm): Distancia eje 3º/4º (mm): Distancia 3ª rueda/últ. (mm): Motor: Marca: RENAULT Tipo: D/CPU 87 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/2463 Potencia fiscal/real (CV/KW): 15,09/84	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: <p style="text-align: center;">NEUMATICOS 225/65 R16 + + + +</p>		
Observaciones: <p style="text-align: center;">VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</p>		
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por Renault España Comercial, S. A. , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña C-1863 , así como con las opciones arriba incluidas. <p style="text-align: right;">04 de DICIEMBRE de 2006</p> <p style="text-align: right;">Firma:</p>		
Sociedad inscrita: En el Registro Mercantil de Valladolid, tomo 158, tomo 912, tomo YA 4629. Reformas autorizadas: 05.03.2007. Instalación de equipo hidrolimpiador nº FHL 895 Nueva Tara: 2000 kgs. ITV Nº 4141.		

EJEMPLAR PARA EL USUARIO


EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



MA 300



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 05-03-2009 Valedera hasta/por: Nº informe inspección: 9961 Firma: 	Fecha de inspección: 09-01-2009 Valedera hasta/por: Nº informe inspección: 2387 Firma:
Fecha de inspección: 04-01-2011 Valedera hasta/por: 04-01-2011 Nº informe inspección: 2486 Firma: 	Fecha de inspección: 16-12-10 Valedera hasta/por: 16-12-12 Nº informe inspección: 135255 Firma:
Fecha de inspección: 15-12-2012 Valedera hasta/por: 17-01-2014 Nº informe inspección: 12870 Firma: 	Fecha de inspección: 17-01-14 Valedera hasta/por: 17-01-15 Nº informe inspección: 5974 Firma:
Fecha de inspección: 15-01-15 Valedera hasta/por: 15-01-16 Nº informe inspección: 216310 Firma: 	Fecha de inspección: 15-01-16 Valedera hasta/por: 15-01-17 Nº informe inspección: 20479 Firma:

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



N.º de bastidor: VF1FDCMM636945932

N.º de matrícula: 0000FKM

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: B - 37572510/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS


<p>Fecha: 16-01-2017 Validez: 17-07-2017 Informe: 14007-17-005454 Km: 2541</p>	<p>Fecha: 17-07-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-058192 Km: 25993</p>	<p>Fecha: 13-07-2017 Validez: 19-01-2018 Informe: 14007-17-002441 Km: 25992</p>
<p>Fecha: 18-07-2018 Validez: 18-07-2018 Informe: 14007-18-005780 Km: 27151</p>	<p>Fecha: 17-07-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-068404 Km: 27722</p>	<p>Fecha: 24-07-2018 Validez: 24-01-2019 Informe: 14007-18-051677 Km: 27705</p>
<p>Fecha: 23-01-2019 Validez: 24-07-2019 Informe: 14007-19-009162 Km: 28435</p>	<p>Fecha: 23-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-004055 Km: 28037</p>	<p>Fecha: 23-07-2019 Validez: 24-01-2020 Informe: 14007-19-002934 Km: 30047</p>
<p>Fecha: 24-01-2020 Validez: 24-07-2020 Informe: 14007-20-006720 Km: 31870</p>	<p>Fecha: 23-07-2020 Validez: 24-01-2021 Informe: 14007-20-003599 Km: 35090</p>	<p>Fecha: 11-01-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-000894 Km: 35355</p>

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS


Fecha: Validez: Firma y sello Fecha: 19-07-2021 Validez: 24-01-2022 Informe: 14007-21-889706 Km: 36.764	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



614

A	0000 FEM
B	-----
H	-----
I	17-01-2007
(I.1)	17-01-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	RENAULT
D.2	XTON
D.3	MASTER
(D.4)	PARTICULAR

E	VFLFDG30M636945932
F.1	1400
F.2	1500
G	2024
K	C.1885
P.1	2443
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	003
S.2	-----



GE

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO		
FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: O595FKM	Nº IDENTIFICACION: 615
KM CHASIS: 38660	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: RENAULT MASTER		
DESCRIPCION EQUIPO: FURGON HIDRO ALTA PRESION		
		
		

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Nº SERIE 37573918 B Renault España Comercial, S. A. Carretera de Madrid, Km. 185 47008 - Valladolid		MATRICULA 615
Número de identificación: VF1FD0PM636941937		Nº CERTIFICADO 0470017-002070
Clasificación del vehículo: RENOZGD1 2 5 2 0 FURDON CAJA CER		
Marca: RENAULT Tipo: X70B Variante: 170 FDCPM6 Denominación comercial: MASTER Tara (kg): 1949 MTMA/MMA (kg): 3500 MTMA/MMA 1ª E (kg): 1850 MTMA/MMA 2ª E (kg): 2060 MTMA/MMA 3ª E (kg): MTMA/MMA 4ª E (kg): MMR S/F, c/F (kg): 700/2000 Neumáticos: 205/75 R16 110G Nº de asientos: Volumen de bodega:	Clase: Altura total (mm): 2654 Anchura total (mm): 1990 Via anterior/posterior (mm): 1740/1725 Longitud total (mm): 5259 Voladizo posterior (mm): 959 Distancia eje 1º/2º (mm): 4078 Distancia eje 2º/3º (mm): Distancia eje 3º/4º (mm): Distancia 5ª rueda (alt. (mm): Motor: Marca: RENAULT Tipo: D/GS 67 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/2400 Potencia fiscal/real (CV/KW): 15/109/82	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: NEUMATICOS 205/75 R16		
Observaciones: VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.		
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por Renault España Comercial, S. A., certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña 5-1853, así como con las opciones arriba incluidas. 11 de DICIEMBRE de 2006 Firma:		
Fuente: Inscripción en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico, SVA 4629 Referencias incorporadas: 03/03/2007: Inscripción de equipo hidrolimpiador nº FHL-996. Nueva Tara: 2600 kgs. ITV FELIGROS, 21/09/2016: Equipado con enganche de boya, marca ARAGON, Tipo: RNI,008, con C.H.: e13"m/20"047-160, para remolque hasta 750 Kg. S/F ó 2300 Kg C/F. - ITV 1812		


EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



INSPECCIONES TÉCNICAS


Fecha: Validez: Fecha: 03-07-2023 Validez: 13-07-2023 Informe: 14007-22-000139 Km: 52.362	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



615

A	D395 FKM
B	-----
H	-----
I	17-01-2007
(I.1)	17-01-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRADADIMA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDALATA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	RENAULT
D.2	X70N
D.3	MASTER
(D.4)	PARTICULAR

E	VF11DC00636945937
F.1	3500
F.2	3500
G	2024
K	C/1865
P.1	2363
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	003
S.2	-----



GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: O637FKM	Nº IDENTIFICACION: 616
KM CHASIS: 34201	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: RENAULT MASTER		
DESCRIPCION EQUIPO: FURGON HIDRO ALTA PRESION		



Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



granadalimpia
cemás





Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales





ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS


INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 05-03-2007 Validera hasta/por: Nº informe inspección: Firma:	Fecha de inspección: 13-01-2015 Validera hasta/por: 13-01-2015 Nº informe inspección: 5913 Firma:
Fecha de inspección: 16-01-09 Validera hasta/por: 16-01-11 Nº informe inspección: 6511 Firma:	Fecha de inspección: 14-01-2015 Validera hasta/por: 14-01-2015 Nº informe inspección: Firma:
Fecha de inspección: 27-12-2010 Validera hasta/por: 27-12-2010 Nº informe inspección: 6154 Firma:	Fecha de inspección: 14-01-16 Validera hasta/por: 14-01-17 Nº informe inspección: Firma:
Fecha de inspección: 29-12-11 Validera hasta/por: 29-12-11 Nº informe inspección: 631456 Firma:	Fecha de inspección: 21-01-15 Validera hasta/por: 21-01-15 Nº informe inspección: 112512 Firma:

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



N.º de bastidor: VF1FDCMM636960309

N.º de matrícula: 0637FKM

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: B - 37578487/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 13-01-2017 Validez: 17-07-2017 Informe: 14007-17-004623 Km: 27957	Fecha: 14-07-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-004623 Km: 29052	Fecha: 17-07-2017 Validez: 17-01-2018 Informe: 14007-17-083940 Km: 29064
Fecha: 15-01-2018 Validez: 15-07-2018 Informe: 14007-18-005048 Km: 29710	Fecha: 12-07-2018 Validez: 15-01-2019 Informe: 14007-18-066171 Km: 30719	Fecha: 15-01-2019 Validez: 15-07-2019 Informe: 14007-19-005140 Km: 31789
Fecha: 14-07-2019 Validez: 15-01-2020 Informe: 14007-19-089008 Km: 32773	Fecha: 14-01-2020 Validez: 15-07-2020 Informe: 14007-20-003872 Km: 34455	Fecha: 13-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-058345 Km: 35376
Fecha: 14-07-2020 Validez: 15-01-2021 Informe: 14007-20-059022 Km: 35326	Fecha: 15-12-2020 Validez: 15-06-2021 Informe: 14001-20-044367 Km: 37106	Fecha: 14-06-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-071442 Km: 38426


Centro de Publicación, Ministerio de Industria, Energía y Turismo
 ISSN 1137-0284 - Nº 0001-2007-0476

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 16-06-2021 Validez: 16-12-2021 Informe: 14007-21-072623 Km: 38	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



6/6

A	0617 FIM
B	-----
H	-----
I	17-01-2007
(I.1)	17-01-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CI. LINDARAJA 2 15005-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	RENAULT
D.2	XTOM
D.3	MASTER
(D.4)	PARTICULAR

E	VERIFICACION 36360309
F.1	3700
F.2	3500
G	3024 *
K	C 1962
P.1	2463
P.2	-----
P.3	GASOIL
Q	-----
S.1	001
S.2	-----



GB

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales








Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



 Renault España Comercial, S. A. Carretera de Madrid, Km. 185 47008 - Valladolid		Nº SERIE 37571419 B	MATRICULA 6A
RENAULT Número de identificación: VF1FDCNM636945943			
Clasificación del vehículo: 2 4 2 0 FURGON CAJA CER		Nº CERTIFICADO: BA70530-005030	
Marca: RENAULT Tipo: X70M Variante: 170 FDCM16 Denominación comercial: MASTER Tara (kg): 1989 MTMA/MMA (kg): 2500 MTMA/MMA 1ª E (kg): 1850 MTMA/MMA 2ª E (kg): 2060 MTMA/MMA 3ª E (kg): MTMA/MMA 4ª E (kg): MMR S/F, u/F (kg): 750/2000 Neumáticos: 209/75 R16 1100 Nº de asientos: Volumen de bodega:		Clase: Altura total (mm): 2654 Anchura total (mm): 1990 Via anterior/posterior (mm): 1740/1725 Longitud total (mm): 5899 Velocidad posterior (km/h): 939 Distancia eje 1/2ª (mm): 4078 Distancia eje 2/3ª (mm): Distancia eje 3/4ª (mm): Distancia 5ª rueda/últ. (mm): Motor/Marca: RENAULT Tipo: D769U A7 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 4/2463 Potencia fiscal/real (CV/kW): 15,09/114	
Opciones incluidas en la homologación de tipo: NEUMÁTICOS 225/65 R16 + + + +			
Observaciones: VEHICULO PROCEDENTE DE LA U. E.			
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por Renault España Comercial, S. A. , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña C-1865 , así como con las opciones arriba incluidas. 01 de DICIEMBRE de 2006 Firma: 			
Sociedad inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid, Tomo 6, Hoja 532, Inscripción 1ª de 1996. Referencia al vehículo: 05 B-2000 Instalación de equipo hidrolimpiador nº FHL-998. Nueva Tara: 2600 kgs. ITV Nº 19-01-2024			


EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 23-07-2021 Validez: 29-01-2022 Informe: 14007-23-019378 Km: 180,29 	Fecha: * * * * Fecha: 26-01-2022 Validez: DESFAZONABLE Informe: 14007-23-019378 Km: 185,32 	Fecha: 08-05-2022 Validez: 08-01-2023 Informe: 14007-23-019374 Km: 185,32 
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



617

617

A	8430 EKL
B	
H	
I	17-01-2007
(I.1)	17-01-2007
(I.2)	GRANADA
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA
C.1.2	
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 15009-GRANADA GRANADA
C.4	c
D.1	RENAULT
D.2	N70N
D.3	MASTER
(D.4)	PARTICULAR

E	VFLPDM00036945941
F.1	3500
F.2	1500
G	2024
K	C.1363
P.1	2453
P.2	
P.3	GASOIL
Q	
S.1	003
S.2	



Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7750FNG	Nº IDENTIFICACION: 618
KM CHASIS: 126928	H CHASIS: 17835	H EQUIPO: 6787
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDORES LATERAL ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. série **C-A 153430** A MATRÍCULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

618

Num. IDENTIFICACIÓ:
N.º IDENTIFICACIÓ: **ZCFAITM0302500088**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

22 27 CAMION CISTERNA

Num. CERTIFICAT:
N.º CERTIFICADO

250508807021

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	A1VM13	Alçada màx. * Altura máx. (mm):	3950
Variants * Variantes:	EM6E80E1*	Ampl. màx. * Anch. máx. (mm):	2500
Denom. comercial:	ML180E28	Va. anterior / Posterior (mm):	1905/1820
Tara (kg):	11000	Long. màx. * Long. máx. (mm):	7672
MMA (kg):	17069	Vol. post. * Vol. post. (mm):	1620
MMA 1r E (kg):	7500	Dist. eix 1/2e * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4590
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	---
MMA 3r E (kg):	---	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4r E (kg):	---	Dist. 5ra Rdt. * Dist. 5.º Rdt. (mm):	---
MMA 5r E (kg):	750/3500	Motor Marca:	IVECO
MMA 6r E (kg):	---	Tipus * Tipo:	D-P4AE3681E*
MMA 7r E (kg):	---	Num. Cilind. / Cilindrada (cm ³):	6/5880
Num. de seients * N.º de asientos:	2	Pot. fiscal / Real (CV/E / kW):	29,92/205
Pneumàtics * Neumáticos:	6:315/70R22.5154/15		
Neumàtics:	OC		
Volum bodega * Volumen bodega:	---		

Z50510000022577
El vehicle del qual s'indiquen les característiques,
compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan
cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per / Organisme inspecció / Inspección Inspector



Data * Fecha: **29/03/2007**

Valida fins * Válida hasta:

Observacions * Observaciones - Reformas autoritzades * Reformas autorizadas:

Const. inspecció Hom.: **C1-2301**

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 90/24.//
INSTALADO EQUIPO LAVACONTENEDORES. LAS LUCES G1RATORIAS-
INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS
CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS,
ART. 18.

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

TAXA 18 PT. 0,10 €

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS**
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:18



Contiene 2
firmas digitales



Pag. 105 de 119



INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 14-10-2020 Validez: 18-04-2021 Informe: 14007-20-097892 Km: 131.979 	Fecha: 13-04-2021 Validez: 18-10-2021 Informe: 14007-21-041724 Km: 136.310 	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



A	7750	ENG
B		
H		
I	10-04-2007	
(I.1)	10-04-2007	
(I.2)	GRANADA	
C.1.1	INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA	
C.1.2		
C.1.3	CL. LINDARAJA 2 18009-GRANADA GRANADA	
C.4	e	
D.1	IVECO	
D.2	ALVM13	
D.3	ML180E28	
(D.4)	PARTICULAR	

E	ZCFATMOJ02500088
F.1	17069
F.2	17069
G	11075
K	C1/2301
P.1	5880
P.2	
P.3	GASOIL
Q	
S.1	002
S.2	

* 7 7 5 0 F N G *

* Z C F A 1 T M O 3 0 2 5 0 0 0 8 8 *


GR

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 8254FMX	Nº IDENTIFICACION: 619
KM CHASIS: 116377	H CHASIS: 17255	H EQUIPO: 6650
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDORES LATERAL ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales







Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie C-A-15383A MATRÍCULA	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball i Indústria	
Núm. IDENTIFICACIÓ: N.º IDENTIFICACIÓN:	ECEA1TM0302409900
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE: CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:	22 27 CARLON CISTERNA
	N.º CERTIFICACIÓ: N.º CERTIFICADO:
	250508007029
Marca: IVECO	Classe * Class:
Tipus * Tipo: A1VM13	Alçada màx. * Altura màx. (mm): 3050
Variant * Variantes: H16E00E1	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): 2500
Denom. comercial: ML190E28	Vlt. anterior / Posterior (mm): 1985 / 1820
Tara (kg): 11000	Long. màx. * Long. màx. (mm): 7672
MMA (kg): 17069	Vol. pòst. * Vol. pòst. (mm): 1610
MMA 1r E (kg): 7500	Dist. aix. 1r/2n * Dist. eje 1-2 (mm): 4590
MMA 2n E (kg): 11500	Dist. aix. 2n/3r * Dist. eje 2-3 (mm):
MMA 3r E (kg):	Dist. aix. 3r/4l * Dist. eje 3-4 (mm):
MMA 4l E (kg):	Dist. 5na FV/ll. * Dist. 5.ª FV/ll. (mm):
MMA 5r E (kg):	Motor Marca: IVECO
MMR SF/CP (kg): 750/3500	Tipus * Tipo: D-F4AE3681E
Núm. de seients * N.º de asientos: 2	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³): 6 / 5800
Pneumàtics: Neumáticos: 6: 315/70R22.5	Pot. fiscal / Real (CV/kW): 29. 92/205
Volum bodega * Volumen bodega: 154/150	
250510000022513 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.	El vehicle d'aquestes característiques no respon, compleix en esta fecha la reglamentación vigente.
Per l'Organisme Inspector de Trànsit i Seguretat Viària	
Data * Fecha: 21/03/2007	
Valde fins * Valde hasta:	
Observacions * Observaciones * Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:	
Contrasena * Cód.: 03-2303	
VEHICULO PROCEDENTE DE LA DE LA U.E. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/74 // INSTALADO EQUIPO LAVACONTENEDORES // LAS LUMINARIAS INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS CONDICIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS ART.10.	


Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18




Contiene 2
firmas digitales



Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria

TARJETA DE D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES
TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

1. Dades de l'inspecció / Datos de la inspección
 2. Dades del vehicle / Datos del vehículo
 3. Dades del conductor / Datos del conductor
 4. Dades de la inspecció / Datos de la inspección
 5. Dades de la inspecció / Datos de la inspección
 6. Dades de la inspecció / Datos de la inspección
 7. Dades de la inspecció / Datos de la inspección
 8. Dades de la inspecció / Datos de la inspección
 9. Dades de la inspecció / Datos de la inspección
 10. Dades de la inspecció / Datos de la inspección


I.T. PERIÓDIQUES / I.T. PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 25-04-12 Vàlida fins / per / Valdeza hasta / por: 25-04-12 Segell / Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspec.: 44.008		Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 24-04-10 Vàlida fins / per / Valdeza hasta / por: 24-04-10 Segell / Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspec.: 44.082	
Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 11-11-10 Vàlida fins / per / Valdeza hasta / por: 11-11-10 Segell / Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspec.: 50049		Data de la inspecció / Fecha de la inspección: 26-04-2012 Vàlida fins / per / Valdeza hasta / por: 26-04-2012 Segell / Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspec.: 32.866	

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



N.º de bastidor: ZCFA1TM0302499988

N.º de matrícula: 8254FMX

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado procedente: A - 00153383/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

<p>Fecha: Validez: Firma y sello</p>	<p>Fecha: Fecha: 12-04-2017 Validez: 12-10-2017 Informe: 14007-17-042166 Km: 92228</p>	<p>Fecha: 13-10-2017 Validez: 13-04-2018 Informe: 14007-17-124673 Km: 98023</p>
<p>Fecha: Validez: Fecha: 10-04-2018 Validez: 10-10-2018 Informe: 14007-18-043519 Km: 103164</p>	<p>Fecha: 08-10-2018 Validez: 10-04-2019 Informe: 14007-18-127975 Km: 109134</p>	<p>Fecha: Fecha: 01-04-2019 Validez: 10-10-2019 Informe: 14007-18-042630 Km: 113324</p>
<p>Fecha: Validez: Fecha: 04-10-2019 Validez: 10-04-2020 Informe: 14007-19-1294 Km: 116242</p>	<p>Fecha: Validez: Fecha: 09-06-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-042106 Km: 123748</p>	<p>Fecha: 10-06-2020 Validez: 10-10-2020 Informe: 14007-20-042372 Km: 123808</p>
<p>Fecha: Validez: Fecha: 24-09-2020 Validez: 10-04-2021 Informe: 14007-20-042076 Km: 125351</p>	<p>Fecha: Validez: Fecha: 06-04-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-038329 Km: 129121</p>	<p>Fecha: 09-04-2021 Validez: 10-10-2021 Informe: 14007-21-042384 Km: 129123</p>


Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 05-10-2021 Validez: 05-03-2022 Informe: 14007-21-122491 Km: 132.366 	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 0902FMY	Nº IDENTIFICACION: 620
KM CHASIS: 111121	H CHASIS: 17545	H EQUIPO: 6998
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDORES LATERAL ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales






Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	19-01-2024 11:52:29
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Num. sèrie: **C-A-15382 A**

MATRICULA



Generalitat de Catalunya
Departament de
Treball i Indústria

Núm. IDENTIFICACIÓ:
N.º IDENTIFICACIÓN: **ZCEA17M0302500089** **620**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:
CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: **22 ZY CAMION CISTERNA**

Núm. CERTIFICACIÓ:
N.º CERTIFICADO: **250508007028**

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	
Típus * Tipo:	A1VM13	Alçada màx. * Altura màx. (mm):	3950
Variants * Variantes:	EM6E0EP	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm):	2500
Denom. comercial:	ML180E29	Via anterior / Posterior (mm):	1985/1920
Tara (kg):	10950	Long. màx. * Long. màx. (mm):	7672
MMA (kg):	17069	Vol. post. * Vol. post. (mm):	1610
MMA 1r E (kg):	7500	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1º/2º (mm):	4590
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2º/3º (mm):	
MMA 3r E (kg):		Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3º/4º (mm):	
MMA 4t E (kg):		Dist. sru R/dret. * Dist. 5º R/dret. (mm):	
MMA 5t E (kg):	7500/3500	Motor Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	O-F4AE340LE*
Procediments * Procedimientos:	6:315/70R22.5	Núm. Cilind. / Cilindrada (cm.³):	6/5880
Núm. eixos * N.º de ejes:	154/150	Pot. fiscal / Pot. (C.V.F. / kW):	29,92/205
Volum botella * Volumen botella:			

250510000022512
El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Испорач / Por el Organismo Inspector



Data * Fecha: **21/03/2007**
Vàlida fins * Validez hasta:

Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas:
Contraseña lic.: **CI-2301**

**VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. // CUMPLE CON LA DIRECTIVA 52/24
// INSTALADO EQUIPO LAVACONTENEDORES // LAS LUCES GIRATORIAS
INTERMITENTES QUE LLEVA INSTALADAS ESTE VEHICULO CUMPLEN LAS
CONEXIONES PREVISTAS EN EL REGLAMENTO GENERAL DE VEHICULOS
ART. 18.**

Model AU 104 - FITXA ITV - Febrer 2004

TAXA 18.91.0.15.6

Código seguro de verificación: **ER93PL9Q6CQK04R22RF6**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2
firmas digitales



Generalitat de Catalunya
 Departament de Treball i Indústria

TARGETA D'INSPECCIÓ TÉCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS

El presente documento es un formulario de inspección técnica de vehículos emitido por el Departamento de Trabajo e Industria de la Generalitat de Catalunya. El formulario está dividido en dos columnas principales: 'I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS' y 'MATRÍCULA'. Cada columna contiene una serie de campos para registrar la fecha de inspección, la validez de la inspección, la firma y el sello del inspector, y el número de informe de inspección. El formulario también incluye un espacio para el sello de la inspección y el número de informe de inspección. El formulario es un documento oficial que acredita la inspección técnica de un vehículo.

I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 28-05-08 Valida fins / per * Valida hasta / por: 28-05-09 Segell * Sello - Firma inspector: 75870 Núm. informe inspecció:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 01-06-08 Valida fins / per * Valida hasta / por: 01-06-09 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 461978
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 28-05-08 Valida fins / per * Valida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 55869	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 28-05-08 Valida fins / per * Valida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 30802A
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-06-08 Valida fins / per * Valida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: 56729 Núm. informe inspecció:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 24-06-08 Valida fins / per * Valida hasta / por: Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 18045
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 30-04-10 Valida fins / per * Valida hasta / por: 30-04-11 Segell * Sello - Firma inspector: 46-109 Núm. informe inspecció: 426-119	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 30-04-10 Valida fins / per * Valida hasta / por: 30-04-11 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecció: 40985

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/froot>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales



Nº de bastidor: ZCFA1TM0302500089

Nº de matrícula: 0902FMY

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 00153382/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 24-04-18 Validez: 24-04-18 Firma y sello: 	Fecha: 06-05-18 Validez: 06-05-18 Firma y sello: 	Fecha: 06-05-18 Validez: 06-05-18 Firma y sello: 
Fecha: 06-05-2017 Validez: 06-05-2017 Firma y sello: 	Fecha: 04-05-2017 Validez: 04-11-2017 Informe: 14007-17-052118 Km: 87481	Fecha: 02-11-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-132733 Km: 92496
Fecha: 03-11-2017 Validez: 03-05-2018 Informe: 14007-17-133126 Km: 92505	Fecha: 02-05-2018 Validez: 02-11-2018 Informe: 14007-18-034136 Km: 98110	Fecha: 26-10-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-135931 Km: 102343
Fecha: 29-10-2018 Validez: 02-05-2019 Informe: 14007-18-136699 Km: 102433	Fecha: 30-04-2019 Validez: 02-11-2019 Informe: 14007-19-054908 Km: 107570	Fecha: 30-10-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-140272 Km: 111120

Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Mod. TIT311A

Código seguro de verificación: ER93PL9Q6CQK04R22RF6

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 19-01-2024 11:52:29
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 19-01-2024 11:35:18

Contiene 2 firmas digitales

