

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRICULA 6153-BM-W	
Fecha de la inspección: 13-09-11 Valedera hasta/por: 13-03-12	Fecha de la inspección: 03-07-09 Valedera hasta/por: 03-07-10	N.º informe inspec. 85207 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 79541 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 13-3-12 Valedera hasta/por: 13-9-12	Fecha de la inspección: 06-07-20 Valedera hasta/por: 06-07-11	N.º informe inspec. 26640 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 71633 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 13-3-12 Valedera hasta/por: 13-3-12	Fecha de la inspección: 19-07-13 Valedera hasta/por: 19-07-13	N.º informe inspec. 24212 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 2389 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 19-09-13 Valedera hasta/por: 19-09-13	Fecha de la inspección: 25-07-11 Valedera hasta/por: 25-03-11	N.º informe inspec. 77853 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 101953 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 12-03-14 Valedera hasta/por: 12-09-14	Fecha de la inspección: 17-09-2014 Valedera hasta/por: 17-03-2015	N.º informe inspec. 78461 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 706964 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 12-03-15 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 12-3-15 Valedera hasta/por: 12-9-15	N.º informe inspec. 7735 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 29333 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 12-03-15 Valedera hasta/por: 12-03-15	Fecha de la inspección: 08-03-16 Valedera hasta/por: 08-09-16	N.º informe inspec. 105160 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 58174 Fecha: [Firma]
Fecha de la inspección: 07-09-16 Valedera hasta/por: 07-03-17	Fecha: 07-03-2011 Vale: 07-06-2011 Informe: 14007-17-023707 Km: 87649	N.º informe inspec. 10002 Fecha: [Firma]	N.º informe inspec. 73470 Fecha: [Firma]

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 1 de 102





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA	
Fecha: 05-09-2017 Validez: 05-03-2018 Informe: 14007-17-108325 Km: 105917		Fecha: 05-03-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-028359 Km: 123537	
Fecha: 03-09-2018 Validez: 05-03-2019 Informe: 14007-18-111720 Km: 141667		Fecha: 04-03-2019 Validez: 05-06-2019 Informe: 14007-19-028796 Km: 158357	
Fecha: 29-08-2019 Validez: 05-03-2020 Informe: 14007-19-111720 Km: 175821		Fecha: 05-03-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-027789 Km: 195731	
Fecha: 06-03-2020 Validez: 06-09-2020 Informe: 14007-20-028662 Km: 195760		Fecha: 08-09-2020 Validez: 08-03-2021 Informe: 14007-20-083348 Km: 208335	
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:
N.º informe inspec. Fecha	N.º informe inspec. Fecha	N.º informe inspec. Fecha	N.º informe inspec. Fecha
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:
N.º informe inspec. Fecha	N.º informe inspec. Fecha	N.º informe inspec. Fecha	N.º informe inspec. Fecha
Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	Fecha de la inspección: Valedera hasta por:
N.º informe inspec. Fecha	N.º informe inspec. Fecha	N.º informe inspec. Fecha	N.º informe inspec. Fecha

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





N.º SERIE  
**455**  
 DE FUNDACIÓN PROVINCIAL DE  
**GUADALAJARA**  
 ESTACION N.º 18.01

Matrícula  
**1901/18478**

Destino  
**DESTINO**

N.º CERTIFICADO  
**1901/18478**

Clasificación del vehículo  
**2 2 5 5 CAMION BASURERO**

Numero de identificación  
**WDB9505011K571710**

Marca	MERCEDES BENZ	Clase según R. 36	*****
Tipo	950501	Altura total (mm)	3540
Variante	CH. S/TM1	Anchura total (mm)	2510
Descripción comercial	1828	Via anterior/posterior (mm)	2053/1802
Tan (kg)	11510	Longitud total (mm)	8660
UTRALMMA (kg)	19000/18000	Voladros posterior (mm)	3320
UTRALMMA 1.º E (kg)	7500/7500	Distancia eje 1/2 (mm)	3900
UTRALMMA 2.º E (kg)	13000/11500	Distancia eje 2/2 (mm)	*****
UTRALMMA 3.º E (kg)	*****	Distancia eje 2/1 (mm)	*****
UTRALMMA 4.º E (kg)	*****	Distancia 5.º (da) (mm)	*****
UMA SF CF (kg)	750/24000	Motor Marca	MERCEDES BENZ
N.º y día. nacimiento	6-315/80R22,5G	Tipo	D/OM906LATI/3
N.º de asientos	7RES	N.º Cilindros/Cilindrada (cm³)	6/6374
Volumen de bodega	*****	Potencia fiscal (CV/kW)	31,39/205

El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha las prescripciones que para circular por las vías públicas señala el vigente Código de la Circulación y reglamentación pertinente.  
 C1-1575  
 Por el Organismo Inspector,  
 Reintegrado al original  
 (señal)



Fecha: **23/08/2001** Validez por: \*\*\*\*\*

Observaciones y reformas autorizadas:  
**ORDENAMIENTO DEL USO DEL TACOGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR EMERGENS AL SERVICIO REALIZADO EN AREAS URBANAS.**

VEHICULO PROCEDENTE DE LA UE. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 CEE.1.CARGA.154/149  
 VEHICULO RECOLECTOR DE RESIDUOS URBANOS CON ELEVADOR DE CONTENEDORES MARCA  
 GESTIM, Nº DE SERIE 20002413 Y FAN0 ROTATIVO DE TRABAJO.

INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS

Fecha: 06-09-2017  
 Validez: 05-03-2018  
 Informe: 14007-17-108375  
 Km: 105917

Fecha: 05-03-2018  
 Validez: 05-09-2018  
 Informe: 14007-18-028359  
 Km: 123537

Fecha: 03-09-2018  
 Validez: 05-03-2019  
 Informe: 14007-18-111720  
 Km: 141627

Fecha: 29-08-2019  
 Validez: 05-03-2020  
 Informe: 14007-19-111720  
 Km: 176821

Fecha: 06-03-2020  
 Validez: 06-09-2020  
 Informe: 14007-20-028662  
 Km: 195760

Fecha: 06-02-2021  
 Validez: DESFAVORABLE  
 Informe: 14007-21-011931  
 Km: 213970

Fecha: 03-09-2021  
 Validez: DESFAVORABLE  
 Informe: 14007-21-111931  
 Km: 219842

Fecha: 03-09-2021  
 Validez: DESFAVORABLE  
 Informe: 14008-21-084193  
 Km: 219865



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4291BYF	Nº IDENTIFICACION: 478
KM CHASIS: 126248	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: REYMA V200MD / H. ALTA PRESION		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales








Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales







Nº SERIE **26762228 B**  
**Piaggio España, S. A. U.**  
 C/ Antigua Ctra. N. III, 99 (Km 24,600)  
 28500 Arganda del Rey (Madrid)  
 Telef. 91 875 01 00

MATRÍCULA

(478)

Número de Identificación: ZAF58900000456053

Nº CERTIFICADO

Clasificación del vehículo:

0000422003

2 0 1 1 CAMION CAJA

Marca: **PIAGGIO**  
 Tipo: **885F**  
 Variante: **V1 LP-TRACF**  
 Denominación comercial: **PORTER DIESEL**  
 Tara (kg): **795**  
 MTMA/MMA (Kg): **1.550**  
 MTMA/MMA 1º E (kg): **680**  
 MTMA/MMA 2º E (kg): **1.000**  
 MTMA/MMA 3º E (kg):  
 MTMA/MMA 4º E (kg):  
 MMR S/F, c/F (kg):  
 Neumáticos: **4 155-R12C**  
 Nº de asientos: **2**  
 Volumen de bodega:

Clase:  
 Altura total (mm): **1.705**  
 Anchoa total (mm): **1.450**  
 Via anterior/posterior (mm):  
 Longitud total (mm): **3.745**  
 Voladizo posterior (mm): **1.085**  
 Distancia eje 1º/2º (mm): **1.810**  
 Distancia eje 2º/3º (mm):  
 Distancia eje 3º/4º (mm):  
 Distancia 5ª rueda/ult. (mm):  
 Motor: Marca: **LOMBARDINI**  
 Tipo: **D** **LDW1804/P**  
 Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): **4/1371,00**  
 Potencia fiscal (real) (CV/KW): **16,83/28,00**

Opciones incluidas en la homologación de tipo:

Observaciones:

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por **PIAGGIO ESPAÑA, S. A. U.**, certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña **-1531**, así como con las opciones arriba incluidas.

Madrid

14 de

Mayo

de 2000

Firma:

*[Handwritten Signature]*

3200010239/140502

Sociedad Inscrita, R. Mer. Madrid, T. 739, G. 304, Secc. 3ª,  
 Libro Sides, Inscrp. 1ª, F. 154, H. 2322 - C.I.F. - A-28053577

Fco. RICARDO GLEZ GUADALIX

Reformas autorizadas:

22-07-04 .- SE LEGALIZA DISPOSITIVO LUMINOSO VI  
 DE SEÑALIZACION ESPECIAL RESP.TEC



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA:	
Fecha: 11-07-2018 Validez: DESFAVORABLE N.º Informe: 14007-18-085096 Km: 119284	(Sello)	Fecha de Validez: 11-07-2018 Validez: 12-01-2019 Informe: 14007-18-085096 Km: 112204	(Sello)
Fecha: 10-01-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-003148 Km: 121228	(Sello)	Fecha: 11-01-2019 Validez: 12-07-2019 Informe: 14007-19-003674 Km: 121238	(Sello)
Fecha de Validez: 09-07-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-037015 Km: 124413	(Sello)	Fecha: 11-07-2019 Validez: 12-01-2020 Informe: 14007-19-086157 Km: 124422	(Sello)
Fecha: 13-01-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-003389 Km: 126245	(Sello)	Fecha: 15-01-2020 Validez: 15-07-2020 Informe: 14007-20-083353 Km: 126245	(Sello)
Fecha: 14-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-058916 Km: 126245	(Sello)	Fecha: 15-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-088823 Km: 126245	(Sello)
Fecha: 22-07-2020 Validez: 15-01-2021 Informe: 14007-20-082847 Km: 126245	(Sello)	Fecha: 15-12-2020 Validez: 15-06-2021 Informe: 14001-20-044355 Km: 127.917	(Sello)
Fecha: 14-06-2021 Validez: 15-12-2021 Informe: 14007-21-071410 Km: 130.192	(Sello)	Fecha: 09-12-2021 Validez: 15-06-2022 Informe: 14007-21-146909 Km: 134.147	(Sello)
Fecha de la Inspección: Validez hasta/por:		Fecha de la Inspección: Validez hasta/por:	
N.º informe inspec. Firma:	(Sello)	N.º informe inspec. Firma:	(Sello)

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQID9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation

<b>A</b> MATRÍCULA 4291 BYF	<b>B</b> FECHA DE MATRÍCULACIÓN 19-07-2002	FECHA DE 1ª MATRÍCULACIÓN
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NUM.) LINDARAJA 2	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA PIAGGIO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR ZAPS8500000456053	CARGA MÁXIMA AUTORIZADA 1550	
MODELO PORTER DIESEL	NÚMERO DE PLAZA 002	SERVICIO AL QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA a 19 de JULIO de 2002

EL JEFE DE TRAFICO



Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4331BYF	Nº IDENTIFICACION: 479
KM CHASIS: 35429	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: PIAGGIO PORTER		
DESCRIPCION EQUIPO: REYMA V200MD / H. ALTA PRESION		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales











Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



 <b>Piaggio España, S. A. U.</b> Cr. Antigua Ctra. N. III, 39 (km 24,600) 28500 Arganda del Rey (Ma) (Id) Telef. 91 875 01 00	Nº SERIE <b>26759163 B</b>	MATRICULA .....
	Número de identificación: ZAPS8560000435768	(499)
Clasificación del vehículo: <b>2 0 1 1 CAMION CAJA</b>		
Marca: <b>PIAGGIO</b> Tipo: <b>S85F</b> Variante: <b>V2 LP-TRMCF</b> Denominación comercial: <b>PORTER DIESEL</b> Tara (kg): <b>795</b> MTMA/MMA (kg): <b>1.550</b> MTMA/MMA 1º E (kg): <b>680</b> MTMA/MMA 2º E (kg): <b>1.000</b> MTMA/MMA 3º E (kg): MTMA/MMA 4º E (kg): MMR S/F, u/F (kg): Neumáticos: <b>4 155-R12C</b> Nº de asientos: <b>2</b> Volumen de bodega:	Clase: Altura total (mm): <b>1.705</b> Anchura total (mm): <b>1.460</b> Via anterior/posterior (mm): Longitud total (mm): <b>3.745</b> Voladizo posterior (mm): <b>1.085</b> Distancia eje 1º/2º (mm): <b>1.810</b> Distancia eje 2º/3º (mm): Distancia eje 3º/4º (mm): Distancia 5ª rueda/dif. (mm): Motor: Marca: <b>LOMBARDINI</b> Tipo: <b>D</b> , <b>LDW14064/P</b> Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): <b>4/1371,00</b> Potencia fiscal/real (C.V./KW): <b>10,83/23,00</b>	
Opciones incluidas en la homologación de tipo:   		
Observaciones: <b>VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.</b>		
Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas. El abajo firmante, legalmente autorizado por <b>PIAGGIO ESPAÑA, S. A. U.</b> , certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la contraseña <b>F-1531</b> , así como con las opciones arriba incluidas. Madrid a. 18 de Febrero de 2002 Firma:  <b>3200008562/180202</b> Sociedad inscrita: R. Mer. Madrid, T. 739, G. 304, Secc. 3ª. Libro Sdes., Inscrip. 1ª, F. 154, H. 2322 - C.I.F. - A 28053577 Fdo. RICARDO GLEZ GUADALIX		
Reformas autorizadas: <b>18-08-04</b> SE LEGALIZA DISPOSITIVO LUMINOSO DE SEÑALIZACION ESPECIAL TIPO V-2.-REFORMA Nº 46.-ITV 1812, RESP TECNICO: 		

EJEMPLAR PARA EL USUARIO

MAY 01/14


CENTRO DE PUBLICACIONES  
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





N.º de bastidor: ZAPS8500000455768

N.º de matrícula: 4331BYF

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: 26759163

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: Fecha: 29-12-2021 Validez: DEBEJORABLE Informe: 14007-20-2021-3 Km: 41.496	Fecha: 07-01-2022 Validez: 13-07-2022 Informe: 14007-20-2021-3 Km: 41.511	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello


Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Energía y Turismo  
Mód. 117/0006 02/03/2007 00/00

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



**E**

MINISTERIO DEL INTERIOR

JEFATURA DE TRÁFICO

DE

GRANADA

(479)

GR

## PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation

<b>A</b> MATRÍCULA 4331 BYF	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACIÓN 19-07-2002	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DIRECCIÓN (CALLE O PLAZA Y NÚM.) LINDARAJA 2	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA PIAGGIO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL MOTOR ZAPS8500000455768	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 1550	
MODELO PORTER DIESEL	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA

19

de

JULIO

2002

EL JEFE DE TRÁFICO



Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 13 de 102





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4976CFN	Nº IDENTIFICACION: 489
KM CHASIS: 173196	H CHASIS: 12701	H EQUIPO: 11610
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





Num. serie **C-800772** A MATRÍCULA



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria,  
Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: **WJME2NN000C106726**  
 CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO: **22 55 CAMION BASURERO**  
 Núm. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO: **250505103001**

Marca:	<b>IVECO</b>	Classe * Clase:	---
Tipus * Tipo:	<b>E2NP00</b>	Alçada màx. * Altura máx. (mm):	<b>3870</b>
Variants * Variantes:	<b>4PSL23J5A8</b>	Ampi. màx. * Anch. máx. (mm):	<b>2500</b>
Denoms. comercial:	<b>MH260E31Y/PS</b>	Via anterior / Posterior (mm):	<b>2040/2040</b>
Tara (kg):	<b>15200</b>	Long. màx. * Long. máx. (mm):	<b>9065</b>
MMA (kg):	<b>26000</b>	Vol. post. * Vol. post. (mm):	<b>2090</b>
MMA 1r E (kg):	<b>8000</b>	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	<b>4200</b>
MMA 2n E (kg):	<b>11500</b>	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	<b>1395</b>
MMA 3r E (kg):	<b>7500</b>	Dist. eix 3r/4t * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	---
MMA 4t E (kg):	---	Dist. 5na Ruül. * Dist. 5.º Ruül. (mm):	---
MMR 5F/CF (kg):	<b>750/3500</b>	Motor Marca:	<b>IVECO</b>
Núm. de seients * N.º de asientos:	<b>2</b>	Tipus * Tipo:	<b>D-F2BE06H1B*</b>
Pneumàtics * Neumáticos:	<b>R:315/80R225</b>	Núm. Cilind. / Cilindrada (cm³):	<b>6/7750</b>
Volum botiga * Volumen botiga:	---	Pre. fiscal / Real I.C.V.F. / kWh:	<b>35,41/228</b>

250510000014098  
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques complex en aquesta data la reglamentació vigent.  
 El vehicle cuyas características se refieren cumple en esta fecha la reglamentación vigente.



Data \* Fecha: **20/02/2003**  
 Valida fins \* Validez hasta:

Observacions \* Observaciones - Reformes autoritzades \* Reformas autorizadas:  
 Contraseña Hom.: **C1-1545**  
**CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI RD 2822/98.**

**EXENIO DEL USO DEL TACOGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE EN AREAS URBANAS PARA SERVICIO PUBLICO.**

Model: AU 104 - FICHA IV - März 2000  
TAXA 20.300,19€



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



ANEXO

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria,  
Comerç i Turisme



TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHÍCULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-02-07 Vàlida fins / per * Válidena hasta / por: 15592 Segell * Sello - Firma inspector: <b>DESFAVORABLE</b> Núm. informe inspec.: [Signature]	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 12-02-07 Vàlida fins / per * Válidena hasta / por: 12-02-05 Segell * Sello - Firma inspector: 9001 Núm. informe inspec.: 70315
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-02-07 Vàlida fins / per * Válidena hasta / por: [Signature] Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspec.: 17485	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-02-05 Vàlida fins / per * Válidena hasta / por: 04-02-06 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspec.: 16288
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-02-07 Vàlida fins / per * Válidena hasta / por: 05-02-07 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspec.: 17425	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-02-07 Vàlida fins / per * Válidena hasta / por: 07-02-07 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspec.: 17577
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-02-09 Vàlida fins / per * Válidena hasta / por: [Signature] Segell * Sello - Firma inspector: <b>DESFAVORABLE</b> Núm. informe inspec.: 18869	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-02-09 Vàlida fins / per * Válidena hasta / por: 11-02-09 Segell * Sello - Firma inspector: [Signature] Núm. informe inspec.: 20186

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2 firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 4976 CFM	
Fecha de la inspección: 09-02-10 Valedera hasta por:		Fecha de la inspección: Valedera hasta por:	
N.º informe inspec: 14648 Firma:	DESFAVORABLE	N.º informe inspec:	
Fecha de la inspección: 18-02-10 Valedera hasta por: 18-02-11		Fecha de la inspección: 05-03-10 Valedera hasta por:	
N.º informe inspec: 18415 Firma:		N.º informe inspec:	
Fecha de la inspección: 15-02-11 Valedera hasta por: 15-02-12		Fecha de la inspección: 02-10-2014 Valedera hasta por: 02-10-2015	
N.º informe inspec: 12805 Firma:		N.º informe inspec: 102431 Firma:	
Fecha de la inspección: 20-02-13 Valedera hasta por: 20-02-13		Fecha de la inspección: 26-03-15 Valedera hasta por: 26-03-15	
N.º informe inspec: 13670 Firma:		N.º informe inspec: 15071 Firma:	
Fecha de la inspección: 03-02-2013 Valedera hasta por: 04-09-2013		Fecha de la inspección: 26-03-15 Valedera hasta por: 26-03-15	
N.º informe inspec: 115201 Firma:		N.º informe inspec: 35415 Firma:	
Fecha de la inspección: 02-09-13 Valedera hasta por:	DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 03-09-15 Valedera hasta por: 03-03-16	
N.º informe inspec: 93903 Firma:		N.º informe inspec: 104901 Firma:	
Fecha de la inspección: 06-07-13 Valedera hasta por: 06-03-14		Fecha de la inspección: 04-03-2016 Valedera hasta por: 04-03-2016	
N.º informe inspec: 92085 Firma:		N.º informe inspec: 2081 Firma:	
Fecha de la inspección: 01-09-14 Valedera hasta por:	DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: 02-09-14 Valedera hasta por: 02-09-14	
N.º informe inspec: 11065 Firma:		N.º informe inspec: 106247 Firma:	

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA:	
Fecha: 01-03-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-02473 Km: 87892	(Sello)	Fecha de Validez: N.º Informe: Fecha: 02-03-2017 Validez: 02-09-2017 Informe: 14007-17-02521 Km: 87894	(Sello)
Fecha: 04-09-2017 Validez: 04-03-2018 Informe: 14007-17-10783 Km: 108734	(Sello)	Fecha de Validez: N.º Informe: Fecha: 02-03-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-02765 Km: 119471	(Sello)
Fecha: 05-03-2018 Validez: 05-09-2018 Informe: 14007-18-0280 Km: 119471	(Sello)	Fecha: 05-09-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-11274 Km: 136127	(Sello)
Fecha: 05-09-2018 Validez: 05-03-2019 Informe: 14007-18-11312 Km: 136137	(Sello)	Fecha: 04-03-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-02868 Km: 181047	(Sello)
Fecha: 05-03-2019 Validez: 05-09-2019 Informe: 14007-19-03150 Km: 151050	(Sello)	Fecha: 02-09-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-13370 Km: 166553	(Sello)
Fecha: 03-09-2019 Validez: 05-03-2020 Informe: 14007-19-11437 Km: 167855	(Sello)	Fecha: 03-03-2020 Validez: 05-09-2020 Informe: 14007-20-036745 Km: 183747	(Sello)
Fecha: 02-09-2020 Validez: 05-03-2021 Informe: 14007-20-081041 Km: 200799	(Sello)	Fecha: 21-01-2021 Validez: 21-07-2021 Informe: 14007-21-006357 Km: 213.679	(Sello)
Fecha: 20-07-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-091641 Km: 229.439	(Sello)	Fecha: 22-07-2021 Validez: 22-01-2022 Informe: 14007-21-091590 Km: 229.442	(Sello)

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/foot>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





489

**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
JEFATURA DE TRÁFICO

**E**

**PERMISO DE CIRCULACIÓN.—Certificat d'Immatriculacion**

<b>A</b> MATRÍCULA	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACIÓN	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
	05-01-2003	
<b>C</b> APELLIDO O RAZÓN SOCIAL		
JUAN CARLOS OLIVARES DE GRANADA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM.)	
	PLAZA CARMEN 12	
LOCALIDAD	PROVINCIA	<b>F</b> MARCA
GRANADA	GRANADA	IVECO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR	MASA MÁXIMA AUTORIZADA	
43803000000104726	24000	
MODELO	NÚMERO DE PLAZAS	SERVICIO A QUE SE DESTINA
MI 260R311P5	002	PARTICULAR

GRANADA, a 04 de MARZO de 2003

EL JEFE DE TRÁFICO:





+ 4 9 7 6 C F N +

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5103CFF	Nº IDENTIFICACION: 490
KM CHASIS: 510493	H CHASIS: 10712	H EQUIPO: 10384
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





Núm. serie <b>C-800726</b> A MATRÍCULA	
Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria, Comerç i Turisme	
Núm. IDENTIFICADO: N.º IDENTIFICACIÓN	<b>WJME2NN000C108954</b>
CLASSIFICADO DEL VEHICULO: CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO:	22 55 CAMION BASURERO
	Núm. CERTIFICAT: N.º CERTIFICADO: <b>250504303005</b>
Marca: <b>IVECO</b> Tipus * Tipo: <b>E2NP00</b> Variant * Variante: <b>4P5L23J3AB</b> Denom. comercial: <b>MH260E31Y/PS</b> Tara (kg): <b>15200</b> MMA (kg): <b>26000</b> MMA 1r E (kg): <b>8000</b> MMA 2n E (kg): <b>11500</b> MMA 3r E (kg): <b>7500</b> MMA 4r E (kg): <b>---</b> MMV SP/CF (kg): <b>750/3500</b> Núm. de eixos * N.º de ejes: <b>2</b> Pneumàtics * Neumáticos: <b>B: 315/80R22.5</b> Neumàtics:	Classe * Clase: Alçada màx. * Altura máx. (mm): <b>3870</b> Ampl. màx. * Anch. máx. (mm): <b>2500</b> Via anterior / Posterior (mm): <b>2040/2040</b> Long. màx. * Long. máx. (mm): <b>9065</b> Vol. post. * Vol. post. (mm): <b>2090</b> Dist. eix 1r2n * Dist. eje 1-2º (mm): <b>4200</b> Dist. eix 2n3r * Dist. eje 2-3º (mm): <b>1395</b> Dist. eix 3r4r * Dist. eje 3-4º (mm): <b>---</b> Dist. 5na R/ult. * Dist. 5ª R/ult. (mm): <b>---</b> Motor Marca: <b>IVECO</b> Tipus * Tipo: <b>D-F2BE0681B*</b> Núm. Cilind. / Cilindrada (cm³): <b>6/7790</b> Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): <b>35,41/228</b>
Volum bodega * Volumen bodega: <b>250510000014102</b> El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.	El vehicle cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente. Per (Organitzacions i Veïns) (Autonómico Inspector)
Data * Fecha: <b>12/02/2003</b> Valida fins * Validez hasta:	
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas: Cont. x. a. senyal Hom.: <b>C3-1545</b> <b>CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI RD 2822/98.</b> <b>-EXENTO DEL USO DEL TACOGRAFO POR DEDICARSE AL SERVICIO PUBLICO EN AREAS URBANAS. I.I.V.1812.</b>	

Model·l AU 104 - FIXA ITV - Març 2000  
 AXA 20031 0,18 W

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3** La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	<b>GONZALES MOLINA JUAN CARLOS</b>	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	<b>OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE</b>	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2 firmas digitales

Pag. 23 de 102



TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICULOS


IT PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 14-02-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 17-02-09 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 20379 Inspecció: Indústria, S.A.	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-08-08 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 05-08-09 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 11581
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 23-02-05 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 03-02-06 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 15249 Inspecció: Indústria, S.A.	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-02-09 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: <b>ESTAVORABLE</b> Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 19473
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 17-02-07 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 17-02-07 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 21879 Inspecció: Indústria, S.A.	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-02-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 04-02-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 20102/07
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 22/02/06 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 20102/07 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 23276 Inspecció: Indústria, S.A.	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-02-10 Vàlida fins / per * Válida hasta / por: 09-02-11 Segell * Sello - Firma inspector:  Núm. informe inspecc.: 14560

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
 firmas digitales




INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 51036FF	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 20/01/12 DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 07/02/11	N.º informe inspec. Firma: 10315	N.º informe inspec. Firma: 10315
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 23-01-2012 11001	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 22-06-13 27-08-13	N.º informe inspec. Firma: 19364	N.º informe inspec. Firma: 19364
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 03-04-13 94506	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 04-09-13 94503 DESFAVORABLE	N.º informe inspec. Firma: 24485	N.º informe inspec. Firma: 36657K
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 04-02-14 24140	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-05-14 05-09-14	N.º informe inspec. Firma: 36657K	N.º informe inspec. Firma: 2575
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-14 DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-14 05-09-14	N.º informe inspec. Firma: 104990	N.º informe inspec. Firma: 380214
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-14 DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-14 DESFAVORABLE	N.º informe inspec. Firma: 104990	N.º informe inspec. Firma: 105062
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-14 DESFAVORABLE	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-14 DESFAVORABLE	N.º informe inspec. Firma: 104990	N.º informe inspec. Firma: 104990
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-09-2015 05-03-2016	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: 05-05-16	N.º informe inspec. Firma: 105017	N.º informe inspec. Firma: 105017

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales






INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA:	
Fecha de la inspección: Valedora hasta/por:	04-03-16 04-03-16	Fecha de la inspección: Valedora hasta/por:	05-09-15 05-09-15
N.º informe inspec:	412-252K 263+2	N.º informe inspec:	107-191 438-711Km
Fecha de la inspección: Valedora hasta/por:	06-10-2016 7-03-2016	Fecha de la inspección: Valedora hasta/por:	07-10-2016 07-10-2016
N.º informe inspec:	107669 23878K	N.º informe inspec:	103180 23878K
Fecha: Validez: Informe: Km:	23-03-2017 DESFAVORABLE 14007-17-035172 453740	Fecha: Validez: Informe: Km:	24-03-2017 24-09-2017 14007-17-035172 453748
Fecha: Validez: Informe: Km:	26-09-2017 26-03-2018 14007-17-112267 465278	Fecha: Validez: Informe: Km:	21-07-2018 DESFAVORABLE 14007-17-112267 477311
Fecha: Validez: Informe: Km:	26-03-2018 26-09-2018 14007-18-035229 477304	Fecha: Validez: Informe: Km:	24-09-2018 DESFAVORABLE 14007-18-121550 488347
Fecha: Validez: Informe: Km:	24-09-2018 26-03-2019 14007-18-121550 488348	Fecha: Validez: Informe: Km:	22-03-2019 DESFAVORABLE 14007-19-038126 498278
Fecha: Validez: Informe: Km:	22-03-2019 26-09-2019 14007-19-008422 498294	Fecha: Validez: Informe: Km:	19-09-2019 DESFAVORABLE 14007-19-122505 507505
Fecha: Validez: Informe: Km:	19-09-2019 26-03-2020 14007-19-122505 507506	Fecha: Validez: Informe: Km:	29-05-2020 26-09-2020 14007-20-037045 520708

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQID9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



N.º de bastidor: WJME2NN000C108954

N.º de matrícula: 5103CFF

N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A-00800726/-----

## INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 18-09-2020 Validez: 26-03-2021 Informe: 1406720-032957 Km: 525.091	Fecha: 23-03-2021 Validez: 26-09-2021 Informe: 1400721-032957 Km: 532.375	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello


Centro de Publicación: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo  
 www.itv.es

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





**E**

## PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion

<b>A</b>	MATRICULA 5103 ECF	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACIÓN 20-02-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
<b>C</b>	APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL ENCMI AYUNTAMIENTO DE GRANADA			
<b>D</b>	NOMBRE	<b>E</b>	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y N.º) PLAZA CARMEN 10	
LOCALIDAD 15003 GRANADA		PROVINCIA GRANADA	<b>F</b>	MARCA IVECO
<b>G</b>	TIPO Y NÚMERO DEL PASTOR MUNE2ANCC000104454		MASA MÁXIMA AUTORIZADA 20000	
MODELO NH 260 E33 XE PT		NÚMERO DE PLAZAS 000	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA

de

FEBRERO

de

2003

EL JEFE DE TRÁFICO



5103 ECF



Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQ1O9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 28 de 102



## FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 4686CFF	Nº IDENTIFICACION: 491
KM CHASIS: 427754	H CHASIS: 24620	H EQUIPO: 8428
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 30 de 102





Núm. de  
**C-800725** A matrícula

Generat/Qual de Catalunya  
 Departament d'Indústria,  
 Comerç i Turisme

12060111

Núm. de certificació  
 N° de certificació

WJME2NH00CG106048

CLASSIFICACIÓ DE VEHICLES  
 CLASIFICACION DEL VEHICULO

22 55 CAMION BASURERO

Núm. de certificació  
 N° de certificado

250504303004

Model: **IVECO**  
 Tipus \* Type: **E2NF00**  
 Variant \* Variant: **4TSL2J32SAB**  
 Codi de model: **MH26ME31V/PS**  
 Taxa (kg): **15200**  
 MADA si E (kg): **8000**  
 MADA si E (kg): **11500**  
 MADA si E (kg): **7500**  
 MADA si E (kg): **7500/3500**  
 Núm. de sèries \* N° de sèrie: **2**  
 Producció \* Production: **B: 31 S/ 80822 . 5**  
 Abreujat:

Classe \* Class: **IVECO**  
 Ajuda màx. \* Axial máx. front: **3870**  
 Ajuda màx. \* Axial máx. dret: **2500**  
 Val. anterior / Posterior mm: **2040/2040**  
 Long. màx. \* Long. màx. frontal: **9065**  
 Val. post. \* Val. post. frontal: **2090**  
 Dist. ax. high \* Dist. ax. 152° frontal: **4200**  
 Dist. ax. high \* Dist. ax. 25° frontal: **1395**  
 Dist. ax. high \* Dist. ax. 35° frontal: **1395**  
 Dist. ax. high \* Dist. ax. 45° frontal: **1395**  
 Model: **IVECO**  
 Tipus \* Type: **D-E2NE061B+**  
 Núm. Sèrie / Identificació sèrie: **6/7790**  
 Pot. fiscal / fiscal CVA (kW): **35, 41/228**

Identificació \* Identificación:

Identificació \* Identificación:

250510000014101  
 El vehicle del qual s'inclouen les característiques  
 continguts en aquesta data la registració s'ha

El vehicle d'aquesta descripció se registra  
 sempre en esta fecha la registració s'ha

Data \* Fecha: **12/02/2003**  
 Vista des \* Primer vista:



Observacions \* Observaciones - Referències autoritzades \* Referencias autorizadas  
 Codi d'examen: **Hem. 1** CI-1545

COMPLIÉ CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADA SERIAL TIPO V-2 SEGUN  
 ANEXO XI RD 2822/98.

BENIJO DEL USO DEL TROCANO Y DE LIMPIADOR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE  
 EN AREAS URBANAS PARA SERVICIO PUBLICO.



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
 firmas digitales







Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria,  
Comerç i Turisme

TARGETA  
D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES  
TARJETA DE  
INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

I T PERIÒDIQUES • I T PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Validat fins i per * Validada hasta / por: Signat * Sello - Firma inspector: Num. informe inspecció:	19-02-04 19-02-05  	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Validat fins i per * Validada hasta / por: Signat * Sello - Firma inspector: Num. informe inspecció:	03-02-05 03-02-06  
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Validat fins i per * Validada hasta / por: Signat * Sello - Firma inspector: Num. informe inspecció:	09-02-06 09-02-06  	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Validat fins i per * Validada hasta / por: Signat * Sello - Firma inspector: Num. informe inspecció:	04-02-07 04-02-07  
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Validat fins i per * Validada hasta / por: Signat * Sello - Firma inspector: Num. informe inspecció:	27-12-12 27-12-12  	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: Validat fins i per * Validada hasta / por: Signat * Sello - Firma inspector: Num. informe inspecció:	02-02-09 02-02-09  

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQID9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>








Conforme de GOMEZES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales







INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:	
Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 408248	Fecha: 06-01-2019 Validez: 06-07-2019 Informe: 14007-15-0019661 Validez: 14007-15-0019661 Km: 408248	Fecha: 02-07-2019 Validez: 08-01-2020 N.º Informe: 14007-15-039540 Km: 420533	
Fecha: 07-01-2020 Validez: DESFAVORABLE N.º Informe: 14007-20-001049 Km: 432176	Fecha: 09-01-2020 Validez: 09-07-2020 Informe: 14007-20-002339 Km: 432180	Fecha: 09-01-2020 Validez: 09-07-2020 Informe: 14007-20-002339 Km: 432180	
Fecha: 09-07-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-058486 Km: 445945	Fecha: 13-07-2020 Validez: 13-01-2022 Informe: 14007-20-058486 Km: 445947	Fecha: 13-07-2020 Validez: 13-01-2022 Informe: 14007-20-058486 Km: 445947	
Fecha: 08-01-2021 Validez: 13-07-2021 Informe: 14007-20-010440 Km: 459 071	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	
Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	
Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	
Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	Fecha de la inspección: Validez hasta por: N.º informe inspec: Validez hasta por: Km: 459 071	

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe?verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



**MINISTERIO DEL INTERIOR**  
JEFATURA DE TRAFICO  
DE  
GRANADA

(432)

GR

**PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'Immatriculation**

<b>A</b> MATRÍCULA 4686 CFF	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACIÓN 20-02-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NUM.) PLAZA CARMEN 12	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA IVECO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR WJME2NN000C106048		CAPACIDAD MÁXIMA AUTORIZADA 26000
MODELO NH 360 E 31Y PS	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA      20      de      FEBRERO      de      2003

EL JEFE DE TRAFICO:





\* 4 6 8 6 C F F \*



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5066CFF	Nº IDENTIFICACION: 492
KM CHASIS: 135572	H CHASIS: 25279	H EQUIPO: 8716
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E31		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 25m3		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GOMEZ LES HOLINA JUAN CARLOS

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31

Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





Nº SERIE **4329088 A**  
**JUNTA DE ANDALUCIA**  
**CONSEJ. ECONOMIA, INNOVACION Y CIENCIA**  
**DELEGACION PROVINCIAL DE GRANADA**

MATRICULA  
**5066CFP**

Número de identificación: **WJME2NN000C109023**

**493**

Clasificación del vehículo:

Nº CERTIFICADO

**22-55**

**CAMION MMA > 12.000. KG BASURERO**

**NP-1812-11-00454**

Marca:	<b>IVECO</b>	Clase:	----
Tipo:	<b>E2NP00</b>	Altura total (mm):	<b>3870</b>
Variante:	<b>4PSL23JSA8</b>	Anchura total (mm):	<b>2500</b>
Denominación comercial:	<b>MH260E31Y/PS</b>	Via anterior/posterior (mm):	<b>2040/2040</b>
Tara (kg):	<b>15200</b>	Longitud total (mm):	<b>9065</b>
MTMA/MMA (Kg):	<b>26000</b>	Voladizo posterior (mm):	<b>2090</b>
MTMA/MMA 1º E (kg):	<b>8000</b>	Distancia eje 1º/2º (mm):	<b>4200</b>
MTMA/MMA 2º E (kg):	<b>11500</b>	Distancia eje 2º/3º (mm):	<b>1395</b>
MTMA/MMA 3º E (kg):	<b>7500</b>	Distancia eje 3º/4º (mm):	----
MTMA/MMA 4º E (kg):	----	Distancia 3ª rueda/ult. (mm):	----
MMR S/F, c/F (kg):	<b>750/3500</b>	Motor: Marca:	<b>IVECO</b>
Neumáticos:	<b>8-315/80R22,5</b>	Tipo:	<b>D - F2BE0681B*</b>
Nº de ejes:	<b>2</b>	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):	<b>6/7790</b>
Volumen de bodega:	----	Potencia fiscal/real (CV/F/W):	<b>35,41/228</b>

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector,

EJEMPLAR PARA EL USUARIO



Fecha: **22-02-2011**

Valedera por:

Observaciones y reformas autorizadas:


- C.H.: CI-1545
- PELIGROS. 22.02.2011 DUPLICADO DE LA TARJETA ITV DE FECHA 07.02.2003. ITV1812.
- GRANYANELLA (ITV LOS) 07.02.2003 INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGÚN ANEXO XI RD 2822/98. CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS


INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 22-02-2011 Valedera hasta/por: 22-02-2012 Nº informe inspección: 17310 Firma:  (Sello) 	Fecha de inspección: 16-02-2012 Valedera hasta/por: 16-02-2013 Nº informe inspección: 16373 Firma:  (Sello) 
Fecha de inspección: 18-02-13 Valedera hasta/por: 20-02-13 Nº informe inspección: 17390 Firma:  (Sello) 	Fecha de inspección: 28-08-2013 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: 89803 Firma:  (Sello) 
Fecha de inspección: 22-08-13 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: 16035 Firma:  (Sello) 	Fecha de inspección: 26-08-13 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: 81211 Firma:  (Sello) 
Fecha de inspección: 27-08-13 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: <b>DESFAVORABLE</b> Firma:  (Sello) 	Fecha de inspección: 21-02-14 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: 21350 Firma:  (Sello) 

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





Nº de bastidor: WJME2NN000C109023

Nº de matrícula: 5066CFF

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 04329088/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 25-02-2014 Validez: 25-08-2014 Firma y sello:	Fecha: 25-08-15 Validez: 25-02-15 Firma y sello:	Fecha: 19-02-15 Validez: 19-08-15 Firma y sello:
Fecha: 19-02-15 Validez: 19-08-15 Firma y sello:	Fecha: 26-08-15 Validez: 26-02-16 Firma y sello:	Fecha: 18-02-16 Validez: 18-08-16 Firma y sello:
Fecha: 17-08-16 Validez: 17-02-17 Firma y sello:	Fecha: 14-02-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-019537 Km: 46040	Fecha: 15-02-2017 Validez: 15-08-2017 Informe: 14007-18-019251 Km: 460
Fecha: 14-08-2017 Validez: 14-02-2018 Informe: 14007-18-0198498 Km: 62544	Fecha: 14-02-2018 Validez: 14-08-2018 Informe: 14007-18-019537 Km: 46534	Fecha: 10-08-2018 Validez: 14-02-2019 Informe: 14007-18-101199 Km: 95310


Centro de Inspecciones Técnicas Ministerio de Industria, Energía y Turismo Madrid, España

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2 firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS		
Fecha: 12-02-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-019237 Km: 111536	Fecha: 13-02-2019 Validez: 14-08-2019 Informe: 14007-19-019768 Km: 111538	Fecha: 13-08-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-104444 Km: 128327
Fecha: 14-08-2019 Validez: 14-02-2020 Informe: 14007-19-128343 Km: 128343	Fecha: 13-02-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-018109 Km: 145834	Fecha: 14-02-2020 Validez: 14-02-2020 Informe: 14007-20-018941 Km: 145840
Fecha: 14-08-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-073558 Km: 163097	Fecha: 14-08-2020 Validez: 14-08-2021 Informe: 14007-20-075366 Km: 163100	Fecha: 11-12-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-029041 Km: 173.891
Fecha: 28-12-2020 Validez: 28-06-2021 Informe: 14007-21-130958 Km: 173.897	Fecha: 17-06-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-073488 Km: 189.445	Fecha: 18-06-2021 Validez: 28-12-2021 Informe: 14007-21-074415 Km: 189.449
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





MINISTERIO DEL INTERIOR			492		GR
JEFATURA DE TRAFICO			GRANADA		
PERMISO DE CIRCULACIÓN.—Certificat d'immatriculation					
<b>A</b>	MATRÍCULA 5066 CFF	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACIÓN 20-02-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN	
<b>C</b>	APellidos o razón social EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA				
<b>D</b>	NOMBRE	<b>E</b>	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NUM) PLAZA CARMEN 12		
LOCALIDAD 18009 GRANADA		PROVINCIA GRANADA	<b>F</b>	MARCAS IVECO	
<b>G</b>	SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR WJME2NN000C109023	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 26000			
MODELO MH 260 E31 Y PS		NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVIDO A QUE SE DESTINA PARTICULAR		
GRANADA a 20 de FEBRERO de 2003 EL JEFE DE TRAFICO.					
 * 5 0 6 6 C F F *			 		

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



## FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 9465CGB	Nº IDENTIFICACION: 493
KM CHASIS: 33336	H CHASIS: 30384	H EQUIPO: 8199
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH190 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**


La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales








Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Núm. serie **C-800859** A MATRICIAL

475



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria,  
Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICACIÓ / N° IDENTIFICACION: **WJMA1VM000C116052**  
 CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASSIFICACIÓN DEL VEHICULO: **22 55 CAMION BASURERO**  
 Núm. CERTIFICAT. / N° CERTIFICADO: **250507703006**

Marca: **IVECO**  
 Tipus \* Tipo: **4PN3C1C**  
 Variant \* Variante: **MH190E27/P**  
 Denom. comercial: **13070**  
 Tara (kg): **18000**  
 MMA (kg): **8000**  
 MMA 2n E (kg): **11500**  
 MMA 3r E (kg): **---**  
 MMA 4r E (kg): **---**  
 MMR SF/CF (kg): **750/3500**  
 Núm. de asents \* N° de asientos: **2**  
 Pneumàtics \* Neumáticos: **6x315/80R22,5**  
 Neumàtics: **156/15**  
 Volum bodega \* Volumen bodega: **---**

Classe \* Clase: **---**  
 Alçada màx. \* Altura màx. (mm): **3900**  
 Ampl. màx. \* Anch. màx. (mm): **2500**  
 Va anterior / Posterior (mm): **2040/1805**  
 Long. màx. \* Long. màx. (mm): **8300**  
 Vol. post. \* Vol. post. (mm): **2010**  
 Dist. eix 1o/2n \* Dist. eje 1.º/2.º (mm): **4500**  
 Dist. eix 2n/3r \* Dist. eje 2.º/3.º (mm): **---**  
 Dist. eix 3r/4r \* Dist. eje 3.º/4.º (mm): **---**  
 Dist. 5na R/Úb. \* Dist. 5.º R/Úb. (mm): **---**  
 Motor Marca: **IVECO**  
 Tipus \* Tipo: **D-F2BE0681C\***  
 Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm³): **6/7790**  
 Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): **35,41/200**

250510000014515  
 El vehicle del qual s'indiquen les característiques complex en aquesta data la reglamentació vigent.  
 El vehicle cuyas características se reseñan en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Autoritat \* Por el Organismo Autoridad



Data \* Fecha: **18/03/2003**  
 Valida fins \* Validez hasta: **---**

Observacions \* Observaciones - Reformes autoritzades \* Reformas autorizadas:  
 Contraste de Hom.: **C1-1558**  
**CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24.// INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI R.D. 2822/98.**

Model AU 104 - FITXA ITV - Març 2000

2003.1.8.10.4

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Generalitat de Catalunya  
 Departament d'Indústria,  
 Comerç i Turisme

TARGETA  
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE  
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-03-07 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 07-03-08 Segell * Sello - Firma inspector:  Num. informe inspec.: 20081	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-03 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 04-03-05 Segell * Sello - Firma inspector:  Num. informe inspec.: 27288
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-03-06 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 13-03-07 Segell * Sello - Firma inspector:  Num. informe inspec.: 33302	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-03-07 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 05-03-08 Segell * Sello - Firma inspector:  Num. informe inspec.: 30.120
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-03-2008 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 13-03-2008 Segell * Sello - Firma inspector:  Num. informe inspec.: 37788	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 20-03-05 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 20-03-05 Segell * Sello - Firma inspector:  Num. informe inspec.: 61196
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-03-07 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 27-03-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Num. informe inspec.:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 19-10-07 Vàlida fins / per * Validera hasta / por: 19-10-10 Segell * Sello - Firma inspector:  Num. informe inspec.: 124124

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
 Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
 firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 4065-208	
Fecha de la inspección: 24-10-2016 Valedera hasta por: DESFAVORABLE		Fecha de la inspección: 24-10-2016 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	
Nº informe inspec: 182465		Nº informe inspec: 182532	
Fecha de la inspección: 24-10-16 Valedera hasta por: 25-10-16		Fecha de la inspección: 24-10-16 Valedera hasta por: 24-10-16	
Nº informe inspec: 182531		Nº informe inspec: 182602	
Fecha de la inspección: 23-10-16 Valedera hasta por: 25-10-16		Fecha de la inspección: 20-09-15 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	
Nº informe inspec: 182531		Nº informe inspec: 182586	
Fecha de la inspección: 20-09-15 Valedera hasta por: 21-03-2014		Fecha de la inspección: 20-03-14 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	
Nº informe inspec: 182531		Nº informe inspec: 32901	
Fecha de la inspección: 21-03-2014 Valedera hasta por: 21-03-2014		Fecha de la inspección: 15-03-15 Valedera hasta por: 15-03-15	
Nº informe inspec: 33013		Nº informe inspec: 330615	
Fecha de la inspección: 15-03-15 Valedera hasta por: 16-03-15		Fecha de la inspección: 17-09-2015 Valedera hasta por: DESFAVORABLE	
Nº informe inspec: 33058		Nº informe inspec: 330627	
Fecha de la inspección: 16-03-15 Valedera hasta por: 16-03-15		Fecha de la inspección: 10-05-16 Valedera hasta por: 10-05-16	
Nº informe inspec: 33058		Nº informe inspec: 330627	
Fecha de la inspección: 16-03-15 Valedera hasta por: 16-03-15		Fecha de la inspección: 09-03-2017 Valedera hasta por: 09-03-2017	
Nº informe inspec: 330660N		Fecha: 08-03-2017 Validez: 08-09-2017 Informe: 14007-17-027939 Km: 435371	
109052	419944K		

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2 firmas digitales







INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA	
Fecha: 07-03-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-028934 Km: 454152	(Sello)	Fecha: 08-09-2017 Validez: 08-03-2018 Informe: 14007-17-110018 Km: 443489	(Sello)
Fecha: 08-03-2018 Validez: 06-09-2018 Informe: 14007-18-030065 Km: 454153	(Sello)	Fecha: 06-09-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-113575 Km: 4145	(Sello)
Fecha: 07-09-2018 Validez: 08-03-2019 Informe: 14007-18-114142 Km: 4152	(Sello)	Fecha: 05-03-2019 Validez: 08-09-2019 Informe: 14007-19-029031 Km: 18074	(Sello)
Fecha: 05-09-2019 Validez: 08-03-2020 Informe: 14007-19-115421 Km: 30454	(Sello)	Fecha: 07-03-2020 Validez: 06-09-2020 Informe: 14007-20-029032 Km: 36151	(Sello)
Fecha: 07-09-2020 Validez: 08-03-2021 Informe: 14007-20-082695 Km: 47833	(Sello)	Fecha: 04-03-2021 Validez: 08-09-2021 Informe: 14007-21-029033 Km: 68230	(Sello)
Fecha de la inspección: Validez hasta por:		Fecha de la inspección: Validez hasta por:	
N° informe inspec:		N° informe inspec:	
Fecha de la inspección: Validez hasta por:		Fecha de la inspección: Validez hasta por:	
N° informe inspec:		N° informe inspec:	
Fecha de la inspección: Validez hasta por:		Fecha de la inspección: Validez hasta por:	
N° informe inspec:		N° informe inspec:	

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



**E**

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation

<b>A</b> MATRICULA 9465 CGB	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACION 25-03-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACION
<b>C</b> APELLIDO O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM.) PLAZA CARMEN 12	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA IVECO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR WJMA1VM000C116052	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 18000	
MODELO MH 190E 27	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA

25

MARZO

2003

EL JEFE DE TRAFICO:



*[Handwritten Signature]*

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 9484CGB	Nº IDENTIFICACION: 494
KM CHASIS: 110084	H CHASIS: 30574	H EQUIPO: 8830
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH190 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales






Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales




Num. SL: <b>C-800860</b> A MATRÍCULA <b>494</b>	
Generalitat de Catalunya Departament d'Indústria, Comerç i Turisme	
Num. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACIÓN: <b>WJMA1VM000C115979</b>	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE / CLASIFICACIÓN DEL VEHÍCULO:	Num. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO:
<b>22 55 CAMION BASURERO</b>	<b>250507703007</b>
Marca: <b>IVECO</b>	Classe * Clase:
Tipus * Tipo:	Alçada màx. * Altura màx. (mm): <b>3900</b>
Variant * Variante: <b>4FN3C1C</b>	Ampl. màx. * Anch. màx. (mm): <b>2500</b>
Denom. comercial: <b>MH190E27/P</b>	Via anterior / Posterior (mm): <b>2040/1805</b>
Tara (kg): <b>13070</b>	Long. màx. * Long. màx. (mm): <b>8300</b>
MMA (kg): <b>18000</b>	Vol. post. * Vol. post. (mm): <b>2010</b>
MMA 1r E (kg): <b>8000</b>	Dist. eix 1/2n * Dist. eje 1/2º (mm): <b>4500</b>
MMA 2n E (kg): <b>11500</b>	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2º/3º (mm):
MMA 3r E (kg):	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3º/4º (mm):
MMA 4r E (kg):	Dist. eix R/dub. * Dist. Sº R/dub. (mm):
MMR SFICF (kg): <b>750/3500</b>	Motor/Marca: <b>IVECO</b>
Num. de seients * N.º de asientos: <b>2</b>	Tipus * Tipo: <b>D-F2BE0681C*</b>
Pneumàtics * Neumáticos: <b>6, 315/80R22, 5</b>	Num. Cilindrada (Cilindrada (cm³)): <b>6/7790</b>
Volum bodega * Volumen bodega:	Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): <b>35, 41/200</b>
<b>250510000014514</b> El vehicle del qual s'indiquen les característiques complix en aquesta data la reglamentació vigent.	
El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.	
Per l'Organisme Inspector. * Por el Organismo Inspector	
Data * Fecha: <b>18/03/2003</b>	
Valida fins * Validez hasta:	
Observacions * Observaciones - Reformes autoritzades * Reformas autorizadas: Contrasenya Hom.: <b>CI-1558</b> <b>CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24. // INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO R.D. 2822/98.</b>	
*.- EXENTO DEL USO DEL TACÓGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE EN ÁREAS URBANAS PARA SERVICIO PÚBLICO.	

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	<b>GONZALES MOLINA JUAN CARLOS</b>	<b>/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO</b>	<b>07-12-2022 11:09:31</b>
Firmado por	<b>OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE</b>	<b>/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE</b>	<b>07-12-2022 09:03:02</b>

Contiene 2  
firmas digitales





TARGETA  
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE  
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS


I.T. PERIÓDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 08-03-06 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 08-03-07 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 30621	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-03-04 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 05-03-05 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 27797
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-03-06 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 06-03-07 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 29049	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 09-03-05 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 09-03-06 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 30481
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 13-03-05 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 13-03-06 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 35153	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-05 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 10-03-06 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 41117
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 17-03-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 17-03-11 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 26497	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 17-03-10 Vàlida fins / per * Validez hasta / por: 17-03-11 Segell * Sello - Firma inspector: Núm. informe inspecc.: 28681

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
 firmas digitales




INSPECCIONES TÉCNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 9484668	
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 27-03-13 N.º informe inspec: 21545	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 16-03-11 N.º informe inspec: 21545		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 02-04-13 N.º informe inspec: 21637	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 28-3-13 N.º informe inspec: 21574		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 01-10-13 N.º informe inspec: 105017	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 20-09-14 N.º informe inspec: 15916mi		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 21-5-14 N.º informe inspec: 15916mi	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 18-09-15 N.º informe inspec: 15916mi		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 16-9-16 N.º informe inspec: 15928	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-05-16 N.º informe inspec: 20007		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 11-03-16 N.º informe inspec: 20007	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-17 N.º informe inspec: 20007		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 13/09/2016 N.º informe inspec: 140258	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-17 N.º informe inspec: 140258		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 8/03/2017 N.º informe inspec: 140258	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-2017 N.º informe inspec: 140258		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-2017 N.º informe inspec: 14007-17-030399 Km: 49630	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-2018 N.º informe inspec: 14007-17-112519 Km: 60076		
Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-2017 N.º informe inspec: 14007-17-030399 Km: 49630	Fecha de la inspección: Valedora hasta por: 14-03-2018 N.º informe inspec: 14007-17-112519 Km: 60076		

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales






INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA:
Fecha: 13-09-2018 Validez: 14-09-2019 Informe: 14007-19-033745 Km: 833850	(Sello)	Fecha: 12-09-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-116216 Km: 833850
Fecha: 14-09-2018 Validez: 14-09-2019 Informe: 14007-18-117065 Km: 834719	(Sello)	Fecha: 12-03-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-033888 Km: 95178
Fecha: 13-03-2019 Validez: 14-09-2019 Informe: 14007-19-033745 Km: 95184	(Sello)	Fecha: 10-09-2019 Validez: 14-03-2020 Informe: 14007-19-117820 Km: 107010
Fecha: 12-03-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-031162 Km: 120340	(Sello)	Fecha: 20-05-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-033196 Km: 120365
Fecha: 22-05-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-034124 Km: 120373	(Sello)	Fecha: 23-05-2020 Validez: 14-09-2020 Informe: 14007-20-033857 Km: 120387
Fecha: 14-09-2020 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-20-038521 Km: 128243	(Sello)	Fecha: 17-09-2020 Validez: 17-03-2021 Informe: 14007-20-038801 Km: 128245
Fecha: 15-03-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-028826 Km: 143.407	(Sello)	Fecha: 19-03-2021 Validez: 19-09-2021 Informe: 14007-21-031588 Km: 143.421
Fecha de la inspección: Valedora hasta por:		Fecha de la inspección: Valedora hasta por:
N.º informe inspec:	(Sello)	N.º informe inspec:
Firma:	(Sello)	Firma:

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQID9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





**E**

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion

<b>A</b>	MATRÍCULA 9484 CGB	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACIÓN 25-03-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
<b>C</b>	APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA			
<b>D</b>	NOMBRE	<b>E</b>	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM.) PLAZA CARMEN 12	
	LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b>	MARCA IVECO
<b>G</b>	SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR WJMA1VM000C115979	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 18000		
	MODELO MH 190 E27	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA

25

de

MARZO

de

2003

EL JEFE DE TRAFICO



*[Handwritten Signature]*

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 6697CGK	Nº IDENTIFICACION: 495
KM CHASIS: 73138	H CHASIS: 25106	H EQUIPO: 7037
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH190 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: CARGA LATERAL ROS ROCA 17m3		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales








Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Núm. sèrie: **C-800887** A MATRÍCULA

415



Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria,  
Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICADÓ:  
N.º IDENTIFICACION: **WJMA1VM000C115838**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE:  
CLASIFICACION DEL VEHICULO:

**22 55 CAMION BASURERO**

Núm. CERTIFICAT:  
N.º CERTIFICADO:

**250508403014**

Marca: **IVECO**  
Tipus \* Tipo: **A1VP00**  
Variant \* Variante: **4FN3C1C**  
Denom. comercial: **MH190E27/P**  
Tara (kg): **13070**  
MMA (kg): **18000**  
MMA 1r E (kg): **8000**  
MMA 2r E (kg): **11500**  
MMA 3r E (kg): **---**  
MMA 4r E (kg): **---**  
MMR SF/CF (kg): **750/3500**  
Núm. de seients \* N.º de asientos: **2**  
Pneumàtics \*  
Neumáticos:

Classe \* Clase: **---**  
Alçada màx. \* Altura màx. (mm): **3900**  
Ampl. màx. \* Anch. màx. (mm): **2500**  
Via anterior / Posterior (mm): **2040/1805**  
Long. màx. \* Long. màx. (mm): **8300**  
Vol. pass. \* Vol. pass. (mm): **2010**  
Dist. eix 1r/2r \* Dist. eje 1.º/2.º (mm): **4500**  
Dist. eix 2r/3r \* Dist. eje 2.º/3.º (mm): **---**  
Dist. eix 3r/4r \* Dist. eje 3.º/4.º (mm): **---**  
Dist. Sra Rvut. \* Dist. 5.º Rvut. (mm): **---**  
Motor Marca: **IVECO**  
Tipus \* Tipo: **D-F2BE0681C\***  
Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm<sup>3</sup>): **6/7790**  
Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW): **35,41/200**

A ITV - Març 2000

Març del 03

Núm. bodegü \* Volumen bodega: **---**

**50510000014621**  
El vehicle del qual s'indiquen les característiques,  
compleix en aquesta data la reglamentació vigent.

El vehículo cuyas características se reseñan,  
cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per l'Organisme Inscripció \* Por el Organismo Registrador



Data \* Fecha: **25/03/2003**

Valida fins \* Válida hasta:

Observacions \* Observaciones - Reformes autoritzades \* Reformas autorizadas:

Contrassenya Nom.: **C1-1558**

**CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI RD 2822/98.**

\* EXENTO DEL USO DEL TACÓGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE EN ÁREAS URBANAS PARA SERVICIO PÚBLICO.



Moove  
Andalucía S.A.

I.A. - 25/03/03 10 E

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Generalitat de Catalunya  
 Departament d'Indústria,  
 Comerç i Turisme



TARGETA

D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE

INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICULOS

I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-08 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 10-03-09 Segell * Sello - Firma inspector:	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 05-03-05 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 05-03-07 Segell * Sello - Firma inspector:
Num. informe inspecc: 32586 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 27-03-09 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 27-03-10 Segell * Sello - Firma inspector:	Num. informe inspecc: 27851 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-05 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 10-03-06 Segell * Sello - Firma inspector:
Num. informe inspecc: 40576 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-03-10 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 11-03-11 Segell * Sello - Firma inspector:	Num. informe inspecc: 31092 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 07-03-06 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 07-03-07 Segell * Sello - Firma inspector:
Num. informe inspecc: 26448 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 04-03-11 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 04-03-12 Segell * Sello - Firma inspector:	Num. informe inspecc: 38883 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-03-07 Vàlida fins / per * Valedera hasta / por: 06-03-08 Segell * Sello - Firma inspector:

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2 firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 6697-CGK	
Fecha de la inspección: 13-5-12 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b>	Fecha de la inspección: 14-03-12 Valedera hasta/por: 14-03-13	N.º informe inspec: 25521 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 251919 Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 20-07-2013 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b>	Fecha de la inspección: 20-03-13 Valedera hasta/por: 02-10-13	N.º informe inspec: 28180 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: <b>ANULADO</b> Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 20-03-13 Valedera hasta/por: 02-10-13	Fecha de la inspección: 02-07-13 Valedera hasta/por: 02-07-14	N.º informe inspec: 25301 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 10585 Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 01-04-14 Valedera hasta/por: 01-10-14	Fecha de la inspección: 03-10-14 Valedera hasta/por: 03-04-15	N.º informe inspec: 37029 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 116702 Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 06-04-15 Valedera hasta/por: 06-10-15	Fecha de la inspección: 01-10-15 Valedera hasta/por: 01-04-16	N.º informe inspec: 809415 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 115606 Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 07-04-2016 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b>	Fecha de la inspección: 05-09-16 Valedera hasta/por: 05-10-16	N.º informe inspec: 32214 Firma: [Firma]	N.º informe inspec: 74320K Firma: [Firma]
Fecha de la inspección: 04-10-17 Valedera hasta/por: 04-04-18	Fecha: 02-10-2017 Valedera: 02-04-2018 Informe: 14007-17-119791 Km: 47010	N.º informe inspec: 118529 Firma: [Firma]	Firma: [Firma]
Fecha: 02-04-2018 Valido: <b>DESFAVORABLE</b> Informe: 14007-17-119791 Km: 47010	Fecha: 03-04-2018 Valido: 03-10-2018 Informe: 4007-18-000000 Km: 52734	Firma: [Firma]	Firma: [Firma]

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES HOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2 firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 6697-CCK	
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	Fecha: 01-10-2018 Validez: 03-04-2019	Fecha: 27-03-2019 Validez: 03-10-2019	Informe: 14007-19-04054 Km: 71261
N.º informe inspec. Firma:	Informe: 14007-18-124854 Km: 639805	(Sello)	(Sello)
Fecha: 27-09-2019 Validez: 03-04-2020	Informe: 14007-19-125997 Km: 73070	Fecha: 03-06-2020 Validez: DESFAVORABLE	Informe: 14007-20-039123 Km: 80909
(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)
Fecha: 04-06-2020 Validez: 03-10-2020	Informe: 14007-20-039283 Km: 80928	Fecha: 05-10-2020 Validez: DESFAVORABLE	Informe: 14007-20-055237 Km: 91.083
(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)
Fecha: 08-10-2020 Validez: 08-04-2021	Informe: 14007-20-096031 Km: 91.126	Fecha: 31-03-2021 Validez: DESFAVORABLE	Informe: 14007-21-037039 Km: 105.620
(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)
Fecha: 06-04-2021 Validez: 08-10-2021	Informe: 14007-21-086225 Km: 105.622	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	N.º informe inspec. Firma:
(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	N.º informe inspec. Firma:	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	N.º informe inspec. Firma:
(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	N.º informe inspec. Firma:	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	N.º informe inspec. Firma:
(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	N.º informe inspec. Firma:	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por:	N.º informe inspec. Firma:
(Sello)	(Sello)	(Sello)	(Sello)

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



E

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculation

<b>A</b> MATRICULA 6697 CGK	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACION 02-04-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACION
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA.		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> EDIFICIO (CALLE O PLAZA Y N.º) PLAZA CARMEN 12	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA IVECO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR WJMA1VM000C115838	MESA MÁXIMA AUTORIZADA 18000	
MODELO MH190E27-P	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA

02

de ABRIL

de 2003

EL JEFE DE TRAFICO



Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHS	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Núm. serie **C-800888** A METRICULA 496

Generalitat de Catalunya  
Departament d'Indústria,  
Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICACIÓ / N.º IDENTIFICACION **WJMA1VM000C116117**

CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO / CLASIFICACION DEL VEHICULO **22 55 CAMION BASURERO** / Núm. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO **250508403015**

Marca:	IVECO	Classe * Clase:	----
Tipus * Tipo:		Alçada màx. * Altura máx. (mm):	3900
Variants * Variantes:	4PN3C1C	Ampl. màx. * Anch. máx. (mm):	2500
Denom. comercial:	MH190E27/P	Via anterior / Posterior (mm):	2040/1805
Tara (kg):	13070	Long. màx. * Long. máx. (mm):	8300
MMA (kg):	18000	Vol. post. * Vol. post. (mm):	2010
MMA 1r E (kg):	8000	Dist. eix 1r/2n * Dist. eje 1.º/2.º (mm):	4500
MMA 2n E (kg):	11500	Dist. eix 2n/3r * Dist. eje 2.º/3.º (mm):	----
MMA 3r E (kg):	----	Dist. eix 3r/4r * Dist. eje 3.º/4.º (mm):	----
MMA 4r E (kg):	----	Dist. 5na R/ult. * Dist. 5.º R/ult. (mm):	----
MWR SF/CF (kg):	750/3500	Motor/Marca:	IVECO
Núm. de seients * N.º de asientos:	2	Tipus * Tipo:	D-F2BE0681C*
Pneumàtics * Neumáticos:	6:315/80R22.5	Núm. Cilindr. / Cilindrada (cm.³):	6/7790
Volum bodega * Volumen bodega:	----	Pot. fiscal / Real (C.V.F. / kW):	35,41/200

250510000014622  
El vehicle del qual s'indiquen les característiques compleix en aquesta data la reglamentació vigent. / El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Per: (Organisme Inspector) / Por: (Organismo Inspector)



Data \* Fecha: **25/03/2003**  
Valida fins \* Validez hasta:

Observacions \* Observaciones - Reformes autoritzades \* Reformas autorizadas:  
Contrasenya Hom.: **C1-1558**

**CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24 // INSTALADA SEÑAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI RD 2822/98. --**  
**-EXENIO DEL USO DEL TACOGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE EN ZONAS URBANAS PARA SERVICIO PUBLICO. TIV 1812.-**





Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	<b>GONZALES MOLINA JUAN CARLOS</b>	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	<b>OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE</b>	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Generalitat de Catalunya  
 Departament d'Indústria,  
 Comerç i Turisme

TARGETA  
 D'INSPECCIÓ TÈCNICA DE VEHICLES

TARJETA DE  
 INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHICULOS



I.T. PERIÒDIQUES * I.T. PERIÓDICAS:	MATRÍCULA:
Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 06-03-04 Vàlida fins / per * Valledora hasta / por: 09-03-05 Segell * Sello - Firma inspector: 	Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-05 Vàlida fins / per * Valledora hasta / por: 10-03-06 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspec.: 28246 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 14-03-07 Vàlida fins / per * Valledora hasta / por: 14-03-07 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspec.: 31261 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 14-03-07 Vàlida fins / per * Valledora hasta / por: 14-03-08 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspec.: 34038 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-03-09 Vàlida fins / per * Valledora hasta / por: 11-03-09 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspec.: 33167 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 11-03-09 Vàlida fins / per * Valledora hasta / por: 11-03-10 Segell * Sello - Firma inspector: 
Núm. informe inspec.: 38926 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-11 Vàlida fins / per * Valledora hasta / por: 10-03-11 Segell * Sello - Firma inspector: 	Núm. informe inspec.: 48206 Data de la inspecció * Fecha de la inspección: 10-03-11 Vàlida fins / per * Valledora hasta / por: 10-03-11 Segell * Sello - Firma inspector: 

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
 firmas digitales






INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 6723-CGK	
Fecha de la inspección: 13-03-12 Valedera hasta por: <b>DESFAVORABLE</b>	Fecha de la inspección: 16-03-12 Valedera hasta por: 16-03-13	N.º informe inspec: 25601 Firma:	N.º informe inspec: 27110 Firma:
Fecha de la inspección: 21-03-14 Valedera hasta por: 02-10-14	Fecha de la inspección: 02-10-13 Valedera hasta por: 02-04-14	N.º informe inspec: 18367 Firma:	N.º informe inspec: 105348 Firma:
Fecha de la inspección: 01-04-2014 Valedera hasta por: 01-10-2014	Fecha de la inspección: 30-09-14 Valedera hasta por: 30-03-15	N.º informe inspec: 37178 Firma: Km: 19.225	N.º informe inspec: 15164 Firma: 3546 Km
Fecha de la inspección: 14-04-15 Valedera hasta por: 14-04-15	Fecha de la inspección: 16-09-15 Valedera hasta por: <b>DESFAVORABLE</b>	N.º informe inspec: 3944 Firma: 505 Km	N.º informe inspec: 101442 Firma: 66.526 Km
Fecha de la inspección: 16-09-2015 Valedera hasta por: 16-03-2016	Fecha de la inspección: 21-03-16 Valedera hasta por: <b>DESFAVORABLE</b>	N.º informe inspec: 109364 Firma: 66540 Km	N.º informe inspec: 81922 Firma: 29305
Fecha de la inspección: 11-04-16 Valedera hasta por: 11-04-16	Fecha de la inspección: 10-09-2016 Valedera hasta por: <b>DESFAVORABLE</b>	N.º informe inspec: 82950 Firma: 82950 Km	N.º informe inspec: 109292 Firma: Km: 10000
Fecha de la inspección: 13-09-2016 Valedera hasta por: 13-03-2017	Fecha: 14-03-2017 Validez: 14-09-2017 Informe: 14007-17-030779 Km: 116509	N.º informe inspec: 110188 Firma: 10000 Km	Firma:
Fecha de la inspección: 13-09-2017 Valedera hasta por: 13-03-2018 Informe: 14007-17-111988 Km: 132573	Firma:	N.º informe inspec: 14007 Firma:	Firma:

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales




INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 6723-CGK	
Fecha de la inspec: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma: Km: 147842	Fecha: 13-03-2018 Validez: 13-09-2018 Informe: 14007-18-00115 Km: 147842	Fecha d: Valedera: N.º infor: Informe: 14007-18-115822 Km: 163990	Fecha: 11-09-2018 Validez: 13-03-2019 Informe: 14007-18-115822 Km: 163990
Fecha: 08-03-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-007334 Km: 181255	(Sello)	Fecha: 1-03-2019 Validez: 13-09-2019 Informe: 4007-19-032220 Km: 181250	(Sello)
Fecha: 09-09-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-117206 Km: 194122	(Sello)	Fi: V: Fecha: 11-09-2019 N. Validez: 13-03-2020 Informe: 14007-19-118217 Km: 194125	(Sello)
Fecha: 10-03-2020 Validez: 13-09-2020 Informe: 14007-20-030145 Km: 212072	(Sello)	Fecha: 10-09-2020 Validez: 13-03-2021 Informe: 14007-20-004420 Km: 220963	(Sello)
Fecha: 11-03-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-027206 Km: 250.113	(Sello)	Fecha: 15-03-2021 Validez: 15-09-2021 Informe: 14007-21-025644 Km: 250.150	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)
Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)	Fecha de la inspección: Valedera hasta/por: N.º informe inspec: Firma:	(Sello)

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: E4466BCH	Nº IDENTIFICACION: 497
KM CHASIS: -	H CHASIS: 4339	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: JOHN DEERE MIL 70V		
DESCRIPCION EQUIPO: TRACTOR CON PALA LIMPIEZA		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





Número de identificación: **ETWZ71M52E821**  
 Clasificación del vehículo:  
**50-00 TRACTOR DE OBRAS SIN ESPECIFICAR**

Nº CERTIFICADO  
**WP-1B11-03-01293**

Marca:	<b>JOHN DEERE</b>	Clase:	
Tipo:		Altura total (mm):	<b>2065</b>
Variante:		Anchura total (mm):	<b>1379</b>
Denominación comercial:	<b>MILENIO 70V</b>	Via anterior/posterior (mm):	<b>3090/3390</b>
Tara (kg):	<b>1850</b>	Longitud total (mm):	
MTMA/MMA (Kg):	<b>3100</b>	Voladizo posterior (mm):	
MTMA/MMA 1ª E (kg):	<b>1280</b>	Distancia eje 1'2' (mm):	
MTMA/MMA 1ª E (kg):	<b>1950</b>	Distancia eje 2'3' (mm):	
MTMA/MMA 2ª E (kg):		Distancia eje 2'4' (mm):	
MTMA/MMA 4ª E (kg):		Distancia 5ª rueda/ult. (mm):	
MMR S.F. c/F (kg):	<b>3000</b>	Motor: Marca:	<b>VM</b>
Neumáticos:	<b>4 (*)</b>	Tipo:	<b>(D) 16C/3</b>
Nº de asientos:	<b>1</b>	Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):	<b>3/2082</b>
Volumen de bodega:		Potencia fiscal/real (C.V.F/KW):	<b>12,16</b>

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.  
 Por el Organismo Inspector,



EJEMPLAR PARA EL USUARIO

Fecha: **05-06-2003** Valedora por:

Observaciones y reformas autorizadas:  
 - CH: E13174/15042000/254008.- (\*) NEUMATICOS DELANTEROS MINIMOS:  
 26x12.00-123-93AB; NEUMATICOS DELANTEROS MAXIMOS: 11.00-65/12-93-AB;  
 NEUMATICOS TRASEROS MINIMOS: 38x14.00-20 107AB; NEUMATICOS TRASEROS MAXIMOS:  
 360/70R20 107AB.-DOTADO DE ESTRUCTURA DE PROTECCION MARCA BOLDINI, MODELO  
 K37, CON CONTRASERA DE HOMOLOGACION: SV-E13-0025.

CENTRO DE PUBLICACIONES  
 Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
 firmas digitales



Nº de bastidor: FH0271E528821

Nº de matrícula: E4466BCH

Nº de Tarjeta ITV / Nº de Certificado precedente: A - 02892912/-----

INSPECCIONES TÉCNICAS

Fecha: 29-08-14 Validez: 29-08-15 Firma y sello 	Fecha: 26-08-14 Validez: 26-08-16 Firma y sello 101523 	Fecha: 23-08-2016 Validez: <b>DESFAVORABLE</b> Firma y sello 
Fecha: 29-08-2016 Validez: 29-08-2017 Firma y sello 104.226 	Fecha: 11-09-2017 Validez: 11-09-2018 Informe: 14007-17-1106 Km: ----- 	Fecha: 10-09-2018 Validez: 11-09-2019 Informe: 14007-18-115003 Km: 4339 
Fecha: 05-09-2019 Validez: 11-09-2020 Informe: 14007-19-110226 Horas: 4339 	Fecha: 08-09-2020 Validez: 11-09-2021 Informe: 14007-20-083207 Horas: 4339 	Fecha: 10-09-2021 Validez: 11-09-2022 Informe: 14007-21-115277 Horas: 4.339 
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Centro de Publicaciones, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Madrid, 11/1/2016

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2 firmas digitales



PERMISO DE CIRCULACIÓN - VEHÍCULO ESPECIAL

<b>A</b>	MATRÍCULA E-4466-BCH	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACIÓN 24-06-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
<b>C</b>	APELIDO O RAZÓN SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA			
<b>D</b>	NOMBRE		<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚMERO) INDARAJA 2	
	LOCALIDAD 14009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA JOHN DEERE	
<b>G</b>	SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR FH0271E028521		MASA MÁXIMA AUTORIZADA	
	MODELO MILENIO 70V	NÚMERO DE PLAZAS 001	SERVICIO A QUE SE DESTINA REPARAS Y SERVICIO	

Mod. 9 (25/11/03)

GRANADA

24

JUNIO

2003

EL JEFE DE TRÁFICO,



*[Handwritten Signature]*

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7477CLN	Nº IDENTIFICACION: 498
KM CHASIS: 81948	H CHASIS: 1447	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH260 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: GRUA ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**


La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales







JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA		Nº SERIE <b>2983652 A</b> MATRICULA <b>7477-CLN</b>
Número de identificación: <b>WJME2NM000C121748</b>		<b>(498)</b>
Clasificación del vehículo: <b>2 2 1 7 CAMIÓN BASCULANTE</b>		Nº CERTIFICADO: <b>081820603029</b>
Marca: IVECO Tipo: E2NP00 Variante: 4PSL23LRA6 Denominación comercial: M42X0E27Y/PS Tara (kg): 12825 MTMA/MMA (kg): 28000 MTMA/MMA 1ª E (kg): 8000 MTMA/MMA 2ª E (kg): 11500 MTMA/MMA 3ª E (kg): 7500 MTMA/MMA 4ª E (kg): -- MMR S/F, c/F (kg): 750/3500 Neumáticos: 8/315-80R22,5 Nº de ejes: 2 Volumen de bodega: --	Clase: -- Altura total (mm): -- Anchura total (mm): 2550 Via anterior/posterior (mm): 2040/2040 Longitud total (mm): 9275 Voladizo posterior (mm): 2000 Distancia eje 1º/2º (mm): 4500 Distancia eje 2º/3º (mm): 1395 Distancia eje 3º/4º (mm): -- Distancia 5ª rueda (ult.) (mm): -- Motor: Marca: IVECO Tipo: D:F2BE0681C# Nº Cilindros/Cilindrada (cm³): 6/7790 Potencia fiscal/real (C.V./kW): 35,41/200	
El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente. Por el Organismo Inspector,		
		
Fecha: 05/11/04 Validez por: 05/11/05		
Observaciones y reformas autorizadas: PUBLICADO DE LA DE FECHA 27/07/2003.- CONTRATE DE HOMOLOGACION: C1-1545.- ES UN CAMION BASCULANTE CON GRUA AUTOCARGA MARCA PH, MODELO 10023LC, NUMERO 0061748, NO APTA PARA ELEVAR PERSONAS.-		

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES MOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS


INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 05-11-04 Valadera hasta por: 05-11-05 Nº informe inspección: Firma: 436.906	Fecha de inspección: 19-10-07 Valadera hasta por: 19-10-07 Nº informe inspección: 139408 Firma: 
Fecha de inspección: 03-11-05 Valadera hasta por: 03-11-06 Nº informe inspección: Firma: 141775	Fecha de inspección: 08-10-08 Valadera hasta por: 08-10-09 Nº informe inspección: Firma: 147000
Fecha de inspección: 12-12-05 Valadera hasta por: 12-12-09 Nº informe inspección: Firma: 136627	Fecha de inspección: 24-11-08 Valadera hasta por: 24-11-09 Nº informe inspección: Firma: 169759
Fecha de inspección: 18-10-07 Valadera hasta por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: Firma: 	Fecha de inspección: 27-11-07 Valadera hasta por: <b>DESFAVORABLE</b> Nº informe inspección: Firma: <b>DESFAVORABLE</b>

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 7477 CEN
Fecha de la inspección: 11-04-10 Valedera hasta por: 11-04-10 N.º informe inspec: 4064	Fecha de la inspección: 16-04-10 Valedera hasta por: 16-04-10 N.º informe inspec: 51-17	DESFAVORABLE
Fecha de la inspección: 11-04-13 Valedera hasta por: 11-04-13 N.º informe inspec: ANULADO	Fecha de la inspección: 17-04-13 Valedera hasta por: 17-04-13 N.º informe inspec: ANULADO	
Fecha de la inspección: 11-04-13 Valedera hasta por: 11-04-13 N.º informe inspec: 35791	Fecha de la inspección: 11-04-13 Valedera hasta por: 11-04-13 N.º informe inspec: ANULADO	DESFAVORABLE
Fecha de la inspección: 16-04-13 Valedera hasta por: 21-02-14 N.º informe inspec: 38790	Fecha de la inspección: 19-02-14 Valedera hasta por: 19-02-14 N.º informe inspec: 20079	
Fecha de la inspección: 25-08-14 Valedera hasta por: 25-08-14 N.º informe inspec: 97124	Fecha de la inspección: 21-08-14 Valedera hasta por: 21-08-14 N.º informe inspec: 97493	DESFAVORABLE
Fecha de la inspección: 22-08-14 Valedera hasta por: 22-02-15 N.º informe inspec: 98493	Fecha de la inspección: 17-02-15 Valedera hasta por: 17-02-15 N.º informe inspec: 18514	DESFAVORABLE
Fecha de la inspección: 19-02-2015 Valedera hasta por: 19-02-2015 N.º informe inspec: 58102	Fecha de la inspección: 14-02-15 Valedera hasta por: 14-02-16 N.º informe inspec: 97348	
Fecha de la inspección: 12-02-16 Valedera hasta por: 12-02-16 N.º informe inspec: 17526	Fecha de la inspección: 12-02-16 Valedera hasta por: 12-02-17 N.º informe inspec: 97917	



Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRICULA:	
Fecha Vali	Fecha: 09-02-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-016315 Km: 70257	Fecha: 13-02-2017 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-17-016315 Km: 70289	(Sello)
Fecha de la inspección Vali	Fecha: 16-02-2017 Validez: 18-08-2017 Informe: 14007-17-016311 Km: 70208	Fecha: 15-08-2017 Validez: 18-02-2018 Informe: 14007-17-160423 Km: 70505	(Sello)
Fecha Vali	Fecha: 15-02-2018 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-18-021690 Km: 70695	Fecha: 19-02-2018 Validez: 19-08-2018 Informe: 14007-18-021690 Km: 70695	(Sello)
Fecha Vali	Fecha: 15-08-2018 Validez: 19-02-2019 Informe: 14007-18-163470 Km: 76478	Fecha: 15-02-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-021302 Km: 79802	(Sello)
Fecha Vali	Fecha: 15-02-2019 Validez: 19-08-2019 Informe: 14007-19-021450 Km: 79802	Fecha: 15-08-2019 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-19-021450 Km: 81932	(Sello)
Fecha Vali	Fecha: 20-08-2019 Validez: 20-02-2020 Informe: 14007-19-107410 Km: 81943	Fecha: 16-02-2020 Validez: 20-08-2020 Informe: 14007-20-020470 Km: 83707	(Sello)
Fecha Vali	Fecha: 18-08-2020 Validez: 20-02-2021 Informe: 14007-20-070740 Km: 84008	Fecha: 23-02-2021 Validez: 23-08-2021 Informe: 14007-21-020185 Km: 84307	(Sello)
Fecha de la inspección Vali	Fecha de la inspección Vali	Fecha de la inspección Vali	(Sello)
Nº informe inspec	Nº informe inspec	Nº informe inspec	(Sello)

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3


La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por

GONZALES MOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



E

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion

<b>A</b>	MATRÍCULA 7477 CLN	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACIÓN 21-08-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
<b>C</b>	APellidos o Razon Social EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA.			
<b>D</b>	NOMBRE	<b>E</b>	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y N.º) PLAZA CARMEN 12	
	LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b>	MARCA IVECO
<b>G</b>	SERIE Y N.º DEL BASTIDOR WJME2NMD00C121748	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 26000		
	VEHICULO MH360E27Y-PS	NÚMERO DE PLAZAS 002	SERVICIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA 21 DE AGOSTO 2003

EL JEFE DE TRÁFICO



*[Handwritten Signature]*

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7485CLN	Nº IDENTIFICACION: 499
KM CHASIS: 28839	H CHASIS: 29853	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO MH190 E27		
DESCRIPCION EQUIPO: GRUA ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





N SERIE: <b>2933655 A</b>		MATRÍCULA
I. JUNTA DE ANDALUCÍA CONSEJERÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPRESA		7485-CLN (499)
Número de identificación: <b>WJMA1VM000C121595</b>		Nº CERTIFICADO
Clasificación del vehículo: <b>2 2 1 7 CANTON BASCULANTE</b>		<b>081821603008</b>

<b>Marca:</b> IVECO <b>Tipo:</b> A1VP00 <b>Variante:</b> 4PNSB1C <b>Denominación comercial:</b> NH190E27/P <b>Tara (kg):</b> 10975 <b>MTNA/MMA (Kg):</b> 18000 <b>MTNA/MMA 1ª E (kg):</b> 8000 <b>MTNA/MMA 2ª E (kg):</b> 11500 <b>MTNA/MMA 3ª E (kg):</b> - - - <b>MTNA/MMA 4ª E (kg):</b> - - - <b>MMA S/F c/F (kg):</b> 750/2500 <b>Neumáticos:</b> 6/315/80R22.5 <b>Nº de asientos:</b> 3+1 LITERA <b>Volumen de bodega:</b> - - -	<b>Clase:</b> - - - <b>Altura total (mm):</b> - - - <b>Anchura total (mm):</b> 2550 <b>Via anterior/posterior (mm):</b> 2040/1805 <b>Longitud total (mm):</b> 8280 <b>Voladizo posterior (mm):</b> 2100 <b>Distancia eje 1º/2º (mm):</b> 4800 <b>Distancia eje 2º/3º (mm):</b> - - - <b>Distancia eje 3º/4º (mm):</b> - - - <b>Distancia 5ª rueda/alt. (mm):</b> - - - <b>Motor Marca:</b> IVECO <b>Tipo:</b> D: F2BE0681C <b>Nº Cilindros/Cilindrada (cm³):</b> 6/7798 <b>Potencia fiscal/real (C.V./kW):</b> 35.41/200
---	---

El vehículo cuyas características se reseñan cumple en esta fecha la reglamentación vigente.

Por el Organismo Inspector,



Fecha: 05/11/04      Validez por: 05/11/05


Observaciones y reformas autorizadas:

• COPIADO DE LA DE FECHA: 23/07/2003.-

• CONTRASEÑA DE HOMOLOGACIÓN: C1-1558.-

• EQUIPADO CON GRUA AUTOCARGA MARCA PH, MODELO 10023LC.C, Nº GA051725.

• NO APTO PARA ELEVAR PERSONAS.-



EJEMPLAR PARA EL USUARIO



ESPAÑA

TARJETA

INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS	MATRÍCULA:
Fecha de inspección: 05-11-09 Valedera hasta/por: 05-11-09 N° informe inspección: Firma: 136953	Fecha de inspección: 24-11-08 Valedera hasta/por: 24-11-09 N° informe inspección: Firma: 169819
Fecha de inspección: 03-11-05 Valedera hasta/por: 03-11-06 N° informe inspección: Firma: 142062	Fecha de inspección: 26-11-09 Valedera hasta/por: N° informe inspección: Firma: 158882 <b>DESFAVORABLE</b>
Fecha de inspección: 11-12-06 Valedera hasta/por: 11-12-07 N° informe inspección: Firma: 137348	Fecha de inspección: 08-12-09 Valedera hasta/por: <b>DESFAVORABLE</b> N° informe inspección: 44.48 Firma: 
Fecha de inspección: 25-10-09 Valedera hasta/por: 25-10-2009 N° informe inspección: Firma: 147560	Fecha de inspección: 07-09-09 Valedera hasta/por: 07-09-09 N° informe inspección: Firma: 1193

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





INSPECCIONES TECNICAS PERIODICAS		MATRICULA: 7485-CLN	
Fecha de la inspección: 04-01-12 Valedera hasta/por: 04-01-13		Fecha de la inspección: 05-01-12 Valedera hasta/por: 05-01-12	
N.º informe inspec. 993 Firma:		N.º informe inspec. 984 Firma:	
Fecha de la inspección: 11-01-2013 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE		Fecha de la inspección: 14-01-12 Valedera hasta/por: 14-01-14	
N.º informe inspec. 3073 Firma:		N.º informe inspec. 3299 Firma:	
Fecha de la inspección: 13-1-14 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE		Fecha de la inspección: 13-01-14 Valedera hasta/por: 13-01-14	
N.º informe inspec. 3690 Firma:		N.º informe inspec. 3834 Firma:	
Fecha de la inspección: 14-07-2014 Valedera hasta/por: 14-07-2015		Fecha de la inspección: 08-01-2015 Valedera hasta/por: 08-07-2015	
N.º informe inspec. 4689 Km Firma:		N.º informe inspec. 5388 Km Firma:	
Fecha de la inspección: 07-07-15 Valedera hasta/por: 07-01-16		Fecha de la inspección: 1563 Valedera hasta/por: 1563	
N.º informe inspec. 77322 Firma:		N.º informe inspec. ANULADO Firma:	
Fecha de la inspección: 02-01-16 Valedera hasta/por: 02-07-16		Fecha de la inspección: 07-07-16 Valedera hasta/por: DESFAVORABLE	
N.º informe inspec. 1563 Firma:		N.º informe inspec. 39242 Firma:	
Fecha de la inspección: 2-7-16 Valedera hasta/por: 2-7-17		Fecha de la inspección: 05-01-2017 Valedera hasta/por: 05-07-2017	
N.º informe inspec. 39278 Firma:		N.º informe: Validez: 05-07-2017 Informe: 14007-17-001676 Km: 13505	
Fecha de la inspección: 04-07-2017 Valedera hasta/por: 04-01-2018		Fecha: 08-01-2018 Validez: 08-07-2018	
N.º informe in 14007-17-078048 Km: 15196		Informe: 14007-18-002151 Km: 17517	

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:02Contiene 2  
firmas digitales

Pag. 85 de 102





INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS		MATRÍCULA:
Fecha de Validez	Fecha: 04-07-2018 Validez: 08-01-2019	Fecha: 08-01-2019 Validez: DESFAVORABLE
N.º informe	Informe: 14007-18-082407 Km: 19666	Informe: 14007-19-001870 Km: 22940
Fecha de Validez	Fecha: 08-01-2019 Validez: 08-07-2019	Fecha: 03-07-2019 Validez: 08-01-2020
N.º informe	Informe: 14007-18-00104 Km: 22057	Informe: 14007-19-084780 Km: 26931
Fecha de Validez	Fecha: 08-01-2020 Validez: DESFAVORABLE	Fecha: 13-01-2020 Validez: 13-07-2020
N.º informe	Informe: 14007-20-001590 Km: 29765	Informe: 14007-20-003399 Km: 29768
Fecha de Validez	Fecha: 13-07-2020 Validez: 13-01-2021	Fecha de la inspección: Validez: hasta por:
N.º informe	Informe: 14007-20-068445 Km: 33050	N.º informe inspec:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por:		Fecha de la inspección: Validez: hasta por:
N.º informe inspec:		N.º informe inspec:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por:		Fecha de la inspección: Validez: hasta por:
N.º informe inspec:		N.º informe inspec:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por:		Fecha de la inspección: Validez: hasta por:
N.º informe inspec:		N.º informe inspec:
Fecha de la inspección: Validez: hasta por:		Fecha de la inspección: Validez: hasta por:
N.º informe inspec:		N.º informe inspec:

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de  
Firmado por GONZALES HOLINA JUAN CARLOS  
OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION RMB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





**E**

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion

<b>A</b> MATRÍCULA	7485 CLN	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACIÓN	21-08-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN	
<b>C</b> APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL	EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA				
<b>D</b> NOMBRE		<b>E</b> DOMICILIO/CALLE O PLAZA Y N.º	PLAZA CARMEN 12		
LOCALIDAD	18009 GRANADA	PROVINCIA	GRANADA	<b>F</b> MARCA	IVECO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL VEHICULO	WJMA1VM000C121595	NADA MENOS AUTORIZADO	18000		
MODELO	MH190E27-P	NÚMERO DE PLAZAS	003	SERVICIO AL QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA a las 21 de AGOSTO de 2003



Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



## FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 7501CLN	Nº IDENTIFICACION: 501
KM CHASIS: 17099	H CHASIS: 2883	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML180 E28		
DESCRIPCION EQUIPO: LAVACONTENEDOR ROS ROCA		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales









Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





Núm. serie **C-820411** A **Abadilla** (501)

Generalitat de Catalunya  
Departament de Treball,  
Indústria, Comerç i Turisme

Núm. IDENTIFICACIÓ N.º IDENTIFICACIÓ: **2CEFA1TH0102406374**  
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICLE N.º IDENTIFICACIÓ: **250521003005**  
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO N.º IDENTIFICACIÓ: **250521003005**

Marca	<b>IVECO</b>	Classe * Classe	
Tipus * Tipus		Ajudat motor * Ajudat motor: front	<b>3340</b>
Valent * Valent		Angul motor * Angul motor: front	<b>2450</b>
Diòxid de nitrogeni	<b>MLL80E2BK</b>	Via aèria / Potència (kW)	<b>1985/1820</b>
Tota (kg)	<b>9440</b>	Long. màx. * Long. màx. (mm)	<b>8180</b>
MMA (kg)	<b>17665</b>	Vol. quot. * Vol. quot. (mm)	<b>2705</b>
MMA (t) E (kg)	<b>7100</b>	Dist. del trahí * Dist. del 1.º eix (mm)	<b>4185</b>
MMA (t) E (kg)	<b>11500</b>	Dist. del 2.º eix * Dist. del 2.º eix (mm)	
MMA (t) E (kg)		Dist. del 3.º eix * Dist. del 3.º eix (mm)	
MMA (t) E (kg)		Dist. del 4.º eix * Dist. del 4.º eix (mm)	
MMA (t) E (kg)		Dist. del 5.º eix * Dist. del 5.º eix (mm)	
MMA (t) E (kg)		Motor Motor	<b>IVECO</b>
MMA (t) E (kg)		Tipus * Tipus	<b>D-61AE0681A*</b>
MMA (t) E (kg)		Núm. Círcul. / Construcció n.º	<b>6/5880</b>
MMA (t) E (kg)		Pot. fiscal / Real (CV / kW)	<b>29,92/202</b>

2505210000015318  
El vehicle del qual s'informa que les característiques complèx en aquesta data la registració vigent

El vehicle, copiat característiques de model, compleix en esta fecha la registració vigent.

Per l'Organisme Inspecció Tècnica de Vehículos

**INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS**  
L 05 - R - A

Det. \* Fecha: **29/07/2003**  
Vale lloc \* Valors lloc:

Observacions \* Observaciones: **Reformas autorizadas \* Reformas autorizadas:**  
Conte a accedir: **Rea.:** **C1-1030**

VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.B.E./CUMPLE CON LA DIRECTIVA 92/24//INSTALADO EQUIPO LAVACOMPLEMENTARIOS Y SERIAL TIPO V-2 SEGUN ANEXO XI R.D. 2822/98.

OBJETO DEL USO DEL TACÓGRAFO Y DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD POR UTILIZARSE EN AREAS URBANAS PARA SERVICIO PÚBLICO.



**INSPECCIONES TÉCNICAS PERIÓDICAS**

MATRÍCULA: **7561CLN**

Fecha de la inspección Validada hasta por: N.º informe inspec. Forma:	Fecha: <b>19-11-2019</b> Valida: <b>24-05-2020</b> Informe: <b>14007-19-149810</b> Km: <b>17822</b>	Fecha de la inspección Validada hasta por: N.º informe inspec. Forma:	Fecha: <b>03-09-2020</b> Valida: <b>DESFAVORABLE</b> Informe: <b>14007-20-081547</b> Km: <b>19705</b>
Fecha de la inspección Validada hasta por: N.º informe inspec. Forma:	Fecha: <b>07-09-2020</b> Valida: <b>24-11-2020</b> Informe: <b>14007-20-052874</b> Km: <b>19750</b>	Fecha de la inspección Validada hasta por: N.º informe inspec. Forma:	Fecha: <b>23-11-2020</b> Valida: <b>24-05-2021</b> Informe: <b>14007-20-116757</b> Km: <b>20289</b>
Fecha de la inspección Validada hasta por: N.º informe inspec. Forma:	Fecha: <b>20-08-2021</b> Valida: <b>24-11-2021</b> Informe: <b>14007-21-059112</b> Km: <b>216021</b>	Fecha de la inspección Validada hasta por: N.º informe inspec. Forma:	Fecha: <b>18-11-2021</b> Valida: <b>24-05-2022</b> Informe: <b>14007-21-139334</b> Km: <b>229.008</b>

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2 firmas digitales





E

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculació

<b>A</b>	MATRÍCULA 7501 CLN	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACIÓN 21-08-2003	FECHA DE 1ª MATRICULACIÓN
<b>C</b>	APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA			
<b>D</b>	NOMBRE	<b>E</b>	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM.) PLAZA CARMEN 12	
	LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b>	MARCA IVECO
<b>G</b>	SERIE Y NÚMERO DEL BASTIDOR ZCFA1TM0102406374	MASA MÁXIMA AUTORIZADA 17665		
	MODELO ML180E26K	NÚMERO DE PLAZAS 003	REPOBICIÓN DE DENOMINACIÓN PARTICULAR	

GRANADA a 21 de AGOSTO de 2003

EL JEFE DE TRÁFICO



*[Handwritten Signature]*

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



<b>FICHA DE VEHICULO</b>		
FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 1773CKZ	Nº IDENTIFICACION: 509
KM CHASIS: 375449	H CHASIS: -	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: NISSAN INTERSTAR X70		
DESCRIPCION EQUIPO: FURGON TALLER		
		
		

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales







Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GOMEZLES HOLINA JUAN CARLOS**

/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31

Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE**

/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AMBI 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



Pag. 93 de 102





N.º SERIE **25622451 B**

**NISSAN MOTOR ESPAÑA, S.A.**  
 General Abitama: 28 00014 BARCELONA

MATRÍCULA

Número de identificación: **VF1F0B0NH5 266786665**

Clasificación del vehículo: **NI5P139N**

**2400 FURGON**

N.º CERTIFICADO  
**620524**

Marca: **NISSAN**

Tipo: **X70V2**

Variante: **UTSGLBRX70AAA**

Denominación comercial: **NISSAN INTERSTAR**

Tara (kg): **2111**

MTVA (IVA 1º E (kg): **3300**

MTVA (IVA 2º E (kg): **1750**

MTVA (IVA 4º E (kg): **1900**

MTVA (IVA 5º E (kg): **---**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

MTVA SIF. eff (kg): **2000**

MTVA SIF. eff (kg): **750**

**INSPECCIONES TÉCNICAS**

Fecha: 20-07-2019 Validez: 23-07-2020 Informe: 14007-19-062557 Km: 579500	Fecha: 19-07-2019 Validez: 23-07-2020 Informe: 14007-19-062557 Km: 579500	Fecha: 18-01-2019 Validez: 23-07-2020 Informe: 14007-19-007011 Km: 358641	Fecha: 18-01-2019 Validez: 23-07-2020 Informe: 14007-19-007278 Km: 358641
Fecha: 11-01-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14001-21-000915 Km: 407 680	Fecha: 12-01-2021 Validez: 23-07-2021 Informe: 14007-21-000609 Km: 307 554	Fecha: 22-07-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-062385 Km: 420 188	Fecha: 22-07-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-062385 Km: 420 188

Reformas en el vehículo / Diligencia de venta

Observaciones:  
**VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E.**

Por las piezas de origen extranjero incorporadas a este vehículo se han satisfecho los correspondientes derechos de Aduanas.

El abajo firmante, legalmente autorizado por **NISSAN MOTOR ESPAÑA, S.A.** certifica que el vehículo carrozado cuyas características se reseñan es completamente conforme con el tipo homologado con la matrícula **C-19079** de **BARCELONA** de **03** de **OCTUBRE** de **2002**

Reformas autorizadas:

**31-07-2003 - REFORMAS:** Transformado a furgón taller, equipado con estanterías, banco de trabajo, instalación eléctrica, grupo electrogéneo y compresor, quedando una tara de 2.470 Kg. - Incorporada trampilla elevadora hidráulica para carga de mercancías en la parte posterior marca DHOLLANDIA, modelo: DH-LSP, quedando con una longitud total de: 5.570 mm y un voladizo posterior de: 1.140 mm. Clasificación: 24-99, FURGÓN TALLER.

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2 firmas digitales





# E

MINISTERIO DEL INTERIOR

DEPARTAMENTO DE TRAFICO

DE

GRANADA

509

GR

### PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'immatriculacion

<b>A</b>	MATRICULA 1773 CKZ	<b>B</b>	FECHA DE MATRICULACION 29-07-2003	FECHA DE EXPIRACION
<b>C</b>	APELLIDOS O RAZON SOCIAL INGENIERIA AMBIENTAL GRANADINA SA			
<b>D</b>	NOMBRE LINDARAJA 2	<b>E</b>	DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM.)	
	LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b>	MARCA NISSAN
<b>G</b>	SERIE Y NÚMERO DEL PASADIZO VF1FDBNH526678646	MIRA MÁXIMA AUTORIZADA 3300		
	MODELO INTERSTAR	NÚMERO DE PLAZAS 003	SERVIDIO A QUE SE DESTINA PARTICULAR	

GRANADA

29 de

JULIO

de 2003

EL JEFE DE TRAFICO



\* 1 7 7 3 C K Z \*



Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



### FICHA DE VEHICULO

FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: O456CMP	Nº IDENTIFICACION: 515
KM CHASIS: 259792	H CHASIS: 16228	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML120E18		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS		



Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALES HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales








Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



N.º de bastidor: ZCFA1ED1102411524  
 N.º de matrícula: 0456CMP  
 N.º de Tarjeta ITV / N.º de Certificado precedente: A-00839606/

INSPECCIONES TÉCNICAS


Fecha: 08-10-2020 Validez: 17-04-2021 Informe: 14007-20-096144 Km: 295.923	Fecha: 09-04-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-040224 Km: 321.049	Fecha: 20-04-2021 Validez: 20-10-2021 Informe: 14007-21-045217 Km: 321.060
Fecha: 19-10-2021 Validez: DESFAVORABLE Informe: 14007-21-127069 Km: 341.155	Fecha: 20-10-2021 Validez: 20-04-2022 Informe: 14007-21-127507 Km: 341.157	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello
Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello	Fecha: Validez: Firma y sello

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3


La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALES MOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales







Num. Matrícula: <b>C-839606</b> A MATRÍCULA <b>515</b>	
Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme	
Num. IDENTIFICADO / N.º IDENTIFICACION: <b>ZCF41EB1102411524</b>	
CLASSIFICACIÓ DEL VEHICULO / CLASIFICACIÓN DEL VEHICULO: <b>21-55 CAMION BASURERO.</b>	Num. CERTIFICAT / N.º CERTIFICADO: <b>250526603019</b>
Marca: <b>IVECO</b>	Classe * Class: <b>----</b>
Tipus * Tipo: <b>----</b>	Alçada màx. * Altura màx. (mm): <b>3200</b>
Variant * Variante: <b>EN3B120EC</b>	Ampf. màx. * Anch. màx. (mm): <b>2300</b>
Denom. comercial: <b>ML120E18K</b>	Va anterior / Posterior (mm): <b>1930/1745</b>
Tara (kg): <b>8960</b>	Long. màx. * Long. màx. (mm): <b>7370</b>
MMA (kg): <b>12000</b>	Vol. post. * Vol. post. (mm): <b>2685</b>
MMA 1r E (kg): <b>4600</b>	Dist. eix 1r/2n * Dist. eix 1/2 (mm): <b>3105</b>
MMA 2n E (kg): <b>8500</b>	Dist. eix 2n/3r * Dist. eix 2/3 (mm): <b>----</b>
MMA 3r E (kg): <b>----</b>	Dist. eix 3r/4r * Dist. eix 3/4 (mm): <b>----</b>
MMA 4r E (kg): <b>----</b>	Dist. Sna R/Ult. * Dist. S.º R/Ult. (mm): <b>----</b>
MMR SPEC (kg): <b>750/3500</b>	Motor Marca: <b>IVECO</b>
Njrn. de sèries * N.º de asientos: <b>3</b>	Tipus * Tipo: <b>D-PARADIGM1*</b>
Pneumàtics * 6: <b>10R22.5 144/142K</b>	Núm. Cilind. / Cilindrada (cm³): <b>6/5880</b>
Neumàtics: <b>----</b>	Pot. fiscal / Real (CVF. / kW): <b>29,92/134</b>
Volum bodega * Volumen bodega: <b>----</b>	
250526603015568 El vehicle del qual s'indiquen les característiques, compleix en aquesta data la reglamentació vigent.	
El vehículo cuyas características se reseñan, cumple en esta fecha la reglamentación vigente.	
Per l'Organisme Inscripció * Por el Organismo Inscripció 	
Data * Fecha: <b>23/09/20</b>	
Valida fins * Validez hasta: <b>----</b>	
Observacions * Observaciones - Reformis autoritzades * Reformas autorizadas: <b>----</b>	
Contrasena Hom.: <b>CI-1824</b>	
VEHICULO PROCEDENTE DE LA U.E. // INSTALAJADA SEÑAL TIPO V- ANEXO XI RD 2822/98.	
VEHICULO EXENIO DEL USO DEL LIMITADOR DE VELOCIDAD Y DE TACOGRAFO POR DEJARSE AL SERVICIO PUBLICO EN AREAS URBANAS.- Inspecció Tècnica i Verificacions Andorra, S.A.	

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALES MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales



E

515

GR

PERMISO DE CIRCULACIÓN.-Certificat d'Immatriculació

<b>A</b> MATRICULA 0456 CMP	<b>B</b> FECHA DE MATRICULACIÓN 03-10-2003	FECHA DE EX MATRICULACIÓN
<b>C</b> AYUNTAMIENTO O PADRÓN SOCIAL EXCMO AYUNTAMIENTO DE GRANADA		
<b>D</b> NOMBRE	<b>E</b> DOMICILIO (CALLE O PLAZA Y NÚM) PLAZA CARMEN 12	
LOCALIDAD 18009 GRANADA	PROVINCIA GRANADA	<b>F</b> MARCA IVECO
<b>G</b> SERIE Y NÚMERO DEL VEHICULO ZCFA1ED1102411524	MÁXIMA AUTOPONENCIA 12000	
ACCESO ML 120 E 18 K	NÚMERO DE PLAZAS 003	SERVICIO AL QUE SE DESTINA PARTICULAR

GRANADA a 03 de OCTUBRE de 2003

EL JEFE DE TRAFICO



*[Signature]*

Código seguro de verificación: ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección <https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
Firmado por OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





<b>FICHA DE VEHICULO</b>		
FECHA: 31/10/2019	MATRICULA: 5497CMP	Nº IDENTIFICACION: 516
KM CHASIS: 65101	H CHASIS: 15942	H EQUIPO: -
DESCRIPCION CHASIS: IVECO ML120 E18		
DESCRIPCION EQUIPO: ROS ROCA CROSS		
		
		

Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQI09R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de **GONZALEZ HOLINA JUAN CARLOS** /DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO 07-12-2022 11:09:31  
 Firmado por **OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE** /JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHB 07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales





Código seguro de verificación: **ES7GQ5EQ1GQIO9R1ERE3**

La autenticidad de este documento puede ser contrastada en la dirección  
<https://www.granada.org/cgi-bin/produccion/simcgi.exe/verifica.sim/root>

Conforme de	GONZALEZ MOLINA JUAN CARLOS	/DIRECTOR/A GENERAL DE MANTENIMIENTO	07-12-2022 11:09:31
Firmado por	OLIVARES OLIVARES ARTURO JOSE	/JEFE DEL SERVICIO DE PROTECCION AHE	07-12-2022 09:03:02

Contiene 2  
firmas digitales

